

# Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych

dla

Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem  
Krakowskiem.

**Rok 1879.** Wydano i rozesłano dnia 20. Grudnia 1879.

**Część XVIII.**

**Nr. 85.**

## Obwieszczenie

**c. k. Namiestnictwa z dnia 11. Października 1879 l. 48076, ogłaszające ogólne przepisy ferderunku i objazdu kopalń, wydane przez c. k. Starostwo górnicze w Krakowie dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego na dniu 28. Sierpnia 1879 r. L. 938.**

W celu osiągnięcia jak największego bezpieczeństwa tak przy ferderunku, jako też i przy objeździe kopalń, wydają się, z powołaniem na postanowienia §. 170 a) 171 c) 172 i 240 o. u. g. następujące przepisy do ścisłego ich wykonania nie uwłaczające w niczem tym, już w tymże celu przez władze górnicze osobno wydanym, lub w regulamina służbowe pojedynczych zakładów przyjętym rozporządzeniom, o ile te ostatnie z poniżej wyluszczoneymi przepisami nie stoją w sprzeczności.

### I. Ogólne przepisy.

#### §. 1.

Wstęp do kopalń w ogóle, do zabudowań szybowych, tudzież do wszelkich innych przestrzeni, na powierzchni lub w wnętrzu ziemi będących, w których ustawione są maszyny lub kotły, dozwolony jest tylko urzędnikom c. k. władz górniczych w wykonaniu ich urzędowania, dalej wszystkim do tego szczegółowo upoważnionym, nakoniec tym osobom, które należą do składu personalu zarządzającego lub dozoruującego nad kopalnią; inne zaś osoby, zwiedzać je mogą tylko za zezwo-

leniem lub poleceniem za to odpowiadającego zarządu kopalnianego a wypadkowo w towarzystwie jednego z urzędników lub nadzorców zakładowych.

Zakaz ten uwidoczniiony ma być tablicami ostrzegającymi, przy miejscach wchodowych umieszczonemi.

### §. 2.

Otwory szybowe oraz inne przystępy nad, lub pod ziemią się znajdujące, mają być w ten sposób zamknięte, aby tak przypadkowe przekroczenie wszelkich szybowych i kopalnianych przestrzeni, jak i przypadkowe wpadnięcie ludzi, zwierząt i przedmiotów czyniły niemożliwem.

Narzędzia, drzewo, kamienie i wszelkie inne przedmioty mogą być składane tylko w takiej odległości od otworów szybowych i szybkowych, że wpadnięcie tych przedmiotów w nie, stanie się niemożliwem.

### §. 3.

Zjeżdżanie i wyjeżdżanie jakoteż i objazd kopalni bez światła jest zabroniony

Izby maszynowe, place przeznaczone do zapinania i odciągania przy szybach i pochylniach, otwory zjazdów i wyjazdów przy szybach z zjazdem linowym w czasie ich popędu, jak skoro tylko nie są należycie światłem dziennem oświetlone — a więc w nocy zawsze winny być oświetlone lampami trwale ustawionemi.

### §. 4.

Oдноśnie do sygnałów i przyrządów niezbędnych przy ferderunku szybowym lub zjeżdżaniu — mają się zachować przepisy rozporządzenia c. k. Starostwa górniczego z dnia 6. Czerwca 1876 r. L. 941.

## II. Ferderunek a) w szybach.

### §. 5.

Ujścia szybowe oraz te w nich znajdujące się przyrządy ferderunkowe, muszą być tak zbudowane, aby odciąganie i zapinanie a względnie wypychanie naczyń ferderunkowych, mogło się odbywać bez niebezpieczeństwa przy tem zatrudnionych robotników.

Przy ferderunku z pomocą maszyny lub kieratu, winny być urządzone aparata, same przez się zamykające wejścia szybowe, jakimi są kraty, zasuw, lub inne tego rodzaju przyrządy — i takowe zawsze w dobrym stanie utrzymywane.

## §. 6.

Do odciągania i zapinania a względnie wpychania naczyń ferderunkowych, ma się używać zaufanych i należycie z tą czynnością obznajomionych robotników.

## §. 7.

Każdy kołowrot ferderunkowy winien być zaopatrzony sworzniem lub innym przyrządem ruch tamującym.

Każdy przyrząd ferderunkowy siłą pary, wody lub koni poruszany, winien być zaopatrzony odpowiednim hamulcem, którymby dozorca z swego stanowiska wygodnie mógł powodować. Przy tego rodzaju przyrządach musi się znajdować samodzielnie działający aparat sygnałowy dzwonkowy tak urządzony, aby tenże wskazywał maszyniście każdorazowe wznoszenie się lub obniżenie naczynia ferderunkowego w chwili przejścia jego przez zrab szybu.

## §. 8.

W każdym punkcie zawieszania naczyń ferderunkowych mają przy szybie być wyrobione dla ochrony robotników miejsca schronne, zaś w celu uniknięcia potrzeby przejeżdżania wozaków po pod szybem — czego się najsurowiej zakazuje — winny być wyrobione ulice uboczne.

## §. 9.

W szybach służących do ferderunku oraz zjazdu, musi przedział zjazdowy od ferderunkowego być tak gęstem obiciem odgradzony, aby wsunięcie głowy pomiędzy nie było niemożliwe.

## §. 10.

Opuszczanie i wydawanie z kopalni tak sprzętu jakoteż i innego drobnego materiału ma się uskutecznić tylko w skrzynkach.

Wrzucanie cembrunku (stempli, tarcic, łań i t. p.) jest wzbronione; opuszczanie ich i wydawanie w pętlicach jest tylko wyjątkowo dozwolone i to przy użyciu mocnych klamer.

## § 11.

Przy opuszczaniu i wyciąganiu zwierząt w szybach i szybikach wspólny zjazd ludzi jest bezwarunkowo wzbroniony.

## II. b) po pochylniach i chodnikach.

## §. 12.

Wozacy w nieobecności nadzorców lub urzędników górniczych obowiązani są rozporządzenia starszych hawiarzy a mianowicie hawiarzy produkowych, przy wydarzyć się mogących okolicznościach bezwarunkowo wypełniać. Pod żadnym pozorem nie dozwala się wozakom w czasie roboty podsuwać się aż pod czoła robocze, ale owszem obowiązani są zawsze trzymać się po za plecami hawiarzy i tamże ładować podsunęty im przez nich porób.

## §. 13.

Szyny kolejowe ulic ferderunkowych winny być należycie w łożyskach zasadzone, a w miejscach gdzie łożysła nie spoczywają bezpośrednio na spodzie ulicy, musi ta wyłożona być biegnicami. Przy szybach i pochylniach place ładunkowe i bony ferderunkowe muszą poziomo być ułożone.

## §. 14.

W ulicach, w których ferderunek odbywa się z pomocą ludzi lub zwierząt po kolejach posiadających taki spadek, iż wózki same po nich się staczają, winny wózki tylko z należycie działającymi hamulcami być używane, iżby dozwalały wozakowi na każdym punkcie i w okamgnieniu wózek zatrzymać wygodnie

Jeżeli ferderunek odbywa się przez złączenie kilku wózków w jeden pociąg, natenczas winno w pośród każdego pociągu znajdować się tyle wózków hamulcowych włączonych, aby te w każdej chwili z pewnością pociąg zastanowić zdołały.

## §. 15.

Wozacy obowiązani są z przodu wózka umieszczać lampki kopalniane, przy ruchu używać tylko miernej chyżości i postępywać w należytych ustępach po za sobą, a pomiędzy pociągami takie zachowywać oddalenie, aby uniknąć wzajemnego najechania się. Ferderowania bez użycia światła zakazuje się jak najsurowiej.

## §. 16.

W ulicach, w których ferderunek odbywa się z pomocą maszyn, muszą być umieszczone aparata sygnałowe, któreby dozwalały z każdego dowolnego punktu porozumiewać się z maszynistą.

## §. 17.

Przystępy do pochylni, po których się ruch odbywa, winny być barjerami zaopatrzone i te ostatnie po każdym przejściu naczyń ferderunkowych przez wozaka zamknięte.

## §. 18.

W celu zabezpieczenia wózków pełnych od stoczenia się po pochylniach, zanim takowe związane zostaną, winny na bonach ładunkowych w oddziałach ferderunkowych znajdować się ruchome barjery lub zapory kolejowe.

## §. 19.

Jeżeli pochylnie wchodzą bezpośrednio w ulice ferderunkowe, to ta ostatnia winna być zabezpieczona bądź wałem odskokowym po za którymby przechodzący ludzie bezpiecznie poruszać się mogli lub też chodnikiem ubocznym.

## §. 20.

Hamulce przy ferderunkowych przyrządach na pochylniach winny być samodzielnie działające i tak urządzone, ażeby nimi bremzery z stanowisk zupełnie bezpiecznych dyrygować mogli.

## §. 21.

Na każdej pochylni musi się znajdować przyrząd, z pomocą którego z punktów przyczepiania i odczepiania naczyń do pochylni i na odwrót, możnaby z łatwością dawać i wyraźnie odbierać sygnały.

## §. 22.

Przy mogących nastąpić przeszkodach ruchu na pochylniach, spowodowanych skutkiem wyskoczenia z kolei, albo ubiegnięcia wózków, zerwania się liny lub łańcucha, zamotania się liny lub łańcucha, albo z innych jakichkolwiek przeszkód; nie wolno jest wozakom, w celu usunięcia owych przeszkód lub naprawienia złego samowolnie tej czynności załatwiać, lecz obowiązani są bezzwłocznie sprowadzić osoby do tego celu przeznaczone.

### III. Przejazd a) szybów.

#### §. 23.

Zjeżdżanie i wyjeżdżanie robotników, ma się w ogóle odbywać tylko w przedziałach na ten cel przeznaczonych. Wjazd w przedziałach ferderunkowych jest tylko w celu rewizji lub reparacyi i jedynie tym osobom dozwolony, które do tego otrzymały polecenie bądź od zarządzającego kopalnią bądź też od jego zastępcy.

#### §. 24.

Do urządzenia i używania zjazdu linowego w szybie, niezbędnie potrzeba posiadać szczegółowe pozwolenie c. k. urzędu górniczego okręgowego.

#### §. 25.

Zjeżdżanie w pętlicach oraz w próżnych naczyniach ferderunkowych (tonnach, kiblach, skrzyniach i t. p.), dalej w pasach (gurtach) jest tylko wyjątkowo i tylko za szczególnem zezwoleniem zarządcy zakładu lub osób miejsce jego zastępujących, dozwolone.

Ciągle zaś używanie pasów do zjazdu, może mieć miejsce tylko za poprzedniem uzyskaniem zezwolenia od urzędu górniczego okręgowego.

#### §. 26.

W każdym szybie używanym do zjeżdżania, muszą się znajdować mocne, dobrze przytwierdzone i w dobrym stanie będące drabinki. Przy wejściu szybomem i na każdym spoczynku, winny drabinki wystawać przynajmniej 1 m. lub umieszczone być muszą mocne i bezpieczne antaby do trzymania się.

#### §. 27.

W szybach zjazdowych muszą przynajmniej od 6 do 6 m. założone być spoczynki. Drabinki zaś nie śmiać mieć większej pochyłości nad 80° i nie mają być tak ustawione, iżby zakrywały spodnie okienka spoczynkowe.

## §. 28.

Pionowe drabinki, mogą się tylko wyjątkowo znajdować w szybach płytszych nad 20 m. i tylko za poprzedniemi zezwoleniem urzędu górniczego okręgowego. Muszą wszakże owe pionowe drabinki tak być umocowane, iżby szczeble od ścian szybu odstawały co najmniej na 15 cm.

## §. 29.

Szczeble przy drabinkach nie mogą być od siebie mniej jak 20 cm. lub więcej jak 30 cm. oddalone i muszą być jednostajnie rozdzielone.

## §. 30.

Zjeżdżanie w trzewikach drewnianych i znoszenie z sobą narzędzi, zakazuje się.

## §. 31.

Używanie drabinek w szybach ferderunkowych głębszych nad 20 m. jest tylko wtenczas dozwolone, jeżeli w nich znachodzi się osobny mocny i bezpiecznie zabudowany przedział zjazdowy.

## §. 32.

W szybach i szybikach płytszych nad 20 m., których ulice nie są jeszcze przebite z innymi do zjazdu przeznaczonymi szybami, dozwala się zjeżdżanie na drabinach także w przedziałach ferderunkowych lub obok nich bez użycia szczególnego odgrodenia; wszakże tylko w czasie, w którym się nie odbywa ferderunek szybowy.

## §. 33.

Przyrządy zjazdowe linowe muszą każdego miesiąca względem ich bezpieczeństwa być próbowane i przed każdym ich wprowadzeniem w użycie, starannej rewizyi wszystkich części składowych poddane.

## §. 34.

Maszyny używane do zjazdu linowego, muszą w przyrządy hamulcowe zupełnie bezpieczne i maszyniście łatwo przystępne — być zaopatrzone,

i to tak, aby w każdej chwili, w okamgnieniu maszynę i klatkę zjazdową, zatrzymać — dotarciu klatki zjazdowej do tarcz linowych przeszkodzić, lub takową przeciw uszkodzeniom zabezpieczyć zdołał.

Oprócz tego musi każda tego rodzaju maszyna zaopatrzona być w wskazówkę głębokości (indicator) i stanowisko maszynisty ile możności tak dobrane, aby tenże otwór szybowy mógł należycie przejrzeć. Także ma być i sygnał dzwonkowy tak urządzony, aby przez tenże chwila przejścia klatki zjazdowej przez zrąb szybu maszyniście wskazaną była.

#### §. 35.

Tylko należycie skonstruowane i w dobrym stanie znachodzące się liny, mogą być używane do zjazdu. Takowe muszą być wypróbowane najmniej na sześciokrotne bezpieczeństwo swej wytrzymałości; zużytych, mocno powykręcanych i sztukowanych lin nie wolno używać do zjazdu. Oprócz tego musi się zupełnie zdadna do użycia lina zapasowa znachodzić przy każdym maszynowym przyrządzie przeznaczonym do zjazdu kopalnianego.

#### §. 36.

Przymocowanie liny do klatki zjazdowej musi być tego rodzaju, iżby czyniło niemożliwe wywrócenie się klatki. Użyte przy tem łańcuchy muszą posiadać moc przenoszącą przynajmniej 3 razy wytrzymałość liny i być ak zbudowane, aby się ogniwa łańcuchowe nie zachwytywały.

#### §. 37.

Klatki zjazdowe muszą posiadać konstrukcyę dającą zjeżdżającym zupełne bezpieczeństwo, dalej być zaopatrzone silnym dachem i z całą pewnością działającymi szponami na wypadek zerwania się liny; także muszą przy ujściach szybowych takie przyrządy się znajdować, któreby czyniły wpadnięcie w szyb jakiegokolwiek przedmiotu podczas zjazdu niemożliwym.

#### §. 38.

Przyrządy kierownicze winny być pojedyncze i takie, iżby niebezpieczne chwianie się, silne tarcie — lub zaparcie się klatki zjazdowej było niemożliwym.



## §. 39.

Przy wsiadaniu i wysiadaniu ludzi z klatki w ogóle, a oprócz tego przy zjeżdżaniu osób nie należących do kopalni, nawet w czasie zjazdu, winna się znajdować osoba zaufana, która tak za utrzymanie porządku zjazdowego jak i podawanie właściwych sygnałów odpowiedzialną jest.

## §. 40.

Liczbę osób, która może być naraz do jednoczesnego zjazdu przypuszczona, wyznaczy od czasu do czasu c. k. urząd górniczy okręgowy, odpowiednio do konstrukcyi zjazdowej klatki i mocy liny.

## §. 41.

Chyżość zjazdu winna być mierna, i w żadnym razie nie może przekraczać 2 m. na sekundę.

W czasie zjazdu linowego, musi być przy przyrządzie hamulcowym postawiony silny człowiek, któryby był w stanie, w każdej chwili na dany przez maszynistę znak, maszynę zatrzymać.

## §. 42.

Maszyniści, używani przy zjeździe linowym, winni być ludzie doświadczeni i w świadectwa odpowiedniej zdolności zaopatrzeni; przeto są oni za wypełnienie przepisów bezpieczeństwa odnoszących się do popędu maszyny, bezpośrednio odpowiedzialni.

## §. 43.

Przy każdej kopalni muszą się znajdować sporządzone szczegółowe przepisy zjazdu, i takowe po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez c. k. urząd górniczy okręgowy, winny w odpowiedni sposób być do wiadomości podane.

Przepisane sygnalizowanie, dozwolona liczba naraz zjeżdżających osób, jak i porządek w jakim zjazd odbywać się może, nakoniec nazwisko odpowiedzialnego maszynisty i tych w §. 39. oznaczonych osób, mają na tablicy przy szybie zjazdowym do wiadomości być podane.

## §. 44.

Porządek zjazdu (§. 43) ma w szczególności obejmować:

Wyznaczenie czasu, w którym się odbywa zjazd i wyjazd, zachowanie się przy wsiadaniu i wysiadaniu z klatki zjazdowej jak niemniej i wśród samego zjazdu, sposób postępowania przy każdorazowej próbie już to przyrzędu zjazdowego już też maszyny, dozwolona ilość osób naraz zjeżdżać mogących, sposób i znaczenie sygnałów, chyżość zjazdu, nakoniec wyznaczenie kar za przekroczenia przepisów zjazdowych.

## §. 45.

W czasie spuszczenia lub wyjazdu ludzi, wszelkie inne czynności muszą być w szybie powstrzymane.

## §. 46.

Obok każdego szybu przeznaczonego do zjazdu linowego, winien się także albo w dobre i wygodne drabinki zaopatrzony osobny szyb zjazdowy, lub przedział zjazdowy znajdować, którego użycie nikomu (§. 1) nie może być wzbronione, kto ten rodzaj zjazdu nad zjazd linowy przekłada.

## III. b) w ulicach i pochylniach.

## §. 47.

Przejazd w popędzie będących pochylni w czasie odbywającego się na nich ferderunku, może tylko w przedziałach objazdowych, które od przedziałów ferderunkowych gęstym i silnym szalunkiem są odgradzone — dozwolony być.

Przejazd oddziałów ferderunkowych przy pochylniach, jest tylko w celu rewizyi, reparacyi lub usunięcia zaszłych przeszkód ruchu, wszakże tylko osobom do tego wyznaczonym dozwolony. W razie tym musi jednakże ferderunek na całej pochylni być wstrzymany.

## §. 48.

Przejazd w ulicach, w których się uskutecznia ferderunek z pomocą maszyny, jest w czasie popędu wzbroniony z wyjątkiem tych osób, które w tego rodzaju ulicach przy robocie lub nadzorze są zatrudnione.

Użycie używanych przy tem aparatów ferderunkowych do objazdu osób, dozwolone jest tylko za zezwoleniem zarządu kopalni lub organów miejsce jego zastępujących.

---

§. 49.

Zezwolenie do odstąpienia lub chwilowego wyjątku od tych w powyższych §§. 1—48 zawartych ogólnych przepisów, spowodowane miejscowymi okolicznościami, może c. k. Starostwo, górnicze na wniosek urzędu górniczego okręgowego udzielać.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów dnia 11. Października 1879.

**Potocki w. r.**

