

PRZEMYSŁ CERAMICZNY

dwutygodnik poświęcony
fabrykacyi cegieł, dachó-
wek, drenów, kafli, wapna
i t. p.

pod redakcją inż. Romana Z. Ciesielskiego.

ORGAN „ZWIĄZKU PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO“.

TAD. SZAFRAN.

SZKOŁA CERAMICZNA W HÖHR.

Höhr nad Renem (pod Koblencą) ma doskonałą szkołę ceramiczną. Zasadą jej — dać uczniowi wszechstronną wiedzę w zakresie ceramiki, popartą praktycznym ćwiczeniem w chemii, malowaniu i rysowaniu ceramicznem, modelowaniu, oraz pracy warsztatowej. Istnieją dwa oddziały: jeden przemysłowy z uwzględnieniem artystycznej strony, drugi chemiczno techniczny. Przy wstąpieniu do szkoły uczeń musi oświadczyć, w jakim kierunku chce się kształcić; ma więc możliwość specjalizowania się w ulubionym przedmiocie. Nic dziwnego, że obok Niemców pracują w szkole: Belgijczyk, Holandczyk, Szwajcar, nawet Francuz lub Polak, także i Rusin.

Sama szkoła niewielka, ale wygodna i doskonale urządzona, obliczona na 25 do 30 uczniów. Obcopodanych przyjmują w ograniczonej liczbie i za słoń opłatą roczną. Warunkiem przyjęcia niższa szkoła realna lub gimnazjalna, albo też szkoła ludowa, odpowiadająca typem naszej wydziałowej. Wielu jednak uczniów, przeważnie synowie właścicieli fabryk, ma ukończoną szkołę wyższą. Dlatego też nauka praktyczna odbywa się stosownie do zdolności i wykształcenia z każdym uczniem w inny sposób, co jest największą zaletą tutejszej szkoły. Można więc podczas praktycznych ćwiczeń nabyć wiele wiadomości, o ile uczeń posiada humor i ciekawość do pracy. Przyjmują także uczennice. Rok szkolny rozpoczyna się po Wielkanocy i trwa do Wielkanocy z sześciotygodniową przerwą na wielkie wakacje, a dwutygodniową na Boże Narodzenie. Przyjmują uczniów i na jesieni. Cała nauka rozłożona na przeciąg dwu lat z 8 do 9-godzinną pracą dzienną. Dla absolwentów istnieje kurs, na którym kształcą się tylko w swoim specjalnym przedmiocie jako chemicy, malarze lub rzeźbiarze.

Klasy szkolne przestronne i czysto utrzymywane. Oświetlenie dzienne w sali rysunkowej i rzeźbiarskiej — doskonałe; sztuczne — gazowe lub elek-

tryczne. W każdej klasie — umywalnie, mydło i ręcznik, często zmieniany, szczotka do czyszczenia ubrania i obuwia. Wychodzi się po pracy czysto. Rząd nie robi oszczędności, bo opala szkołę w zimne dni, nawet w maju.

Piwnic ogrzewanych użyto na odczyszczanie gliny, skład farb. oraz muzeum ceramiczne. Ponieważ szkoła jest małą wzorową fabryką, a uczniowie — robotnikami, więc zaraz na początek wędrują nowo przyjęci — do piwnicy. Praca w niej nie bardzo przyjemna i mało różnaita. Instruktor musztruje swoich pupilów niegorzej od austriackiego feldwebła. Młynek, poruszany elektrycznością, miele i przesiewa glinę; uczniowie moczą ją, przecierają przez sita, zestawiają najrozmaitsze masy gliniane. Po ukończonej pracy muszą wyczyścić piwnicę, aby nikt nie poznał, że przed chwilą wrzała tu praca, że były stawy błotniste. Przykra to praca, bo trzeba się zdecydować na zmożenie ubrania i obuwia, ale trwa niedługo. Prawda, że skorupki nasiąkają pedanterią w wykonywaniu powierzonych zajęć i przekonaniem do konieczności utrzymywania porządku.

Muzeum szkolne wyrobów ceramicznych posiada dwie salki. Wstęp dozwolony uczniom każdego czasu. Naczynia stoją poukładane wzorowo wedle wieku w szafach. Można tu zobaczyć włoską majolikę z Treviso i fajans z Faenzy z 16 wieku. Są i niemieckie stare naczynia i angielskie Wedgwooda i holenderskie i z Delfft. Także kilka japońskich cacek się znajdzie. Najsilniej są reprezentowane dzisiejsze wyroby niemieckie, francuskie i kopenhaskie. Osobno stoją wyroby szkolne z Höhr nauczycieli i uczniów. Malutki ten zbiorek przekonywa, jak wiele pięknych, różnych i pożytecznych rzeczy można dać w ceramice.

Parter przeznaczony na salę rysunkową, rzeźbiarską i laboratorium chemiczne. Nauka rysunków, oczywiście, oparta na studiach z natury. Przyzwycza-

jają do »dekoracyjnego patrzenia«. Kierownik oddziału rysunkowo-malarskiego dokazuje, iż uczeń, który nie gdyś nietylko o dekoracyjności, ale o rysunku pojęcia nie miał, potrafi, po dwuletniej, pilnej nauce wykomponować choćby niedołązną, ale czasem ciekawą formę. Wielki nacisk kładą na wykonanie techniczne bo szkoła jest fachową, a nie artystyczną. Więcej rozwiniętym uczniom dostają się do przeglądania rozmaite dzieła, a nawet odbitki drzewne japońskie, których jest kilkanaście tomików. Materiału do projektów i studyów z natury dostarcza szkolny ogródek mały, ale utrzymany wzorowo przez szkolnego ogrodnika, a zarazem stróża. Wolno rwać wszystko, ale tylko dla nauki i rzeczywiście nie widziałem ucznia, któryby ten rozkaz przekroczył.

Nauka rzeźby odbywa się w ogromnej sali, połączonej z warsztatami i piecami do wypalania. I tutaj oczywiście dostarcza form natura, dla chętnych nawet bardzo ruchliwa, jak psy, koty, gołębie, kury i t. d. Wyrabia to i zaostża spostrzegawczość i zmusza do szybkiej, a zwięzłej pracy. Co prawda — uczniowie robią z tego koczkodany, mało podobne do życia. Wina tego po części spada i na nauczyciela, który wymagając bardzo czysto wykończonej pracy, czyli wygładzonej, zabija ową formę żywego szkicu. Nauka dąży do jakiegoś takiego opanowania techniki, ze szczególnem uwzględnieniem ornamentu.

W warsztacie jest kilka toczydeł garncarskich, poruszanych nogą. Tutaj uczniowie mozołają się nad zdobyciem sprawności w formowaniu naczyń. Praca, na pozór łatwa, staje się męczącą; cierpliwość wystawiona na próbę. Gлина, posłuszna najdelikatniejszemu naciskowi ręki wytrawnego garncarza, dla nowicyusza staje się nieforemną masą. Tutaj sporządza się i odlewa formy dla rozmaitych przedmiotów, których wytoczyć nie można. Warsztat jest połączony z piecami garncarskimi i piecami do polewania. Podczas wypalania naczynie nie styka się bezpośrednio z ogniem. Siedzi zamknięte ze wszystkich stron w skrzyni, zbudowanej z cegieł szamotowych (ogniotrwałych), które wyrabiają także uczniowie. Temperaturę doprowadza się często do 1200°, przez co otrzymuje się ogromną trwałość gliny i malowidła które jednak musi ograniczyć się dla tak wysokiej temperatury do 3—4 tonów (niebieskiego, brązowego, zielonego, czarnego). Inne kolory znikają w wysokiej temperaturze lub zmieniają całkowicie barwę, wypalane zaś małym ogniem nie są tak trwałe i po czasie ścierają się. Tu więc jest orzech do zgryzienia dla prawdziwego garncarza, bo musi dać np. kolorową ozdobę również piękną, jak trwałą. Często sam ogień zabawia się w dekoratora i robi figle potrzebne lub


niepotrzebne — więc przypadek gra także pewną rolę i nie można się od niego uchronić.

Podstawą rozwoju ceramiki jest chemia, Jej poświęca się zwykle najwięcej sił i czasu. Nauczyciel — arcyprzyjemny i tęgi w swoim zawodzie. Niepodobny do Niemca, otoczonego ze wszech stron przepisami. Naukę prowadzi z werwą. Szczególnie przyjemne są godziny praktyczne. Praca w kuchni chemicznej godna polecenia, bo zaostża apetyt do pracy. Laboratorium — obszerne i dostatnio wyposażone. Każdy uczeń ma swój kąt, którego jest niepodzielnym panem. Potrzebnych przyborów dostarcza szkoła, ale szklane naczynia trzeba sobie kupować, bo tłuką się podczas doświadczeń. Tu uczą zestawiania farb, glazur, mas dla porcelany, fajansu, majoliki, przeprowadzają analizy itd. Oprócz chemii istnieją wykłady obowiązkowe fizyki, mineralogii, geologii i technologii ceramicznej. Co dwa lata urządza szkoła wystawę uczniowskich prac. Lepsze wędrują do muzeów przemysłowych lub do fabryk jako modele. Prace wykonane w szkole stają się własnością szkoły; można jednak przy odejściu ze szkoły kilka odkupić po cenie kosztów.

Profesor chemii prowadzi zwykle wycieczki przyrodnicze, które uczniów nic nie kosztują. Wydatki ponosi szkoła.

Tak wygląda w ogólnym zarysie dobra szkoła, której u nas brak. Kołomyjska, umieszczona szczęśliwie na huculszczyźnie, w ognisku ludowego zdobnictwa ruskiego, daje, zdaje się, dobrych robotników dla ceramiki wiejskiej, domowego przemysłu, ale na dzisiejsze czasy to za mało. Dziś ceramika wyzbyła się powijaków rzemiosła i staje się produktem artystycznym, zdolnym nieść pomoc materialną artystom. Może ona stać się lekarstwem na malowanie lub rzeźbę w celach handlowych. Będzie syty wilk — żołądek artysty, a koza — sztuka zostanie cała i piękna. Dla szerszego ogółu ceramika ma wielką wartość, bo można ją popularyzować w pięknych a nie kosztownych przedmiotach, a co najważniejsza, opartych na sztuce rodzimego zdobnictwa, którego mamy wielkie, a do tego prawie nietknięte zasoby.

Niemcy kształcą bardzo wielki procent młodzieńców dla przemysłu, a kształcą ich za granicą we Francji, Szwajcaryi, Anglii. Wiedzą dobrze, że dziś siłę można taksować wedle ilości kominów fabrycznych. „Deutschland über alles“ śpiewają i czynem udowadniają. Cas, by i nam zanucić: rodzinny kraj i przemysł swojski przedewszystkiem — i uwolnić się od zalewu obcych wyrobów, które naszym upodobaniom nie odpowiadają, a wydzierają pieniądze. Trochę życzliwości obywateli — a przemysł nasz w krótkim czasie może stać się najlepszą bronią na wrogów.



WITOLD MALKOWSKI

O CERAMIKĘ W BUDOWNICTWIE.

W sierpniowym zeszycie „Architekta“ pisze p. Witold Małkowski.

Z okoliczności Zjazdu ceramików nasunęło mi się pytanie — czemu ceramika, tak bliska zresztą budownictwa jako materiał, tak małe ma zastosowanie w architekturze — mam tu na myśli ornamentykę. Chodzi nam dzisiaj tyle o wyrobienie odrębności, o wydobyć się z dotychczasowej martwoty i niewoli bezmyślnych stylów — o nadanie piętna epoki naszym dziełom. Do tego powinno się używać wszelkich środków. Oprócz zasadniczego pomysłu jedynym z ważnych jest zastosowanie materiału. Pomijam tu już zastosowanie terrakoty, ozdób z gliny palonej prasowanej bez polewy, mającej dosyć znaczne zastosowanie na zachodzie we Francji i Anglii. Nie jest ono bowiem bez zarzutu. Ciemno-czerwony kolor palonej gliny w miastach daje zbyt ponury kolor, szczególnie kiedy z czasem ściany pokryje pył i dym, czerniąc je jeszcze bardziej, co przy miejskich ulicach, gdzie tak bardzo o światło chodzi, jest niepożądanem. Czerwień gliny palonej w budowie z surowej cegły jest możliwą tylko na wolniejszej przestrzeni i to jedynie korzystnie w otoczeniu zieleności. Nie wyklucza to jednak, by użycie terrakoty, jako środka dekoracyjnego przy jasnym ogólnym kolorystyce ścian było zupełnie szczęśliwym. Pozostaje tu jednak cały skarb barwnej polewanej majoliki (kamionki i fajansu) z bogactwem kolorów i zaletami plastyki.

Używał majoliki włoski barok — choć pod naszym niebem, skąpszem w słońce, barwność jej mogłaby tylko lepiej działać. Zarzut nietrwałości, czyniony często, jest niesłuszny. Majolika, byle dobrze wykonana, jest niezwykle wytrzymała na wietrzenie, szklista jej powłoka chroni ją przed wpływami niszczącymi powietrza. Pył i kwasy, unoszące się w atmosferze miejskiej, nie wpływają tak ujemnie na gładką jej powierzchnię, jak na inne materiały porowate i chropawe. Poza to łatwość zastosowania jej w sa-

mej konstrukcyi — gdyż jest ona właściwie tym samym materiałem, co cegła i tym samym podlega warunkom — koszt jej zaś jest mniejszy niż przy zastosowaniu ciosu a szczególnie tam, gdzie chodzi o plastyczne ozdoby, gdyż projektujący musi w obydwu wypadkach modelować wzór, a przy majolice spada koszt kamieniarza „artysty“ do trudniejszych robót plastycznych. Przy majolice bez względu na rodzaj roboty, robotnik jest zawsze ten sam. Pozostają zalety estetyczne, które są niezrównane. Majolika przy swej głębi i mocy koloru, które daje szklista powłoka, rozporządza skalą od najwyższych do najdyskretniejszych barw. W ręku architekta dekoratora jest nieprzebranym skarbem środków do wywoływania wrażeń tak na zewnątrz budynków, jak do ozdoby wnętrz. Czymśy, odrzwia, obramienia i wieńczenia okien, narożniki i ozdoby wieżyc, a wewnątrz fryzy, odrzwia i kominki — są tylko drobną częścią zastosowania barwnej i białej majoliki. A jeszcze jeden ważny czynnik. Ceramika należy do wytworów przemysłu krajowego; znaczny ruch się rozpoczął w kierunku podniesienia i rozbudzenia tej gałęzi. Powstała myśl założenia zawodowej szkoły ceramików. O ile więc ona dojdzie do skutku, a jest to niewątpliwem, będziemy mieli wyroby w dobrym gatunku, co jest koniecznym warunkiem, by ceramika znalazła zastosowanie w budownictwie. Mam więc nadzieję, że przy ożywionym ruchu na polu pomysłów architektury, myśl ta znajdzie poparcie i pojawią się próby w tym kierunku. Możliwe nawet poprzeć je drogą konkursów. Miasta nasze są np. tak strasznie ubogie w studnie i fontanny, owe „Zierbrunnen“, tak korzystnie przyczyniające się do ozdoby placów i ulic miast niemieckich. Byłoby więc możliwym rozpisac konkursy na tego rodzaju przedmioty, przyczem ceramika mogłaby mieć szerokie zastosowanie.

WŁADYSŁAW JABŁOŃSKI, inż. ceram.

OBLICZENIA MAS I GLAZUR W CELACH REKONSTRUKCYJNYCH I PYROMETRYCZNYCH.

W 100 częściach tej gliny według analizy zawiera się 12,09 części wag Al_2O_3 lub odwrotnie, 12,09 części Al_2O_3 odpowiada 100 częściom gliny. A więc potrzebne do mieszaniny stopowej 5,43 części Al_2O_3 (według analizy glazury) odpowiadać będzie:

$$12,09 : 100 = 5,43 : X$$

$$X = \frac{5,43 \cdot 100}{12,09} = 44,90 \text{ częściom wag gliny.}$$

Inne składowe części (z wyjątkiem lotnych $H_2O + Co_2$) zawierających się w 44,90 częściach wag gliny, znajdujemy, począwszy od SiO_2 w następujący sposób:

100 części gliny zawiera 43,65 części SiO_2 (według analizy), więc 44,90 części gliny zawierają:

$$100 : 43,65 = 44,90 : X$$

$$X = \frac{43,65 \cdot 44,90}{100} = 19,59 \text{ części wag SiO}_2$$

W ten sam sposób określimy pozostałe części składowe zawarte w 44,90 częściach gliny i dostajemy:

SiO ₂	—	19,59	części wag
Al ₂ O ₃	—	5,42	» »
Fe ₂ O ₃	—	2,29	» »
CaO	—	7,36	» »
MgO	—	0,59	» »
K ₂ O	—	1,74	» »

Odjawszy powyższe liczby od pojedynczych części wagowych (z analizy) glazury, pozostanie nam, jako reszta, ilość tych surowych materiałów, które potrzebujemy dodać do 44,90 części gliny z Velten, by otrzymać pożądaną skład mieszaniny stopowej.

VI. Tabela ogólnego zestawienia:

	Części wagowe							
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	CaO	MgO	PbO	K ₂ O
w glazurze	26,33	5,43	11,98	5,45	7,94	0,91	39,78	2,18
w 44,90 części gliny	19,59	5,43	2,29	—	7,36	0,59	—	1,74
pozostaje dodać	6,74	—	9,69	5,45	0,58	0,32	39,78	0,44

Jak i w przykładzie II-im wszystkie materiały prócz K₂O (w formie K₂CO₃) jako nierozpuszczalne w wodzie, można wprost włączyć do mieszaniny stopowej. podczas gdy K₂O przez stopienie z PbO i SiO₂ zamieniamy w nierozpuszczalny związek. Wybierzmy ten ostatni, jak w przykładzie II-gim, to jest K₂O : PbO : 6SiO₂ wyrażając go w częściach wagowych 94K₂O + 223PbO + 360SiO₂ (części wagowe otrzymujemy mnożąc ilość molekuł przez wagę molekularną danego związku).

Jedna więc część wag K₂O odpowie stopowi składającemu się z

$$1 \text{ część wag K}_2\text{O} + \frac{223}{94} \text{ części wag PbO} + \frac{360}{94} \text{ części wag SiO}_2$$

to 0,44 części wag K₂O odpowiada:

$$\begin{aligned} 0,44 \text{ części wag K}_2\text{O} &= 0,44 \text{ K}_2\text{O} \\ \frac{223 \cdot 0,44}{94} &» » \text{ PbO} = 1,04 \text{ PbO} \\ \frac{360 \cdot 0,44}{94} &» » \text{ SiO}_2 = 1,69 \text{ SiO}_2 \end{aligned}$$

Ogółem 3,17 części wag stopu

O ile zechcemy K₂O dodać do stopu (K₂O : PbO : 6SiO₂) w formie KNO₃ wtedy 1 molek K₂O = 2 molek KNO₃ czyli:

$$\begin{aligned} 94 \text{ części wag K}_2\text{O} &= 2 \cdot 101 \text{ części wag KNO}_3 = \\ &= 202 \text{ części wag KNO}_3 \\ 223 &» » \text{ PbO} = 2 &= 223 \text{ części wag PbO} \\ 360 &» » \text{ SiO}_2 = 2 &= 360 \text{ części wag SiO}_2 \end{aligned}$$

Stop zatem będzie się poszczególnie składał z
 Saletry — 202 części wag
 Tlenku ołowianego — 223 » »
 Kwarcu — 360 » »

odpowiadających 3,17 częściom wagowym tegoż w formie stopionej masy.

Nasza mieszanina stopowa składała się dotychczas, prócz 44,9 części wag gliny, jeszcze z

VII. Tabela ogólnego zestawienia:

	Części wagowe							
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	CaO	MgO	PbO	K ₂ O
Mieszanina stopowa (bez gliny)	6,74	—	9,69	5,45	0,58	0,32	39,78	0,44
Od tego odjąć 3,17 części stopu składającego się	1,69	—	—	—	—	—	1,04	0,44
pozostaje	5,05	—	9,69	5,45	0,58	0,32	38,74	—

5,05 cz. wag SiO_2 odpowiada . . = 5,05 częściom wag kwarcu

9,69 cz. wag Fe_2O_3 » . . = 9,69 częściom wag tlenku żelazowego

5,45 cz. wag MnO odpowiada $\frac{5,45}{71}$ 87 cz. wag MnO_2
= 6,68 częściom wag dwutl. manganu

0,58 cz. wag CaO odpowiada $\frac{0,58}{56}$ 100 cz. wag CaCO_3
= 1,04 częściom wag kredy

0,32 cz. wag MgO odpowiada $\frac{0,32}{40}$ 84 cz. wag MgCO_3
= 0,67 częściom wag magnezytu

38,74 cz. wag PbO odpowiada . . = 38,74 częściom wag tlenku ołowiawego

Ostateczny rezultat obliczenia będzie:

M a t e r y a ł	Część.wag.	w %
Gliny z Velten	44,90	40,86
Stopu ($\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$)	3,17	2,88
Kredy	1,04	0,94
Magnezytu	0,67	0,60
Tlenku ołowiawego	38,74	35,24
Dwutlenku manganu	6,68	6,07
Tlenku żelazowego	9,69	8,81
Kwarcuz Hohenbocka	5,05	4,60
	<u>109,94</u>	<u>100,00</u>

Nieznaczne różnice w % rezultatów ostatecznych między przykładami II-gim i powyższym, jak widzimy (porównawszy takowe) w praktycznym zastosowaniu obliczeń mieszanin stopowych dla glazur, są minimalne. Możemy więc śmiało jedną i tę samą mieszaninę stopową obliczyć, a następnie zestawić według tej lub owej metody na przemian, bez obawy jakichkolwiek niespodzianek przy wypalaniu glazury na towarze.

Koniec części pierwszej.

STANISŁAW NODZEŃSKI.

KLINKRY.

Klinkrem zwiemy cegłę ostro paloną, nieprzemakalną, posiadającą szkistą powierzchnię i jednolitą wewnętrzną strukturę i niemającą nic wspólnego z Zendrówką, mylnie zwaną »Klinkrem«.

Klinkier posiada w bardzo wysokim stopniu wytrzymałość na działanie ciśnienia i odporność w stosunku do rozkładających czynników atmosfery. Dlatego też klinkry dla tych dwóch powyższych zalet nadają się do budowli wodnych, a w okolicach, gdzie brak naturalnego kamienia, do budowy szos.

Jakie gliny najodpowiedniejsze są do wyrobu klinkrów, trudno na to definitywnie odpowiedzieć, zależną ona jest od dwóch charakterystycznych własności:

1) Od topnika, który przy możliwie najniższej temperaturze powinien się stapiać i być niejako łącznikiem dla pozostałych nietopliwych cząstek.

2) Od właściwej gliny, która powinna być względnie ogniotrwałą i przeciwstawić opór chemicznym wpływom topników.

Według mego doświadczenia do fabrykacji klinkrów nadają się dobrze gliny palące się na kolor czerwony, żelaziste, szlamowate, a nienazbyt tłuste i dające po wysuszeniu twardy czerep. Unikać należy glin marglistych i wapnistych, bo te chociaż po wy-

suszeniu posiadają całkiem zbity czerep, to jednak przy paleniu utracają kwas węglowy, niszczą wewnętrzną strukturę, a cegły z takiej gliny wyrobione tracą na zwięzłości.

Najlepszymi topnikami stapiającymi się stosunkowo przy niskiej temperaturze są często spotykane w glinie, skałach i augitach. Im trudniej topliwą substancję gliny posiadamy, tem większą temperaturę wypalania operować musimy, wobec czego narażeni jesteśmy na kosztowne konstrukcje pieców. Zatem, śmiało powiedzieć można, że koszty produkcji rosną w miarę trudniejszej topliwości gliny.

O dobroci gliny z której mamy wyrabiać klinkry, decyduje również zachowywanie się jej przy przechodzeniu ze stanu stałego w ciekłopłynny. Zależnym jest jak wyżej wspomniałem od topnika, bo sklinkrowanie nie jest czem innym, tylko zupełnym zalaniem porów przez topnik między cząsteczkami gliny powstałych przy suszeniu, jakoteż i przy paleniu, przez ulotnienie się niektórych składników. Zasadą jest, żeby spoidło (topnik) cząsteczek gliny przechodziło ze stanu stałego w ciekłopłynny powoli od ciastowatej masy, aż do wodnistej płyny. Jeżeli glina w swym składzie będzie posiadać większy procent topnika, to cegła wyrobiona z niej ulegnie zdeformowaniu, a w końcu zupełnemu rozplągnięciu się. Jeżeli zaś sto-

sunek ten weźmiemy odwrotnie, to glina posiadając za mało topnika nieda nam klinkra.


Z powyższego widzimy, że ocenienie, czy dana glina nadaje się do wyrobu klinkrów, nie jest łatwą rzeczą. Tylko przez ścisłe próby można dojść do relatywnie najlepszych wyników, czy dana glina nadaje się lub nie do zamierzonej fabrykacji.

Jeżeli ktoś posiada w swych glinołomach glinę warstwową o różnym wyglądzie i różnych własnościach, to może dojść do przekonania, niezaniebując naturalnie ścisłych prób, że są to właśnie gliny odpowiednie do wyrobu klinkrów.

Powyższe zdanie opieram na własnym doświadczeniu. — Właściciel fabryki zażądał na własną potrzebę klinkru i takowy polecił mi wyrobić. Materiał jaki posiadała fabryka poddany próbom nie dał pożądanego rezultatu. Natomiast kopiąc rów ściekowy

natrafiłem na pokład warstwowanej gliny o różnym wyglądzie. Glina ta poddana próbom, posiadała najmniej spoidła gliniastego, przytem jednak znaczną szójność (topnik) w bardzo miłym i równomiernie w całej masie rozłożonym stanie i bardzo dobrze nadawała się do wyrobu klinkrów.

Z powodu napotykanego trudności przy fabrykacji klinkrów, w których wszystkie pory są szczelnie wypełnione topnikiem, fabrykuje się cegły o zeszlonej powierzchni — podczas gdy wewnętrzna masa nie osiągnęła odpowiedniego zgęszczenia. Takie cegły są również nieprzemakalne, o ile skorupa nie ulegnie pęknięciu. Wtedy woda przedostaje się szczelinami do wnętrza i czyni tam spustoszenie, w stosunkowo większych rozmiarach, aniżeli w zwykłej dobrze wypalanej cegle.



ST. ABRAMOWICZ.

POŁYSKI METALICZNE (LUSTRY).

Wyroby majolikowe i fajansowe efektownie mogą być zdobione połyskami metalicznymi, które nadaje się naczyń dwojakim sposobem.

1) Przez malowanie naczyń szklanych gotowym specjalnie przyrządzonym połyskiem i wypalenie w piecach mufłowych.

2) Przez wytwarzanie nalotu metalicznego na naczyniach podczas wypalania w muflach.

Połysek bizmutowy.

235 kalafonii,
98 azotanu bizmutu,
667 terpentyny francuskiej.

Kalafonię roztopia się na ogniu, dodaje małymi porcjami azotan bizmutu i ogrzewa tak długo, aż wszystek bizmut rozpuści się w kalafonii, poczem zdejmuje się z ognia i dodaje terpentyny przy ciągłym mieszaniu do utworzenia jednorodnej cieczy.

Połysek glinowy.

210 kalafonii,
125 azotanu glinu,
665 terpentyny francuskiej.

Połysek miedziany.

284 kalafonii,
50 miedzianki krystalicznej,
666 terpentyny francuskiej.

Połysek ołowiaowy.

279 kalafonii,

54 glejty,
667 terpentyny francuskiej.

Połysek uranowy.
232 kalafonii,
100 azotanu uranu,
668 terpentyny francuskiej.

Połysek żelazny.
266 kalafonii,
66 azotanu żelaza,
668 terpentyny francuskiej.

Przygotowują się jak połysek bizmutowy.

Powyższymi połyskami maluje się cienko naczynia i wypala w piecu mufłowym.

Jeżeli całe naczynia mają być pokryte połyskiem, to stosuje się sposób samodzielnego pokrywania się lotnymi związkami metali podczas wypalania.

Przedmioty, przeznaczone do pokrycia połyskiem, układa się w muflę, a pomiędzy nie w kilku miejscach ustawia naczynia napełnione chlorkiem jakiegokolwiek metalu i kładzie na trzonie muflę kilka niewielkich kawałków drzewa.

Chlorek metalu podczas wypalania ulatnia się i pokrywa naczynia, a dym z drzewa redukuje związek metalu i tym sposobem wytwarza połysek metaliczny, który utrzuca się na częściowo rozmiękłym szkliwie.

Ilość chlorku metalu i drzewa dla otrzymania pożądanego połysku zależną jest od wielkości muflę i należy określić w poszczególnych wypadkach drogą doświadczenia.



KRONIKA.

Dwunasty kurs ceglarski dla wykształcenia dozorców, majstrów, kierowników i t. p. dla fabryk cegieł, drenów i dachówek, rozpoczyna się w dniu 1 października w szkole ceramicznej w Podgórzu. Kurs trwa 18 miesięcy; nauka jest bezpłatną. — Może być przyjęty kandydat, który ukończył lat 18, posiadający ukończoną szkołę ludową; pierwszeństwo mają ci, którzy wykazują się praktyką w zawodzie ceramicznym lub pokrewnym. Zgłaszać się należy do Dyrektora szkoły (Podgórze, ulica Floryana 5) ustnie lub pisemnie, a przy zgłoszeniu przedłożyć metrykę, świad-

ectwo szkolne i ewentualnie świadectwo pracy praktycznej.

Z przemysłu cementowego. Wobec istniejącego w Cesarstwie (i w Królestwie) syndykatu cementowni, ceny doszły do nadmiernej wysokości, zwłaszcza na południu Rosyi, co niezmiernie utrudnia tamtejszy ruch budowlany. Wobec tego niektóre organizacje handlowe południa czynią starania o zniesienie cła od cementu zagranicznego. Liczą widocznie na cement angielski, którego przewóz drogą wodną jest dosyć tani.

ROZMAITOŚCI.

Niema węgla. Prof. Sir William Ramsay, nowoobрани przewodniczący »British Association«, wygłosił na 81 dorocznym zgromadzeniu tego towarzystwa mowę inauguracyjną p. t. »Zródła energii«, która ze względu na powagę Ramsay'a, będącego jednym z najwybitniejszych chemików współczesnych, wywarła w świecie naukowym i przemysłowym Anglii wielkie wrażenie.

Autor stwierdza w swej mowie, że światowy zapas energii pod postacią złożysk węgla kamiennego jest bardzo ograniczony. Zapas ten wyczerpuje się w ostatnich 40 latach, podczas których ilość spotrzebowanego węgla z roku na rok znacznie wzrasta — bardzo szybko. W roku 1780 wydobyto w Wielkiej Brytanii 110 milionów ton węgla, a ilość ta odąd wzrastała stale o 3 i pół miliona ton rocznie. Ilość węgla w dostępnych dotąd kopalniach wynosi około 100,000 milionów ton. Łatwo zatem obliczyć, że jeżeli warunki pracy się nie zmieniają, już po 175 latach wszelkie złożyska węgla ulegną zupełnemu wyczerpaniu. Anglia, jak to wynika z cyfr statystycznych,

spotrzebuje najwięcej węgla ze wszystkich państw europejskich. Wypada tam bowiem 6 ton węgla na głowę, podczas gdy w Belgii wypada 3 i pół, w Niemczech 2 i pół, a we Francyi 1 tona. Anglia pod względem handlu i przemysłu stoi na czele wszystkich państw europejskich, stanowisko jej jednak stoi w ścisłym związku z cenami węgla. A gdy cena ta z powodu wyczerpania istniejących kopalni podwyższy się jeszcze cokolwiek, Anglia stanie wobec widma głodu i nędzy.

W dalszym ciągu swej mowy oznajmił Ramsay, że za jego inicjatywą podjęto obecnie poszukiwania, celem odkrycia nowych źródeł energii. Utworzyło się nawet towarzystwo, które proponuje wykorzystanie następujących źródeł: przyływ i odpływ morza, wewnętrzne ciepło kuli ziemskiej, wiatry, ciepło słoneczne, siły wodne, wreszcie zamierza rozszerzyć znacznie obszar lasów i jako materiału opałowego używać drzewa. Nawet energia chemiczna, utajona w związkach, ma być o ile możliwości wyzyskana.

PYTANIA I ODPOWIEDZI.

W rubryce tej zamieszczamy wszelkie pytania z Kół PT. Prenumeratorów pochodzące, jak i otrzymane od nich odpowiedzi.

Za każde — szerszy ogół interesujące — pytania jak najmniej odpowiedzi na nie, uiszczamy honorarium podobnie jak za inne artykuły, także kilka odpowiedzi nadeszłych na to samo pytanie, zamieszczamy. Nazwiska autorów zachowane są na życzenie w dyskrety.

Pytanie 17a. „W piecach wapiennych starego typu otrzymuje dziennie około wagonu mialu wapiennego, w którym znajduje się z 75% wapna palonego w postaci orzecha lub mialu, z 10% piasku, pochodzącego z węgla naszych solidnych firm węglowych i 10% niedopalonego węgla, reszta szlaki.

Gdy w okolicy był duży ruch budowlany, mial ten zabierali biedniejsi odbiorcy i używali go do fundamentów, muru

z kamienia, a nawet i muru z cegieł. Miał ten ma tą zaletę że mur kamienny mocno cementuje.

Obecnie zapotrzebowanie na mial małe i duże zapasy leżą, a nawet nie ma gdzie podziąć się.

Do mielenia, do celów rolniczych to chyba się nie nada, lasować na wapno gorsze nie ma miejsca i tą kwestyą rozwiązałoby częściowo, gdyż zlasowaćby można wysiany orzech, a reszta pozostałaby na zawsze na placu.

Pozostaje chyba zostawić mial na zlasowanie się, a potem coś z niego robić. Miał ten przeleżawszy lat parę daje białą jak ser masę, wszystkie piasek i węgiel gdzieś znika czy obiele się.

Proszę o radę, czyby się nie dało co z tego produkować niewielkim nakładem“.

Odpowiedź 17a.

Z miazgi wapiennego świeżego produkować można cegły, wapienno-piaskowe, a z przeleżącego parę lat, który zamienił się już w węglan wapnia — podłogi ksyloolitowe. Szko wodne zmieszane z kredą lub wapnem i trocinami daje masę kamieniejącą, którą używa się do wykładania podłóg w kuchniach i nazywa się ksylolitem.

Pytanie 20a. Ponieważ zamierzam wybudować fabrykę dachówek, udaję się do Sz. Czytelników z prośbą o fachową informację. W myśl otrzymanej skądinąd porady zamierzam zacząć od najmniejszej produkcji t. j. 250.000 do 300.000 rocznie dachówek i 100 do 150 tysięcy cegły. Zapytuję

1. Jak kalkulować należy koszt produkcji dachówki w piecach t. z. niemieckich (niesklepionych)?

2. Jakie maszyny byłyby w takim wypadku do zalecenia i jaki ich koszt?

3. Proszę o zdanie co do użyteczności maszyny z fabryki Steinbrücka w Gracu? (300 mm. śred. cylindra). Jaki motor w tym wypadku odpowiedni?

4. Proszę o podanie mi, wiele może wynosić w tym wypadku koszt budowy pieca partyjnego (Doppelter partial Ring-ofen) dla wyżej podanych rozmiarów produkcji. Względnie jakiej konstrukcji piec byłby wskazany przy niewielkim składowiu kapitału.

Glinę uznano ze strony kompetentnej za zupełnie dobrą do wyrobu dachówek ciągłych i prasowanych.

Odpowiedź na pytanie 20a.

Przedewszystkiem zaznaczam, że zamierzona produkcja dachówek jakkolwiek jest małą, to nigdy aż tak małą, by można się do jej wyrobu posłużyć urządzeniem prymitywnem. Przeciwnie radzę Sz. autorowi pytania, by od razu zerwał z pokutującym jeszcze u nas sposobem załatwiania tego rodzaju spraw w sposób połowiczny, jak najtańszym kosztem, w raz ten należy zastąpić przez racjonalny koszt, a wtedy uniknie się wielu nie miłych, a bardzo kosztownych konsekwencji. — Sposób postawienia pytania nasuwa

mi przypuszczenie, że autor tegoż waha się, boi się przedsięwzięcia choć w nie wierzy, a ten właśnie lęk to najgorszy doradca. Dlatego przedewszystkiem niech się Sz. autor rozrejzy i rozliczy ze stosunkami i ze środkami, z chwilą w której dojdzie do decyzji niech nic nie robi. albo zrobi rzecz porządnie i celowo.

Odpowiadając na poszczególne punkty, zaznaczę jedno. Jak każdy lekarski poradnik domowy powiada »przedewszystkiem wezwać lekarza«, tak i tu mogę zacząć od rady »przedewszystkiem wezwać inżyniera-specjalistę, bo on na miejscu zobaczy i z miejsca poradzi to, co będzie najwłaściwsze, gdy ja gubię się w domysłach.

Ad 1. — Kosztów produkcji dachówki w piecu polnym, a do tego nie sklepionym nie radzę wogóle kalkulować, będzie to bowiem coś tak horrendalnego, że dana od razu odejdzie ochota zakładania fabryki.

Ad 2. — Maszyny zależą od gliny a dalej od tego, czy cegła będzie robioną ręcznie, czy też na maszynach, wreszcie od tego, czy i ile będzie się robiło dachówki ciągnionej, ile tłoczonej. — Jeżeli tłoczonej do 100.000 w kampanii, to wystarczy na nią praska sankowa, resztę ciągnionej wyrobiłaby prasa wstępowa, małego numeru, na której robiłoby się również cegłę.

Ad 3. — Ja osobiście mam o maszynie Steinbrücka nie dobre wyobrażenie, gdyż w ostatnich czasach, nie postąpił jej rozwój tak, jak innych fabryk. — Jedynym odpowiednim motorem jest lokomobil parowa około 30HP.

Ad 4. — Trudno określić koszt budowy pieca półokręznego, o którym Sz. Pan zapewne myśli, można tylko jedno na pewne z góry powiedzieć t. z. że będzie on drogi w użyciu, zawsze lepiej mieć cały piec okrężny choćby mały, aniżeli pół większego.

Jerzy Noworolki.

DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY.

(BEZPŁATNY I TYLKO DLA PRENUMERATORÓW).

TĘGI FACHOWIEC z ukończoną szkołą podgóorską i kilkuletnią praktyką poszukuje posady, jako palacz, dozorca maszyn, sztucznych suszni i t. p.

Piotr, Juracek, Kraków, Wolska 40.

MŁODY MASZYNISTA znający się dobrze na swym dziale, szuka posady.

Julian Mima, Bierzanów, Kocia 56.

SPECYALISTA, TECHNIK I KIEROWNIK wielu fabryk w Królestwie Polskiem i Rosyi, mając odpowiednie świadectwa od osób znanych i wysoko postawionych, poszukuje posady w jednej z większych

fabryk, jako kierownik samodzielny, lub też poszukuje poważnej firmy, w której to mogę przyjąć: produkować materiały wszystkie od sztuki czyli w akord, oddawać gotowe wypalone po cenach możliwie niskich, od tysiąca przyjmując ubytek na moje ryzyko. Sądzę, że takie warunki będą angażowały wielu właścicieli cegielni tak w kraju, jako też i w Galicyi lub Rosyi. — Warszawa, ul. Nowowielka 28 m. 23.

NADPALACZ, zdolny majster, poszukuje posady zaraz. — Przez Adm. Przem. Ceram. pod M.

INŻYNIER-CERAMIK, z zaboru pruskiego, specjalista w fabrykacji cementu, posiadający 2-letnią praktykę w fabryce machin i biurze technicznym, dobry chemik i konstruktor, sumienny i pracowity, poszukuje posady w fabryce cementu jako chemik, asystent lub t. p. zaraz. Łaskawe oferty pod adresem: *Franciszek Zenkteler*, Poznań Posen, Hedwigstrasse 14.

CERAMIK poszukuje posady jako kierownik do 1/I. 1912, albo i prędzej, jest z wszelką fabrykacją: suszeniem i paleniem wszystkich wyrobów ceramicznych, w sztucznych suszarniach, w różnych systemach pieców gruntownie, praktycznie obznajmiony; nawet przy najgorszych gatunkach gliny, dobry towar wydaje. Reflektuję tylko na fabrykę z ruchem maszynowym i w polskich stronach. Łaskawe zgłoszenia do Redakcji pod J. K. Z.

KIEROWNIK TECHNICZNY z ukończoną szkołą fachową i długoletnią praktyką w kuaju i zagranicą, odznaczony na wystawie przemysłowo-rolniczej za wyroby ceramiczne, znający się gruntownie na wy-

robie cegieł strychowanych i maszynowych, dachówek ciągnionych i tłoczonych, rur drenowych, cegieł okładzinowych, modelowych, radialno-kominowych, ogniotrwałych, glazurowanych i t. p. szuka posady kierownika w fabrykach powyższych wyrobów.

Zgłoszenia do: *Jędrzej Dziak* w Biełdzieży, poczta Kołomyże via Jasło, Galicya dla S. N.

POSZUKUJĘ zarządcy dla parowej fabryki dachówek i cegielni; fachowca z kaucją. Zgłoszenia z odpisem świadectwa, Zarząd dóbr JO. Leona ks. Lubomirskiego. Podniestrzany, p. Chodorów.

URZĘDNIK FABRYCZNY, rutynowzny buchalter i korespondent, z gruntowną znajomością języka niemieckiego, z kilkuletnią praktyką. obejmie posadę w Zakładzie przemysłowym (kopalni lub rafinerii nafty, cegielni) w Instytucie handlowym lub w większym majątku ziemskim jako kierownik biura, kasyer, rachmistrz i t. p. Reflektuję na poważne staowisko, ewent. z kaucją. Łaskawe oferty uprasza pod »Poznańczyk 72« post. rest. Kraków, za okaz. kwitu inseratowego.

CERAMIK

wychowaniec politechniki i uniwersytetu, praktyka 20 letnia, specjalista we wszystkich gałęziach ceramiki, poszukuje miejsca kierownika w większych fabrykach. Wiadomość w administracji „Przemysłu Ceramicznego“, Warszawa.

INŻYNIER-CERAMIK

specjalista w zakresie fabrykacji fajansu oraz majoliki różnych rodzajów, obeznany z tą gałęzią praktycznie i teoretycznie, posiadający gruntowną znajomość: chemii, analitycznej-nieorganicznej oraz wszelkich eksperymentów ceramicznych w przystosowaniu do potrzeb fabrykacji lub jej ulepszenia, jak również obliczania i zestawiania mass, farb i glazur, **pragnie objąć odpowiednią posadę** w Królestwie lub za granicą. Poszukujący jest kawalerem lat 26, Polakiem, władającym językiem niemieckim i rosyjskim. Świadectwo na żądanie. Wiadomość w Administracji „Przemysłu ceramicznego“ pod Nr. 1055.

Kierownik

parowej cegielni i dachówczarni, rutynowany rachmistrz i administrator mogący się wykazać chlubnymi świadectwami i referencjami, pragnie zmienić dotychczasową posadę.

Łaskawe zgłoszenia pod „Kierownik cegielni“ i bliższych informacji udzieli redakcja „Przemysłu Ceramicznego“.

Fabryka portlant-cementu w Królestwie

poszukuje młodego, doświadczonego

Chemika.

Znajomość języków polskiego i niemieckiego potrzebna. — Oferty: kantor Kurjera Warszawsk. w Łodzi, dla »Chemika«.

Centr. Biuro przemysłu ceramicznego

w Krakowie ul. Batoiego 26

zaangażowało dla swych P. T. Klientów wybitnych zagranicznych

INSTRUKTORÓW

których na żądanie wysyła do fabryk celem:

kontroli ruchu maszyn i pieca,
ulepszenia i potanienia wyrobu,
przeprowadzenia rekonstrukcji,
pouczenia personelu roboczego,
usunięcia trudności w fabrykacji
i t. d.



Umiarkowane koszty zwracają się fabryce wielokrotnie.

CENTRALNE BIURO PRZE- :: MYŚLU CERAMICZNEGO :: W KRAKOWIE, UL. BATOREGO L. 26.

P. K. O. 114041.

Telef. 10-79.

Poleca na obecny sezon:

Gips paryski oryginalny.

Ciągomierze kontrolujące pa-
laczy w nocy.

Stożki konieczne dla każdego do-
brze prowadzonego pieca.

Drut angielski tyglowy.

Smary, oliwy, pasy.