

ZARYS

CYNEMATYKI CIECZY.¹⁾

NAPISAL

H. Jewniewicz.

1. Następujące trzy równania Navier'a ruchu nieskończonej cieczy

$$\left. \begin{aligned} X - \frac{1}{m} \frac{dp}{dx} + \frac{B}{m} \Delta u &= \frac{Du}{dt} \\ Y - \frac{1}{m} \frac{dp}{dy} + \frac{B}{m} \Delta v &= \frac{Dv}{dt} \\ Z - \frac{1}{m} \frac{dp}{dz} + \frac{B}{m} \Delta w &= \frac{Dw}{dt} \end{aligned} \right\} \dots \dots (1)$$

razem z równaniem

$$\frac{du}{dx} + \frac{dv}{dy} + \frac{dw}{dz} = 0 \dots \dots (2),$$

jako warunkiem jej ciągłości, powinny mieć miejsce dla wszystkich cząsteczek cieczy w ruchu będącej.

Wnioski wyprowadzane z tych równań, co do ogólnych własności ruchu, niezależnych od zewnętrznych sił, działających na ciecz, stanowią, właściwie, cynematykę cieczy.

Nim przystąpimy do wyprowadzenia takowych wniosków, zanotujemy, że wchodzące w równania (1) i (2) ilości mają następujące znaczenie;

X, Y i Z są to rzuty, na wzajemnie prostopadłe i nieruchome w przestrzeni osie współrzędnych, przyspieszenia zewnętrznej siły, działającej na wszystkie elementy cieczy; u, v i w — rzuty, na też osie, prędkości V cząsteczki cieczy;

p — hydrodynamiczne ciśnienie;

m — gęstość cieczy;

Δ jest symbolem działań zawartych w ogólnem równaniu

$$\Delta f = \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{d^2 f}{dy^2} + \frac{d^2 f}{dz^2} \dots \dots (3);$$

B jest współczynnikiem wewnętrznego oporu, czyli tarcia cieczy, tak że wyrazy $\frac{B}{m} \Delta u$, $\frac{B}{m} \Delta v$ i $\frac{B}{m} \Delta w$ są składowymi przyspieszenia tego tarcia. Współczynnik B uważanym jest jako ilość stała, niezależna od współrzędnych i czasu;

t — oznacza czas i

D jest znakiem różniczki zupełnej, wziętej względem wszystkich czterech zmiennych niezależnych x, y, z, t; na przykład

$$Df = \frac{df}{dx} dx + \frac{df}{dy} dy + \frac{df}{dz} dz + \frac{df}{dt} dt.$$

W razie gdy będziemy śledzić za ruchem cząsteczki po jej krążnej, ilości dx, dy i dz będą rzutami na osi nieskończonej małej drogi rzeczywiście przebieżonej przez cząsteczkę w czasie dt, a dla tego w takim razie

¹⁾ Według klasyfikacji Wrońskiego, podanej w jego Systemie architektonicznym wiedzy ludzkiej w r. 1818, cynematyka, którą on nazywa foronomią, powinna stanowić jeden z działów matematyki czystej. Nazwa cynematyki nadana była tej nauce przez Ampère'a w jego Próbie nad filozofią nauk, ogłoszonej w r. 1834, a więc 16 lat później od Wrońskiego. Jak Wroński tak i Ampère określają tę gałąź wiedzy ludzkiej jako naukę, która powinna wykryć geometryczne własności ruchu, niezależne od sił działających. Wroński, jak powiedzianem było, zalicza ją do matematyki, Ampère zaś do mechaniki.

$$dx = u dt, dy = v dt \text{ i } dz = w dt \dots \dots (4)$$

$$i \quad \frac{Df}{dt} = \frac{df}{dx} u + \frac{df}{dy} v + \frac{df}{dz} w + \frac{df}{dt} \dots \dots (5).$$

Przy wyprowadzeniu równań Navier'a, ciecz jest uważana jako ciało izotropowe, to jest we wszystkich miejscach i kierunkach mające jednakową budowę, a dla tego, dla wewnętrznych nateżeń, na zasadzie teorii sprężystości, mamy następujące wyrażenia:

$$\left. \begin{aligned} p_{xx} &= -p + 2B \frac{du}{dx}, p_{yy} = -p + 2B \frac{dv}{dy}, p_{zz} = -p + 2B \frac{dw}{dz} \\ p_{yz} &= B \left(\frac{dv}{dz} + \frac{dw}{dy} \right), p_{zx} = B \left(\frac{dw}{dx} + \frac{du}{dz} \right), p_{xy} = B \left(\frac{du}{dy} + \frac{dv}{dx} \right) \end{aligned} \right\} (6).$$

W poszukiwaniach naszych będziemy ciągle mieć do czynienia z ilościami λ, μ i ν, określonymi przez wzory:

$$2\lambda = \frac{dw}{dy} - \frac{dv}{dz}, \quad 2\mu = \frac{du}{dz} - \frac{dw}{dx} \quad \text{i} \quad 2\nu = \frac{dv}{dx} - \frac{du}{dy} \dots (7)$$

i przedstawiającymi, jak to później dowiedzionem będzie, rzuty na osie x, y, z względnej kątovej prędkości Ω obrotu elementu cieczy.

Zanotujemy jeszcze, że zamierzamy rozpatrywać tylko takie przypadki ruchu cieczy, w których u, v, w są funkcjami ciągłymi i jednowartościowymi.

2. Równanie (2), jako od sił niezależne, będzie jednym z liczby należących do cynematyki. Drugie podobne równanie otrzymamy ze wzorów (7), różniczkując je jednocześnie względem x, y, z, i biorąc ich sumę. To ostatnie równanie jest:

$$\frac{d\lambda}{dx} + \frac{d\mu}{dy} + \frac{d\nu}{dz} = 0 \dots \dots (8).$$

Równania (2) i (8) mogą być zastąpione innemi, więcej ogólnemi.

Wyobraźmy sobie że pewna część przestrzeni została otoczona zamkniętą powierzchnią S i niech N będzie kierunkiem zewnętrznej normalnej do elementu dS tej powierzchni. Weźmy teraz całkę

$$\iiint \left(\frac{dA}{dx} + \frac{dB}{dy} + \frac{dC}{dz} \right) dx dy dz$$

całej objętości, wewnątrz powierzchni S zawartej. Pierwszy wyraz tej całki jest

$$\iiint \frac{dA}{dx} dx dy dz = \iint dy dz \int \frac{dA}{dx} dx = \iint A'' dy dz - \iint A' dy dz,$$

gdzie A'' i A' są wartości zmiennej A, odpowiadające granicom wykonanego względem x całkowania. Ponieważ przy tem całkowaniu zmienne y i z były uważane jako stałe, brana więc była suma tylko tych elementów całki, które odpowiadają objętości zawartej wewnątrz kanału równoległego do osi x, i mającego za podstawę element dy dz płaszczyzny yz. Kanał taki, wchodząc wewnątrz przestrzeni, otoczonej powierzchnią S, odcina na niej element dS', a wychodząc na zewnątrz odcina element dS''. Jeżeli N' i N'' będą kierunkami zewnętrznymi normalnymi do tych elementów, będziemy mieli

$$dy dz = dS'' \cos(N'', x) = - dS' \cos(N', x);$$

$$\text{a więc} \quad \iint A'' dy dz = \iint A'' \cos(N'', x) dS''$$

$$\iint A' dy dz = - \iint A' \cos(N', x) dS' \quad \text{i}$$

$$\iiint \frac{dA}{dx} dx dy dz = \iint A'' \cos(N'', x) dS'' + \iint A' \cos(N', x) dS'.$$

Pierwsza z całek drugiej części tego równania powinna być wzięta względem tej części powierzchni S, przez którą kanały, równoległe do osi x, wychodzą na zewnątrz z przestrzeni otoczonej tą powierzchnią, a druga względem tej

części, przez którą takie kanały wchodzą wewnątrz, a więc suma tych dwóch całek powinna być równą całce

$$\iint A \cos(N, x) dS$$

wziętej względem całej powierzchni S.

Teraz widoczne jest że

$$\iiint \left(\frac{dA}{dx} + \frac{dB}{dy} + \frac{dC}{dz} \right) dx dy dz =$$

$$= \iint [A \cos(N, x) + B \cos(N, y) + C \cos(N, z)] dS \dots (9).$$

Funkcje A, B i C w tem równaniu muszą zadość czynić tylko jednemu warunkowi, aby w granicach całkowania były ciągłymi i skończonymi. Przyjmując w tem równaniu $A=u$, $B=v$ i $C=w$, i mając na uwadze równanie (2), będziemy mieli:

$$\iint [u \cos(N, x) + v \cos(N, y) + w \cos(N, z)] dS = 0$$

$$\text{albo} \quad \iint V \cos(V, N) dS = 0 \dots (10).$$

Tak samo zamiast równania (8) możemy wziąć następujące

$$\iint \Omega \cos(j, N) dS = 0 \dots (11),$$

w którym głośką j oznaczyliśmy kierunek kątovej prędkości Ω , to jest kierunek osi obrotu. Dla zupełnego określenia tego kierunku trzeba kątową prędkość Ω odcinać na osi obrotu tak, ażeby patrzący na koniec tego odcinka widział odbywający się obrót w stronę w jaką posuwają się wskazówki zegara¹⁾, albowiem tego wymaga sam układ wzorów dla λ , μ i ν .

W równaniach (10) i (11) powierzchnia S otacza ze wszzech stron jakąkolwiek dowolnie wziętą część cieczy.

Równanie (10) pokazuje że objętość cieczy, wpływającej w jednostce czasu wewnątrz przestrzeni, otoczonej powierzchnią S, jakiegokolwiek byłyby rozmiary i kształt tej powierzchni, zawsze równa się objętości cieczy wypływającej, w tymże czasie, na zewnątrz. Takie tłumaczenie znaczenia równania (10) można zastosować i do równania (11), pod warunkiem, że zamieniamy, w wyobraźni swojej, kątową prędkość Ω na postępową. Można dać równaniu (10) jeszcze inne tłumaczenie, które również dobrze da się zastosować i do równania (11).

Wyobraźmy sobie że posuwamy się w przestrzeni, przez ciecz zajętą, ciągle w kierunku prędkości V tej cząsteczki, przez którą przechodzimy. Idąc taką drogą, wykreślimy linię krzywą (w szczególnym przypadku prostą), na której położone cząsteczki cieczy, w danej chwili, będą się poruszać każda w kierunku stycznej do tej krzywej. Nazwiemy taką krzywą *podłużną krzywą cieczy*. Tak samo posuwając się od cząsteczki ku cząsteczce jej przyległej w kierunku j osi obrotu tej cząsteczki, przez którą przechodzimy, znowu wykreślimy linię krzywą, na której położone cząsteczki cieczy, w danej chwili, będą się obracać każda na około stycznej do tej krzywej. Tę ostatnią krzywą nazwiemy *biegunową krzywą cieczy*, albowiem ona przechodzi przez bieguny cząsteczek na niej leżących. Jeżeli teraz weźmiemy nieskończenie mały element płaszczyzny, i przez punkty obwodu tego elementu poprowadzimy *podłużne krzywe*, otrzymamy nieskończenie cienką rurkę, wewnątrz której ciecz zawarta, utworzy *podłużne włókno*, lub *strugę cieczy*. Tak samo, prowadząc przez wszystkie punkty obwodu elementu płaszczyzny, *krzywe biegunowe*, otrzymamy *biegunowe* lub *wichrowate włókno* cieczy. Niech $d\omega$ i $d\omega'$ będą polami przecięć poprzecznych w dwóch różnych miejscach strugi, którym odpowiadają prędkości V i V'. Stosując równanie (10) do powierzchni tej strugi, na przestrzeni od przekroju $d\omega$ do przekroju $d\omega'$, otrzymamy równanie $V'd\omega' - Vd\omega = 0$, albo $Vd\omega = V'd\omega'$.

Rzeczywiście, dla wszystkich punktów bocznej powierzchni strugi $\cos(N, V) = 0$, a dla przekrojów $d\omega$ i $d\omega'$ mamy: $\cos(V, N) = -1$ dla pierwszego z nich i $\cos(V, N) = +1$ dla drugiego. Dla wichrowatego włókna, z równania (11), otrzymalibyśmy podobne równanie, w którym zamiast V wchodziłaby kątowa prędkość Ω .

¹⁾ Taki obrót jest *prawostronnym* (dextrorsum); obrót zaś w odwrotnym kierunku jest *lewostronnym* (sinistrorsum).

Iloczyn $Vd\omega$, pozostający stałym dla wszystkich przekrojów strugi, przedstawia sobą *wydatek*, a ten ostatni może służyć za miarę *nateżenia prądu* cieczy, istniejącego, w danej chwili, wewnątrz strugi. Dla tego i iloczyn $\Omega d\omega$, pozostający stałym dla wszystkich przekrojów wichrowatego włókna, także nosi nazwę *nateżenia* tego włókna.

Warunek (10), będąc uważanym jako warunek ciągłości strug cieczy, wskazuje że każda struga, która przecięła raz jeden zamkniętą powierzchnię S i tem samem dała w całości (10) jeden z odjemnych jej elementów, musi przeciąć tę powierzchnię i raz drugi, aby dać takież wielkości, lecz z dodatnim znakiem, drugi element. Struga więc nie może się zakończyć wewnątrz przestrzeni przez poruszającą się ciecz zajętą. Jeżeli w tej przestrzeni jest taka struga, która wcale nie przecina granic tej przestrzeni, struga taka musi być zamkniętą, to jest musi mieć kształt pierścieniowaty. Jeżeli w przestrzeni, przez ciecz zajętą, będzie istnieć cząsteczka nie posiadająca prędośnego ruchu (dla której $V=0$), a tylko obrotowy, taka cząsteczka nie będzie należeć do żadnej strugi, a więc strugi jej przyległe będą ją otaczać na około, formując obrączkowe krzywe.

Tak samo warunek (11), rozpatrywany jako warunek ciągłości wichrowatych włókien, doprowadza do wniosku, że włókna te muszą, albo zaczynać się i kończyć na granicach przez ciecz zajętą, albo formować zamknięte krzywe. W razie istnienia cząsteczki nie mającej wirowego ruchu (dla której $\Omega = 0$), przyległe jej wichrowate włókna, muszą ją otaczać na około, formując krzywe pierścieniowate.

3. Równanie (2), po zróżniczkowaniu względem x daje

$$\Delta u - \frac{d^2u}{dy^2} - \frac{d^2u}{dz^2} + \frac{d^2v}{dx dy} + \frac{d^2w}{dx dz} = 0, \text{ albo}$$

$$\Delta u = \frac{d}{dz} \left(\frac{du}{dz} - \frac{dw}{dx} \right) - \frac{d}{dy} \left(\frac{dv}{dx} - \frac{du}{dy} \right) = 2 \left(\frac{d\mu}{dz} - \frac{d\nu}{dy} \right).$$

Mamy więc wzory:

$$\left. \begin{aligned} \Delta u &= 2 \left(\frac{d\mu}{dz} - \frac{d\nu}{dy} \right) \\ \Delta v &= 2 \left(\frac{d\nu}{dx} - \frac{d\lambda}{dz} \right) \\ \Delta w &= 2 \left(\frac{d\lambda}{dy} - \frac{d\mu}{dx} \right) \end{aligned} \right\} \dots (12).$$

z których wyprowadzamy następujące wnioski:

a) *Ruchowi niedoskonałej cieczy, odbywającemu się pod wpływem oporów hydraulicznych, koniecznie musi towarzyszyć obrót elementów tej cieczy.*

Rzeczywiście zakładając że λ , μ i ν są równe zero dla wszystkich elementów cieczy, z równań (12) otrzymamy że $\Delta u = \Delta v = \Delta w = 0$ dla wszystkich elementów, a w takim razie równania (1) ruchu cieczy stają się niezależnymi od oporów, co dla niedoskonałej cieczy jest niemożliwym.

b) *Podczas ruchu niedoskonałej cieczy, kątowa prędkość obrotu nie może być jednakową dla wszystkich elementów.*

W razie gdyby λ , μ i ν nie zależały od współrzędnych x, y i z, z równań (12) znowu otrzymalibyśmy

$$\Delta u = \Delta v = \Delta w = 0.$$

c) *Podczas ruchu niedoskonałej cieczy, jak składowe prędkości kątovej Ω , tak i składowe prędkości V, są takimi funkcjami współrzędnych, że każdy z dwóch trójmianów*

$$\lambda dx + \mu dy + \nu dz \quad \text{ i } \quad u dx + v dy + w dz$$

nie może być różniczką zupełną.

Rzeczywiście przypuszczając że pierwszy z nich jest różniczką zupełną, będziemy mieli

$$\frac{d\mu}{dz} - \frac{d\nu}{dy} = 0, \quad \frac{d\nu}{dx} - \frac{d\lambda}{dz} = 0 \quad \text{ i } \quad \frac{d\lambda}{dy} - \frac{d\mu}{dx} = 0,$$

zakładając zaś że drugi jest różniczką zupełną, będzie

$$\frac{dv}{dz} - \frac{dw}{dy} = 0, \quad \frac{dw}{dx} - \frac{du}{dz} = 0 \quad \text{i} \quad \frac{du}{dy} - \frac{dv}{dx} = 0,$$

to jest $\lambda = \mu = \nu = 0$, a więc w każdym z tych dwóch przypadków otrzymujemy $\Delta u = \Delta v = \Delta w = 0$.

Z powyższych trzech twierdzeń nie należy jednakowo wyprowadzać wniosków odwrotnych co do ruchu cieczy doskonałej, albowiem dla tej ostatniej, chociaż równania ruchu nie zawierają wyrazów zależnych od $\Delta u, \Delta v$ i Δw , (lecz nie dla tego żeby ilości te były równymi zeru) ale dla tego że dla cieczy doskonałej współczynnik B jest zerem.

Z równań (1) mogą być wyprowadzone trzy równania, niezależne od sił zewnętrznych, ale nie inaczej jak w przypuszczeniu że siły te mają potencjał. to jest że istnieje funkcyja T zmiennych x, y, z, która zadość czyni warunkom

$$\frac{dT}{dx} = X, \quad \frac{dT}{dy} = Y \quad \text{i} \quad \frac{dT}{dz} = Z. \quad \dots \quad (13).$$

Chociaż robiąc takie przypuszczenie znacznie zmniejszymy liczbę przypadków, do jakich wnioski nasze mogą być zastosowywane, jednakowo, przypadki rzeczywiste w naturze miejsce mające nie będą przez to wyrugowane, albowiem działające w naturze siły są centralne, a takowe, jak wiadomo, mają potencjał.

Napiszmy pierwsze z równań Navier'a w kształcie

$$\frac{dT}{dx} - \frac{1}{m} \frac{dp}{dx} = -\frac{B}{m} \Delta u + \frac{du}{dx} u + \frac{du}{dy} v + \frac{du}{dz} w + \frac{du}{dt}$$

i odejmiemy od tego ostatniego równanie

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} V^2 \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{u^2 + v^2 + w^2}{2} \right) = u \frac{du}{dx} + v \frac{dv}{dx} + w \frac{dw}{dx}$$

otrzymamy

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{B}{m} \Delta u + \frac{du}{dt} + w \left(\frac{du}{dz} - \frac{dw}{dx} \right) - v \left(\frac{dv}{dx} - \frac{du}{dy} \right)$$

gdzie $E = T - \frac{p}{m} - \frac{1}{2} V^2 \dots \dots \dots (14).$

Mając zaś na uwadze równanie (7), ostatecznie, zamiast równań Navier'a, możemy napisać następujące :

$$\left. \begin{aligned} \frac{dE}{dx} &= -\frac{B}{m} \Delta u + \frac{du}{dt} + 2(w\mu - \nu\nu) \\ \frac{dE}{dy} &= -\frac{B}{m} \Delta v + \frac{dv}{dt} + 2(u\nu - w\lambda) \\ \frac{dE}{dz} &= -\frac{B}{m} \Delta w + \frac{dw}{dt} + 2(\nu\lambda - u\mu) \end{aligned} \right\} \dots (15).$$

Z tych ostatnich równań łatwo wyrugować ilość E i otrzymać żądane równania od sił niezależne.

Jedno z tych równań jest

$$\frac{d}{dy} \left[-\frac{B}{m} \Delta w + \frac{dw}{dt} + 2(\nu\lambda - u\mu) \right] - \frac{d}{dz} \left[-\frac{B}{m} \Delta v + \frac{dv}{dt} + 2(u\nu - w\lambda) \right] = 0$$

albo $\frac{d}{dt} \left(\frac{dw}{dy} - \frac{dv}{dz} \right) - \frac{B}{m} \Delta \left(\frac{dw}{dy} - \frac{dv}{dz} \right) + 2 \left(\frac{d\lambda}{dy} \nu + \frac{d\lambda}{dz} w \right) + 2\lambda \left(\frac{dv}{dy} + \frac{dw}{dz} \right) - 2u \left(\frac{d\mu}{dy} + \frac{d\nu}{dz} \right) - 2 \left(\mu \frac{du}{dy} + \nu \frac{du}{dz} \right) = 0,$

lecz $\frac{dv}{dy} + \frac{dw}{dz} = -\frac{du}{dx}$ i $\frac{d\mu}{dy} + \frac{d\nu}{dz} = -\frac{d\lambda}{dx}$, a dla tego

$$\frac{B}{m} \Delta \lambda = \frac{d\lambda}{dt} + \frac{d\lambda}{dx} u + \frac{d\lambda}{dy} v + \frac{d\lambda}{dz} w - \lambda \frac{du}{dx} - \mu \frac{du}{dy} - \nu \frac{du}{dz},$$

albo $\frac{B}{m} \Delta \lambda = \frac{D\lambda}{dt} - \lambda \frac{du}{dx} - \mu \frac{du}{dy} - \nu \frac{du}{dz}.$

Na zasadzie zaś że

$$\mu \frac{du}{dy} + \nu \frac{du}{dz} = \mu \frac{dv}{dx} + \nu \frac{dw}{dx},$$

ostatecznie otrzymujemy równania

$$\left. \begin{aligned} \frac{B}{m} \Delta \lambda &= \frac{D\lambda}{dt} - \lambda \frac{du}{dx} - \mu \frac{dv}{dx} - \nu \frac{dw}{dx} = \frac{D\lambda}{dt} - \lambda \frac{du}{dx} - \mu \frac{du}{dy} - \nu \frac{du}{dz} \\ \frac{B}{m} \Delta \mu &= \frac{D\mu}{dt} - \lambda \frac{du}{dy} - \mu \frac{dv}{dy} - \nu \frac{dw}{dy} = \frac{D\mu}{dt} - \lambda \frac{dv}{dx} - \mu \frac{dv}{dy} - \nu \frac{dv}{dz} \\ \frac{B}{m} \Delta \nu &= \frac{D\nu}{dt} - \lambda \frac{du}{dz} - \mu \frac{dv}{dz} - \nu \frac{dw}{dz} = \frac{D\nu}{dt} - \lambda \frac{dw}{dx} - \mu \frac{dw}{dy} - \nu \frac{dw}{dz} \end{aligned} \right\} (16)$$

Równania te dla cieczy doskonałej dają:

$$\left. \begin{aligned} \frac{D\lambda}{dt} &= \lambda \frac{du}{dx} + \mu \frac{du}{dy} + \nu \frac{du}{dz} \\ \frac{D\mu}{dt} &= \lambda \frac{dv}{dx} + \mu \frac{dv}{dy} + \nu \frac{dv}{dz} \\ \frac{D\nu}{dt} &= \lambda \frac{dw}{dx} + \mu \frac{dw}{dy} + \nu \frac{dw}{dz} \end{aligned} \right\} \dots \dots (16^{bis}).$$

Z tych ostatnich równań wyprowadzamy następujące twierdzenie Lagrange'a: jeżeli, podczas ruchu doskonałej cieczy, trójmian $u dx + v dy + w dz$ będzie różniczką zupełną dla jednej pewnej wartości czasu t, będzie on różniczką zupełną i dla wszystkich innych wartości tej zmiennej. Albo mówiąc inaczej: jeżeli elementom doskonałej cieczy, w chwili gdy ona ruch rozpoczynała, nie był nadany ruch wirowy, to on i nadal w takiej cieczy nie powstanie.

Rzeczywiście z równań (16^{bis}) wypada że nieskończenie małe przyrosty $D\lambda, D\mu$ i $D\nu$, jakie otrzymują, w każdym elemencie czasu dt, kątowne prędkości λ, μ i ν , są proporcjonalne do wartości tych ostatnich, a więc jeżeli λ, μ i ν równały się zeru w chwili t, będą one równać się zeru i w chwili następującej t + dt, i były zerem w chwili poprzedzającej t - dt.

Niech a, b, c będą współrzędnymi elementu cieczy w chwili t = 0, a λ_0, μ_0, ν_0 niech będą, w tymże czasie, kątowymi prędkościami tegoż elementu. Przy takim oznaczeniu, możemy uważać współrzędne x, y, z jako funkcyje o czterech zmiennych niezależnych a, b, c, t, i zamiast równań (16^{bis}) wziąć następujące :

$$\left. \begin{aligned} \lambda &= \lambda_0 \frac{dx}{da} + \mu_0 \frac{dx}{db} + \nu_0 \frac{dx}{dc} \\ \mu &= \lambda_0 \frac{dy}{da} + \mu_0 \frac{dy}{db} + \nu_0 \frac{dy}{dc} \\ \nu &= \lambda_0 \frac{dz}{da} + \mu_0 \frac{dz}{db} + \nu_0 \frac{dz}{dc} \end{aligned} \right\} \dots (17).$$

Rzeczywiście, przyjmując w tych ostatnich równaniach $x = a, y = b$ i $z = c$, otrzymamy $\lambda = \lambda_0, \mu = \mu_0$ i $\nu = \nu_0$; co i być powinno według założenia. Jeżeli zaś, na przykład, w pierwszym z równań (16^{bis}) zastąpimy ilości λ, μ i ν ich wartościami z równań (17), będziemy mieli równanie

$$\lambda_0 \frac{D \left(\frac{dx}{da} \right)}{dt} + \mu_0 \frac{D \left(\frac{dx}{db} \right)}{dt} + \nu_0 \frac{D \left(\frac{dx}{dc} \right)}{dt} = \left(\lambda_0 \frac{dx}{da} + \mu_0 \frac{dx}{db} + \nu_0 \frac{dx}{dc} \right) \frac{du}{dx} + \left(\lambda_0 \frac{dy}{da} + \mu_0 \frac{dy}{db} + \nu_0 \frac{dy}{dc} \right) \frac{du}{dy} + \left(\lambda_0 \frac{dz}{da} + \mu_0 \frac{dz}{db} + \nu_0 \frac{dz}{dc} \right) \frac{du}{dz} \dots (a).$$

Z powodu że ilości a, b, c nie zależą od czasu t, możemy zmienić porządek różniczkowania wskazanego w wyrazach $\frac{D \left(\frac{dx}{da} \right)}{dt}$ etc., to jest możemy pierwszą część równania (a) przedstawić tak :

$$\lambda_0 \frac{d}{da} \left(\frac{Dx}{dt} \right) + \mu_0 \frac{d}{db} \left(\frac{Dx}{dt} \right) + \nu_0 \frac{d}{dc} \left(\frac{Dx}{dt} \right).$$

Lecz $\frac{Dx}{dt}$ jako pochodna współrzędnej x, wzięta względem czasu t, w przypuszczeniu że śledzimy za ruchem cząsteczki po jej krążnej, musi równać się prędkości u, a więc pierwsza część równania (a) ma kształt

$$\lambda_0 \frac{du}{da} + \mu_0 \frac{du}{db} + \nu_0 \frac{du}{dc}.$$

Druga część tegoż równania jest

$$\lambda_0 \left(\frac{du}{dx} \cdot \frac{dx}{da} + \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{da} + \frac{du}{dz} \cdot \frac{dz}{da} \right) + \mu_0 \left(\frac{du}{dx} \cdot \frac{dx}{db} + \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{db} + \frac{du}{dz} \cdot \frac{dz}{db} \right) + \nu_0 \left(\frac{du}{dx} \cdot \frac{dx}{dc} + \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dc} + \frac{du}{dz} \cdot \frac{dz}{dc} \right);$$

a że $\frac{du}{dx} \cdot \frac{dx}{da} + \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{da} + \frac{du}{dz} \cdot \frac{dz}{da} = \frac{du}{da}$ etc.,

więc i druga część ma kształt

$$\lambda_0 \frac{du}{da} + \mu_0 \frac{du}{db} + \nu_0 \frac{du}{dc}.$$

Widzimy więc że równania (17) czynią zadość równaniom (16^{bis}).

Za pomocą równań (17) możemy teraz dowieść następującego twierdzenia *Helmholtz'a*¹⁾: *Dwie przyległe cząsteczki doskonałej cieczy, które w chwili t=0 miały wspólną oś obrotu, obracają się ciągle około tej osi wspólnej. Albo mówiąc inaczej: cząsteczki doskonałej cieczy, które w chwili t=0 tworzyły wirtualną oś obrotu, ciągle tworzą także oś obrotu, podczas ruchu po swoich krążnych.*

Niech a, b, c i a+da, b+db, c+dc będą współrzędnymi dwóch przyległych cząsteczek cieczy, w chwili t=0.

Zakładając że te cząsteczki mają wspólną oś obrotu, powinniśmy przyjąć

$$\frac{\lambda_0}{da} = \frac{\mu_0}{db} = \frac{\nu_0}{dc} = \frac{\Omega_0}{dj_0} = k,$$

gdzie $dj_0 = \sqrt{(da)^2 + (db)^2 + (dc)^2}$ jest wzajemną odległością tych cząsteczek.

W chwili t współrzędne tych cząsteczek będą: x, y, z i x+dx, y+dy, z+dz, a więc jeżeli twierdzenie *Helmholtz'a* jest sprawiedliwym, musi mieć miejsce stosunek

$$\frac{\lambda}{dx} = \frac{\mu}{dy} = \frac{\nu}{dz} = k.$$

Ten ostatni stosunek rzeczywiście ma miejsce, albowiem zastępując w równaniach (17) ilości λ_0, μ_0 i ν_0 przez im równe k da, k db, k dc, otrzymujemy równania

$$\lambda = k \left(\frac{dx}{da} da + \frac{dx}{db} db + \frac{dx}{dc} dc \right) = k dx$$

$$\mu = k \left(\frac{dy}{da} da + \dots \right) = k dy$$

$$\nu = k \left(\frac{dz}{da} da + \dots \right) = k dz,$$

czyli $\frac{\lambda}{dx} = \frac{\mu}{dy} = \frac{\nu}{dz} = k = \frac{\Omega}{dj} = \frac{\Omega_0}{dj_0}$. . . (18),

gdzie dj przedstawia wzajemną odległość cząsteczek w chwili t.

¹⁾ H. Helmholtz. Ueber Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen. Journal für die reine und angewandte Mathematik. Crelle. 55 Band. 1858.

Z równania (18) wypada że prędkość obrotowa Ω cząsteczki doskonałej cieczy, podczas ruchu tej cząsteczki po swojej krążnej, wzrasta lub maleje w takimże stosunku, w jakim wzrasta lub maleje odległość dj od cząsteczki jej przyległej, z którą ona ma wspólną oś obrotu.

W jednym z następujących ustępów powrócimy jeszcze do równań (16), a teraz przystępujemy do wyprowadzenia wzorów określających geometryczną zależność między różnymi elementami ruchu cieczy.

4. Niech s będzie łukiem strugi i razem z tym kierunkiem stycznej do tego łuku, w końcowym jego punkcie, mającym za współrzędne x, y, z. Niech jeszcze α, β i γ będą dostawami kątów, jakie ta styczna tworzy z osiami współrzędnych.

Przy takim oznaczeniu będziemy mieli

$$\left. \begin{aligned} \cos(s, x) &= \frac{dx}{ds} = \alpha = \frac{u}{V} \\ \cos(s, y) &= \frac{dy}{ds} = \beta = \frac{v}{V} \\ \cos(s, z) &= \frac{dz}{ds} = \gamma = \frac{w}{V} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (19)$$

i $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$ (20).

Widocznem jest że ds będąc elementem łuku strugi, będzie razem z nim i elementem łuku krążnej cząsteczki cieczy, w początkującym punkcie tego elementu położonej.

Dostawy α, β i γ czynią zadość równości (20) przy wszystkich wartościach zmiennych x, y, z, t, to jest dla wszystkich punktów przestrzeni i w każdej chwili czasu. Różniczkując tę równość względem x, y, z, otrzymamy trzy następujące równości:

$$\left. \begin{aligned} \alpha \frac{d\alpha}{dx} + \beta \frac{d\beta}{dx} + \gamma \frac{d\gamma}{dx} &= 0 \\ \alpha \frac{d\alpha}{dy} + \beta \frac{d\beta}{dy} + \gamma \frac{d\gamma}{dy} &= 0 \\ \alpha \frac{d\alpha}{dz} + \beta \frac{d\beta}{dz} + \gamma \frac{d\gamma}{dz} &= 0 \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (21),$$

z których wypada że $\alpha = \beta = \gamma = 0$, co, jednakowo nie czyni zadość równości (20), a dla tego musi mieć miejsce jeszcze i następująca równość:

Wyznacznik $\begin{vmatrix} \frac{d\alpha}{dx} & \frac{d\beta}{dx} & \frac{d\gamma}{dx} \\ \frac{d\alpha}{dy} & \frac{d\beta}{dy} & \frac{d\gamma}{dy} \\ \frac{d\alpha}{dz} & \frac{d\beta}{dz} & \frac{d\gamma}{dz} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{d\alpha}{dx} & \frac{d\alpha}{dy} & \frac{d\alpha}{dz} \\ \frac{d\beta}{dx} & \frac{d\beta}{dy} & \frac{d\beta}{dz} \\ \frac{d\gamma}{dx} & \frac{d\gamma}{dy} & \frac{d\gamma}{dz} \end{vmatrix} = 0$. . . (22).

Różniczkując równości (21) jednocześnie względem x, y, z, i biorąc ich sumę znajdziemy:

$$h_\alpha^2 + h_\beta^2 + h_\gamma^2 + \alpha \Delta \alpha + \beta \Delta \beta + \gamma \Delta \gamma = 0 \dots (23)$$

gdzie w ogóle $h_\alpha^2 = \left(\frac{d\varphi}{dx} \right)^2 + \left(\frac{d\varphi}{dy} \right)^2 + \left(\frac{d\varphi}{dz} \right)^2$ (24).

Jeżeli na h_α, h_β i h_γ będziemy patrzeć jako na odcinki trzech linii, wychodzących z punktu (x, y, z) i mających takie kierunki że

$$h_\alpha \cos(h_\alpha, x) = \frac{d\alpha}{dx}, \quad h_\alpha \cos(h_\alpha, y) = \frac{d\alpha}{dy}, \quad h_\alpha \cos(h_\alpha, z) = \frac{d\alpha}{dz},$$

$$h_\beta \cos(h_\beta, x) = \frac{d\beta}{dx} \text{ etc. i } h_\gamma \cos(h_\gamma, x) = \frac{d\gamma}{dx} \text{ etc.,}$$

w takim razie równość (22) będzie warunkiem że te trzy

odcinki leżą na jednej płaszczyźnie. Niech h będzie kierunkiem normalnej do tej płaszczyzny, wtedy

$$\frac{d\alpha}{dx} \cos(hx) + \frac{d\alpha}{dy} \cos(hy) + \frac{d\alpha}{dz} \cos(hz) = 0$$

$$\frac{d\beta}{dx} \cos(hx) + \dots = 0$$

$$\frac{d\gamma}{dx} \cos(hx) + \dots = 0$$

czyli, co jedno i toż samo

$$\frac{d\alpha}{dh} = 0, \quad \frac{d\beta}{dh} = 0 \quad \text{i} \quad \frac{d\gamma}{dh} = 0 \quad \dots \quad (25)$$

a więc cząsteczki cieczy, położone w krańcowych punktach odcinka dh , poruszają się w kierunkach równoległych.

Niech n będzie kierunkiem normalnej do płaszczyzny ściśle stycznej czyli muskającej (plan osculateur) do strugi w punkcie (x, y, z) . Równanie tej płaszczyzny otrzymamy z warunku że ona przechodzi przez trzy przyległe punkty strugi, których współrzędne są:

$$(x, y, z), \quad (x + \alpha ds, y + \beta ds, z + \gamma ds) \quad \text{i}$$

$$(x + 2\alpha ds + \frac{d\alpha}{ds} ds^2, y + 2\beta ds + \frac{d\beta}{ds} ds^2, z + 2\gamma ds + \frac{d\gamma}{ds} ds^2).$$

Jeżeli $A(X-x) + B(Y-y) + C(Z-z) = 0$ będzie równaniem tej płaszczyzny, dla określenia współczynników A, B i C będziemy mieli równania

$$A\alpha + B\beta + C\gamma = 0 \quad \text{i} \quad A \frac{d\alpha}{ds} + B \frac{d\beta}{ds} + C \frac{d\gamma}{ds} = 0$$

z których wypada że

$$\frac{A}{\gamma \frac{d\beta}{ds} - \beta \frac{d\gamma}{ds}} = \frac{B}{\alpha \frac{d\gamma}{ds} - \gamma \frac{d\alpha}{ds}} = \frac{C}{\beta \frac{d\alpha}{ds} - \alpha \frac{d\beta}{ds}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{d\alpha}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\beta}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\gamma}{ds}\right)^2}}$$

$$\text{i} \quad \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \cos(n, x) = \frac{\gamma \frac{d\beta}{ds} - \beta \frac{d\gamma}{ds}}{\sqrt{\left(\frac{d\alpha}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\beta}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\gamma}{ds}\right)^2}}$$

$$\cos(n, y) = \frac{\alpha \frac{d\gamma}{ds} - \gamma \frac{d\alpha}{ds}}{\sqrt{\left(\frac{d\alpha}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\beta}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\gamma}{ds}\right)^2}} \dots (26)$$

$$\cos(n, z) = \frac{\beta \frac{d\alpha}{ds} - \alpha \frac{d\beta}{ds}}{\sqrt{\left(\frac{d\alpha}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\beta}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\gamma}{ds}\right)^2}}$$

Dodatni kierunek normalnej n znajduje się po prawej stronie od stojącego na krzywej strudze, mającego głowę obróconą w tę stronę przestrzeni, w której leży środek krzywizny i patrzącego w kierunku s , w którym się ruch cząsteczek odbywa.

Niech jeszcze R_s będzie promieniem krzywizny strugi, a X, Y, Z współzrzednymi środka krzywizny; w takim razie te ilości muszą zadość czynić równaniom trzech następujących płaszczyzn:

a) płaszczyzny ściśle stycznej do strugi, to jest równaniu

$$\left(\gamma \frac{d\beta}{ds} - \beta \frac{d\gamma}{ds}\right)(X-x) + \left(\alpha \frac{d\gamma}{ds} - \gamma \frac{d\alpha}{ds}\right)(Y-y) + \left(\beta \frac{d\alpha}{ds} - \alpha \frac{d\beta}{ds}\right)(Z-z) = 0 \quad \dots \quad (27);$$

b) płaszczyzny normalnej do strugi w punkcie (x, y, z) , to jest równaniu:

$$\alpha(X-x) + \beta(Y-y) + \gamma(Z-z) = 0 \quad \dots \quad (28)$$

i c) płaszczyzny normalnej do strugi w punkcie $(x + \alpha ds, y + \beta ds, z + \gamma ds)$, to jest równaniu

$$\frac{d\alpha}{ds}(X-x) + \frac{d\beta}{ds}(Y-y) + \frac{d\gamma}{ds}(Z-z) = 1 \quad \dots \quad (29).$$

To ostatnie równanie otrzymujemy z poprzedniego różniczkując je względem łuku s .

Z równań tych znajdujemy:

$$\frac{X-x}{\frac{d\alpha}{ds}} = \frac{Y-y}{\frac{d\beta}{ds}} = \frac{Z-z}{\frac{d\gamma}{ds}} = \frac{R_s}{\sqrt{\left(\frac{d\alpha}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\beta}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\gamma}{ds}\right)^2}} \quad \dots \quad (30),$$

a więc z równania (29) wypada że

$$\cos(R_s, x) = R_s \cdot \frac{d\alpha}{ds}, \quad \cos(R_s, y) = R_s \cdot \frac{d\beta}{ds}, \quad \cos(R_s, z) = R_s \cdot \frac{d\gamma}{ds} \dots (31)$$

$$\text{i} \quad \frac{1}{R_s} = \sqrt{\left(\frac{d\alpha}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\beta}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d\gamma}{ds}\right)^2} \quad \dots \quad (32).$$

Dodatni kierunek promienia R_s idzie od punktu krzywej ku środkowi krzywizny.

Licznikom w wyrażeniach (26) można nadać inny kształt, mianowicie:

$$\gamma \frac{d\beta}{ds} - \beta \frac{d\gamma}{ds} = \gamma \left(\frac{d\beta}{dx} \alpha + \frac{d\beta}{dy} \beta + \frac{d\beta}{dz} \gamma \right) - \beta \left(\frac{d\gamma}{dx} \alpha + \frac{d\gamma}{dy} \beta + \frac{d\gamma}{dz} \gamma \right)$$

$$= \gamma^2 \frac{d\beta}{dz} - \beta^2 \frac{d\gamma}{dy} + \gamma \alpha \frac{d\beta}{dx} + \beta \gamma \frac{d\beta}{dy} - \alpha \beta \frac{d\gamma}{dx} - \gamma \alpha \frac{d\gamma}{dz},$$

że zaś $\gamma^2 = 1 - \alpha^2 - \beta^2$ i $\beta^2 = 1 - \gamma^2 - \alpha^2$, więc

$$\gamma \frac{d\beta}{ds} - \beta \frac{d\gamma}{ds} = \frac{d\beta}{dz} - \frac{d\gamma}{dy} - \alpha^2 \left(\frac{d\beta}{dz} - \frac{d\gamma}{dy} \right) - \beta \left(\beta \frac{d\beta}{dz} + \gamma \frac{d\gamma}{dz} \right) +$$

$$+ \gamma \left(\beta \frac{d\beta}{dy} + \gamma \frac{d\gamma}{dy} \right) + \gamma \alpha \frac{d\beta}{dx} - \alpha \beta \frac{d\gamma}{dx};$$

ale znowu $\beta \frac{d\beta}{dz} + \gamma \frac{d\gamma}{dz} = -\alpha \frac{d\alpha}{dz}$ i $\beta \frac{d\beta}{dy} + \gamma \frac{d\gamma}{dy} = -\alpha \frac{d\alpha}{dy}$,

mamy więc ostatecznie:

$$\left. \begin{aligned} \gamma \frac{d\beta}{ds} - \beta \frac{d\gamma}{ds} &= \frac{d\beta}{dz} - \frac{d\gamma}{dy} - \alpha W \\ \alpha \frac{d\gamma}{ds} - \gamma \frac{d\alpha}{ds} &= \frac{d\gamma}{dx} - \frac{d\alpha}{dz} - \beta W \\ \beta \frac{d\alpha}{ds} - \alpha \frac{d\beta}{ds} &= \frac{d\alpha}{dy} - \frac{d\beta}{dx} - \gamma W \end{aligned} \right\} \dots (33),$$

gdzie $W = \alpha \left(\frac{d\beta}{dz} - \frac{d\gamma}{dy} \right) + \beta \left(\frac{d\gamma}{dx} - \frac{d\alpha}{dz} \right) + \gamma \left(\frac{d\alpha}{dy} - \frac{d\beta}{dx} \right) \dots (34).$

Podnosząc równości (33) do drugiej potęgi i biorąc ich sumę znajdujemy

$$\left(\frac{1}{R_s}\right)^2 = \left(\frac{d\beta}{dz} - \frac{d\gamma}{dy}\right)^2 + \left(\frac{d\gamma}{dx} - \frac{d\alpha}{dz}\right)^2 + \left(\frac{d\alpha}{dy} - \frac{d\beta}{dx}\right)^2 - W^2 \dots (35).$$

Z równań (19) wypada że

$$\left. \begin{aligned} u &= \alpha V, \quad v = \beta V \quad \text{i} \quad w = \gamma V \\ \text{i} \quad V^2 &= u^2 + v^2 + w^2 \end{aligned} \right\} \dots (36).$$

Ostatnie z tych równań daje:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dV}{dx} &= \alpha \frac{du}{dx} + \beta \frac{dv}{dx} + \gamma \frac{dw}{dx} \\ \frac{dV}{dy} &= \alpha \frac{du}{dy} + \beta \frac{dv}{dy} + \gamma \frac{dw}{dy} \\ \frac{dV}{dz} &= \alpha \frac{du}{dz} + \beta \frac{dv}{dz} + \gamma \frac{dw}{dz} \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (37),$$

a więc

$$\frac{dV}{dx} \alpha + \frac{dV}{dy} \beta + \frac{dV}{dz} \gamma = \frac{dV}{ds} = \frac{du}{dx} \alpha^2 + \frac{dv}{dy} \beta^2 + \frac{dw}{dz} \gamma^2 + \left(\frac{dw}{dy} + \frac{dv}{dz} \right) \beta \gamma + \left(\frac{du}{dz} + \frac{dw}{dx} \right) \gamma \alpha + \left(\frac{dv}{dx} + \frac{du}{dy} \right) \alpha \beta \dots (38).$$

Warunek ciągłości cieczy (2), gdy zastąpimy w nim ilości u, v, w przez im równe αV , βV i γV daje

$$\frac{d\alpha}{dx} + \frac{d\beta}{dy} + \frac{d\gamma}{dz} = -\frac{1}{V} \cdot \frac{dV}{ds} \dots \dots \dots (39).$$

Tak samo przekształcone wzory (7) dają

$$\left. \begin{aligned} 2\lambda &= \gamma \frac{dV}{dy} - \beta \frac{dV}{dz} - \left(\frac{d\beta}{dz} - \frac{d\gamma}{dy} \right) V \\ 2\mu &= \alpha \frac{dV}{dz} - \gamma \frac{dV}{dx} - \left(\frac{d\gamma}{dx} - \frac{d\alpha}{dz} \right) V \\ 2\nu &= \beta \frac{dV}{dx} - \alpha \frac{dV}{dy} - \left(\frac{d\alpha}{dy} - \frac{d\beta}{dx} \right) V \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (40).$$

Z tych ostatnich wzorów wyprowadzamy, że

$$2(\lambda \alpha + \mu \beta + \nu \gamma) = 2\Omega \cos(j, s) = -W \cdot V \dots (41).$$

W razie więc gdy ilość W dla wszystkich punktów przestrzeni będzie zerem, wchrowate włókna cieczy i strugi będą przecinać się wzajemnie pod kątem prostym.

Jeżeli funkcję V, przedstawiającą prędkość przemieszczania się cząsteczek, uczynimy równą dowolnej stałej ilości C, otrzymamy równanie powierzchni, której nadamy miano *powierzchni jednakowej prędkości*.

Kierunek normalny N do tej powierzchni określa się przez wzory:

$$h_v \cos(N, x) = \frac{dV}{dx}, \quad h_v \cos(N, y) = \frac{dV}{dy}, \quad h_v \cos(N, z) = \frac{dV}{dz}$$

gdzie
$$h_v = \sqrt{\left(\frac{dV}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dV}{dy}\right)^2 + \left(\frac{dV}{dz}\right)^2} = \frac{dV}{dN} \dots (42).$$

(C. d. n.)

PERSPEKTOGRAF,¹⁾

PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO KRĘSLENIA OBRAZÓW PERSPEKTYWICZNYCH

WYNALEZIONY PRZEZ

inżyniera Piotra Fiorini'ego.

(Tab. IX).

Na wystawie architektonicznej, odbytej w roku 1890 w Turynie, zwracał uwagę techników przyrząd, nazwany

¹⁾ Zastrzega się prawo wyrabiania tego przyrządu, jako też przedruk niniejszego artykułu.

przez wynalazcę *perspektografem*. Komitet wystawowy sędziów uznał praktyczność tego przyrządu i odznaczył go złotym medalem.

Przyrząd ten opisywałem na zebraniu Sekcyi technicznej w Warszawskim Oddziale Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu. Że zaś znaleźć on może w wielu razach praktyczne zastosowanie, powtarzam na piśmie jego opis, aby poznać z nim szersze koło techników.

Przyrząd ten służy do otrzymania rysunku w rzucie centralnym (obraz perspektywiczny) ciała, którego są nam dane dwa rzuty: poziomy i pionowy, lub też plan i elewacya.

Igła, ołówek i liniał pozostają w tym przyrządzie we wzajemnym ze sobą związku; działanie przyrządu zaś odbywa się w ten sposób, że ołówek kreśli na papierze ten punkt przestrzeni, który w danej chwili wskazany jest przez igłę i przez liniał na rysunkach rzutów poziomego i pionowego tegoż punktu.

Zadania mogą być rozwiązywane w najobszerniejszym zakresie: punkt widzenia i płaszczyzna rzutu centralnego (płaszczyzna obrazu) mogą być dowolnie obrane, — rozumie się w granicach dopuszczalnych przez wielkość przyrządu.

Kreślący ustawia rysunki rzutów prostokątnych (ortogonalnych) według potrzeby i uznania. Ten nawet wypadek nie jest wykluczony, gdy płaszczyzna obrazu przecina jeden z rzutów prostokątnych. W tym wypadku, obraz perspektywiczny części ciała, przekraczającego po za płaszczyznę obrazu, będzie w perspektywie równy lub większy od wymiarów rzutów prostokątnych.

Nie potrzeba przytem żadnych przygotowawczych rysunków perspektywicznych, ani pomocniczych kreśleń geometrycznych; nawet użycie skali jest niepotrzebne. Dwa rzuty prostokątne wystarczają i to w razie gdy mamy do czynienia z figurą o dwóch czy też o trzech wymiarach.

W każdym wypadku przytwierdzają się do deski rysunkowej dwa rysunki, będące rzutami prostokątnymi danej figury lub ciała, i nie porusza się ich aż do ukończenia wykreslenia perspektywy. Oprócz tego można z tychże samych rzutów prostokątnych otrzymać różne perspektywy; na to wystarcza przesunięcie jednego lub obudwu rzutów bez poruszania z miejsca danego przyrządu.

Przyrząd ten zbudowany został na podstawie następującego rozumowania:

Wyobraźmy sobie dwie ortogonalne płaszczyzny, dla których linią ziemną jest linia LT (rys. 1). Rzutami danych punktów na płaszczyźnie poziomej niech będą A^0, A' i B^0, B' . Punkty $O^0 O'$ są rzutami oka, zaś linia $P^0 P'$ oznacza ślad płaszczyzny perspektywicznej.

Przeprowadźmy promienie $O^0 A^0, O^0 B^0$, które są promieniami widzenia w rzucie poziomym i $O' A', O' B'$, które są takimiż promieniami widzenia w rzucie pionowym, a otrzymamy:

I) W przecięciach tych promieni z płaszczyzną $P^0 P'$ t. j. w punktach $a^0 a', b^0 b'$ rzuty punktów ($A_1^0 A_1'$) ($B_1^0 B_1'$). Przeprowadziwszy zaś linię l_t równoległą do LT w odległości równej odległości zasadniczej (t. j. odległości $O^0 O'$ od $P^0 P'$) i opuściwszy z punktu o' prostopadłe $o' \alpha, o' \beta$ do $O' A'$ i $O' B'$, to odległości punktów α, β od punktu O' linii l_t będą równe odległościom odpowiednich punktów a', b' od punktu O' położonego na linii $O^0 O'$ a nadto odległość punktu α do β na linii LT będzie się równać odległości punktu a' od b' na linii $P^0 P'$. Prostopadłe przeto przeprowadzone od punktów a^0, b^0 i α, β do linii $P^0 P'$ i LT dadzą w punktach przecięcia, t. j. w punktach A i B perspektywę tychże punktów (A^0, A') i (B^0, B'). a linia AB będzie perspektywą linii łączącej te punkty.

II) Wyobraźmy sobie w przestrzeni (rys. 2) punkt A_1 , którego rzutem pionowym jest punkt A_1' , znajdujący się na linii poziomej $L_1 T_1$ równoległej do obranej linii ziemnej LT. Niech ten punkt A_1 przesunie się w przestrzeni w kierunku pionowym i niech wielkość przesunięcia wynosi $A_1' A_2'$. Rzut pionowy punktu A_1 będzie teraz leżał na $L_2 T_2$. Rzut perspektywiczny punktu ruchomego A_1 a rzut brany względem punktu oka O_1' , przesunie się z punktu a_1' położonego na promieniu $A_1' O_1'$ do punktu a_2' położonego na promieniu $A_2' O_1'$. Wielkość przesunięcia będzie równa $a_1' a_2'$. Przesunięcie się to można otrzymać na linii LT, a mianowicie jest

ono równe odległości $\alpha_1 \alpha_2$, zawartej pomiędzy dwiema liniami, spuszczone prostopadle z punktu o' na promienie $A_1'O_1'$ i $A_1'O_2'$. Promienie te zaś powstały przez połączenie pierwotnego punktu A_1' z punktem O_1' i jeszcze z drugim punktem O_2' , położonym poniżej na prostopadłej do LT w odległości $O_1'O_2' = A_1'A_2'$.

Przy opisywaniu samego przyrządu zatrzymam te same litery, których użyłem przy kreśleniu rys. 1 i 2.

Dwa linały metalowe LT i p^0p' (rys. 3) stale z sobą połączone pod kątem prostym, z naniesioną na takowych skalą lub bez takowej, stanowią drogi, po których przesuwają się punkty zmienne i stanowią podstawę przyrządu.

Krzyż ten ustawia się stale na desce rysunkowej, rozdzielając w ten sposób pole na 4 części: Tqp^0 , p^0qL , Lqp' i $p'qT$. Z tych pól I i III służą do nałożenia rysunków rzutów: poziomego i pionowego, II-e zaś pole służy do otrzymywania żadanego obrazu perspektywicznego.

Ramię A^0O^0 , opatrzone jest w punkcie A^0 igłą, służącą do prowadzenia po liniach rzutu poziomego. Igła A^0 podczas ruchu powinna być nasadzona pionowo do deski rysunkowej. Drugi koniec ramienia suwa się w łożysku tarczy O^0 , przytwierdzonej w punkcie O^0 do ramienia zo , w ten jednakże sposób, że tarcza utrzymuje swobodny ruch na osi O^0 . Ramię zaś zo przytwierdza się przy pomocy dwóch sztyftów, umieszczonych w końcach takowego, do deski rysunkowej w pozycji równoległej do linii p^0p' , w odległości jednak od niej dowolnej.

Oś igły A^0 i oś tarczy O^0 powinny dokładnie znajdować się w jednej płaszczyźnie, przechodzącej przez oś ramienia A^0O^0 , a prostopadłej do deski rysunkowej. Wzajemne to położenie: osi, tarczy i ramion w płaszczyznach prostopadłych odnosi się i do tych wszystkich części składowych przyrządu, o których powiem poniżej.

Krzyżownica $o'dfeO'$ składa się z trzech ramion $o'd$, fe , vO' . Pierwsze z nich suwa się w łożysku, utworzonym w tarczy o' , która ze swej strony, ruchoma na osi o' , przytwierdzona jednak jest przy pomocy krótkiego ramienia s do stałego linału p^0p' na odległości określonej od linii LT . Przez punkt o' przechodzi płaszczyzna perspektywiczna, której ślad P^0P' jest równoległy do linału p^0p' . Dwa drugie ramiona opisywanej krzyżownicy stanowią właściwie jedno ramię, złożone z dwóch części, a przytwierdzone stale pod kątem prostym do ramienia $d'o'$ w punkcie v . Część tego złożonego ramienia, a mianowicie część fe przytwierdzona jest pod ramieniem $d'o'$, część zaś vO' przytwierdzona jest nad temże ramieniem $d'o'$. Ramię vO' suwa się w łożysku tarczy O' , na osi której zresztą może się obracać. Ramię $z'x$ można przesuwac; jest ono bowiem ruchome w łożysku, wyrobionem w ramieniu zo . Oś ramienia zo , jego przedłużenia $z'x$ i punkt O^0 winny się znajdować na jednej płaszczyźnie, prostopadłej do linii LT . W końcu ramienia $z'x$, prostopadłe do tegoż, przytwierdzony jest linał xy . Linał ten, podczas kreślenia, ustawia się przy pomocy ostrego sztyftu pod nim umieszczonego, na liniach odpowiedniego wyniesienia rzutu pionowego.

Do ramienia A_0v , w połowie jego długości, w punkcie u , przymocowane jest ramię A_1u . W punkcie A^0 , jak się wyżej rzekło, znajduje się igła, którą się wodzi po liniach rysunku. Ramiona A^0v i A^0u służą ku temu celowi, aby igła A^0 znajdowała się w położeniu ściśle prostopadłym do linii LT . W tarczach v i A' porobiono łożyska, pozwalające na przesuwanie się tarcz po linałach LT . Oprócz tego na wierzchu tarczy A' znajduje się drugie łożysko, w którym suwa się ramię $e f$.

Dwa ramiona gg' i hh' , stanowiące jedną całość, położone są względem siebie pod kątem prostym. Ramię gg' obejmuje linał LT i po takowym się suwa, mając na swoim przedłużeniu, w punkcie α , przytwierdzone na osi ramię $o'd$. Przy ruchu, ramię hh' przesuwa się zawsze w kierunku równoległym do p^0p' i to o tyle, o ile α przesunie się po linii LT .

Inna krzyżownica, złożona z ramion kk' i mm' suwa się po ramieniu p^0p' ; na przedłużeniu zaś ramienia mm' w punkcie a^0 znajduje się tarcza, której oś przypada na przecięciu linii P^0P' i A^0O^0 . łożysko w tej tarczy wyżłobione pozwala przesuwac się w niem ramieniu A^0O^0 .

W punkcie A nakoniec znajduje się ołówek, osadzony

pod tarczą, po nad którą przechodzą ramiona hh' i mm' , a te ze swej strony zmuszają punkt A kreślić wszelkie zmiany ruchu, przebytego czy to przez punkt α czy to przez punkt a^0 .

Przy ustawieniu przyrządu należy naprowadzić ramię zo wraz ze znajdującą się na niem tarczą O^0 w żądanej pozycji, pamiętając, iż punkt O^0 jest rzutem poziomym oka. Następnie przymocować należy punkt s tak, aby odległość o' od linii LT była równa odległości O^0 od linii P^0P' . W praktyce osiąga się to najlepiej, ustawiając ramię A^0O^0 na osi ramienia mm' i przesuwając ramię $z'x$ dopóty, dopóki punkt O' nie znajdzie się w linii LT ; wówczas znajdzie się miejsce, w którym utrwalić należy punkt s na ramieniu p^0p' .

Następnie umieszcza się rysunki rzutów ortogonalnych: jedno w kwadrancie Tqp^0 — zazwyczaj plan; w kwadrancie zaś Lqp' umieszcza się rysunek rzutu pionowego. Rysunek rzutu poziomego, względnie do śladu P^0P' , w odległości i pozycji dowolnej i żądanej.

Przyrząd opisany jest tak skonstruowany, że z łatwością, za pomocą niego, można otrzymać nieskończoną ilość obrazów perspektywicznych przez samo przestawianie rzutu poziomego (planu) względnie do linii P^0P' , nie przestawiając położenia punktów oka O^0 i o' .

Rysunek rzutu pionowego, umieszczony w kwadrancie Lqp' winien być tak ułożony, aby linał xy przykrywał tę linię, która w rzucie poziomym jest kreślona przez igłę.

Ramię xy wraz z ramieniem $z'x$ należy, podczas kreślenia, przesuwac w łożysku ramienia zo i czasowo przymocowywać przy pomocy śruby o' tak, aby linał xy przykrywał zawsze te linie rzutu pionowego, które na rzucie poziomym są oprowadzane w danej chwili przez igłę A^0 .

Zaznaczam przytem, że rysunek rzutu pionowego może być umieszczony w położeniu wskazanem na szkicu, lub też w położeniu odwróconem na 180^0 . W pierwszym wypadku otrzymujemy obraz perspektywiczny właściwy; w drugim wypadku otrzymujemy obraz perspektywiczny w odbiciu zwierciadlanem.

Obraz perspektywiczny linii prostych lub krzywych, znajdujących się w płaszczyznach równoległych do płaszczyzny rysunku, leżącego w kwadrancie Tqp^0 , będzie oznaczony linią ciągłą. Rysunek perspektywiczny linii pionowych osiąga się w ten sposób, że w danym punkcie pozostawia się igłę A^0 , a przesuwa się ramię xy za pomocą wsuwania ramienia $z'x$ w łożysko ramienia zo .

Jak wyżej powiedziałem, przyrząd ten może przedstawić w obrazie perspektywicznym każdy punkt przestrzeni, o ile igła A^0 wsparta jest na rysunku rzutu poziomego, a linał xy na rysunku rzutu pionowego. Zatem i linie krzywe w przestrzeni mogą być nakreślone przez oznaczenie punktów, składających tę krzywą.

Dla otrzymania obrazu perspektywicznego przedmiotów, których przecięcia poziome są na różnych wysokościach, jak to ma miejsce np. przy rozmaitych piętrach jednego domu, nie potrzeba uciekać się do nanoszenia wszystkich planów poziomych na jeden rysunek; lecz należy zachować tę jedynie ostrożność, aby punkty nad sobą położone w przestrzeni, znajdowały się, przy przemianie rysunków, nad punktami usuniętego rysunku. Dla tego celu wystarczy mieć rysunki jednakowych wymiarów, lub po prostu położenie ich w kwadrancie Tqp^0 określić przy pomocy znaków, zrobionych przekłuciem.

Dla dokładności rysunku można kreślić obrazy linii prostych w planie przy pomocy linii zwykłej; chociaż przy niewielkiej wprawie dochodzi się do dokładnego prowadzenia igły, tak, iż linie wychodzą czyste, a nie falowate.

W trakcie roboty można ramię A^0v przełożyć w ten sposób, aby punkt v znajdował się po lewej stronie punktu A' . Przekłada się to zaś dla tego, aby igła A^0 mogła dosięgnąć najdalszych punktów kwadrantu Tqp^0 bez potrzeby robienia zbyt długiego linału LT .

Możnaby zresztą zastąpić system, którym związane są ramiona A^0v i A^0u przez system dwóch ramion prostopadłych podobnych do układu ramion kk' i mm' .

Wymiary tego instrumentu są względnie małe; wielkość bowiem jego nie przenosi sumy największych wymiarów planu poziomego i pionowego rysunków, których żądamy mieć obrazy perspektywiczne. Przyrząd ten można z łatwością rozbić i składać, posługując się przy tej czynności

jedynie dłutkiem. Rozebrany przyrząd przechowuje się w podługowatym, wąskim pudełku.

Dołączone rysunki wskazują niektóre rezultaty zastosowania tego instrumentu. Z planu (rys. 4) i elewacji (rys. 5) otrzymano dwa widoki perspektywiczne (rys. 6 i 7) wielce różne pomiędzy sobą. Niektóre linie opuszczone są na rysunku, jako mogące być łatwiej nakreślone przy pomocy linii, aniżeli przy pomocy perspektografu. Linie krzywe są określone szeregiem następujących po sobie przecięć, których granice dostatecznie określają krzywe konturów.

Dla oznaczenia doniosłości perspektografu porównam go z egzystującymi już przyrządami, których zadaniem jest również kreślenie obrazów w perspektywie; chociaż zbudowane na podstawach różnych od opisywanego przyrządu. Wszystkie te przyrządy w rezultacie okazały się niepraktyczne, bądź to ze względu na zbytnią zawilgość ich konstrukcji, bądź ze względu, że wymagają kreślenia pomocniczych. I tak:

Instrument do kreślenia w perspektywie figur geometrycznych A. Bria'ra ¹⁾ służy do kreślenia obrazów w perspektywie na zasadzie li tylko planów poziomych i wymaga posiłkowania się dwoma skalami w podziałce milimetrowej do nanoszenia na instrument wymiarów, odpowiadających wysokościom rzutu pionowego.

Przyrząd ten tworzy całość nadzwyczaj skomplikowaną; części zaś jego składowe są rozmieszczone na podwójnej platformie, z których każda komunikuje drugiej odczuty ruch, aby następnie przekazać ten ruch ołówkowi przy pomocy długiej, czulej nici, nawiniętej na całym systemie kółek transmisyjnych. Ta nadzwyczajna komplikacja przyrządu, jak również potrzeba posiłkowania się skalami i nicią, będącą, bądź co bądź, zawsze rozciągliwą, sprawia, że dokładność otrzymanych obrazów pozostawia zbyt wiele do życzenia i robi przyrząd ten niezdatnym do użytku.

Mniej złożonym od poprzedniego jest przyrząd *H. Rittera* z Frankfurtu ²⁾; jednakże i ten służy tylko do kreślenia obrazów perspektywicznych z planów lub przecięć poziomych; gdzie zaś skreślić należy obrazy z przecięć równoległych do poziomych, tam również trzeba zastosowywać dwie skale, zdjęte z przecięcia pionowego, a które nanosić trzeba na przyrząd przy pomocy dwóch pasków papierowych, aby służyły za środek orientacyjny. Oprócz tego, zdarzają się wypadki, że w trakcie roboty trzeba przestawiać rysunek lub jedną ze skal; w innych znowu wypadkach trzeba umniejszać cały rysunek i obie skale. Przytem rozmiary tego przyrządu są zbyt wielkie w stosunku do rysunku, z którego się perspektywę zdejmujemy i nie daje przytem obrazów dokładnych, szczególnie dla punktów bliskich horyzontu (naziomu); trzeba bowiem przy przejściu przez linię horyzontu zmieniać niektóre części przyrządu. Ten przyrząd ma jeszcze i tę niedogodność, że nie da się użyć, jeśli figura, z której perspektywę zdejmujemy, przecięta jest przez płaszczyznę perspektywiczną, albo nawet jest bliską tej płaszczyzny. A zatem pole działania tego przyrządu jest bardzo ograniczone; otrzymywać bowiem można z danych figur małe tylko obrazy perspektywiczne.

Lepszy nieco od poprzednio opisanych jest, naukowo dobrze obmyślany *aparatus perspektivichny* prof. *G. Hancka* z Berlina ³⁾. Lecz i ten przyrząd przedstawia cały szereg trudności tak w sposobie użycia, jako też i w konstrukcji samej. Pomimo ciągłych usiłowań jednego z najlepszych niemieckich mechaników, dotychczas nie potrafiiono przełamać trudności, tak że w rezultacie przyrząd pozostaje tylko dobrem teoretycznym rozwiązaniem zadania. Przyrząd ten, rozmiarów bardzo dużych względnie do zdejmowanego rysunku (około 5 razy jest on dłuższy i szerszy od rysunku), składa się z 16 ramion z sobą powiązanych i na siebie wzajemnie oddziaływujących, z 21 tarcz obrotowych; a oprócz

¹⁾ Instrument zum Aufzeichnen perspectivischer Bilder von geometrischen Figuren. Patentschrift N. 27646.

²⁾ Instrument zur mechanischen Herstellung perspectivischer Bilder aus geometrischen Figuren etc. Patentschrift N. 29002.

³⁾ Mein perspectivischer Apparat von *Guido Hanck*. Separatabdruck aus der Festschrift der königlichen Technischen Hochschule zu Berlin 1884.

tęgo z 2 igieł i 1 ołówka. Tarcze i ramiona przymocowuje się do deski, za pomocą ostrych sztyftów, w które te części są zaopatrzone. Wzajemne ich jednak położenie i położenie rysunków obydwóch rzutów prostokątnych należy przed tem oznaczyć za pomocą rysunku przygotowawczego. Przy każdej zmianie danych, trzeba przerabiać rysunki przygotowawcze. Jednocześnie kierować trzeba obydwoma igłami, z których jedna bieży po rysunku rzutu poziomego, druga po rysunku rzutu pionowego; rysujący zatem musi jednocześnie pracować obydwoma rękami i jednocześnie mieć na oczach 2 igły i ołówek. Dla usunięcia tej trudności należy albo pracować jednocześnie w dwie osoby, lub też stopniowo przyśrubowywać i odsrubowywać części tego przyrządu.—Poważniejszą jednak ujemną stroną tego przyrządu jest jego nadzwyczajna komplikacja, wymagająca dokładności prawie matematycznej; najmniejsza bowiem niedokładność w przyrządzie, potęguje niedokładności w rysunku, w skutek oddziaływania wzajemnego na siebie ramion przyrządu. Oprócz tego, pole działania przyrządu jest bardzo ograniczone, a w częstych wypadkach, wzajemne położenie części przyrządu nie pozwala na funkcjonowanie.

Znane przeto dotychczas przyrządy niedokładnie spełniają swoje przeznaczenie, oszczędzając mało czasu, w obec potrzeby przygotowawczych rysunków, i dając, w rezultacie, bardzo niedokładne rysunki.

Przeciwnie perspektograf *Fiorini'ego* jest w zasadzie pozbawiony tych wszystkich błędów, a praktyka wykazała jego strony dodatnie. Zewnętrzne i wewnętrzne widoki budynków, posągi, maszyny, części dekoracyjne etc. wychodzą czysto i dokładnie. Zastosowanie tego przyrządu dla inżynierów, budowniczych, mechaników, malarzy, jako też dla nauki rysunków ma wielkie zastosowanie. Trudność i strata czasu przy otrzymywaniu obrazów w perspektywie, szczególnie z linii krzywych, są stanowczo usunięte.

Przytem nadmienić jeszcze należy, iż zamieniając w perspektografie igłę na ołówek, można otrzymać rysunek jednego rzutu prostokątnego, mając dane: drugi rzut prostokątny i widok perspektywiczny.

W końcu nadmieniam, iż perspektograf, pomimo jego ceny względnie wysokiej, wynoszącej bowiem 350 franków, wielu znalazł nabywców na wystawie; pomiędzy innymi: ministerium oświaty — dla celów nauki i zarządy miejskie dla swoich biur.

Cena wysoka perspektografu tłumaczy się — patentem i potrzebą dokładnego wykonania przyrządu we wszystkich szczegółach. Dotychczas perspektograf jest wyrabiany przez samego tylko wynalazcę, inżyniera *Fiorini'ego*, zamieszkałego w Turynie na via dei Mille № 9. Interesowani znieść się wprost muszą z wynalazcą; o ile bowiem mi wiadomo w sprzedaży nigdzie się jeszcze nie znajdują te przyrządy.

T. Krzyżanowski.

PRZENOSZENIE I ROZPROWADZENIE SIŁY ZA POMOCĄ WODY POD CIŚNIENIEM.

Użycie wody pod ciśnieniem dla wprowadzenia w ruch wind, kranów i innych maszyn specjalnych, jako to: pras, maszyn do nitowania, rozszerzyło się znacznie od chwili wynalezienia akumulatora hydraulicznego przez *William Armstronga*. Woda nadaje się jak najlepiej dla wprowadzenia w ruch maszyn o wolnym chodzie a małej objętości, które w danej chwili mają rozwinąć znaczną siłę, użyć ją bowiem można pod znacznym ciśnieniem, przewyższającym nawet 50 atmosfer; nadto dzięki jej nieściśliwości otrzymuje się zupełną dokładność w poruszeniach motoru.

Znanem jest, zdaje się, wszystko co się tyczy użycia wody pod ciśnieniem dla wprowadzenia w ruch różnego systemu kranów i wind. Poprzestaniemy na zwróceniu uwagi na niektóre niedogodności, które się napotykają przy użyciu wody w tym celu. I tak, wydatek siły, dla podniesienia ciężaru

do pewnej wysokości, proporcjonalnym jest do objętości wytworzonej przez tłok; to jest że na podniesienie niewielkiego ciężaru, za pomocą danej windy, potrzebna jest ta sama ilość wody, jaka potrzebną jest do wzniesienia, do tej samej wysokości, ciężaru maximum, ze względu na który winda została przeznaczona; siła zaś zbywająca jest pochłaniana w tych razach przez hamulec. W warunkach takich, widocznie, wydajność średnia transmisji za pomocą wody jest niewielką.

Inaczej rzecz się przedstawia, kiedy woda pod ciśnieniem użytą jest dla wprawienia w ruch motorów przemysłowych o nieprzerwanym chodzie. Transmisja wodna może być wtenczas porównana z transmisją o powietrzu ściśnionem. Woda względnie do powietrza przedstawia tę korzyść że jest nieściśliwą. Nie potrzeba z nią żadnej prawie pracy przedwstępnej dla osiągnięcia ciśnienia choćby największego. Powietrze, przeciwnie potrzebuje być najprzód ściśnionem, chociaż praca potrzebna do ściśnienia może być zwróconą przez ekspansję, w razie gdy takowej powietrze podlega w aeromotorze. Ekspansja jednakże nie jest zawsze możliwą; zresztą, używając jej, nie zwraca ona całkowitej pracy wydanej na stacji centralnej, a że przytem użycie jej wymaga pewnego skomplikowania motoru, wypada że wprowadzenie ekspansji nie przedstawia tak wielkich korzyści. Nadto użycie motorów, o powietrzu ściśnionem z ekspansją, przedstawia jedną wielką niedogodność, mianowicie iż wymaga specjalnego dozoru, co nie ma miejsca przy wodomotorach.

Jeżeli zresztą woda, dla jej ciężaru gatunkowego nieporównanie większego od powietrza ściśnionego daje znaczne straty ciśnienia, przy znacznej prędkości, to z drugiej strony, przy użyciu wody, straty te są prawie niezależne od ciśnienia. Można więc powiększając ciśnienie i zmniejszając tym sposobem objętość wody potrzebnej dla danej pracy, zmniejszyć podług życzenia prędkość odpływu. W praktyce jednakże jest się ograniczonym w tym kierunku przez trudności, jakie napotykają się przy konstrukcyi wodomotorów o wielkiem ciśnieniu.

Wypada z wyżej przytoczonego, iż wybór ciśnienia i średnicy rur ma wielki wpływ na wydajność transmisji. Dodamy iż nie mniejszy wpływ mają one na koszty ogólne urządzenia.

Wydajność transmisji hydraulicznej, podobnie jak i transmisji pneumatycznej, wypada z pomnożenia trzech czynników jakimi są: wydajność maszyn na stacji centralnej, wydajność przewodu i wydajność wodomotoru.

Maszyny stacji centralnej. Urządzenia tejsze składają się: z motoru zwykle parowego z kotłami, z jednej lub kilku pomp tłoczących i z akumulatorów. Nie wejdziemy w znane szczegóły dotyczące się tych aparatów.

Zaznaczamy tylko, iż akumulator gra rolę podobną do zbiorników powietrza; to jest iż reguluje odpływ wody ale w sposób dokładniejszy niż te ostatnie. W samej rzeczy ciśnienie w zbiornikach powietrza zmienia się ciągle. Jeżeli, w danej chwili, wydatek powietrza przewyższa znacznie wytwarzalność, zbiorniki wypróżniają się i ciśnienie upada. Akumulatory, przeciwnie, podtrzymują ciśnienie prawie stałe; zmienia się ono bowiem tylko o ilość nieznaczną przedstawioną przez opadnięcie niewielkie tłoka. Własność ta czyni akumulator bardzo dogodnym aparatem dla wprawienia w ruch kranów i pras, które w danej chwili wymagają użycia znacznej siły, przytem wydatek wody akumulatora łączy się z wydatkiem pomp; w chwilach bezczynności aparat za to robi zapas siły.

Wydajność urządzenia może być wyrażoną przez stosunek pracy użytecznej, przedstawionej przez ilość wody wydanej w danym czasie pod naznaczonym ciśnieniem, do pracy pary na tłoki motoru. Dla aparatów wielkich wymiarów wydajność wynosi co najmniej 0,750. I tak w dokach marsyjskich wyniosła ona 0,765, przy ciśnieniu wody dochodzącem do 52 atmosfer.

Kanalizacja. Składa się ona z rur złączonych flanszami, za pomocą gumowych krążków umocowanych w odpowiednich zagłębieniach. Złączenie to, bardzo proste i pewne, znane jest pod nazwiskiem złączenia Armstronga. Dla uniknięcia przerwy w obsłudze w razie pęknięcia rury,

kanalizacja składa się często z podwójnego szeregu rur równoległych.

Straty ciśnienia mogą być wyliczone za pomocą wzoru *Darcy'ego*. Dla rury L metrów długości, której średnica jest D, strata ciśnienia J w atmosferach jest:

$$J = \frac{2 b u^2}{10333 D} L,$$

gdzie u jest prędkość wody w metrach na sekundę, b—spółczynnik, którego wartość zależy od średnicy rury i stanu wewnętrznej powierzchni rur.

Dla rur nowych żelaznych lub lanych *Darcy* podaje:

$$b = 0,000507 + \frac{0,00001294}{D}.$$

Zaleca on przytem podwoić tę wartość gdy, po pewnym przeciągu czasu powierzchnia wewnętrzna rury zostanie pokryta osadem, co się zwykle zdarza.

Można w każdym razie naznaczyć sobie stratę ciśnienia, przyjmawszy odpowiednią prędkość u; tym sposobem jednakże dochodzi się do rur znacznej średnicy, co pociąga za sobą wielkie koszty, jeżeli się przytem nie przyjęło odpowiedniej wartości ciśnienia.

Przedłożmy sobie do rozwiązania następujące zadanie: *Obliczyć prędkość u i ciśnienie P wodorozprowadzenia mającego dostarczyć na odległość L, za pomocą rury średnicy D, pracę T_a na sekundę wytworzoną na stacji centralnej, przyjmując pewną wydajność R_c przewodu.*

Mamy równania:

$$T_a = 10333 P \frac{\pi D^2}{4} u$$

$$J = \frac{2 b u^2}{10333} L$$

$$R_c = \frac{P - J}{P}. \text{ Skąd:}$$

$$u = \sqrt[3]{\frac{2 T_a (1 - R_c)}{1000 \pi b D L}} = 0,086 \sqrt[3]{\frac{T_a (1 - R_c)}{b D L}} \dots (1)$$

$$P = \frac{4 T_a}{10333 \pi D^2 u} = 0,000123 \frac{T_a}{u D^2} \dots \dots \dots (2).$$

Inne zadanie: *dają T_a, R_c, L i P. Wyznaczyć prędkość u wody i średnicę D rury*

$$u = 0,3187 \sqrt[3]{\frac{P (1 - R_c)^2 T_a}{b^2 L^2}} \dots \dots \dots (3)$$

$$D = 0,0111 \sqrt[3]{\frac{T_a}{P u}} \dots \dots \dots (4).$$

Wartości te otrzymują się z powyżej przytoczonych równań, nie zwracając uwagi na zmiany współczynnika b.

Pouczającym jest porównanie wody pod ciśnieniem z powietrzem ściśnionem względnie do wymiarów i wydajności przewodu. Porównanie to zostało zrobionem przez prof. *L. Trasenster*, który przyjmował jednakże, że powietrze ściśnione użyte jest o pełnem ciśnieniu i zasadał wyliczenie swoje strat ciśnienia na formułach nie odpowiadających wynikom przeprowadzonych doświadczeń. *Trasenster* zresztą, nie przyjął w rachubę — zapewne aby mieć na uwadze straty powodowane ujściem powietrza przez szpary — powiększania się objętości powietrza w miarę gdy ciśnienie opada w rurze. Doszedł on tym sposobem do wywodów, które w wielu wypadkach okazują się zanadto korzystnymi dla wody pod ciśnieniem, jeżeli szczególnieź weźmiemy pod uwagę, ulepszenia jakie zaprowadzone zostały przy użyciu powietrza ściśnionego od czasu, gdy znakomity ten profesor ogłosił swą pracę.

Zajmiemy się jeszcze tą kwestyą szukając najprzód jakie wartości należy dać prędkości odpływu i ciśnieniu wody aby, przy danej średnicy rury — i w przypuszczeniu że praca

rozporządzalna na stacji centralnej jest taką samą dla powietrza jak i dla wody — wydajność transmisji miała wartość jednakową w obu razach. Przyjmujemy kolejno ciśnienie powietrza równe 4-em i 7-iu atmosferom, przypuściwszy iż prędkość odpływu równą jest 8-iu metrom na sekundę, nadto dla rury przyjmujemy średnicę 0,200 m; co do wody weźmiemy dla spójczownika b wartość jego, odpowiadającą przypuszczeniu małych osadów pokrywających powierzchnię wewnętrzną rur, która to okoliczność zwykle się zdarza w praktyce.

Obecnie można otrzymać z 1 m³ powietrza ściśnionego pracę równą pracy obliczonej w przypuszczeniu pełnej ekspansji izotermicznej. Praca ta równą jest 57298 kgm¹) dla powietrza o 4-ch atmosferach; równą ona zaś jest 140749 kgm, gdy ciśnienie początkowe dosięga 7 atmosfer. Praca T_a, którą może wydać objętość powietrza przepływającego przez sekundę w rurze 0,200 m średnicy z prędkością 8 m ma wartość wyrażoną przez:

$$T_a = 57298 \times \frac{\pi \times 0,20^2}{4} \times 8 = 14445 \text{ kgm w pierwszym razie}$$

$$T_a = 140749 \times \frac{\pi \times 0,20^2}{4} \times 8 = 35483 \text{ kgm w drugim razie.}$$

W poniższej tabliczce wpisane są wydajności dla powietrza ściśnionego, przy ciśnieniu przyjętem i prędkości powietrza, łącznie z wynikami, jakie otrzymują się dla prędkości i ciśnienia wody, zastosowując równanie (1) i (2).

Długość rury	Wydajność dla rury z powietrzem gdy u = 8 m		Dla P ₁ = 4		Dla P ₁ = 7	
	i		Prędkość średnia u w metrach na sekundę	Ciśnienie P wody w atmosferach	Prędkość średnia u w metrach na sekundę	Ciśnienie P wody w atmosferach
	P ₁ = 4	P ₁ = 7				
100	0,995	0,996	1,26	35,3	1,58	69,2
500	0,983	0,987	1,11	40,1	1,37	79,7
1000	0,967	0,976	1,10	40,5	1,33	82,2
5000	0,842	0,887	1,09	40,8	1,31	83,4
10000	0,681	0,772	1,09	40,8	1,31	83,4
20000	0,331	0,523	1,10	40,5	1,33	82,2

Widzimy stąd, iż jeżeli porównamy wodę do powietrza pod ciśnieniem 4-ch atmosfer efektywnych i z prędkością średnią 8 m ciśnienia, to znajdziemy, że ciśnienie wody na odległości większe od 500 m, powinno wynosić więcej jak 40 atmosfer, to jest 10 razy ciśnienie powietrza dla tej samej wydajności. Jeżeli zaś przyjmujemy ciśnienie powietrza równe 7-u atmosferom, ciśnienie wody powinno dosięgać 12 razy tej ostatniej wartości, to jest więcej jak 80 atmosfer. Używa się jednakże rzadko wody pod ciśnieniem przenoszącem 50 atmosfer. Na stacji w Frankfurcie nad Menem, przyjęto wprawdzie ciśnienie 75 atmosfer, nie należy jednak naśladować tego przykładu, jeżeli jak mówią wypadki pęknięcia rur nie należą tam do rzadkich.

Postawimy zatem sobie zadanie to w inny sposób. Poszukamy jakie powinny być wartości prędkości wody i średnicy rury aby, z danem ciśnieniem, równem np. 50 atmosferom, woda wydała tę samą pracę co powietrze ściśnione o 7-u atmosferach.

Należy tu zastosować wzory (3) i (4). Prowadzą one do następujących rezultatów:

$$1) \text{ Podług wzoru: } T_i = 10333 P_0 V_0 \log \text{hyp } \frac{P_1}{P_0}$$

$$T_i = 10333 P_0 \frac{P_1}{P_0} V_1 \log \text{hyp } \frac{P_1}{P_0}$$

dla V₁ = 1 m³ i P₀ = 1 atmosfer

$$T_i = 10333 P_1 \log \text{hyp } P_1.$$

Długość rury	Wydajność rury z powietrzem dla P ₁ = 7 atm. i u = 8 metrom	Dla P = 50 atmosferom	
		Prędkość średnia u wody	Średnica D rury
100	0,996	1,48	0,242
500	0,987	1,22	0,265
1000	0,976	1,21	0,268
5000	0,887	1,18	0,273
10000	0,772	1,18	0,271
20000	0,523	1,19	0,270

Średnica rur jest największą gdy długość ich zawartą jest w granicach między 5000 i 10000 m. Jest ona wtedy wyższą o $\frac{271-200}{200} = 35\%$ średnicy rury powietrza ściśnionego.

Aby sobie zdać sprawę z powiększenia kosztów urządzenia, trzeba mieć na uwadze, że w razie wody pod ciśnieniem, wymiar grubości rur powinien być znacznie większym aniżeli przy powietrzu ściśnionem. Można przyjąć iż jeżeli wymiar grubości rur jest 10 mm dla powietrza o 6 atmosferach, nie będzie on niższym od 30 mm dla wody o ciśnieniu 50 atmosfer. Koszty obu sieci rur będą zatem w stosunku 335 do 1. Jakakolwiek jest, zresztą, wartość absolutna tego stosunku, niezawodnem jest iż transmisja wodna znacznie kosztowniejszą będzie od transmisji o powietrzu ściśnionem, nawet przy jednakowych średnicach rur. Okoliczność ta wywrze wpływ tem dotkliwszy na cenę konia na godzinę, dostawionego abonentowi, im cena kanalizacji stanowi ważniejszy czynnik, względnie do pozostałych kosztów urządzenia; w innych wyrazach, im sieć rur będzie dłuższą. Cena zatem jednostki siły, na odległość na jaką winna ona być przeniesioną, będzie rosnać szybciej w razie użycia wody pod ciśnieniem, aniżeli w razie transmisji za pomocą powietrza ściśnionego.

Wodomotory. Dzielą wodomotory do zużycia wody pod ciśnieniem na motory reakcyjne czyli turbiny i na motory o słupie wody.

Między motorami o słupie wody, najwięcej rozpowszechnionymi, przytaczamy maszynę o cylindrze wahadłowym Schmidta i maszynę Mégy, — pierwsza używaną jest w Szwajcaryi, druga we Francyi, jako też maszyna Brotherhooda z trzema cylindrami stałymi o pojedynczem działaniu, którą się spotyka w Anglii.

Maszyny o słupie wody mogą być konstrukcyi odpowiadającej rozmaitym ciśnieniom. Mają one zwykle wydajność znaczną i liczba obrotów ich przewyższa 150 na minutę. I tak: motor Schmidta działa wybornie przy 250 obrotach i wydajność jego jest rzadko niższą od 0,85. Wodomotory wyżej przytoczone są mało skomplikowane i nie podlegają częstym reparacyom. Wprawia się je w ruch otwierając po prostu kran od rury z wodą pod ciśnieniem, nadto nie potrzebują one stałego dozoru. Mają one jednakże jedną wielką niedogodność, a mianowicie iż wydatek siły nie może być zastosowanym do pracy żądanej; nie są one zatem w zupełności odpowiednimi do użycia w razie wielkich zmian w oporze.

Kilku konstruktorów starało się zapobiedz powyższemu brakowi elastyczności, budując motory o wydatku zmiennym. Doszli oni do tego różnymi sposobami. Jeden ze środków, zasadzający się na zmianach promienia korby, zastosowany został w wodomotorze Hastie, w którym czop korby zmienia swoje oddalenie, od osi obrotowej motoru automatycznie, pod wpływem regulatora dynamometrycznego. Można także ograniczyć czas wstępu, czyli dopływu wody, względnie do skoku tłoka, co wymaga aby cylinder w chwili kiedy dopływ wody ustaje, był połączony z rurą odpływową. System ten został przyjęty przez zakłady Hoppego w Berlinie. Cel powyższy, osiągnięcia wydatku zmiennego, został zatem osiągnięty, kosztem jednakże pewnych komplikacyj, szczególnie w motorach Hoppego, które nadto wymagają

nadzwyczajnej precyzji w konstrukcyi. Motory te, udoskonalone, są względnie dość kosztowne.

Gdy opór zmienia się w granicach dość oddalonych, lepiej jest użyć *turbiny*. Kilka systemów, mianowicie turbina *Girarda* o osi poziomej i o cząstkowym dopływie wody, turbiny *Schiela*, *Duforta*, *Dulaita* i inne przydają się głównie do wytwarzania niewielkich sił. Stawidelka, poruszone automatycznie przez regulator, regulują wydatek wody odpowiednio do siły którą trzeba wytworzyć, nie obniżając przytem wydajności. Małe te turbiny mogą funkcjonować przy znacznej prędkości; jest to wielka korzyść, szczególnie gdy motor ma wprawiać w ruch maszyny dynamoelektryczne, służące do oświetlania elektrycznego, można bowiem natenczas wprawiać w ruch te ostatnie, bez transmisji za pomocą pasów. Jednakże małe turbiny mają wydajność niższą od dobrych motorów o słupie wody; nie można liczyć przy nich na wydajność wyższą nad 0,70; nadto turbiny są niedogodne w użyciu gdy ciśnienie dosięga 40 lub 50 atmosfer, te zaś wysokie ciśnienia dają najlepszą wydajność.

Wydajność ogólna transmisji hydraulicznej. Jest to stosunek pracy użytecznej wodomotoru, oznaczonej za pomocą hamulca, do pracy motoru, który wprawia w ruch akumulatory, oznaczonej za pomocą indykatora.

Należy, dla oznaczenia tej wydajności, pomnożyć przez siebie wydajność motoru wprawiającego w ruch akumulatory, którą można przyjąć = 0,75, wydajność przewodu i wydajność wodomotoru, którą przyjąć można = 0,70 dla turbiny i 0,80 dla wodomotorów o słupie wody, jeśli w tych ostatnich, praca którą należy rozwinąć, jest prawie jednostajną, lub jeśli wydatek wody, względnie do oporu, może być zmienianym.

Dla przewodu przyjąć można tę samą wydajność co dla powietrza ściśnionego o 7-u atmosferach, odpływającego z prędkością średnią 8 m na sekundę.

Dochodzimy w ten sposób do rezultatów wyrażonych w następującej tabliczce:

Długość przewodu	Wydajność motoru zasilającego akumulatory	Wydajność przewodu	Wydajność		Wydajność ogólna w razie użycia	
			wodomotoru o słupie wody	turbiny	wodomotoru o słupie wody	turbiny
100	0,75	0,996	0,80	0,70	0,59	0,52
500	"	0,987	"	"	0,59	0,52
1000	"	0,976	"	"	0,58	0,51
5000	"	0,887	"	"	0,53	0,46
10000	"	0,772	"	"	0,46	0,40
20000	"	0,523	"	"	0,31	0,27

Jeżeli się porówna te wydajności z takimiż znalezionymi w ten sam sposób dla powietrza ściśnionego, dochodzi się do wniosku, iż oba systemy transmisji równoważą się co do wydajności w razie jeśli wodomotory są o słupie wody. Jeśli używa się turbin, woda pod ciśnieniem wykazuje cokolwiek niższą wydajność. W żadnym razie jednakże, nie przedstawia ona wyższości, w stosunku do powietrza ściśnionego, przyjąwszy iż to ostatnie użyte jest z ekspansją. Jeżeli się weźmie pod uwagę, iż koszt nabycia rur większym jest dla wody aniżeli dla powietrza, wtedy gdy inne koszty urządzenia w obu systemach pozostają prawie te same, dochodzi się do wniosku, iż przenoszenie siły da się ekonomiczniej osiągnąć za pomocą powietrza ściśnionego aniżeli za pomocą wody pod ciśnieniem, i że wyższość pod względem oszczędności, pierwszego systemu nad drugim, jest tem znaczniejszą, im odległość średnia stacyi centralnej do maszyn przyjmujących siłę jest większą. Interesującym jest porównanie, pod względem ceny jednostki pracy dostarczonej abonentom, rozprowadzenia wody pod ciśnieniem, funkcjonującego w Londynie, z rozprowadzeniem powietrza ściśnionego

w Paryżu. W Londynie ciśnienie w akumulatorach wynosi 49 kg na cm² (700 funtów na cal kw.). Metr sześcienny wody kosztuje, ze względu na ilość spotrzebowaną, od 0,82 do 2,20 fr. i przedstawia ilość siły odpowiadającej pracy 49 000 kgm. Przyjmując iloczyn wydajności przewodu przez wydajność wodomotorów *Brotherhooda*, używanych w Londynie = 0,75, cena konia na godzinę lub 270 000 kgm wahać się będzie w granicach od

$$\frac{0,82}{0,75} \times \frac{270\,000}{490\,000} = 0,60 \text{ fr} \quad \text{i} \quad \frac{2,20}{0,75} \times \frac{270\,900}{490\,000} = 1,61 \text{ fr.}$$

W Paryżu spotrzebowanie powietrza, sprowadzonego do ciśnienia atmosferycznego, jest na konia efektywnego, podług prof. *Radingera*:

Od 60 do 70 m³ dla maszyn obrotowych o sile ½ konia i więcej, 22 m³ dla maszyn z ekspansją o powietrzu ogrzanem, 16 m³ dla maszyn z ekspansją o powietrzu ogrzanem z wstrzykiwaniem wody.

Metr sześcienny powietrza kosztuje 0,015 fr. Cena dodatkowa koksu, dla maszyn spotrzebowujących powietrze ogrzane, wynosi 1/30 ceny powietrza spotrzebowanego.

W tych warunkach cena konia na godzinę wynosi:

dla małych maszyn obrotowych	od 0,90 do 1,05 fr.
„ maszyn z ekspansją o powietrzu ogrzanem	0,34 fr.
„ maszyn z ekspansją o powietrzu ogrzanem z wstrzykiwaniem wody	0,25 fr.

Dla maszyn obrotowych, ponieważ chodzi tu o małe spotrzebowanie powietrza, trzeba porównać cenę ich konia na godzinę, do najwyższej ceny konia na godzinę otrzymanej dla wody pod ciśnieniem. Dochodzi się tym sposobem do wniosku, iż użycie powietrza ściśnionego, w najniekorzystniejszych warunkach, jest jeszcze ekonomiczniejszem aniżeli użycie wody pod ciśnieniem w Londynie. Jeżeli zaś powietrze działa z ekspansją, cena za konia na godzinę jest znacznie niższą, i wynosi zaledwie połowę tego co by kosztowała taka sama ilość pracy dostawionej za pomocą wody pod ciśnieniem, w warunkach najkorzystniejszych dla tej ostatniej.

Jeżeli w dalszym ciągu będziemy porównywać oba systemy rozprowadzenia siły, spostrzeżemy iż użycie wody pod ciśnieniem wymaga rury odpływowej, z wodomotoru do kanału miejskiego, gdy tymczasem nie łatwiejszego, jak wypuścić powietrze, używając go przytem do wentylacji i odświeżania warsztatów, choć przyznać należy, iż podgrzewanie powietrza przedstawia pewne niedogodności.

Wyżej przytoczone względy nie są jedynymi na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze systemu rozprowadzania siły. Rodzaj maszyn, które powietrze lub woda mają wprowadzić w ruch, z dodatkowem ich zużytkowaniem, stanowi często ważną okoliczność na którą trzeba mieć wzgląd.

I tak w Londynie, gdzie postawiono sobie za zadanie stwarzając rozprowadzenie siły, obsłużyć liczne składy i doki nad Tamizą, i—gdzie głównie chodziło o wprawienie w ruch różnych kranów, słusznie woda pod ciśnieniem otrzymała pierwszeństwo nad innymi systemami.

Nie mniej w Paryżu, wybór powietrza ściśnionego był również szczęśliwym, ponieważ nie tylko służy ono do rozprowadzenia siły, ale również znalazło zastosowanie do specjalnych celów, jako to: do oziębiania piwnic i do przechowywania w stanie świeżości produktów spożywczych w licznych hotelach i restauracjach.

Pod względem elastyczności w zastosowaniu i różnych jego użytków, powietrze ściśnione będzie miało zawsze wyższość nad wodą pod ciśnieniem; wydaje się ono zatem korzystniejszem w użyciu od tego ostatniego czynnika w miastach, i ogólnie biorąc, w razach gdy nie chodzi wyłącznie o wprawienie w ruch kranów wind i o wytwarzanie światła.

LASY SŁODOWE O PŁYTACH RUCHOMYCH

SYSTEMU

P. Lauth'a.

(Tab. X).

Dobre i umiejętne suszenie słołu jest dla piwowara zadaniem znaczenia pierwszorzędnego. Ma ono na celu przez odparowanie wody z jęczmienia kielkującego uczynić go zdatnym do przechowywania, nie niszcząc przez to jego właściwości charakterystycznych, nie osłabiając scukrzających zdolności zawartej w nim dyastazy. Do licznych konstrukcyj lasów słodowych przybyła jedna jeszcze, pomysłu P. Lauth'a. Podajemy jej opis według słów p. R. Lezé, prof. szkoły w Grignon, umieszczonych w „Le Génie civil“, tom XVIII, str. 317. Lasy Lauth'a składają się ze słupa prostopadłego, podzielonego płaszczyznami poziomymi na szereg komór; ilość płaszczyzn warunkuje się robotą, jaka ma być uskutecznią, wysokość zaś komór cylindrycznych warunkuje się wysokością warstw słołu, jaką winny zawierać.

Każda komora lasów składa się z podstawy, czyli dna z blachy żelaznej, podzielonego na szereg okiennic, czyli skrzydeł, stycznych względem siebie po dwa i otwierających się, lub zamykających również po dwa w ruchu obrotowym symetrycznym. Od strony zewnętrznej blacha ta wycięta jest w sześć łuków kołowych, których środki tworzą wierzchołki sześciokąta prawidłowego.

W każdym dniu znajduje się siedm otworów, z których jeden umieszczonym jest w samym środku blachy, a sześć pozostałych tworzą wierzchołki wzmiankowanego prawidłowego sześciokąta. Każdy zaś z tych otworów otoczonym jest rurą blaszaną o ściankach dziurkowanych. Rura środkowa jest sześciocienną o ścianach prostopadłych wklęsłych, rury pozostałe są cylindryczne. Każda z rur nakryta jest kapeluszem stożkowatym. W skutek tego, jeżeli piętro lasów naładowanym jest słołem, to gazy ciepłe, podnoszące się w górę w wieży, stanowiącej lasy, zmuszone są przechodzić przez blachy dziurkowane i warstwę słołu, stykającą się z niemi.

W dnach lasów umieszczone są ruchome wycinki; do poruszania ich służy koło z żelaza lanego, współśrodkowe z płaszczyzną lasów; może ono być poruszane w dwóch kierunkach na rolkach za pośrednictwem śruby bez końca i odpowiedniego ząbienia. W kole rzeczonem zrobionem jest sześć rozszerzeń, i wewnątrz każdego z tych ogniw nacięte są dwa ząbienia: jedno na górnej jego połowie, a drugie na dolnej; te to ząbienia służą do obracania w kierunkach odwrotnych dwóch małych kółek zębatych, osadzonych na oškach skrzydeł symetrycznych względem każdej z rur C.

Ruch koła porusza jednocześnie wszystkie skrzydła; gdy się je utworzy, słoł spada na piętro niższe lasów; w stanie zamkniętym utrzymuje je śruba bez końca. Każde piętro posiada włązy w obydwóch płaszcach, stanowiących ściany lasów.

Powietrza ciepłego dostarcza kaloryfer z boku; bez wentylatora osobnego obywać się można, ponieważ lasy spełniają zadanie komina i utrzymują ciąg. Lepiej jednakowoż jest wdmuchiwać powietrze zarówno u spodu lasów, jak i na pewnej od spodu odległości; w takim razie możnaby dolnym komorom lasów dostarczać powietrza cieplejszego, któreby usuwało ostatnie ślady wilgoci ze słołu w tych komorach, już prawie zupełnie wysuszonego.

Rys. 1 wyjaśnia ruch gazów w suszarni; dwie styczne komory różnią się między sobą; kominki nad kanałami, w sześciokąt ustawionemi, doprowadzają gazy do ścianek dziurkowanych odpowiednich kanałów komory wyższej, dno zaś komory niższej jest całem, bez otworów pod wspomnianemi kanałami. Ruch też gazów w dwóch komorach stycznych ma kierunki odwrotne, — wchodzą one bowiem bądź przez dziurkowane ściany płaszcza wewnętrznego lasów i środkowej rury sześciociennej, bądź przez wzmiankowane kominki i dziurkowane ściany odpowiadających im kanałów.

Nad szczytem znajduje się komin ciągowy z klapą do regulowania.

Postępowanie. Jęczmień z piwnic ładuje się na najwyższe piętro lasów; puszcza się w ruch wentylator dla gazów ciepłych, i po trzech godzinach ogrzewania jęczmień spuszcza się na sąsiednie niższe piętro, a piętro górne otrzymuje świeży ładunek. Co godzinę spuszcza się wszystkie ładunki. Temperaturę gazów podnosi się stopniowo. Temperaturę i ciśnienie wskazują termometry i manometry, w celu regulowania przez robotnika biegu wentylatorów i kaloryferu.

Naokoło i na zewnątrz aparatu widać się ślimakowato schody kręcone z podestami naprzeciw każdym drzwi; jeden obrót ślimaka odpowiada podwójnemu piętru; w ten sposób drzwi dwóch pięter, bezpośrednio po sobie następujących, umieszczone są w punktach naprzeciwległych.

W biegu normalnym robota na tym przyrządzie jest prostą, dozór łatwym, a suszenie metodycznem od chwili, kiedy się umiarkowało dopływ powietrza ciepłego do każdego ziarna jęczmienia. Według zdania prof. Lezégo, w szczególności w przeprowadzeniu podziału gazów leży wyższość lasów systemu Lauth'a nad dawniejszymi systemami.

Jest zrozumiałem, że przy dawniejszych urządzeniach na dużych przestrzeniach mogły się znajdować jednocześnie partje słołu przesuszonego obok niedosuszonego; szufłowanie, tak kosztowne i uciążliwe jest tylko półśrodkiem przeciw wadom poważnym jakie posiadają, między innymi, suszarnie niemieckie automatyczne.

Liczne doświadczenia wyjaśniają pytanie o kosztach suszenia i jakości słołu, otrzymywanego na lasach Lauth'a. Zużycie węgla ocenia się na 14 lub 15 kg na 100 kg słołu; w liczbie tej zawiera się już ilość opału, zużywana przez motor wentylatorów. Doświadczenia zaś nad jakością słołu doprowadziły do ścisłego regulowania temperatury.

W doświadczeniach podnoszono temperaturę do 114° a nawet 120°; te nadużycia byłyby w praktyce bardzo szkodliwymi; w zwykłych suszarniach w tych warunkach słoł byłby spalonym i czarnym, i — w każdym razie, na lasach Lauth'a zarówno, jak i na lasach innych systemów, dyastaza słołu byłaby zabita i stanowczo zniszczoną. Jednakowoż w doświadczeniach tych stwierdzono, że słoł pozostał jasnym, co dowodzi, że nigdzie temperatura, która doszła do 120°, nie przekroczyła tych granic.

Tablica I.

	Słoł suszono przy									
	85° C.			99° C.			120° C.			
	po godzinie biegu	w godzinę później	w godzinę później	po pół godziny biegu	w godzinę później	w godzinę później	po godzinie biegu	w godzinę później	w godzinę później	
7-a komora (górna)	19	20	23	22	24	25	26	29	31	30
6-ta komora	22	24	27	24	27	27	29	34	42	41
5-ta „	26	27	20	26	31	32	34	42	47	48
4-ta „	36	44	47	50	50	50	51	56	66	69
Gazy ciepłe doprowadzane do 4-ej komory (termometr na zewnątrz)	51	52	51	54	62	67	67	67	67	68
3-a komora	57	58	60	51	62	67	67	81	81	82
2-a „	62	63	63	62	76	82	83	93	100	114
1-a „	85	84	84	86	90	99	95	106	120	121
Gazy gorące doprowadzane do 1-ej komory (termometr na zewnątrz)	82	85	85	90	96	97	95	114	120	115

Słoły, wysuszone przy rozmaitych temperaturach były rozbierane w pracowni do badań fermentacyjnych Instytutu agronomicznego, przez jej kierownika p. M. Kayser, który znalazł liczby następujące:

Tablica II. Rozbiory słodów.

	Jęczmień algierski suszony przy				Jęczmień dwurzędowy z Caracassone, suszony przy			Jęczmień z Auvergne suszony przy		
	60°	85°	100°	120°	85°	100°	120°	85°	100°	120°
Wody	1,86	1,94	2,09	1,72	1,78	0,68	0	1,25	1,40	0,23
Ciał wyciągowych w ogóle	75,2	70,2	71,6	65,2	74,3	74,5	68,9	74,3	76	73,6
Maltozy	46	43,5	42,7	31,3	48,7	46	38,4	46	46,2	43,3
Dekstryny	26,2	24,2	24,1	30,2	25,3	23,7	28	21,4	23,7	26,2
Nie-maltoza do maltozy	0,63	0,61	0,68	1,09	0,52	0,60	0,79	0,61	0,64	0,70
Kwaśność	0,045	0,057	0,073	0,094	0,033	0,038	0,043	0,068	0,058	0,071
Czas seukrzenia	27'	33'	45'	120'	35'	50'	120'	20'	28'	52'

Tablica II wskazuje, że słód wysusza się zupełnie (wody zawiera maximum 2,09%) i że kwaśność jego pozostaje bardzo małą. Zawartość ciał wyciągowych w ogóle zmniejsza się z temperaturą; tak samo — zawartość maltozy.

Prof. *Lezé* zwraca jeszcze uwagę, że w biegu normalnym temperatura lasów nie dochodzi nigdy 120° a nawet 100°. Pracuje się zaś w temperaturze 70 do 80°, przy wentylacji.
W. T.

O ROZWOJU WYSOKICH PIECÓW obliczonych na wielką produkcję.¹⁾

(Tab. XI).

Rozpoczęte w r. 1880 w Ameryce usiłowania w celu zwiększenia wydajności wysokich pieców, osiągnęły w ostatnim dziesięcioleciu o wiele lepsze rezultaty aniżeli w ciągu poprzedzających lat trzydziestu. Nową epokę w tym względzie stanowią puszczone w r. 1880 wysokie piece *Edgar-Thomsona*, które od razu zajęły pierwsze miejsce w stosunku do wielkości produkcji i z wyjątkiem niedługiej przerwy dotąd godność tę piastują. Krótki więc opis ulepszeń i w ogóle postępu, jakim piece te w celu zwiększenia produkcji podlegały, nie będzie zbyteczny. Ażeby jednak należyście ocenić, jaki postęp uczyniono w ostatnich czasach, przywódcę w krótkości kilka najlepiej funkcjonujących wysokich pieców, które okres tego rozwoju poprzedzały.

Pierwsze miejsce w tym względzie zajmował wysoki piec *Struthera* w Ohio, o wysokości 16,76 m; średnica przestronu wynosiła 4,88 m, średnica skrzyni — 2,75 m, średnica szczytu pieca 2,6 m. Za materiał opałowy służył węgiel. Piec ten wyprodukował w ciągu miesiąca grudnia 1871 roku 1627 ton surowca, w styczniu zaś 1872 roku — 1668 ton. Najwyższa produkcja tygodniowa wynosiła 406 ton czyli 58000 kg na 24 godzin. W marcu tegoż roku produkcja wynosiła już 2064 ton czyli 66600 kg na dobę. — Średnica cylindra wiatrowego miechów parowych wynosiła 1,83 m, skok zaś tłoka 1,22 m. Jedyna zmiana która zaszła w urządzeniu tego pieca za przeciąg czasu od 1871 do 1876 roku było postawienie nowych podobnych miechów. Zaprawa tego pieca odpowiednio do ówczesnych pojęć była trochę za szeroka i pod tym względem dorównywała dzisiejszym wymaganiom; dobre zaś rezultaty w ogóle i zwiększenie się znaczne produkcji przypisać należy umiejętności kierownika zakładów, który odstąpił od tradycyjnego sposobu mierzenia ilości wiatru przez ciśnienie, lecz regulował go przez ilość skoków tłoka miechów — sposób, który obecnie przeważnie jest używany. Piec N. 1 zakładów „*Izabella*“ pod Pittsburgiem, wysoki 22,86 m, o średnicy w przestrzeni 6,1 m i mający 425 m³ objętości, wyprodukował za przeciąg czasu od stycznia 1876 r. do maja 1880 r.

¹⁾ Z odczytu inżyniera *James Gayley* w Iron and Steel Instytucie.

w ogóle 119 456 ton surowca, czyli przeciętnie 2300 ton miesięcznie (76 t. dziennie). Na tonę surowca przypadło przeciętnie 1340 kg koksu. Temperatura wiatru wynosiła 540 — 590° C., ciśnienie zaś 0,28 — 0,42 kg na cm². — Piec N. 2 firmy *Carnegie, Phipps & Co.* (również pod Pittsburgiem), profil którego podajemy na rys. 1, postawiony w r. 1877, posiadał następujące wymiary: wysokość 22,86 m, średnica w przestrzeni 6,1 m, objętość — 436 m³. Piec ten odznacza się wąską skrzynią w stosunku do szerokości szczytowej, co do pewnego czasu uważano za racjonalne. W rzeczywistości piec ten początkowo wykazywał znakomite rezultaty; w r. 1878 miesięczna produkcja wynosiła 3338 ton (119 100 kg na dobę), przy 1247 kg koksu na tonę surowizny. Później jednak produkcja miesięczna zmniejszyła się do 2781 ton, ilość zaś koksu wzrosła do 1259 kg na tonę. Wiatr doprowadzono przez sześć dysz, a ilość wiatru na minutę wynosiła 450 m³ przy 0,35 kg ciśnienia na cm²; temperatura wiatru nie przenosiła 490° C. Ruda zawierała przeciętnie 60% Fe żelaza. Piec ten przed wybudowaniem zakładów *Edgara-Thomsona* odznaczał się najwyższą produkcją.

Piec lit. A (rys. 2) firmy *Edgar-Thomsona* postawiony został w r. 1879 w miejsce zburzonego prowadzonego na węglu drzewnym w *Escanala*. Piec ten posiadał 19,8 m wysokości, 3,96 m w średnicy przestronu i 181 m³ objętości. Sześć form umieszczonych na wysokości 1,68 m od podstawy doprowadzały wiatr i tworzyły właściwe ognisko o 2,23 m w średnicy, gdyż każda z nich na 180 mm wystawała z wewnątrz pieca, przyczem posiadały formę więcej cylindryczną niż stożkową, tak że w profilu przedstawiały wąską krzywą linię; w dodatku kanty form były bardzo dokładnie obtoczone. Do ogrzewania wiatru służyły trzy aparaty regeneratywne systemu *Siemens-Cowper-Cochrane* 15,24 m wysokie i 4,58 m szerokie. Piec puszczono w styczniu 1880 r.; nabój składał się z rud zawierających przeciętnie 54,5% żelaza. W pierwszym tygodniu produkcja wynosiła 449 ton, w czwartym wzrosła już do 546 ton, a w pierwszych czterech miesiącach otrzymano następujące rezultaty:

Styczeń	1660 ton	przy 1194 kg	koksu na tonę
Luty	2272	„	1029
Marzec	2806	„	1029
Kwiecień	1611	„	1108
Maj	2226	„	861

W kwietniu przez dni cztery piec nie był czynny; w czerwcu zaś zaczęto produkować w niem żelazo zwierciadlane i od tego czasu stale służył do tego celu lub do fabrykacji ferromanganu, a najwyższa tygodniowa produkcja wynosiła 682 tony (97500 kg na dobę). — Wiatr dostarczały dwa miechy stojące; ciśnienie zaś wiatru w formach dochodziło do 0,44 kg

na cm^2 , a temperatura nie przenosiła $565^{\circ} C.$, gdyż cyfra ta stanowiła maximum pracy aparatów ogrzewających. Ilość wiatru na minutę wynosiła $425 m^3$, a więc dwa razy więcej od przyjętej normy dla pieców o takiej objętości.

To też rezultaty z produkcji przyjęto z niedowierzaniem, czemu ostatecznie dziwić się nie można w obec ówczesnych pojęć. A że w stosunku do takiej małej objętości pieca pomimo silnego dmuchania używano bardzo niewiele materiału opałowego w porównaniu z piecami o daleko większych wymiarach, to należy przypisać głównie wąskiemu profilowi, gdyż, jak zobaczymy niżej, żaden piec o szerszym profilu podobnych rezultatów nie był w stanie okazać. I gdyby potrafiono wówczas należycie rozróżnić szybki bieg pieca od zbyt silnego dmuchania, to zaoszczędzonooby wiele strat, poniesionych przez niektóre amerykańskie zakłady hutnicze i wynikłych w skutek znacznego spożyczenia materiału opałowego. Na rys. 3 znajduje się profil drugiego pieca zakładów tej samej firmy. Główniejsze wymiary były następujące: wysokość— $24,38 m$, średnica w przestronie— $6,1 m$; średnica ogniska— $3,35 m$. Zasluguje na szczególniejszą uwagę zupełny brak przy tym piecu zewnętrznych oziębiaczy, chociaż jest za to bardzo silnie skrepowany obręczami, szerokimi na $200 mm$.

Do nabijania pieca urządzone było podwójne zamknięcie, w którym wewnętrzny stożek unieruchomiony, zewnętrzny zaś przez podnoszenie się lub opuszczanie ułatwiał rozmieszczenie naboju w miarę potrzeby, bądź to przy ścianie, bądź to po środku pieca.

Nadanie zaprawie pieca a właściwie ognisku średnicy $3,35 m$ zamiast projektowanej początkowo tylko $2,75$ pochodzi stąd, że już w r. 1854 zauważono w zakładach *Crane Iron* w *Lehigh-Thal*, iż rozsuniecie form na odległość $3,35 m$ bardzo dodatnio wpłynęło na ilość i jakość produkowanego surowca, z czego też wynioskowano, że w zasadzie średnica ogniska powinna odpowiadać połowie średnicy przestroni; a chociaż w rozmaitych zakładach hutniczych przez rozsunanie form średnica skrzyni czyniła zadość temu zapatrywaniu, to jednak faktycznie takiej znacznej szerokości nie posiadał dotąd żaden piec.

Ale nietylko to jedno obrachowane było na znacznie większą produkcję. Zaopatrzono go bowiem w aparaty do ogrzewania wiatru najlepszej konstrukcji a także w bardzo silne miechy i odpowiednie kotły, w dobre przewody do gazów i w ogóle w to wszystko co stanowiło słabą stronę w dotychczasowych urządzeniach. Żaden wysoki piec nie był dotąd tak gruntownie i dokładnie obliczany na wielką produkcję jak ten. To też gdy go w kwietniu 1880 r. puszczono, nie zawiódł oczekiwań i wykazał następujące rezultaty:

Kwiecień 1880 r.	2766 ton surowca przy 1132 kg koksu na tonę
Maj	3777 " " 1150 " "
Czerwiec	4387 " " 1046 " "
Lipiec	4415 " " 1207 " "
Sierpień	4675 " " 1255 " "
Wrzesień	4288 " " 1231 " "
Październ.	4798 " " 1221 " "

Ilość materiału opałowego wzrastała z tej przyczyny w miesiącach letnich, gdyż zakłady położone w dolinie rzeki *Monongahela* wyjątkowo narażone są na atmosferyczne opady, które w miejscowości tej latem są dwa razy większe aniżeli w zimie. Oprócz tego i inne jeszcze przyczyny utrudniają zaoszczędzenie materiału opałowego przy dłuższej kampanii. Tak np. ilość wiatru dochodziła według obliczeń skoków tłoka do $850 m^3$ na minutę, przez co maszyny a także paleniska pod kotłami mocno szwankowały. To też utrzymanie kampanii w podobnych warunkach przez dłuższy przeciąg czasu — choć może i było do życzenia — okazało się wprost niemożliwe bez wzbogacania naboju przez odpadki żelaza.

Według wykazów wydajność rudy wynosiła przeciętnie 55%; ilość zaś wapienia w naboju — 25%. W miesiącu październiku 1880 r. na tonę surowca przypadało $1818 kg$ rudy, $455 kg$ wapna i $1221 kg$ koksu. Szlaka oprócz CaO i MgO zawierała 32,31% SiO_2 , 13,20% Al_2O_3 . — Wiatr ogrzany był do $590^{\circ} C.$, ilość form — 8, przyczem każda na $140 mm$ wsunięta wewnątrz pieca. Surowiec zawierał 2% Si.

Skutkiem tak silnego dmuchania zaprawa pieca stosunkowo dość wczesnie wygorzała, przez co też ilość koksu na tonę surowca wzrosła do $1400 kg$. W pierwszym roku ogólna produkcja wyniosła $48947 ton$ surowca przy $1277 kg$ koksu na tonę surowca, w drugim zaś produkcja się zmniejszyła, ilość zaś koksu wzrosła do $1428 kg$. Piec ten po dwóch latach i 5-u miesiącach wydmuchano w skutek wygrzenia górnych kamieni, przyczem ilość surowca z całej tej kampanii wyniosła $113860 ton$, przy przeciętnej ilości $1316 kg$ koksu na tonę surowca. — Nabyte doświadczenie z tej kampanii wywołało rozmaite zmiany w urządzeniach i budowie pieca. Najprzód przekonano się, że obręcze krepujące mur były za słabe i za mało przedstawiały bezpieczeństwa w obec silnego dmuchania, dla tego też zastąpiono je blaszanym pancierzem. Ażeby przytem ruszty według możliwości zachowywały zawsze pierwotną formę, otoczono je jak również i ognisko pancierzami ochładzającymi. Podwójne zamknięcie gichty okazało się również niepraktycznym i zastąpiono je zwykłym stożkiem Parry'zowskim.

Zanim przejdziemy do następnych pieców, należy zaznaczyć, że dwa poprzednie miały wielki wpływ na późniejszy sposób prowadzenia wysokich pieców w Ameryce. Stało się ogólnie wiadomem, że piec podany na rys. 3 tylko w skutek silnego dmuchania osiągnął tak pożądane rezultaty pod względem wielkości produkcji. To też rzucono się z entuzjazmem pod pierwszym wrażeniem do tego środka, o rozmiarach którego sądzić można z szybkiego postępu we wszystkich kierunkach dotyczących urządzeń pomocniczych. Miechom parowym, które przez długie lata powolnym lecz pewnym krokiem zdążyły naprzód, nadano z pomocą smarów ruch szalony; pozakładano nowe kotłownie, zarzucono zupełnie, jako nieodpowiednie, aparaty rurowe do ogrzewania wiatru i zastąpiono je kamiennymi, tak, że w niektórych zakładach szybkość w prowadzeniu pieca doszła do nadzwyczajnych rozmiarów. Rezultatem tego był wzrost produkcji surowca, lecz wraz z tem i ilość materiału opałowego doszła do zatrważających rezultatów i okazało się niepodobieństwem wytopić tonę surowca na $1160 kg$ koksu.

W r. 1885 p. *E. C. Potter* z Chicago zwrócił po raz pierwszy publicznie uwagę, że wielkość produkcji z minimalną ilością materiału opałowego na jednostkę surowca znajduje się w ścisłej zależności i dzięki temu zmieniano od-tąd sposób prowadzenia pieca, zmniejszając znacznie ilość wiatru.

Należy jednak przyznać, że ten sposób prowadzenia pieca przyczynił się niemało do rozwoju pomocniczych urządzeń, dzięki którym obecnie po usunięciu niektórych niepraktyczności można bezpiecznie produkować większe ilości surowca.

Rys. 4 przedstawia profil pieca o wiele lepiej zaopatrzony w oziębiacze ogniska i rusztów; ognisko otoczone jest bowiem pancierzem, poniżej którego znajduje się rynna, stanowiąca zbiornik ściekającej z pancierza wody i ochraniającej jednocześnie spodek pieca. Powyżej znajduje się drugi rząd pancierzy służący do ochrony sklepień w otworach mieszczących formy; pancierze te wpuszczone są w mur. Ruszty również posiadają osobny pancierz blaszany. — Wymiary pieca są następujące: wysokość — $24,38 m$, średnica przestroni — $7,01 m$, szerokość ogniska — $3,50 m$, średnica zamknięcia gichty — $3,35 m$, średnica szczytu pieca — $5,18 m$; objętość $608 m^3$.

W ogóle wiadomo, że piece wysokie najlepiej funkcyjują w pierwszych latach, kiedy ściany nie są jeszcze zbyt wygorzałe. Otóż i ten piec, puszczony w r. 1882, wyprodukował w drugim miesiącu $6142 ton$ surowca przy $1168 kg$ koksu na tonę; w ogóle zaś w ciągu całego pierwszego roku $67003 ton$ przy $1147 kg$ koksu, czyli, że produkcja okazała się o $11000 ton$ większą w stosunku do przyjętej normy koksu. Najlepszy miesiąc wykazał $6227 ton$ surowca przy $1066 kg$ koksu; cała zaś produkcja z 17-miesięcznej kampanii wyniosła $94760 ton$ przy $1165 kg$ koksu na tonę surowca. Ilość wiatru na minutę wynosiła przeciętnie $765 m^3$, temperatura $540^{\circ} C.$ a ciśnienie $0,63—0,70 kg$ na cm^2 . Piec ten następnie został wydmuchany a w ostatnich dwóch miesiącach ilość materiału opałowego wzrosła zaledwie o $45 kg$ nad przeciętną normę. W ogóle rezultaty otrzymane z tego pieca

przedstawiły się o wiele korzystniej niż z poprzednich, co głównie przypisać należy zabezpieczeniu murów.

Jak ujemnie wpływa nadmierny wiatr na rezultaty produkcji posłużyć może za przykład piec puszczony w dwa lata później i mający prawie identyczne wymiary z wyżej opisanym, a różniącym się tylko przez ilość wiatru, wynoszącej 935 m^3 na minutę. Przeciętna produkcja miesięczna wynosiła 5080 ton przy 1340 *kg* koksu na tonę surowca, a jak należało się spodziewać, ruda w chłodniejszych miejscach pieca w skutek zbyt szybkiego procesu nie mogła się dostatecznie zredukować, a właściwie redukowałą się dopiero w temperaturze, która wystarczała do zamiany CO_2 na C.

Na rys. 5 znajduje się jeszcze i inne urządzenie, służące do ochrony skrzyni i rusztów pieca. A mianowicie spodnia część skrzyni opasana jest pancernem, złożonym z 10-u pojedynczych płyt żelaznych, na których spoczywa gorset oziębiany wodą. Gorset ten również składa się 16 pojedynczych części wzajemnie z sobą połączonych i umocowanych. Pancerny blaszany opasujący ruszty w górnej części posiada dwa rzędy płyt również wodą oziębianych i opasujących znaczną część muru, w który są wpuszczone. Urządzenie form jest wyjątkowe w swoim rodzaju, a mianowicie, jak widać z rysunku, składa się najprzód z szerokiej owalnej chłodnicy, w którą wchodzi druga podobna lecz nie z żelaza a z brązu. Ta ostatnia jest na tyle obszerna, że można ją wyprawić gliną; przytem zakończona jest owalnie, choć otwór posiada okrągły. Chłodnica brązowa jest umocowana i nie może zmieniać swego położenia; formy zaś przy zamknięciu chłodnicy tworzą powierzchnię z nimi kulistą, przez co wiatr zawsze wchodzi do pieca w kierunku poziomym, a przytem rozmieszczone są w ten sposób, że oś każdej z nich o 150 *mm* odstaje od przeciwnielegiej. Tym sposobem bowiem chciano zwiększyć powierzchnię stykania się wiatru z materiałem opalowym. Ponieważ jednak nie odniosło to pożądanego rezultatu, ustawiono wszystkie formy w jednej i tej samej płaszczyźnie. — Objętość całego pieca wynosi 472 m^3 . Ilość wiatru dosięgła 880 m^3 na minutę, a w każdej z ośmiu form ciśnienie dochodziło do $0,6 \text{ kg}$ na cm^2 . Wylot formy miał 170 *mm* w średnicy. Temperatura wiatru — 560°C . Piec ten puszczono w lutym 1885 r.; w pierwszym półroczu produkcja miesięczna wynosiła przeciętnie 5204 ton surowca przy 1283 *kg* koksu na tonę surowizny. Ponieważ piec ten przerobiony został z podanego na rys. 3, porównanie więc rezultatów z obydwóch tych kampanij najlepiej wykaże o skutkach zastosowania silnego wiatru. Gdy bowiem w pierwszej kampanii ilość wiatru wynosiła 680 m^3 na minutę, a ilość koksu 1161 *kg* na tonę surowizny, — w kampanii drugiej o zwiększonym blisko o 200 m^3 wietrze ilość koksu wzrosła do 1272 *kg*. To też od października 1885 r., w celu zaoszczędzenia materiału opalowego zaczęto stopniowo używać mniejszego wiatru, a kiedy ilość wiatru na minutę dosięgła 799 m^3 , musiano dalszych w tym względzie prób zaniechać, gdyż piec zaczął nieregularnie funkcjonować. Z konieczności więc stale odtąd trzymano się 799 m^3 wiatru na minutę, by unormować temperaturę wiatru dotąd bardzo zmienną. W tym czasie zmieniono również charakter szlaki z zasadowego na kwaśny.

Rezultatem tych inowacyj w sposobie prowadzenia pieca było zwiększenie się produkcji miesięcznej do 6146 ton, a obniżenie koksu do 1071 *kg* na tonę surowizny.

W trzy miesiące później musiano w skutek rozruchów robotniczych zatrzymać piec z pełnym nabojem na 21 dni. A kiedy następnie puszczono go znów i poważniejsze przeszkody tak długiej przerwy usunięto, produkcja miesięczna obniżyła się do 5792 ton przy 1160 *kg* koksu na tonę surowizny, przyczem ilość ta utrzymała się stale aż do wydmuchania pieca, co okazało się koniecznym w skutek uszkodzenia pieca w górnej części. Ogółem z całej tej kampanii otrzymano 119900 ton surowizny przy przeciętnej ilości 1195 *kg* koksu na tonę.

Na rys. 6 znajduje się profil pieca stanowiący niejako kombinację pieców podanych na rys. 4 i 5, a mianowicie posiada t. z. gorset a również i pancerny blaszany na przestroonie. Pomiędzy gorsetem a pancernem znajduje się ośm rzędów połączonych wzajemnie rynien, do których woda dla ochładzania dostaje się pod ciśnieniem ze zbiornika umieszczonego na pewnej wysokości.

Profil wewnętrzny różni się znacznie od poprzednich a w części tylko zbliżony jest do profilu pieca zakładów firmy *South Chicago*; cała bowiem górna część szybu zwięża się znacznie. Średnica przestroonu wynosi 6,71 *m*, wysokość całego pieca — 24,38 *m*. Form piec ten posiada ośm, każda o 127 *mm* średnicy wylotu. Objętość pieca wynosi 537 m^3 . Piec ten puszczono w wrześniu 1885 r. przy przeciętnej ilości 765 m^3 wiatru na minutę. W następnych jednak miesiącach zredukowano ilość wiatru do 625 m^3 , temperatura zaś wynosiła 704°C . Rezultatem tego okazała się produkcja w październiku 6422 ton, a w listopadzie t. r. — 6407 ton przy 1070 *kg* koksu. W grudniu w skutek więcej zmniejszonego wiatru produkcja dosięgła 6555 ton przy 970 *kg* koksu na tonę surowizny. W miesiącach styczniu i lutym 1886 r. w skutek uszkodzenia zatrzymano piec na 33 dni; w marcu jednak produkcja dosięgła 6454 ton przy 940 *kg* koksu, a ogółem w ciągu 12 miesięcy otrzymano 75680 ton surowca, spalając 1005 *kg* koksu przeciętnie na każdą tonę.

Pod koniec kampanii ilość wiatru zwiększono do 765 m^3 , gdyż gatunek surowca w skutek silnego wygorzenia ścian stawał się coraz nieregularniejszy i tylko tym sposobem dał się unormować. W ostatnich ośmiu miesiącach przed wydmuchaniem ilość koksu spalonego na tonę surowca dosięgła 1116 *kg*, a w ostatnich trzech — 1160 *kg*. Cała produkcja 26-miesięcznej kampanii wyniosła 152780 ton, ilość zaś koksu przeciętnie na tonę — 1028 *kg*. Najwyższa miesięczna produkcja wynosiła 6838 ton. Chociaż rezultaty te okazały się o wiele lepsze od innych, to jednakże nie ulega wątpliwości, że przez silniejsze oziębianie ścian rusztów przez odpowiednie pancerny osiągnąć by się dało jeszcze poważniejsze cyfry. Wiadomo już jest bowiem ogólnie, że silniejsze ochładzanie murów spowodowuje formowanie się wewnątrz grubej i twardej warstwy węgla, która w miarę zgorzenia muru staje się coraz grubszą i zastępuje go całkowicie a nawet wpływa na regularny jego bieg. Cegły te dają się po rozebraniu pieca zastosować powtórnie, gdyż masa ta jest tak zbita jak cegła szamotowa; próby podobne robiono nawet i w wyżej wymienionych zakładach z dobrym rezultatem, przyczem nieraz zaprawiano ruszty ceglami, mającymi zaledwie 150 *mm* grubości pierwotnego materiału ogniotrwałego a 450 — 500 *mm* masy z węgla.

Wtedy tylko manipulacja ta się nie opłaca, jeżeli szlaka ma charakter zbyt kwaśny.

Ruszty pieca podanego na rys. 7 są ochładzane za pomocą chłodnic (*Kühlkasten*) w mur wpuszczonych, podobnie jak na rys. 5. Różni się on jednak od tego ostatniego niektórymi wymiarami, a mianowicie: ognisko w średnicy zostało zwiększone do 3,35 *m*, przestroon rozszerzony o 300 *mm* a średnica szczytu pieca mniejsza o 380 *mm*. Przytem w skutek oziębiania muru przez pancerny, ściany u podstawy są mocniejsze. Płyty, stanowiące pancerny, są praktycznie automatycznymi, gdyż w miarę tego jak mur podlega rozszerzeniu przez rozgrzanie się zbyt mocno — usuwają się w górę niekiedy nawet na 80 *mm*. W ruszty wpuszczone są cztery rzędy płyt z brązu, a każde ośm sztuk tworzy jedno koło. Każda zaś płyta opatrzona jest dwoma strumieniami wody. Pomiędzy formami znajdują się również płyty żelazne wpuszczone w celu ochładzania muru. Piec ten ma 7 form o 132 *mm* w średnicy wylotu; cała zaś jego objętość wynosi 488 m^3 .

Piec ten został puszczony w marcu 1887 r., a wyprodukował w kwietniu 5681 ton surowca przy 940 *kg* koksu; w maju i czerwcu w skutek braku koksu piec przez pewien czas pozostawał nieczynny i dla tego produkcja znacznie się obniżyła. W lipcu jednakże wzrosła do 6343 ton, a w sierpniu 7177 przy 890 *kg* koksu. Następnie w skutek bezrobocia zatrzymano piec na $4\frac{1}{2}$ miesiąca, i dopiero w maju 1888 r. puszczono go powtórnie, a chociaż wielkość produkcji wkrótce dosięgła do dawniejszej normy, ilość jednak materiału opalowego nigdy nie była mniejsza od 1027 *kg* na tonę surowizny. Przeciętna produkcja miesięczna za przeciąg czasu od października 1888 r. do stycznia 1890 r. wynosiła 7100 ton przy 1040 *kg* koksu. Podczas tego ilość wiatru wzrosła do 765 m^3 na minutę, temperatura zaś pozostała 650°C ; ciśnienie w formach wynosiło $0,56 \text{ kg}$ na cm^2 .

Piec ten w skutek wygorzenia przestroonu wydmuchano po kampanii wynoszącej 17 miesięcy i 7 dni. Ogólna produkcja z tej kampanii wyniosła 206300 ton surowca, przeciętna

zaś ilość spalonego koksu na tonę surowizny — 1045 kg. Najwyższa miesięczna produkcja wyniosła 7800 ton.

Według tych danych można sądzić, że gdyby nie konieczność zatrzymania pieca na tak długi stosunkowo czas, to rezultaty byłyby jeszcze dodatniejsze, gdyż system ochładzania rusztów przez odpowiednie płyty okazał się bardzo praktycznym i wpływowym na regularny przebieg procesu, co dawało się zawsze zauważyć ile razy którą z nich musiano usunąć.

Na rys. 8 znajduje się profil pieca z podobnym urządzeniem ogniska i rusztów i wybudowanego 1885/6 r. Wysokość tego pieca wynosi 24,38 m, średnica skrzyni — 3,35 m, średnica przestronu — 7,01 m a średnica zamknięcia 3,66 m. Całkowita objętość — 560 m³. Form piec ten posiada siedm o 152 mm w średnicy wylotu. Puszczono go w październiku 1886 z następującymi początkowo rezultatami:

	wyprodukowano surowca ton	przy 950 kg na tonę
Listopad 1886 r.	6843	940
Grudzień „	7614	864
Styczeń 1887 r.	8532	„

Od stycznia 1887 r. do maja t. r. przeciętna miesięczna produkcja wyniosła 8280 ton surowca przy 884 kg koksu, 765 m³ wiatru na minutę, ogrzanego do 650° i przy 0,63 — 0,70 kg ciśnienia na cm². W czerwcu w skutek braku koksu musiano piec zatrzymać na ośm dni. W obec jednak znakomitych rezultatów, jakie piec ten dotąd okazywał, wstrzymano inne piece a puszczono ten pomimo, że brak koksu dawał się w dalszym ciągu silnie we znaki. Miesięczna produkcja z tego czasu wynosi przeciętnie 7518 ton przy 1027 kg koksu na tonę surowizny. W styczniu w skutek bezrobocia zatrzymano piec na 67 dni, a chociaż następnie przy ponownem puszczeniu wykazywał znakomite rezultaty co do ilości wyprodukowanego surowca, a mianowicie nad 8100 ton miesięcznie, to jednak ilość spalonego koksu wyniosła przeciętnie 1094 kg. — Piec ten w sierpniu 1889 r. wydmuchano w skutek rozpadnięcia się górnych kamieni. W ostatnim miesiącu był on w stanie wyprodukować 6595 ton. Całkowita kampania czynna wyniosła 2 lata, 7 miesięcy i 10 dni, a produkcja ogólna 228392 ton surowca przy spalaniu 1034 kg koksu na tonę surowizny.

Dodatni wpływ ochładzania rusztów przez płyty okazał się w tym wypadku w całej okazałości. Żadnego uszkodzenia, żadnej najmniejszej rysy nie zauważono na zewnętrznej dolnej części muru, podczas gdy górna zupełnie uległa zepsuciu. Znaleziono przytem same ruszty w doskonałym stanie, a pomiary przestronu wykazały, że piec o 450 mm rozszerzył się ale tak regularnie, że największa różnica nie przenosiła 50 mm.

Po gruntownej reparacji murów i po dwutygodniowem wysuszeniu puszczono piec ten w siedm tygodni po wydmuchaniu t. j. 25 września 1889 r. Wymiary pozostały te same, tylko średnicę przestronu zmniejszono do 6,71 m, co wpłynęło na zmniejszenie się objętości pieca do 515 m³. Ilość wiatru zredukowano również do 708 m³, czyli że zmniejszono o 57 m³.

Rezultaty drugiej kampanii są następujące:

	Ilość surowca w tonach	Ilość koksu na tonę surowca w kg
Październik 1889 r.	6625	1094
Listopad „	9243	847
Grudzień „	10773	784
Styczeń 1890 r.	10706	775
Luty „	9096	830
Marzec „	10100	824
Kwiecień „	10236	825
Maj „	10195	841

Najwyższa produkcja tygodniowa wyniosła 2502 ton. Temperatura przeciętna wiatru dochodziła do 600° C., ciśnienie zaś 0,67 kg na cm². Temperatura gazów gichtowych wynosiła 171° C., same zaś gazy zawierały 27,5% CO i 11,7% CO₂, czyli że $\frac{CO}{CO_2} = 0,42$. Ruda używana do tego pieca zawierała 62% żelaza; wapienia dodawano 28%. Na tonę surowca przypadało około 540 kg szlaku, zawierającej 38% SiO₂ i 13% Al₂O₃. Wapień zawierał bardzo niewiele MgO.

W surowcu znajdowało się krzemu 1,6%, siarki zaś 0,023%. Całkowita produkcja obrabiana była na wyrób stali bessemerowskiej.

W ogóle zaznaczyć należy, że od r. 1880 wysokie piece amerykańskie przechodziły aż trzy fazy w sposobie prowadzenia, a mianowicie: 1) szybki sposób prowadzenia przy wielkiej produkcji i przy znacznym spalaniu koksu; 2) powolny sposób dmuchania przy również wielkiej produkcji lecz małym spotrzebowaniu materiału opałowego, i nakoniec 3) bardzo szybki proces zdwojoną produkcją przy małym zużyciu koksu.

KRYTYKA I BIBLIOGRAFIA.

PRZEGLĄD PISM TECHNICZNYCH.

Nr. 5 *Czasopisma Technicznego lwowskiego*, podaje dalszy ciąg pracy inż. *Józefa Iglatowskiego* zatytułowanej „Prawa przyrody w administracji kolejowej“; następnie dalszy ciąg artykułu „O obliczaniu połączeń torów“, przez *Karola Ski- bińskiego*; dalej wykład *D. Szczepaniaka* na zebraniu Tow. politechnicznego we Lwowie „O wypadkach w roku 1890 na zachodnich kolejach państwowych w Austrii“, a nakoniec streszczenie drugiego wydania świeżo ogłoszonego dzieła prof. *Nep. Franke*: „Poradnik dla obsługi i nadzoru maszyn i kotłów parowych“. Na dzieło to winniśmy zwrócić szczególną uwagę szerokiego koła techników. Znajdą oni w niem, oprócz bardzo wielu cennych wskazówek praktycznych, i objaśnienia teoretyczne niezbędne zarówno dla maszynistów jak i przemysłowców używających maszyn parowych.

Inżynier (kijowski). W numerze 5-m pisma tego znajdujemy obszerną pracę inżyniera *Kurejszy*: „O rozmaitych systemach blokowania pociągów zaprowadzonych w Europie i Ameryce tak na liniach o jednym jak i o dwu torach“. Autor opisując szczegółowo używane systemy, podaje ich koszt urządzenia i utrzymania, i wykazuje względne ich dogodności i niedogodności. Znajdujemy tu także treściwe, ale licznymi szkicami objaśnione bardzo dokładnie, opisanie sposobów umocnienia skarp kanałowych w Holandyi. Inżynierowie robót wodnych znajdą w omawianej rozprawce, wiele potrzebnych i pouczających wskazówek.

Le Genie Civil. Nr. 17 помещa artykuł p. *Ferona*: „O sposobach i przyrządach dezynfekcyjnych“. Streściwszy najprzód historię rozwoju przyrządów ku celowi temu służących i sposobów używanych, opisuje dalej obszernie przyrządy, pomyślane i wykonywane przez pp. *Genesta* i *Herschera*. Przyrządy te poddane doświadczeniom przez komisję specjalnie do ich zbadania w r. 1885 wyznaczoną, okazały się bardzo trafnie pomyślane i dały wyniki zadawalniające. A kiedy podobne doświadczenie wykonane w Alfort, Lyonie, Kopenhadze i innych miastach, stwierdziły użyteczność systemu tego, władze francuskie zaprowadziły go w szpitalach wojskowych; miasta Paryż, Lyon i Marsylia w szpitalach i przytułkach miejskich. Podobnie wiele innych krajów jak Anglia, Belgia, Egipt system ten przyjęły.

Ciekawym dla inżynierów budowni wodnych jest artykuł p. *Fleury'ego*, opisujący nowo zbudowaną służę według projektu p. *Flamanta*, inżyniera naczelnego, przy współprawnictwie inżynierów *Guillota* i *Morallona*. — Służa ta ma 20 m spadku a 5,20 m szerokości. Jej wrota żelazne ważą 20 ton, zamykają się i otwierają przez opuszczanie ich lub podnoszenie pionowe za pomocą umiejętnie obmyślanej przeciwwagi. Ta jedna okoliczność stanowi już bardzo dodatnią stronę konstrukcyi, bo oszczędza miejsca w sasie, które zostawiać trzeba by mógł otwierać wrota obracające się około osi pionowej. Sas może być zatem krótszy, a więc mniej kosztowny. — Drugą, donioślejszego jeszcze znaczenia stroną dodatnią jest urządzenie pozwalające oszczędzić znaczną ilość wody podczas przesłuzowania statków, osłabia zarzuty stawiane systemowi służ o wielkich spadkach, posiadającymi pod innymi względami niezaprzeczone zalety, ale zużywającymi nadmierną ilość wody przy urządzeniach jakie dotychczas stosowano.

W zeszyte N. 19 tom XVIII znajdujemy szkic i opis przyrządu do oczyszczania wody w zakładach przemysłowych, przeznaczonej do zasilania kotłów parowych, albo też na inny użytek jak w farbiarniach, pralniach, papierniach, browarach i t. p. Opiswany przyrząd jest systemu p. *Marié Davy*. Zalecać on ma się wieloma przymiotami — zajmuje mało miejsca — powierzchnia 3 m² wystarcza do ustawienia przyrządu zdolnego dostarczyć w ciągu 12 godzin 15 do 20 m³ wody oczyszczonej — jest on niekosztowny — nie wymaga specjalnej obsługi. Według świadectwa fabryki d'Ivry-Port, przyrząd *Marié Davy*, funkcyjujący tam przez miesiąc 17, okazał wyniki zadawalniające; i tak, kocioł poprzednio zanieczyszczony inkrustacjami, pozbył się ich po użyciu wody oczyszczonej przez dni 90, i blachy wewnątrz pozostały zupełnie czyste. Woda pochodziła z Sekwany i posiadała przed oczyszczeniem 24 stopnie twardości, a po oczyszczeniu tylko 4.

Revue universelle des mines et de la metallurgie, tom XIII, N. 2, luty. Wypada z licznych bardzo doświadczeń wykonanych z nowym aliażem Magnolia, że metal ten posiada niezaprzeczoną wyższość nad wszystkimi innymi dotąd na panewki używanymi. Skład jego chemiczny ma być następujący:

Ołów	77,67
Antymon	16,03
Cyna	5,89
Miedź	0,02
Żelazo	0,30
Arszenik, fosfor. . . .	ślady.

Nie przyjmując zaś pod uwagę miedzi i żelaza, jako znajdujących się, stosunkowo, w nieznacznym prawie ilościach, uważać można za skład chemiczny Magnolii.

Ołów	77,5 do 78 części
Antymon	16 „
Cyna	6 „

Metal ten staje się płynnym przy 340°. Jego ciężkość gatunkowa 10,3.

Wochenschrift d. östr. Ing. und. Arch. V. (N. 13) opisuje pluwiometr automatyczny z urządzeniem pozwalającym odmierzać nie tylko ilość opadu na stacyi na której prowadzą się spostrzeżenia, ale w innych miejscowościach połączonych ze stacją główną przewodem elektrycznym, i gdzie znajdują się odpowiednio urządzone pluwiometry. — Potrzebę podobnego urządzenia autor ten objaśnia, że powiadomienie, z punktu w górze rzeki położonego, miejscowości niżej położonych że wody w tym punkcie zaczynają już opadać, może w błąd wprowadzić mieszkańców na niższych miejscowościach; jeśli na przestrzeni pośredniej, między dwoma uważanymi punktami, spadną obfite deszcze, o których stacya sygnalizująca opadanie wody, nic nie wie, a które sprawić mogą nagły przybór.

W tymże numerze podany jest odczyt inżyniera *F. Holzera*: „O przebudowie mostów sklepionych po których przechodzą drogi zwyczajne lub ulice nad torem kolejowym. Zadanie polegało na powiększeniu wysokości od poziomu relsa do podniebienia sklepienia o 30 do 40 cm. Że zaś okazało się niemożliwym obniżenie odpowiednie relsów, więc wypadło albo znieść sklepienie i zastąpić je belką żelazną, albo też podnieść opory i zbudować więcej spłaszczone sklepienie. Przyjęto ostatnie rozwiązanie, po większej części, i zbudowano sklepienia systemu Monier.

Następny numer, t. j. 14 помещa odczyt p. *Bernarda Kirscha*: „O wykonywaniu doświadczeń nad metalami, a głównie stalą i żelazem do budowy maszyn używanymi“. Autor rozwodzi się szeroko nad potrzebą urządzenia laboratoryjów doświadczalnych w miastach większych i główniejszych centrach wyrobiczych czy to materyały surowe, czy też maszyny. — Wykazuje o ile laboratoria takie byłyby użyteczne zarówno dla producentów jak dla kupujących materyały. — Następnie, przechodzi do opisanie szczegółowego maszyny *Emery*, używanej przez autora do wykonywania doświadczeń w Muzeum technologicznym w Wiedniu.

Winnismy zaznaczyć w tymże numerze bardzo ciekawy artykuł o pierwszym Fototeodolocie wykonanym w pierwszych dniach kwietnia i przedstawionym towarzystwu jeo-

graficznemu w Wiedniu. Ma to być narzędzie mogące służyć nie tylko jako zwyczajny teodolit, ale można nadto z jego pomocą wykonywać niwelację, i mierzyć odległości między dwoma punktami. Szczegółowy opis narzędzia tego podamy w jednym z następnych zeszytów Przeglądu.

Ciekawa jest rozprawa, w numerze 17-ym, starszego inżyniera austriackich kolei państwowych, p. *Hugo Köstlera*: „O znaczeniu kolei elektrycznych“. Autor wypowiada najprzód przekonanie swoje o wielkiej użyteczności i praktyczności w zastosowaniu tego systemu. Uzasadnia głównie przekonanie swoje na przykładach poczerpniętych w Stanach Zjednoczonych amerykańskich, gdzie się eksploatuje obecnie 2730 km kolei miejskich, t. j. 60% całkowitej ich długości, z 2308 wagonów motorowych i 987 wagonów pociągowych. Opisał następnie systemy z przewodami elektrycznymi górnymi, stosowanymi — wyłącznie prawie — w Ameryce, przechodzi do opisanie systemu podziemnego, który jest w użyciu w Buda-Peszcze, na linii 9,1 km długiej. Wiele wiadomości odnoszących się do tego samego przedmiotu znaleźć można również w 6 i 7-m numerze *Schweizerische Bauzeitung*.

W tychże samych numerach pomieszczono wiele szczegółów o projektach przedstawionych w celu zużytkowania siły 120 000 koni parowych, z ogólnej ilości blisko 3 milionów jaką przedstawia wodospad Niagara. Projekty te wywołane były konkursem międzynarodowym jaki zarządziło towarzystwo *Catarract-Construction Company* w Nowym Yorku. Sąd konkursowy zasiadał w Londynie i składał się z następujących członków: *Sir Wiliam Thomson* z Glasgow (prezydenty), *Coleman Sellers*, profesor z New-Yorku, *Mascart*, profesor w Collège de France, *Teodor Turretini*, inżynier, *C. W. Unwin*, profesor (sekretarz).

Pierwsze trzy nagrody otrzymały trzy firmy szwajcarskie, z pomiędzy 21 konkurujących z rozmaitych krajów.

Centralblatt der Bauverwaltung podaje w numerze 9^a obszerną rozprawę: „O budowie wierzchniej“, uczonego i znakomitego inżyniera *Szwedlera*, jaką ogłoszono w języku angielskim w Minutes of proceedings of the Institution of civils engineers w 1882 r., pod tytułem „On Iron Permanent Way“. Rozprawa ta jest właściwie streszczeniem obszerniejszej pracy, w której są rozwinięte szczegółowe rachunki matematyczne a którą ogłosił *Szwedler* w r. 1889 pod tytułem „Beiträge zur Theorie des Eisenbahn-Oberbaues“ w Zeitschrift für Bauwesen.

Zeitschrift d. V. D. I. Zeszyt 4 podaje zwięzły, ale pouczających danych mogący dostarczyć opis mostów zbudowanych w Niemczech według systemu inżyniera *Gerbera*, t. j. mostów przegubowych. — Rozmaitość form w dźwigarach jakie stosowano przy rozmaitej otwartości w świetle między filarami, znaczenie i użyteczność systemu tego dobrze objaśniają, — a to tem więcej, że podano przy opisie każdego mostu jego ciężar i współczynniki wytrzymałości jakie przyjmowano w obliczeniach.

W tymże samym numerze znajdujemy kilka dobrych rysunków objaśnionych należytem tekstem o sposobie wyrobienia obręczy na koła wagonowe w Ameryce i najnowszych maszynach ku temu używanych.

Zajmującym dla technologów jest opis filtru, podany w N. 8, który znalazł w ostatnich czasach rozległe zastosowanie szczególnie w browarach. Zadanie filtru tego jest podwójne; mianowicie oczyszczenie powietrza doprowadzanego od kurzu i pyłu; a nadto, oswobodzenie go od różnych zarodków organicznych.

W N. 11 zwraca uwagę teoretyczne studium, którego treść obszerniejszą, później podać zamierzamy, nad obliczeniem kondensacji przy zamianie maszyn parowych pracujących bez kondensacji na maszyny z kondensacją. — Jest to rzecz bardzo na dobie ze względu na potrzebę zmniejszenia ilości paliwa, którego cena dąży stale ku wyższości.

Użytecznym być może także dla inżynierów-mechaników artykuł w tymże samym numerze podany przez p. *Gg. Hoefera*: O obliczaniu krzywizny w kulisie *Stefensona*. Autor dowodzi, że promień krzywizny zależy nie tylko od długości drąga mimośrodowego, ale także od kąta wyprzedzenia i długości kulisy.

J. G.

Przeгляд kongresów, wystaw i konkursów.

KRAJOWA WYSTAWA Powszechna 1891 roku, w Pradze.

Nie chcąc o wystawie tej wydawać przedwczesnego sądu, ograniczam się na zaznaczeniu, że zapowiada się ona bardzo obiecująco. Obchodząc stuletni jubileusz pierwszej wystawy przemysłowej w Pradze, Czesi dołożyli wszelkich starań ku uświetnieniu wystawy i pociągnięciu jaknajwiększej liczby uczestników.

Oprócz jubileuszu pierwszej wystawy, Czesi święcą jednocześnie stuletni jubileusz odrodzenia się narodowego, co znajdzie swój wyraz w mających się odbyć podczas wystawy uroczystościach i w pewnej mierze przyczyniło się do jej poważnego traktowania. Tegoroczna wystawa czeska, jako wielkie narodowe przedsięwzięcie, mające stanowić epokę w dziejach tutejszego przemysłu, ma zarazem być objawem siły i żywotności narodu.

Wiedząc jak bardzo rozwinął się przemysł czeski w bieżącym stuleciu, do jakiego stopnia doskonałości doszły niektóre jego gałęzie, jak np. przemysł rolniczy w ogóle, cukrownictwo, piwowarstwo, dalej hutnictwo i t. d., możemy się spodziewać, iż w obec tak olbrzymich postępów, wystawa może być bardzo zajmującą i pouczającą.

Sądząc iż program wystawy może zająć przynajmniej tych z czytelników „Przełądu Technicznego“ którzy mają zamiar zwiedzić wystawę, załączam programu tego streszczenie:

*Program powszechnej krajowej wystawy [1891 roku,
pod protektoratem*

Jego Ces. Król. Mości Cesarza Franciszka Józefa I.

Dla uświetnienia stuletniego jubileuszu pierwszej przemysłowej wystawy na lądzie europejskim, odbytej w Pradze w 1791 r.,—urządza się w r. 1891 w Pradze powszechna wystawa krajowa, która ma przedstawić jaknajdokładniejszy obraz rozwoju wszystkich gałęzi przemysłu w Królestwie Czeskiem.

Odbędzie się w Bubenečkim parku pod Pragą, — otwarcie jej nastąpiło 15 maja, zamknięcie zaś nastąpić ma 1-go października, ewentualnie 1 listopada.

Urządzeniem wystawy zajmuje się, utworzony w tym celu komitet, który się składa z przedstawicieli: wydziału krajowego, izb handlowo - przemysłowych, korporacji fachowych i oddzielnych gałęzi przemysłu.

Wszystkie produkty przemysłu podzielone będą na 27 grup, z których każda ma stanowić zamkniętą całość. A mianowicie:

Grupa I. Rolnictwo. Wszelkie produkty rolne; młeczarstwo, rybactwo, pszczelarstwo, jedwabnictwo, uprawa wina i t. d. Owocarstwo, ogrodnictwo, chmielarstwo i inwentarze robocze i dochodowe (będą wystawione w czasowych wystawach).

Grupa II. Gospodarstwo leśne.

Grupa III. Przemysł rolny; pokarmy i spożyvky. Cukrownictwo, piwowarstwo, słodownie, gorzelnictwo, fabrykacja likierów i t. p.; fabryki krochmalu, dekstryny, gumy i t. p.; młynarstwo, pieczywo, miód, wyroby woskowe, cukiernicze, czekolada i t. p. Przyrządy, aparaty i instrumenty dla pracowni chemicznych. Plany, modele, materyał naukowy, literatura, statystyka, historia.

Grupa IV. Skóry, szczecina. Garbarstwo, wyroby skórzane i t. p.

Grupa V. Wyroby z drzewa, korkowego drzewa, słomy, kości, piany morskiej. Kauczukowe i gutaperkowe wyroby. Przemysł wiejski.

Grupa VI. Przemysł tkacki i rzemiosło tapicerskie.

Grupa VII. Odzież: bielizna, ubranie, obuwie i t. p.

Grupa VIII. Papiernictwo. Roboty introligatorskie.

Grupa IX. Rzemiosła polygraficzne. Drukarstwo; litografia, galwanoplastyka, fotografia i t. p.

Grupa X. Górnictwo. Eksploatacja kopalń: wody mineralne, rudy i t. p.

Grupa XI. Hutnictwo. Gлина, wapno, cement, gips; wyroby szamotowe, porcelana, fajans, szkło.

Grupa XII. Przemysł chemiczny. Chemiczne preparaty, nawozy sztuczne i t. p.

Grupa XIII. Wielki przemysł. Żelazo, stal i inne metale.

Grupa XIV. Żelazne, stalowe i w ogóle metalowe wyroby.

Grupa XV. Wyroby złote i srebrne. Klejnoty prawdziwe i fałszywe. Granaty.

Grupa XVI. Maszyny, aparaty i przyrządy. Kotły parowe, maszyny parowe, maszyny i aparaty dla rozmaitych gałęzi przemysłu, elektryczne oświetlenie, przyrządy, armatury, transmisje i t. d.

Grupa XVII. Środki lokomocji. Koleje żelazne, warsztaty kolejowe. Tramwaje, omnibusy, karety, łodzie, welo-cypedy i t. p.

Grupa XVIII. Narzędzia straży pożarnej.

Grupa XIX. Inżynieria i budownictwo. Oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, kanalizacja; urządzenie jatek i zużytkowanie odpadków, budowa mostów, technika ziemna i wodna i t. p.

Grupa XX. Meble i urządzenie mieszkań.

Grupa XXI. Przyrządy naukowe. Instrumenty matematyczne, fizyczne i optyczne; przyrządy chirurgiczne i instrumenty. Telefony, telegrafy. Zegary.

Grupa XXII. Instrumenty muzyczne. Organy, fortepiany i t. d.

Grupa XXIII. Szkolnictwo. Szkoły wyższe i średnie; szkoły przemysłowe; podręczniki naukowe i t. p.

Grupa XXIV. Sztuki piękne. Malarstwo, rzeźbiarstwo, architektura i t. p.

Grupa XXV. Wystawa retrospektywna.

Grupa XXVI. Hygiena.

Grupa XXVII. Międzynarodowa wystawa wynalazków i patentów.

Program, jak widzimy jest wielce obiecujący i pozwala spodziewać się, iż nie jednego zachęci do odwiedzenia tutejszej wystawy. Czuję się jednak w obowiązku przestrzedz wybierających się na czas krótki, że roboty na wystawie są trochę opóźnione i prawdopodobnie nie będą ukończone jak w pierwszych dniach czerwca, a może przeciągną się i dłużej, najlepiej więc wybrać się na wystawę w połowie czerwca.

Antoni Gosiewski, inż.-chem.

SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ

stowarzyszeń technicznych.

Na posiedzeniu **Sekcji I-iej, Oddziału Warsz. Tow. pop. przem. i handlu**, odbytem w d. 7 kwietnia r. b., po odczytaniu protokołu z posiedzenia poprzedniego, p. *Słowikowski* inż. wypowiedział zakończenie odczytu swego „O zasadzie najmniejszej pracy deformacyjnej“. Streściwszy poglądy wygłoszone przez siebie na poprzednich posiedzeniach, prelegent podał i uwidoczniał sposób wyprowadzenia ogólnej formuły pracy deformacyjnej, mogącej służyć za podstawę do obliczeń wytrzymałości wszelkich zeskładów.

W dalszym ciągu zapowiedziany odczyt p. *Jabłońskiego* arch. „Parę słów z dziedziny elektryczności“ został z powodu spóźnionej już pory odłożony do jednego z przyszłych posiedzeń.

Na zakończenie odczytano sprawozdanie komisji, delegowanej do oceny środka p. *Komara* przeciw tworzeniu się kamienia kotłowego. Komisja ta w obec mało przekonywających dowodów i świadectw przedstawionych przez pana

p. Komara, a także i w obec kategoriycznej odmowy wynalazcy co do udzielenia objaśnień o składzie danego środka — przysłała do wniosku, iż środek ten zaliczyć należy, pod względem jego wartości, do jednej kategorii wraz ze wszystkimi po dziś dzień istniejącymi, tenże sam cel mającymi. Środki te w r. 1886 były ściśle zbadane przez monachijską stację doświadczalną Towarzystwa kontroli kotłów bawarskich.

Wszystkie okazały się (mineralne czy organiczne) niekorzystnymi, a nawet wiele z nich szkodliwymi. W obec tych rezultatów, komisya wyraziła powątpiewające zdanie o pożyteczności środka p. Komara. W dyskusyi nad powyższym przedmiotem p. Paszkowski inż. zastrzega się co do dania nieprzychylniej opinii o absolutnie wszystkich podobnych środkach bez wykonania odpowiednich prób i doświadczeń nad każdym oddzielnie.

Ze skrzynki zapytań wyjęto następujące pytania:

1) Jakie są sposoby suszenia drzewa w celach fabrycznych?

2) Jakie są sposoby przeprowadzania taboru wąskotorowego na tor szeroki lub odwrotnie?

3) Jakie firmy w Warszawie zajmują się wierceniem studni?

Pierwsze pytanie odłożone zostało do następnego posiedzenia. W dyskusyi nad drugim zapytaniem p. Altdorfer inż. wypowiedział zdanie, iż przeprowadzenie toru wąskotorowego na tor szeroki, bez zamiany składowych części taboru — nowemi, jest niemożliwem. Przeprowadzenie zaś odwrotne t. j. taboru szerokotorowego na tor wąski ma tę wielką wadę, iż siła nośna danego taboru znacznie się zmniejsza, w obec nieprawidłowego i nienormalnego wtedy oddalenia panewek od kół taboru.

Na posiedzeniu tejże Sekcyi, odbytem w d. 21 kwietnia r. b., obydwaj zapowiedziane odczyty odłożone zostały, z powodu słabości prelegentów do przyszłego posiedzenia.

Z pozostałych do dyskusyi drobnych wiadomości, na zaproszenie prezydującego p. Paszkowskiego, p. Altdorfer inż. wypowiedział słów kilka o rezultatach prób z hamulcami ciągłymi na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej — zastrzegając, iż, jako nieprzygotowany, nie może na razie powołać się na szczegółowe dane i liczbowe rezultaty doświadczeń. W obec wymagania Ministerjum komunikacyi, mówił prelegent, aby wszystkie koleje zaopatrzyły swe pociągi, biegnące z szybkością większą niż 55 wiorst na godzinę, w hamulce ciągłe automatyczne — kolej Warszawsko-Wiedeńska, w celu stanowczego orzeczenia o wartości hamulców rozmaitej konstrukcyi i wyboru z nich jednego, — odbywała temi dniami próby z hamulcami Hardy i Schleifera. Tylko dwa te systemy uznano za najodpowiedniejsze dla kolei Wiedeńskiej, z jednej strony komunikującej się z kolejami austriackimi, posiadającymi hamulce próżniowe Hardy, a z drugiej strony z kolejami pruskimi, zaopatrzonemi w hamulce o powietrzu zgęszczonym Carpenter'a. Dotychczas począwszy od roku 1884/5 kolej Warszawsko-Wiedeńska posiadała hamulce próżniowe Hardy nieautomatyczne, przeróbka zaś takowych na hamulce tegoż systemu automatyczne, okazuje się na tyleż kosztowną jak i nabycie nowych innego systemu. Z tego też powodu, obok hamulców systemu już stosowanego, poddano próbom hamulce systemu innego, a mianowicie Schleifera.

Prelegent uważa system hamulców próżniowych za odpowiedniejszy w zastosowaniu, a to z powodu, iż, jakkolwiek hamulce o powietrzu zgęszczonym szybciej i silniej działają, lecz w obec konieczności użycia do nich stale działającej pompki zgęszczającej powietrze — więcej i prawdopodobnie częściej narażane są na odmowę w działaniu, wynikającą z powodu zepsucia się jakiegokolwiek części pompki będącej w nieustającym ruchu. Z tego też powodu skomplikowane bardzo hamulce Westinghouse'a nie zostały na kolei Warsz.-Wiedeńskiej uwzględnione. Natomiast zajęto się hamulcami o ściśnionem powietrzu Schleifera o znacznie prostszej konstrukcyi, jakkolwiek w działaniu powolniejszymi. Gdy dla działania hamulców systemu Westinghouse'a potrzeba 1 1/4", dla hamulców systemu Schleifera potrzeba 2". Hamulce zaś próżniowe Hardy bez pompki, a zaopatrzone w eżektor ssący, nie posiadający żadnych stale ruchomych części, pewniejsze są w działaniu, przytem konstrukcyja takowych odznacza się prostotą.

Próby odbyte na kolei Warsz.-Wied. dały zadawalniające rezultaty. Hamulce Schleifera, szczególnie zaś zaopatrzone w tak zwane przyspieszacze, t. j. przyrządy powodujące wypływ powietrza z każdego aparatu hamującego oddzielnie i ze wszystkich jednocześnie, — hamują dość prędko i równomiernie, nie powodując uderzeń, pochodzących z niejednoczesnego działania hamulców na wszystkie wagony.

W hamulcach Westinghouse'a manipulacyja hamowaniem wymaga nadzwyczajnej wprawy i czułości ręki maszynisty; najsilniejsze zahamowanie otrzymuje się przy spadku ciśnienia na 1 1/2 atmosfery, — mniej silne więc hamowanie zawarte jest w szczupłych granicach spadku ciśnienia, co jest powodem utrudniającym regulowanie hamowania przy jeździe na spadkach, a więc przy niepełnem hamowaniu. Hamulce Schleifera zaopatrzone w przyspieszacze, pozbawione są podobnej wady; w hamulcach tych siła zahamowania zależna jest od szybkości odchylenia kranu regulującego, a nie od wielkości odchylenia tegoż kranu, jak w systemie Westinghouse'a; raptowne odchylenie rączki powoduje raptowne silne zahamowanie; powolne zaś odchylenie — powoduje stopniowe hamowanie. Ta zaleta hamulców Schleifera szczególnie odczuwać się daje przy stopniowem hamowaniu pociągów biegnących po spadkach,

W dyskusyi nad powyższym przedmiotem, p. Paszkowski broniąc zalet hamulców Westinghouse'a, przyznał, iż takowe wymagają wielkiej wprawy maszynisty.

W odpowiedzi na zapytanie ze skrzynki zapytań: Jakie są sposoby suszenia drzewa w celach fabrycznych? zabrali głos: pp. Hofman, Paszkowski, Matecki i Obrębowicz, podając główne zasady suszenia drzewa. P. Obrębowicz proponuje stale działającą suszarnię (podobnie jak piec Hofmana do wypalania cegły), opierając konstrukcyję taką na zasadzie: iż więcej suche drzewo potrzebuje wyższej temperatury dla wyparowania pozostałej wilgoci, mokre zaś drzewo prędzej wilgoć swą oddaje. Gorące więc gazy należy przeprowadzać przez komory, zaczynając od drzewa prawie suchego do zupełnie wilgotnego.

Na tem posiedzenie w dniu 21 kwietnia zakończono.

P. Drzewiecki.

Z Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Dnia 4 marca mówił na zgromadzeniu tygodniowem inż. Szczepaniak o ostatnich wypadkach na zachodnich kolejach państwowych w Austrii. Prelegent zwraca uwagę, że wypadki na kolejach państwowych austriackich są rzadkie, a te które zdarzyły się w roku zeszłym, powstały przeważnie nie z winy służby kolejowej, lecz w skutek wypadków elementarnych. Najbardziej zajmującym jest wykolejenie się pociągu osobowego 6 sierpnia r. z. pod Blovicami w Czechach, które pociągnęło smutne następstwo. Parowóz spadł z nasypu 17 m wysokiego wraz z kilku wozami. W tem miejscu zbudowany był nad potokiem i drogą przepust sklepiony o dwu otworach po 4,74 m w świetle. Wielkie ulewy spowodowały przerwanie pięciu stawów, położonych powyżej, a nadzwyczajnie wielka woda stąd powstała podmyła filar środkowy, utworzyła wyrwę 5 m głęboką, a filar pochylił się o 9° od kierunku pionowego, w skutek czego odkształciło się i popękało sklepienie i nastąpiło obniżenie nasypu, które spowodowało wykolejenie pociągu i cały też wypadek.

Dnia 11 marca mówił asystent Rozwadowski o zakładaniu stawów rybnych i środkach ochronnych dla ryb. Na wstępie przedstawia prelegent rys historyczny rozwoju rybołóstwa i gospodarstwa stawowego w Polsce, które zajmowało wybitne stanowisko i było wzorem dla sąsiadów. Później ta część gospodarstwa podupadła, i dopiero w ostatnich czasach znowu się podnosi. Praca w tym kierunku wydała też już świetne wyniki. Następnie prelegent przedstawia racjonalne założenie stawu dla wody rzecznej, źródlanej i spadowej, urządzenie spustu, osuszenie i łowienie ryb i przytacza dochody, jakie niosą stawy w Galicyi zachodniej, Czechach i Morawii. Dalej opisuje prelegent urządzenia dla ryb wędrujących z morza do rzek i odwrotnie np. pstrąga i węgorza, przy jazach, kołach wodnych, przelewach, aby ryby mogły się bezpiecznie dostać pod górę, t. z. przesmyki rybnie lub przepławki. Dalej mówi prelegent o zakładaniu stawów zimowych, sztucznem wylęganiu ryb w wodzie

filtrowanej i poleca by w naszym kraju skrzętniej się zajęto tą gałęzią gospodarstwa, gdyż dochód z niej wynosi rocznie 20 do 50% kapitału zakładowego. W Galicyi zachodniej mamy kilka takich rzecznych gospodarstw, które służą nawet Niemcom za wzór i czasopisma rybackie jako wzór je przedstawiają. W rozprawie zabrał głos p. br. *Gostkowski*, zwracając uwagę na to, że sandacze i karpie z naszych stawisk przewożą do Renu i Menu.

Dnia 16 marca odbyło się walne zgromadzenie, na którym zaczęto rozprawiać o zmianie statutu, zaprowadzającej członków dożywotnich. Po ożywionej rozprawie i przyjęciu kilku paragrafów, przewodniczący zamknął posiedzenie z powodu braku kompletu. Drugie walne zgromadzenie odbyło się 8 kwietnia, któremu przewodniczył w zastępstwie preza prof. dr. *Dziwiński*. Ustępujący zarząd złożył sprawozdanie z czynności, z którego się okazuje, że liczba członków zwyczajnych wynosi 605, z tych 266 miejscowych a 339 zamiejscowych. Zarząd zainicjował zwołanie III zjazdu austr. inżynierów i architektów w Wiedniu, który ma się odbyć w październiku r. b. i który ma się zajmować głównie stanowiskiem techników w państwie. Czasopismo Techniczne wychodziło w 725 egzemplarzach dwa razy na miesiąc, zgromadzeń tygodniowych było 21, na których omawiano w wykładach lub luźnych komunikacjach tematy techniczne.

Potem zdawała komisya lustracyjna sprawę z funduszów towarzystwa i zaproponowała szereg wniosków, dążących do ulepszenia ksiązkowania i zarządu funduszami. Ze sprawozdania tego dowiedzieliśmy się, że istnieje fundusz 360 zlr., pozostały po opędzeniu kosztów II zjazdu techników polskich, który będzie wręczony komitetowi, urządzającemu III zjazd techników polskich. Dalej dowiedzieliśmy się, że dotychczasowa sprzedaż słownika kolejowego nie pokryła jeszcze kosztów wydawnictwa.

Żywą rozprawę wywołał wniosek pewnego grona techników, którzy zamierzają założyć klub techników, poświęcony zabawie. Sprawę tę odesłano do nowego zarządu, również jak wnioski p. *Dzieńlewskiego* dotyczące się zaprowadzenia fakultetu rolniczego i obowiązkowych wykładów ekonomii społecznej na politechnice lwowskiej i prawa wyborczego techników.

Na wniosek prof. *Zacharjewicza* wyraziło zgromadzenie swe uznanie i szczerze podziękowanie ustępującemu zarządowi i p. nadradcy *Settiemu*, jako prezesowi za gorliwą pracę około dobra Towarzystwa.

W końcu odbyły się wybory. Prezesem wybrano p. *Jana Nep. Frankego*, rektora szkoły politechnicznej; zastępcą prezesa p. *Bolesława Długoszowskiego*, inżyniera cywilnego.

Do zarządu weszli pp.: dr. *Placyd Dziwiński*, profesor, *Zygmunt Motylewski*, inżynier, *Wacław Przetocki*, inspektor sanitarny, *Wincenty Rawski*, architekt, *August Soltyński*, inżynier, *Władysław Szyszkowski*, inżynier, *Jan Szczepaniak*, inżynier, *Józef Tuszyński*, starszy inżynier, *Julian Wang*, inżynier technolog, *Albin Zazula*, inżynier. y.

PRZEGLĄD

CELNIEJSZYCH ROBÓT, ULEPSZEŃ I WYNALEZKÓW.

ELEKTROTECHNIKA.

Przesyłka pracy elektrycznością, na międzynarodowej wystawie w Frankfurcie n/M. r. b., będzie miała niezwykłą

doniosłość praktyczną, albowiem dwie poważne firmy elektrotechniczne (fabryka „Oerlikon“ w Zürichu oraz berlińskie „Stowarzyszenie ogólne“) podjęły się doprowadzenia do Frankfurtu mocy 300 k. p. zaczerpniętej z rzeki Neckar pod Lauffen, z odległości 180 km¹⁾. W tym celu wykonane już były niektóre próby przedwstępne, zasługujące na sprawozdanie.

Wiadomo z praktyki i z teorii²⁾, że dzielność („skutek użyteczny“) przesyłki elektrycznej jest tem większą, czem mniejszym jest opór pętlicy przewodniczącej, oraz czem większą jest różnica potencjału przy końcówkach dynamo-generatora. Gdyby ową wysokość potencjału można było zwiększać dowolnie w praktyce, to dzielność przesyłki okazałaby się niezależną od przekroju przewodników, i też od odległości, a zatem najcieńszą rubrykę wydatków odnośnych można byłoby zredukować do minimum. Stąd też wypływa dążność elektrotechników, aby w iloczynnie natężenia prądu przez potencjał t. j. w wyrazie przesyłanej pracy elektrycznej, powiększać czynnik drugi, zmniejszając natomiast pierwszy. Na stacyi elektrycznej w Deptford (pod Londynem) zdołano już np. zastosować w sieci potencjał 10000 Voltów, dzięki udoskonalonemu jej odosobnieniu.

W nowym zaś projekcie połączenia Frankfurtu z m. Lauffen (przez m. Heilbronn, Iakstfeld i Hanau) śmiałość elektrotechników wydaje się jeszcze więcej zdumiewającą, gdyż w nagim drucie miedzianym zamierzono przeprowadzić piorunujący niemal potencjał 25000 Voltów. Ze względu iż pętlica odnośna ma przebiegać wzdłuż toru kolei żelaznych, przedsiębiorcy wykonali szereg doświadczeń wstępnych, w celu uspokojenia zatrwożonej opinii fachowców. I tak, na dziedzińcu fabryki „Oerlikon“ rozciągnięto, na izolatorach odpowiednich, sztuczną sieć z drutu miedzianego o średnicy 4 mm, a o długości 7 km, która łączyła w swym obwodzie dwa „transformatory“ wysyłający i odbiorczy. Transformator pierwszy zasilany prądem dynamo-przemiennej o 100 Voltach, wysyłał do drugiego transformatora potencjał, który osiągał nieraz 33000 Voltów, wskazanych w sieci woltmetrem *Thomsona*, a zredukowanych ponownie do stu Voltów, w lampkach żarowych obwodu wtórnego. W tych warunkach niemal zuchwałych, przekonano się doświadczeniem, że odosobnienie linii było wystarczającym, oraz że transformacja tak potężnego potencjału jest obecnie technicznie wykonalną.

Domniemane niebezpieczeństwo wyładowań bocznych w pętlicy drutowej, zasilanej potencjałem 25 tysięcy Voltów, okazało się też nieuzasadnionem, gdyż wyładowanie następowało dopiero wtedy gdy druty proste i powrotny zbliżone były na odległość mniejszą od 22 mm. Zresztą, gdyby nawet owe druty były przypadkowo złączone (np. przez spadającą gałąź mokrego drzewa), to naówczas zniszczeniu linii zapobiega natychmiast „rozłącznik“ ze stopu metalowego, który przerywa obwód pomiędzy dwoma transformatorami.

Tak pomyślnie wyniki omówionych doświadczeń wstępnych, zdają się rokować nową erę dla ekonomicznego rozwoju elektrycznej przesyłki pracy na odległość, o ile takowe stwierdzone będą na większą skalę w r. b., z okazji zapowiedzianej wystawy w Frankfurcie n/M. x.

¹⁾ Por. rachunek odnośny w „Przeł. Techn.“, r. 1888, zes. 12, str. 303.

²⁾ Por. *Lumière Electrique*, r. 1891, z. 6, str. 282.

CUKROWNICTWO.

Sprawozdanie fabryk cukru z kampanii 1887/8 r. Cztery lata prawie upływa od chwili ukazania się w łamach Przeglądu Technicznego ostatniego rozbioru naszych sprawozdań, pióra nieodżałowanego K. Wizbeka. Zajęcia, choroba, wreszcie śmierć przedwczesna położyły kres tym rozbiorom, prowadzonym przez lat cztery. I oto staję przed czytelnikami z zamiarem podjęcia pracy w tem miejscu, gdzie została przerwana. Nie posiadam ani tego zżycia się z przedmiotem, ani takiego zasobu wiadomości i doświadczenia, jakie daje długoletnia praktyka, a któremi odznaczał się zmarły. Jednakże w imię tej zasady, że lepiej jest dobrą sprawę słabymi choćby siłami prowadzić dalej, aniżeli dać jej upaść zupełnie, podejmuję przerwana pracę, puszczać dziś w świat rozbiór sprawozdań z kampanii 1887/8 r. i obiecując w dalszym ciągu rozbiory z lat następnych; mogę przytem zapewnić, że chciałbym jak najprędzej uporać się z zaległościami i przejść do chwili bieżącej.

W r. 1887/8 nadesłało sprawozdania ogólne 50 fabryk, w tem 38 z królestwa; liczba zatem ogólna w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o trzy. Rok sprawozdawczy był pierwszym, w którym fabryki poddały się ograniczeniom, wynikającym z konwencji kijowskiej: odbiło się to na zmniejszeniu przerobu, który dla 45 fabryk, podających odnośne cyfry wynosił 89,9% przerobu z roku poprzedniego. 34 fabryk Królestwa zmniejszyło swój przerób średnio do 88,2%, chociaż 9 z pomiędzy nich miało wyżej 100% (średnio 112,1%); 11 zaś fabryk za Bugiem zmniejszyło swój przerób do 95,3%, przyczem 4 z pomiędzy nich miały wyżej 100% (średnio 109,3%). — Buraki, przerabiane w tych 50 fabrykach, wykazały w soku 16,53 Br. i 13,86 cukru; z tego otrzymano cukrzycę, wykazującą 92,67 Br. i 85,05 cukru, tak że oczyszczenie ogólne, wahać się w granicach 40,54 i 64,15, wyniosło średnio 53,48. — Fabryki, z wyjątkiem jednej prasowej — dyfuzyjnej. 48 fabryk, tracąc w odpadkach dyfuzyjnych 0,37 cukru na 100 buraków, otrzymało sok dyfuzyjny, wykazujący 11,60 Br. i 9,69 cukru; czyli proces dyfuzji nietylko nie wywołał oczyszczenia soków, ale przeciwnie pogorszenie, wynoszące — 2,39. Całe zatem oczyszczenie ogólne trzeba przypisać użyciu wapna i kości. — Procent użytego wapna wynosi średnio 2,52; granice wahań są jednak bardzo od siebie oddalone: 1,17 i 3,95. Niżej 2% spada 6 fabryk; po nad 3% wznosi się 8 fabryk, przytem jednak dwie najwyższe dawki wapna 3,60 i 3,95 stosują fabryki, mające u siebie elucyę. Stacja ta, najważniejsza może w całym procesie oczyszczania soku, traktowaną jest w naszych sprawozdaniach bardzo ogólnikowo. Trzy zaledwie fabryki zaznaczają wyraźnie użycie takiej lub innej metody, a mianowicie: *Siegerta*, *Heftera* przez pół kampanii i *Karlika*; w kilku jeszcze można się domyślać metody *Siegerta*, nie jest to jednak wyraźnie zaznaczonem. — Strata w błocie wynosi średnio w 48 fabrykach 0,20 na 100 buraków; najwyższa dochodzi do 0,45, najniższa spada do 0,08. O ile sędzić można z cyfr tej rubryki, trzy fabryki, w których strata przenosi 0,4, nie wysładzają błota; inne zaś wysładzają je mniej lub więcej. — Rubryki, podające alkaliczność, słabiej są wypełnione w roku sprawozdawczym, aniżeli w poprzednim. Średnie cyfry są następujące:

	alkal. przem.	alkal. stała
przed filtracją . . .	dla 31 fabryk 0,36,	dla 18 fabryk 0,29
po filtracji	„ 18 „ 0,29,	„ 17 „ 0,29
w cukrzycy.	„ 41 „ 0,086.	

Granice jednakże, w których się powyższe średnie wahały są i tutaj od siebie oddalone; jedna alkaliczność cukrzycy stanowi wyjątek, gdyż tylko w 7 fabrykach spada niżej 0,05, a w 3-ch podnosi się po nad 0,15. Wrzutkę dodawało 39 fabryk, używając jej średnio 3,59 na 100 buraków; z tych 21 dodawało podczas procesu saturacji, 13 po ukończeniu saturacji, a 5 podczas i po ukończeniu procesu saturacji. Na wrzutkę używano zwykle mączki, tylko w kilku wypadkach odcieków lub cukrzanu wapnia. Przy rozpatrywaniu tej

rubryki uderza przede wszystkim ta okoliczność, że nie wszystkie fabryki podają skład użytej wrzutki; wprowadza to często w błąd przy oznaczaniu stopnia oczyszczenia, które można niesłusznie przypisać procesowi saturacji lub filtracji, gdy w rzeczywistości może być ono przeważnie rezultatem polepszenia soku przez wrzutkę. W tych razach, w których nie oznaczona była dokładnie ilość wrzutki, użyta na jednej lub drugiej stacyi, rozdzielałem ją na obie stacje w równych częściach. Podobnie i rubryka cedzenia mechanicznego przedstawiała pewne trudności. Fabryki, nie podające dokładnie stacyi, na której stosują cedzidla mechaniczne, mają je zapisane tylko dla soku rzadkiego; dalej błotniarki tam tylko są zaliczone do cedzideł mechanicznych, gdzie wyraźnie zaznaczono ich użycie powtórne po błotniarkach II saturacji. W ogóle cedzideł mechanicznych używało 25 fabryk; w tem: 16 tylko dla soku rzadkiego, 1 tylko dla soku gęstego, 8 zaś dla obu soków. Co do systemu używanych cedzideł, to najliczniej jeszcze, bo w 13 w fabrykach, stosowane są worki *Puvreza*; 4 fabryki stosują do soku rzadkiego cedzidla *Vonhofs*, 3 podobnie stosują żwir, a 2 cedzidla *Sindela*; po 2 fabryki używa błotniarek i cedzideł *Prokscha*, po jednej wreszcie — cedzideł *Dembego* i *Prokscha*. Drugi, ważny środek oczyszczenia soków t. j. węgiel zwierzęcy stosują nasze fabryki w coraz to mniejszej ilości. Średnio wynosi procent użytego węgla 8,10 na 100 buraków; w 10 tylko fabrykach ilość węgla przenosi 10%, najwyższą zaś granicę stanowi 15,13%. Cztery fabryki filtrują tylko sok gęsty, piąta nie zaznacza tego wyraźnie, używa jednak tak małej ilości węgla (1,21%), że jak się zdaje, nie filtruje przezeń soku rzadkiego. Ta ostatnia fabryka traci też, jak to łatwo zrozumieć, najmniej cukru przy filtracji, bo zaledwie 0,005 na 100 buraków, podczas gdy średnia z 46 fabryk wynosi 0,05%; raz jeden strata dochodzi do 0,10%. — Wydajność białego cukru podają zaledwie 3 fabryki: dwie — wydajność I rzutu kampanijną, jedna zaś z uwzględnieniem remanentów; z tych zatem 3 cyfr niepodobna wyprowadzać średniej.

Z pojedynczych rubryk pozostają jeszcze dwie do rozpatrzenia: Polaryzacja bezpośrednia buraków powoli bardzo toruje sobie drogę. Rok sprawozdawczy przyniósł to tylko ulepszenie, że metoda oznaczania została ujednostajniona. 13 fabryk oznaczało cukier w burakach metodą *Rapp-Degenera*.

Tablica I.

Nr.	Cukru w bur. z polaryzacji	
	wodnej r. 23	bezpośr. r. 22
1	13,57	13,28
5	13,18	12,76
7	13,31	13,84
15	14,44	14,15
16	14,07	13,77
22	12,60	12,42
27	12,17	11,90
28	14,25	14,06
36	12,24	11,91
37	12,86	12,77
38	12,10	12,04
43	13,97	13,35
45	12,35	11,90
13 f.	13,16	12,93

Ze średnich widzimy, że polaryzacja-bezpośrednia daje rezultat niższy, aniżeli rezultat otrzymany z polaryzacji wodnej. Rubryka opału pozostawia też ciągle bardzo wiele do życzenia; zamiary zreformowania pozostają ciągle w sferze pobożnych życzeń. Ujednostajnienie, polegające na podawaniu tylko wagowego procentu, wprowadza jednak pewne zamieszanie dla fabryk, palących drzewem: jedne podają

wprost wagę drzewa, która, jak wiadomo, zależna jest bardzo od stopnia wilgoci i gatunku drzewa; inne znów zamieniają, ale zupełnie dowolnie, drzewo i torf na węgiel. W obec tego ściągamy tylko fabryki, palące węglem — nie robiąc już różnicy pomiędzy miałem i samym węglem; wprowadzimy i węgiel przedstawia pewne różnice w swym składzie, a tem samem i wartości opałowej — w każdym jednak razie jest to materiał więcej jednorodny, pozwalający na wyciągnięcie cyfr średnich (tab. 2):

Tablica 2.

Mączkarnie		Refinerye		
Nr.	% węgla r. 59	Nr.	% cukru rafinad. r. 60	% węgla r. 59
1	16,54	3	7,14	21,06
22	21,56	4	9,33	17,34
25	17,78	6	10,15	18,58
28	15,40	9	7,49	27,02
29	21,81	10	8,95	22,60
30	20,08	12	12,40	26,60
44	19,06	19	6,45	19,02
47	19,77	23	8,40	26,80
8 f.	19,00	26	3,70	24,30
		35	7,15	20,22
		37	4,95	26,16
		40	12,53	25,00
		46	8,80	25,60
		49	9,04	20,38
		50	10,50	20,23
		15 f.	8,46	23,73

Z porównania przeciętnych obu kategorii otrzymamy, że na 1% cukrzyca rafinadowej wypada 0,44% węgla; jeżeli zaś do porównania weźmiemy tylko fabryki palące lepiej od średniej t.j. trzy mączkarnie, spalające 16,57%, i ośm rafineryj, spalających przy 8,59% cukrzyca rafinadowej 19,93% węgla, — to na 1% cukrzyca rafinadowej wypadnie 0,39% węgla.

Rubryki, wykazujące oczyszczenie soku, wypełniło 33 fabryk, czyli o 11 więcej, aniżeli w roku poprzednim (tab. 3).

Tablica 3.

Nr.	Oczyszcz. dyfuz. r. 78	% wapna r. 51 i 52	Strata w błoście r. 66	% wsyпки r. 55	Cedzenie mechaniczne r. 50	Oczyszcz. defeko-satu- racyjne r. 79	% kości r. 53	Strata w filtrac. r. 69	% wsyпки r. 55	Cedzenie mechaniczne r. 50	Oczyszcz. filtrac. r. 80	Oczyszcz. ogólne r. 81	Alkaliczność				
													przed filtrac.		po filtracji		cu- krzycy r. 46
													przem. r. 34	stała r. 35	przem. r. 41	stała r. 42	
1	7,01	1,17	0,21	—	żwir	37,27	3,66	—	4,13	Puvrez	35,47	62,35	0,53	—	0,21	—	—
3	4,44	2,55	0,10	6,75	żwir	37,23	10,88	0,06	—	Demby	26,91	56,16	0,34	0,17	0,26	0,12	0,100
4	8,57	2,15	—	—	—	37,33	9,16	—	—	—	28,28	58,95	0,42	—	0,33	—	0,101
6	— 5,07	2,19	—	—	—	35,21	8,17	—	—	—	38,78	58,35	—	—	—	—	—
7	28,17	2,62	0,09	—	śl. n.	30,63	8,34	0,05	0,40	—	19,62	59,94	0,42	—	0,28	—	0,062
8	9,11	1,68	0,15	—	Puvrez	24,70	7,96	0,09	—	—	33,02	54,16	0,31	—	0,29	—	0,092
10	11,38	2,15	0,16	0,71	—	25,08	8,62	0,06	—	—	31,02	54,20	0,40	0,31	0,17	0,11	0,030
11	1,72	1,31	0,18	1,97	Vonhof	34,57	11,13	0,05	1,98	—	33,28	57,09	0,22	0,22	0,16	0,16	—
12	— 4,96	3,95 elucya	0,21	7,02	Vonhof	45,88	7,69	0,04	4,49	Proksch	15,71	52,12	0,19	—	0,19	—	0,065
14	7,40	2,59	0,43	—	Puvrez	24,01	5,48	0,04	2,58	—	31,66	51,92	0,40	0,38	0,35	0,34	0,085
16	4,55	2,75	0,16	—	—	36,54	10,12	0,05	2,65	Puvrez	27,78	56,26	0,29	—	0,27	—	0,109
17	— 0,97	1,75	0,30	1,60?	—	30,32	10,00	0,08	3,30?	—	29,60	50,47	0,65	0,36	0,44	0,26	0,080
20	— 8,58	2,90	0,45	—	—	41,64	9,30	0,04	0,85	—	40,99	62,60	0,63	0,50	0,51	0,35	0,110
21	3,77	3,04	0,11	3,28	Puvrez	33,50	8,09	0,04	—	—	14,58	45,33	0,26	—	0,23	—	0,105
26	10,69	2,50	0,09	2,78	—	37,12	11,90	0,04	—	—	19,87	55,00	0,21	0,13	0,14	0,08	0,060
27	—	2,90	0,15	6,72	—	35,20	13,70	0,03	—	—	35,68	53,88	—	0,12	—	0,08	0,038
28	4,96	2,53	0,18	3,28	—	37,95	6,28	0,03	0,85	—	24,07	55,22	0,35	—	0,30	—	0,087
29	— 5,84	3,06	0,15	2,61	Sindelar	33,96	3,77	0,05	—	—	16,64	41,74	0,30	—	0,28	—	0,091
30	0	2,25	0,20	0,70	Vonhof	40,74	5,94	0,02	—	—	26,04	56,17	0,20	0,14	0,19	0,13	0,052
31	8,58	2,30	0,21	—	Breitif.	39,97	2,60	0,06	2,09	Breitif.	13,49	52,52	0,34	0,20	—	—	—
32	— 13,45	2,69	0,13	1,86	Sindelar	38,28	6,80	0,04	—	—	37,60	56,31	0,23	—	0,23	—	0,182
33	3,11	2,44	0,21	—	żwir	19,64	9,70	0,07	2,03	—	43,30	55,85	0,34	0,32	0,30	0,29	8,131
34	4,42	2,30	0,20	2,54	Puvrez	30,28	7,10	0,04	—	Puvrez	36,15	57,45	0,26	—	—	—	0,090
35	5,91	2,88	0,22	—	śl. n.	43,41	1,21	0,005	—	śl. n.	19,45	57,12	0,08	—	—	—	0,046
36	— 17,66	3,01	0,15	—	—	31,25	12,14	0,02	10,45	—	48,02	57,95	—	0,17	—	0,13	0,113
38	6,37	2,24	0,21	—	Puvrez	45,89	10,60	0,04	—	—	11,31	55,07	0,52	0,46	0,42	0,40	0,152
41	13,95	1,98	0,25	—	—	37,42	5,76	0,03	—	—	22,37	58,20	0,40	0,33	0,33	0,27	0,165
42	— 0,78	2,70	0,29	—	—	42,24	8,20	0,07	3,69	—	35,48	62,44	0,80	—	0,55	—	0,096
43	2,75	2,00	0,19	4,26	—	37,13	9,20	0,04	—	—	10,06	45,01	0,39	0,27	0,31	0,20	0,090
47	— 7,46	2,70	0,09	—	—	16,67	5,62	0,08	—	—	39,86	46,15	0,37	0,30	0,33	0,27	0,081
48	5,82	2,78	0,29	—	—	25,08	9,20	0,06	3,60	—	38,51	56,62	0,43	—	0,37	—	0,041
49	— 14,27	2,84	0,11	—	—	15,45	7,49	0,01	—	—	58,05	58,24	0,31	0,24	0,17	0,14	0,086
50	1,33	2,95	0,19	2,09	Puvrez	43,91	9,86	0,13	—	—	20,92	55,82	—	—	0,30	—	0,066
33 f.	3,20	2,48	0,19	3,21 15 f.	—	34,35	8,05	0,05 30 f.	3,08 14 f.	—	30,01	55,13	0,36 29 f.	0,27 17 f.	0,29 27 f.	0,21 16 f.	0,090 29 f.

Przy porównaniu przeciętnych tej tablicy z przeciętną ogólną widzimy, że wykazane tu fabryki oczyszczają lepiej swe soki w dyfuzji i w całym przebiegu fabrykacji, gdyż odnośnie oczyszczenia wynoszą 3,20 i 55,13; inne zaś cyfry, jak ilość użytego wapna 2,48 i kości 8,05, strata w błocie 0,19 i w filtracji 0,05 są prawie identyczne w obu przeciętnych. — Chcąc ułatwić odszukanie jakiegoś związku pomiędzy przyczyną i skutkiem, zestawiamy skrajne rezultaty oczyszczenia zarówno dla defeko-saturacji, jak i dla filtracji:

Tablica 4.
Oczyszczanie w defeko-saturacji.

Nr.	Oczyszcz. dyfuz. r. 78	% wapna r. 51 i 52	Strata w błocie r. 66	% wysypki r. 55	Cedzenie mechaniczne r. 50	Alkal. przed filtr. przemij. r. 34	Oczyszcz. def. satur. r. 79	Oczyszcz. filtrac. r. 80	Oczyszcz. ogólne r. 81
Największe.									
12	4,96	3,95	0,21	7,02	Vonhof	0,19	45,88	15,71	52,12
20	8,58	2,90	0,45	—	—	0,63	41,64	40,99	62,60
30	0	2,25	0,20	0,70	Vonhof	0,20	40,74	26,04	56,17
35	5,91	2,88	0,22	—	błotn.	0,08	43,41	19,45	57,12
38	6,37	2,24	0,21	—	Puvrez	0,52	45,89	11,31	55,07
42	0,78	2,70	0,29	—	—	0,80	42,24	35,48	62,44
50	1,33	2,95	0,19	2,09	Puvrez	—	43,91	20,92	55,82
7 f.	0,43	2,84	0,25	3,27 3 f.	—	0,40 6 f.	43,67	24,64	57,37
Najmniejsze.									
8	9,11	1,68	0,15	—	Puvrez	0,31	24,70	33,02	54,16
10	11,38	2,15	0,16	0,71	—	0,40	25,08	31,02	54,20
14	7,40	2,59	0,43	—	Puvrez	0,40	24,01	31,66	51,92
33	3,11	2,44	0,21	—	żwir	0,34	19,64	43,30	55,85
47	7,46	2,70	0,09	—	—	0,37	16,67	39,86	46,15
48	5,82	2,78	0,29	—	—	0,43	25,08	38,51	56,62
49	14,27	2,84	0,11	—	—	0,31	15,45	58,05	58,24
7 f.	2,26	2,45	0,20	0,71	—	0,37	20,87	39,63	53,31

Grupa pierwsza używa przeciętnie więcej wapna, błoto wysładza słabiej i częściej stosuje cedzenie mechaniczne, aniżeli grupa druga, która za to posiada soki mniej alkaliczne. O wpływie wrzutki nie powiedzieć nie można. Jedna z fabryk używa wprawdzie 7,02% wrzutki, ale nie podaje jej składu, tak że nie można wykazać wpływu, jaki w tej ilości bezwątpienia na oczyszczenie soku wywrzeć powinna.

Tablica 5.
Oczyszczenie w filtracji.

Nr.	Oczyszcz. dyfuz. r. 78	Oczyszcz. defeko-satur. r. 79	% kości r. 53	Strata w filtr. r. 69	% wrzutki r. 55	Cedzenie mechan. r. 50	Alkaliczność przed filtr. przem. r. 44	alkaliczność cukrzywy r. 46	Oczyszczenie filtrac. r. 80	Oczyszczenie ogólne r. 81
Największe.										
6	5,07	35,21	8,17	—	—	—	—	—	38,78	58,35
20	8,58	41,64	9,30	0,04	0,85	—	0,63	0,110	40,99	62,60
32	13,45	38,28	6,80	0,04	—	—	0,23	0,182	37,60	56,31
33	3,11	19,64	9,70	0,07	2,03	—	0,34	0,131	43,30	55,85
36	17,66	31,25	12,14	0,02	10,45	—	—	0,113	48,02	57,95
47	7,46	16,67	5,62	0,08	—	—	0,37	0,081	39,86	46,15
48	5,82	25,08	9,20	0,06	3,60	—	0,43	0,041	38,51	56,62
49	14,27	15,45	7,49	0,01	—	—	0,31	0,086	58,05	58,24
8 f.	5,38	28,81	8,55	0,04	4,23 4 f.	—	0,37 6 f.	0,106 7 f.	42,99	57,23

Nr.	Oczyszcz. dyfuz. r. 78	Oczyszcz. defeko-satur. r. 79	% kości r. 53	Strata w filtr. r. 69	z wrzutki r. 55	Cedzenie mechan. r. 55	Alkaliczność przed filtr. przem. r. 44	alkaliczność cukrzywy r. 46	Oczyszczenie filtrac. r. 80	Oczyszczenie ogólne r. 81
Najmniejsze.										
7	28,17	30,63	8,34	0,05	0,40	—	0,42	0,062	19,62	59,94
12	4,96	45,88	7,69	0,04	4,49	Proksch	0,19	0,065	15,71	52,12
21	3,77	33,50	8,09	0,04	—	—	0,26	0,105	14,58	45,33
26	10,69	37,12	11,90	0,04	—	—	0,21	0,060	19,87	55,00
29	5,84	33,96	3,77	0,05	—	—	0,30	0,091	16,64	41,74
31	8,58	39,97	2,60	0,06	2,09	Breitif.	0,34	—	13,49	52,52
35	5,91	43,41	1,21	0,005	—	błotn.	0,08	0,046	19,45	57,12
38	6,37	45,89	10,60	0,04	—	—	0,52	0,152	11,31	55,07
43	2,75	37,13	9,20	0,04	—	—	0,39	0,090	10,06	45,01
9 f.	6,70	38,42	7,04	0,04	2,33 3 f.	—	0,30	0,084 8 f.	15,93	51,72

Grupa pierwsza używa przeciętnie więcej kości, aniżeli grupa druga, która za to stosuje w trzech wypadkach cedzidła mechaniczne, nieużywane wcale w grupie pierwszej. Wysładzanie kości u obu grup jednakowe, a zmniejszenie alkaliczności przez filtrację prawie identyczne. O dwóch fabrykach pierwszej grupy Nr. 36 i 48, szczególnie zaś o pierwszej, można powiedzieć napewno, że znakomite oczyszczenie zawdzięcza ilości i szlachetności wrzutki.

Wartość tych wniosków zmniejszy się znacznie, jeśli zauważymy, że, wykluczwszy w tablicy 4 z grupy pierwszej fabrykę N. 12, a z grupy drugiej fabrykę N. 8, otrzymamy w obu grupach identyczne prawie ilości wapna. Podobnie w tablicy 5, po wykluczeniu z grupy drugiej fabryk Nr. 29, 31 i 35, otrzymamy procent kości wyższy nawet, aniżeli w grupie pierwszej. Krótko mówiąc, nie możemy dotychczas ująć w żadne prawo zależności oczyszczenia od ilości środka oczyszczającego. Nie powinno nas to jednak dziwić. Wiemy, że na rezultaty procesów defeko-saturacji i filtracji wpływa bardzo wiele czynników (że wymienimy tylko: sposób użycia wapna, skład gazu saturacyjnego, gatunek węgla kostnego) — tymczasem sprawozdanie nie nas o tych czynnikach pouczyć nie może.

Rozpatrując przeciętne obu ostatnich tablic, możemy wyciągnąć tylko następujące wnioski: dwa pierwsze — łatwe do zrozumienia, że największe oczyszczenie w jednym procesie pociąga za sobą zaledwie średnie oczyszczenie w drugim, i że największym oczyszczeniem w każdym procesie odpowiadają oczyszczenia ogólne, większe od średnich; oraz trzeci, że, o ile się zdaje, wysokim oczyszczeniem w obu procesach odpowiadają zwykle bardzo niskie oczyszczenia w procesie dyfuzyjnym.

Na tem kończę część pierwszą mego sprawozdania, a przechodzę do daleko ważniejszego rozbiórki sprawozdań tych fabryk, które z pewną ścisłością wyrachowały się ze swego cukru. — Z 50 fabryk, podających swe sprawozdania, odpada jedna, jako prasowa i cztery dyfuzyjne, które nie podały dokładnych cyfr; wzięto więc do rachunku 45 fabryk.

Tablica 6.

Nr.	Cukru w bur. r. 23	Cukru w s. dyf. r. 15 i 25	Straty r. 63	Razem	+	—
1	13,57	12,98	0,32	13,30	—	0,27
2	13,86	13,90	0,26	14,16	0,30	—
3	12,10	11,84	0,27	12,11	0,01	—
4	13,23	13,45	0,37	13,82	0,59	—
7	13,19	13,42	0,24	13,66	0,47	—
8	12,35	12,01	0,37	12,38	0,03	—
9	13,77	13,36	0,40	13,76	—	0,01

Nr.	Cukru w bur. r. 23	Cukru w s. dyf. r. 15 i 25	Straty r. 63	Razem	+	-
10	14,29	14,34	0,25	14,59	0,30	—
11	13,12	12,96	0,33	13,29	0,17	—
13	14,29	15,39	0,34	15,73	1,44	—
14	11,69	11,16	0,58	11,74	0,05	—
15	14,44	14,11	0,30	14,41	—	0,03
16	14,07	14,01	0,31	14,32	0,25	—
17	13,17	12,67	0,50	13,17	—	—
18	14,50	14,19	0,32	14,51	0,01	—
19	13,75	12,89	0,30	13,19	—	0,56
20	10,73	10,33	0,39	10,72	—	0,01
21	12,04	11,58	0,35	11,93	—	0,11
22	12,60	13,66	0,34	14,00	1,40	—
23	12,57	11,47	0,36	11,83	—	0,74
24	14,10	14,25	0,27	14,52	0,42	—
25	13,10	13,25	0,48	13,73	0,63	—
26	12,10	11,97	0,25	12,22	0,12	—
28	14,25	14,15	0,37	14,52	0,27	—
29	13,45	13,35	0,26	13,61	0,16	—
30	14,61	14,30	0,29	14,59	—	0,02
31	13,16	12,70	0,47	13,17	0,01	—
32	13,17	12,69	0,33	13,02	—	0,15
33	12,28	11,71	0,51	12,22	—	0,06
34	11,67	11,36	0,32	11,68	0,01	—
35	13,01	13,11	0,32	13,43	0,42	—
36	12,24	11,69	0,32	12,01	—	0,23
37	12,86	12,24	0,43	12,67	—	0,19
38	12,10	11,96	0,50	12,46	0,36	—
39	11,81	11,89	0,54	12,43	0,62	—
40	14,08	13,92	0,37	14,29	0,21	—
41	12,50	12,09	0,41	12,50	—	—
42	12,34	12,34	0,51	12,85	0,51	—
43	13,97	13,00	0,36	13,36	—	0,61
45	12,35	11,66	0,55	12,21	—	0,14
46	13,20	13,23	0,38	13,61	0,41	—
47	14,68	14,70	0,37	15,07	0,39	—
48	12,44	12,23	0,34	12,57	0,13	—
49	14,55	12,97	0,34	13,31	—	1,24
50	13,28	13,39	0,28	13,67	0,39	—

Jeżeli, podobnie jak w roku poprzednim, przyjmiemy jako granicę $\pm 0,5\%$ różnicy pomiędzy cukrem w burakach i w soku dyfuzyjnym, to z owych 45 fabryk odpadnie jeszcze dziesięć, a pozostanie do ściślejszego rozbioru 35 fabryk. Rezultat ten, porównany z rezultatem roku poprzedniego wykazuje postęp w dokładności rachunku. Z 50 fabryk roku poprzedniego, wykazujących średnią różnicę $+0,17$, wzięto do rachunku tylko 30 o średniej różnicy $-0,07$; w roku sprawozdawczym z 45, wykazujących średnią różnicę $+0,13$, wzięto 35 o średniej różnicy $+0,10$. W roku poprzednim 25 fabryk, wykazujących w soku dyfuzyjnym więcej cukru, dało średnią różnicę $+0,68$, a 22 fabryk, wykazujących mniej cukru, dało różnicę średnią $-0,44$; w roku zaś sprawozdawczym 28 fabryk pierwszej kategorii wykazuje średnio $+0,36$, a 15 fabryk drugiej kategorii — średnio $-0,29$. Najlepiej jednak widnieje postęp przy rozpatrzeniu granic, do których dochodzą różnice. W roku poprzednim różnicę wyżej $+1,00$ wykazało 6 fabryk, przyczem najwyż-

sza różnica wynosiła $+2,11$; różnicę niżej $-1,00$ wykazały cztery fabryki, przyczem najniższa różnica wynosiła $-1,95$. Tymczasem w roku sprawozdawczym dwie tylko fabryki mają $+1,44$ i $+1,40$, a jedna $-1,24$ różnicy.

Powyższe 35 fabryk rozpatrujemy zatem bliżej, zaczynając od procesu dyfuzji.

Tablica 7.

N.	Przerób na 24 g. i 100 hl r. 13	Czas dyfund. r. 7	Temperatura r. 8	Ładunek na hl r. 10	Długość krajan. r. 11	Odciaż. soku r. 15	Szlachetn. mater.		Straty r. 63	Oczyszcz. dyfuz. r. 78
							w burak. r. 23	nc. na 100 c. w s. buracz. r. 19		
1	894	74	80	48,0	29,0	118,0	13,57	21,41	0,32	7,01
2	1659	40	80	53,3	28,5	138,6	13,86	19,12	0,26	1,46
3	1392	50	83	51,2	22,8	124,9	12,10	21,19	0,27	4,44
7	457	138	81	50,7	—	128,6	13,19	18,00	0,24	28,17
8	1614	42	81	51,4	23,5	134,3	12,35	20,31	0,37	9,11
9	1719	46	81	57,7	—	141,7	13,77	18,07	0,40	1,99
10	838	70	78	49,7	—	137,9	14,29	14,76	0,25	11,38
11	1602	43	78	53,1	30,3	129,5	13,12	18,60	0,33	1,72
14	1685	31	90	42,4	31,7	128,9	11,69	22,44	0,58	7,40
15	1455	48	81	50,9	25,3	144,3	14,44	16,64	0,30	1,68
16	1672	35	81	44,3	29,4	145,5	14,07	24,37	0,31	4,55
17	1382	47	85	47,8	18,0	139,5	13,17	25,74	0,50	-0,97
18	1315	48	75	49,0	35,0	145,1	14,50	20,05	0,32	2,59
20	998	61	75	46,9	29,0	110,6	10,73	24,95	0,39	-8,50
21	1386	49	81	49,3	27,5	125,1	12,04	19,08	0,35	3,77
24	817	81	80	50,7	—	135,7	14,10	18,99	0,27	2,21
26	1093	60	81	52,0	21,2	121,0	12,10	21,51	0,25	10,69
28	1101	66	82	55,0	30,1	120,7	14,25	17,33	0,37	4,96
29	2080	31	83	47,6	29,2	150,0	13,45	19,00	0,26	-5,84
30	1331	52	81	52,5	28,5	126,0	14,61	19,12	0,29	0
31	1370	46	80	?	28,3	121,3	13,16	21,21	0,47	8,58
32	1373	43	82	46,6	28,0	136,0	13,17	19,18	0,33	-13,45
33	1498	37	81	48,4	21,0	132,0	12,28	22,81	0,51	3,11
34	991	61	79	47,4	—	123,0	11,67	27,85	0,32	4,42
35	1203	57	88	50,4	—	126,8	13,01	19,12	0,32	5,91
36	1473	38	79	45,9	—	140,0	12,24	22,19	0,32	-17,66
37	1311	55	81	52,6	27,7	131,8	12,86	20,90	0,43	10,38
38	864	60	78	43,1	21,0	129,0	12,10	23,39	0,58	6,37
40	1060	59	85	51,2	—	135,9	14,08	19,08	0,37	13,99
41	1510	44	75	51,5	22,7	135,2	12,50	21,58	0,41	13,95
45	1560	38	86	44,6	18,8	143,4	12,35	16,92	0,55	-6,85
46	1355	45	95	49,2	—	147,0	13,20	20,14	0,38	0,69
47	1427	44	78	50,9	—	134,6	14,68	16,36	0,37	-7,46
48	1257 1299	?	83	49,8	33,5	129,7	12,44	22,52	0,34	5,82
50	1060	62	80	49,7	—	131,0	13,28	18,74	0,28	1,33
35 f.	1308	53	81,3	49,5	26,7 24 f.	132,6	13,10	20,23	0,36	3,16

Na tem miejscu chcę wytłomaczyć różnice, jakie uważny czytelnik znajdzie pomiędzy cyframi tej i innych tablic, a odpowiednimi cyframi drukowanego sprawozdania. Nauuczony smutnem doświadczeniem; sprawdzałem wszystkie cyfry dające się obrachować i w wielu razach znalazłem większe lub mniejsze różnice. Te zwykle błędy obrachunkowe nabierają jednak czasami szczególniejszego znaczenia np. w rubrykach 13 i 7. W pierwszej, przedstawiającej przerób na 24 godzin i 100 hl, najpoważniejsze zmiany zaszyły

dla fabryk Nr. 9, 17, 29 i 37, dla których różnica wynosi kilkadziesiąt do stu kilkadziesiątu ctr. metr.; dla innych różnice są mniej znaczne lub żadne. Rub. 7, przedstawiająca czas dyfundowania, była najtrudniejszą do skontrolowania. Jak wiadomo, instrukcja czyni zależną ilość dyfuzorów czynnych od wielkości dyfuzora, każe bowiem odejmować od całej ilości dyfuzorów w baterii dwa do jednego, zależnie od od tego, czy dyfuzory są mniejsze od 10 lub większe od 13 hl. Praktyka jednak uczy nas, że te granice, szczególnie niższa, są niewłaściwe oraz że ilość odtrącanych dyfuzorów zależy nietylko od wielkości dyfuzora, ale i od innych względów np. od szybkości naładowania i wyładowania. Obliczywszy czas dyfundowania ściśle podług instrukcji, przekonałem się, że tylko fabryki Nr. 14, 18, 20, 24, 26, 28, 34, 40, 45 i 50 dają w obu obliczeniach zgodne rezultaty — inne przedstawiają znów różnice. Zachowałem jednak cyfry drukowane, uważając je za odpowiadające rzeczywistości; wyjątek stanowią fabryki Nr. 1, 17, 29 i 35, które obrachowały swe cyfry, nie stracając nic — co naturalnie jest rzeczą niemożliwą; dla nich więc przyjąłem do strącenia najniższą możliwą granicę, t. j. pół dyfuzora. Fabrykę Nr. 33 pozostawiłem bez zmiany, chociaż strącenie 2½ dyfuzora wydaje mi się nienormalnem. Po tych ogólnych uwagach rozpatrzmy pokrótce każdą z rubryk oddzielnie.

Średni przerób na 24 godzin i 100 hl wynosi w roku sprawozdawczym 1308 ctr. metr., a więc znacznie mniej, aniżeli w roku poprzednim (1464). Jeżeli jednak uwzględnimy tę okoliczność, że w roku poprzednim nie było fabryki, wykazującej przerób 457 ctr. m., a za to dwie, wykazujące 3377 i 3364, t. j. cyfry tak kolosalne, jakich w roku sprawozdawczym zupełnie nie spotykamy, to przekonamy się, że i odnośna różnica zredukuje się do zera (1333 i 1332). Czas dyfundowania za to powiększył się z 50,3 na 53 minut. — Najwyższa temperatura, stosowana na dyfuzji, wynosiła w roku sprawozdawczym 81,3° C., a więc o 1° więcej, aniżeli w roku poprzednim. — Ładunek na 1 hl, wynoszący 49,5 kg; podniósł się o 0,3 kg. Znaczny postęp widzimy w rubryce, podającej długość krajanki! W roku poprzednim długość krajanki, mierzona przez 14 fabryk, wynosiła średnio 22,5 m (min. 11,8); w roku zaś sprawozdawczym w 24 fabrykach wynosi średnio 26,7 m (min. 18,0). Postęp zatem widnieje zarówno w powiększeniu cienkości krajanki, jak i w częstszym wypełnianiu odnośnej rubryki, co świadczy dowodnie, że poświęcamy coraz to więcej uwagi temu ważnemu czynnikowi. Wpływ powiększonej długości krajanki widzimy zaraz w następnej rubryce, gdyż średnia odciągania soku 132,6% jest o 2,8% mniejszą, aniżeli w roku poprzednim. Polaryzacja buraków jest zaledwie trochę mniejszą (13,10 i 13,12), strata zaś w dyfuzji 0,36 w obu latach identyczna. W końcu oczyszczenie, wynoszące średnio 3,16, nie może być porównane z taką cyfrą z roku poprzedniego, dla braku odpowiedniego materiału. W ogóle zatem tablica 7 wykazuje postęp: przetwarzano buraki wolniej, mając cieńszą krajankę i odciągając mniej soku.

Zobaczmy teraz, czy przez umiejętne zestawienie cyfr tablicy 7 nie uda się wyciągnąć jakich wniosków.

Zgrupujmy najprzód fabryki, zawarte w tej tablicy, w dwie grupy: fabryki tracące mniej od średniej 0,36 przy odciąganiu mniejszem od średniej 132,6 i fabryki tracące więcej niż 0,36 przy odciąganiu większem od 132,6, przy czem odrzucamy wszystkie fabryki (16) nie odpowiadające ściśle tym warunkom.

	Przerób na 24 h i 100 hl r. 13	Czas dyfund. r. 7	Temperatura r. 8	Ładunek na hl r. 10	Odciąg. soku r. 15	Cukru w bur. r. 23	Straty r. 63	Oczyszcz. r. 78
I. 11 fabryk . . .	1163	65	81,4	50,4	125,8	12,83	0,30	6,53
II. 8 „ . . .	1453	46	83,3	50,5	138,9	13,26	0,42	3,49

Widzimy, że grupa I, robiąc wolniej, odciąga o 13,1% mniej soku i grzeje o 1,9% słabiej; wykazuje też wyższe oczyszczenie, aniżeli grupa II, której strata większa o 0,12

znajduje może częściowe usprawiedliwienie w większej o 0,43 cukrowości buraków. To ugrupowanie obejmuje tylko rezultaty skrajne.

Uporządkujmy teraz wszystkie fabryki podług wzrastającej szybkości przerobu, zestawiając je w 5 grup, w ten sposób, że do pierwszej zaliczymy fabryki przerabiające na 24 godzin i 100 hl do 1000 ctr. m., do drugiej — 1000—1200, do trzeciej 1200—1400, do czwartej 1400—1600, do piątej wreszcie przerabiające wyżej 1600.

Tablica 8.

	Ilość fabryk	Czas dyfundow. r. 7	Temperatura r. 8	Ładunek na hl r. 10	Odciąg. soku r. 15	Cukru w bur. r. 23	Straty w dyfuz. r. 63	Oczyszcz. dyfuz. r. 78
I	7	78	78,7	48,1	126,1	12,81	0,33	5,38
II	4	62	82,0	52,0	127,1	13,43	0,32	7,57
III	11	49	83,1	49,8	132,1	13,11	0,36	2,56
IV	6	41	80,0	48,7	138,2	13,08	0,41	— 1,34
V	7	38	82,0	50,0	138,3	13,19	0,36	2,96

Ilość odciąganego soku wzrasta z powiększeniem szybkości przerobu, ale straty podlegają mniej ściśle temu prawu. Grupa I. 7 fabryk: buraki zawierają najmniej cukru; przy stracie, prawie że najmniejszej, najniższej temperaturze i ilości odciąganego soku — oczyszczenie wysokie. Grupa II. 4 fabryki: buraki zawierają najwięcej cukru; pomimo to strata najniższa przy małym odciąganiu soku dzięki temu, że temperatura przewyższa temperaturę grupy I o 3,3%, oraz że krajanka, sądząc z wysokiego ładunku na hektolitr, zbliża się do cienkiej; oczyszczenie najwyższe. Grupy III (11 fabryk) i V (7 fabryk) mają prawie jednakowe buraki, osiągają jednakowe oczyszczenie i tracą to samo, przyczem jednak grupa III, grzejąc o 1,1° mocniej, odciąga o 6,2% mniej soku. W końcu grupa IV (6 fabryk) robi najgorzej: przy burakach, zajmujących co do cukrowości drugie od końca miejsce, traci najwięcej cukru, pomimo że odciąga prawie najwięcej soku, przyczem jednak za słabo grzeje; oczyszczenie umiarkowane.

Racjonalnijszym wydaje mi się uporządkowanie fabryk podług zmniejszającego się czasu zetknięcia z wodą przy zachowaniu podziału na 5 grup.

Tablica 9.

	Czas dyfundow. r. 7	Ilość fabryk	Przerób na 24 g. i 100 hl r. 13	Temperatura r. 8	Ładunek na hl r. 10	Odciąg. soku r. 15	Cukru w bur. r. 23	Straty r. 63	Oczyszcz. r. 78
I	od 71m.	3	723	80,3	49,8	127,4	13,62	0,28	11,99
II	61—70	5	998	78,8	49,7	124,6	12,84	0,32	1,13
III	51—60	7	1177	82,4	50,2	128,6	13,03	0,36	7,44
IV	41—50	13	1454	81,1	50,7	135,2	13,24	0,37	2,27
V	31—40	7	1661	82,8	46,6	139,8	12,85	0,40	— 1,86

Straty wzrastają w miarę zmniejszania się czasu dyfundowania; wyjątek w takiej samej prawidłowości wzrastania ilości odciąganego soku dyfuzyjnego przedstawia grupa II, która odciąga najmniej. Grupa I, mając najlepsze buraki, traci najmniej soku przy umiarkowanym grzaniu i odciąganiu soku. Grupa II traci przy najniższej temperaturze i najmniejszym odciąganiu o 0,08 cukru mniej od grupy V

która, mając takie same braki, przy najwyższej temperaturze i największym odciążaniu traci najwięcej cukru i wykazuje ujemne oczyszczenie. Grupy III i IV mają straty prawie jednakowe, ale III, grzejąc o 1,3° wyżej, może odciągać o 6,6% mniej soku. Rubryka ładunku na hektolitr, wypełniona przez wszystkie prawie fabryki, nic nas nie poucza ani w tem, ani w poprzednim zestawieniu.

W dotychczasowych zestawieniach opuszczałem długość krajanki, gdyż rozdział pomiędzy pojedyncze grupy tych ważnych cyfr, wyrażających pośrednio powierzchnię krajanki, stykającą się z wodą, byłby bardzo niejednostajny. Że jednakże cyfry, wyrażające długość krajanki, są dość liczne, wyciągam więc z owych 35 fabryk wszystkie te, które mierzą swą krajankę i w ten sposób otrzymuję następującą przeciętną:

Ilość fabryk r. 24	Przeróbka 24 g. i 100 hl r. 13	Czas dyfundow. r. 7	Temperatura r. 8	Ładunek na hl r. 10	Długość kraj. r. 11	Odciaż. soku r. 15	Cukru w bur. r. 23	Straty r. 63	Oczyszcz. r. 78
24	1388	47,8	80,9	49,2	26,7	131,7	12,95	0,37	2,85

Porównując obie średnie (35 i 24 fabryk), nie widzimy pomiędzy nimi zbyt wielkiej różnicy. Szybkość przerobu powiększyła się o 80 ctr. m., a co za tem idzie, czas dyfundowania zmniejszył się o 5 min.; w ładunku niewielkie zmniejszenie; ilość odciążanego soku mniejsza o 0,9%, co w połączeniu z niższą o 0,4° temperaturą daje, pomimo buraków mniej cukrowych, wyższą nieco (o 0,01) stratę przy jednakowym prawie oczyszczeniu.

Po zestawieniu owych 24 fabryk w dwie grupy: tracących mniej niż 0,37 przy odciążaniu mniejszem od 131,7, oraz tracących więcej niż 0,37 przy odciążaniu wyższem od 131,7, otrzymamy dwie średnie:

Ilość fabryk	Przerób na 24 g. i 100 hl r. 13	Czas dyfundow. r. 7	Temperatura r. 8	Ładunek na hl r. 10	Dług. kraj. r. 11	Odciaż. soku r. 15	Cukru w bur. r. 23	Straty r. 63	Oczyszcz. r. 78
I 8	1262	56	81,1	51,4	27,9	124,4	13,03	0,31	5,20
II 5	1452	44	81,6	49,0	21,6	136,4	12,63	0,48	4,06

Grupa I robi wolniej, odciąga soku o 12% mniej, grzejąc go o 0,5° słabiej i przy burakach, zawierających o 0,4 więcej cukru, traci o 0,7 mniej aniżeli grupa II, która jednakże, krajając cienie, mogłaby znacznie poprawić swoją robotę.

Podzielenie fabryk na 5 grup podług szybkości przerobu da następującą tablicę:

Tablica 10.

Ilość fabryk	Czas dyfundow. r. 7	Temperatura r. 8	Ładunek na hl r. 10	Długość kraj. r. 11	Odciaż. soku r. 15	Cukru w bur. r. 23	Straty r. 63	Oczyszcz. r. 78
I 3	65	77,7	46,0	26,3	119,2	12,13	0,40	1,21
II 2	63	81,5	53,5	25,6	120,8	13,17	0,31	7,64
III 9	49	81,2	49,8	27,7	131,0	13,12	0,37	3,00
IV 4	42	80,7	48,8	21,9	138,7	12,89	0,44	3,51
V 6	37	82,2	48,7	28,8	137,8	13,09	0,35	3,06

Uwagi, które można tu wypowiedzieć, prawie też same, co wypowiedziane przy takimże podziale 35 fabryk: Odciąganie soku wzrasta w miarę zwiększenia szybkości przerobu — wyjątek stanowi grupa IV, która przy krajance prawie że grubej musi odciągać więcej soku, a pomimo to traci najwięcej cukru: Straty nie podlegają tej samej prawidłowości. Grupa I przy najgorszych burakach traci dużo, bo odciąga bardzo mało soku i grzeje bardzo słabo; przy dość cienkiej krajance bardzo mały ładunek. Grupa II ma krajankę prawie taką samą, ale bardzo wysoki ładunek i przy odciążaniu mało co wyższem (o 1,6%), ale wyższej o 3,8° temperaturze traci najmniej cukru (choć ma najlepsze buraki), osiągając najwyższe oczyszczenie — może właśnie dzięki szlachetności materiału. Grupy V i III mają prawie jednakowe krajanki, ale wyższe odciążanie i silniejsze grzanie grupy V powoduje, pomimo szybkiej roboty, mniejsze straty przy jednakowych burakach. Grupa IV, jak już wspomniano, ma krajankę najgrubszą, że zaś i grzeje za słabo — traci więc pomimo najwyższego odciążania najwięcej cukru.

Wreszcie porządkujemy i tutaj podług zmniejszającego się czasu dyfundowania.

Tablica 11.

Ilość fabryk	Szybkość przerobu r. 13	Temperatura r. 8	Ładunek na hl r. 10	Długość kraj. r. 11	Odciaż. soku r. 15	Cukru w bur. r. 23	Straty r. 63	Oczyszcz. r. 78
I 1	894	80,0	48,0	29,0	118,0	13,57	0,32	7,01
II 2	1054	78,5	50,9	29,5	115,6	12,49	0,38	— 2,76
III 5	1192	80,5	50,0	26,4	127,5	12,82	0,36	7,05
IV 10	1440	80,1	50,1	26,1	133,5	13,05	0,36	3,10
V 6	1692	83,5	46,8	26,4	139,7	12,95	0,41	1,44

Tutaj związek, istniejący pomiędzy odciążaniem soku i stratami a czasem dyfundowania, występuje jasno: grupa I traci najmniej przy słabem odciążaniu, grupa II przy najslabszym grzaniu odciąga z mało soku i dla tego traci więcej od dwóch grup następnych; grupa IV, pomimo krótszego czasu dyfundowania, traci dzięki wyższemu odciążaniu to samo, co grupa III; grupa V wreszcie, pomimo największego odciążania, traci najwięcej.

Ukończywszy w ten sposób rozpatrywanie różnych średnich, zatrzymamy się jeszcze czas jakiś nad owemi 24 fabrykami, rozpatrując pojedyncze rubryki i badając ich wzajemną zależność.

Szlachetność materiału surowego określają dwie rubryki: „cukru w burakach“ i „niec. na 1000 c. w soku buraczanym“. Pięć rubryk: „temperatura“, „długość krajanki“, „ładunek na hl“, „odciążano soku“ i „czas dyfundowania“ przedstawiają główne czynniki procesu dyfuzyjnego. Rubryki „straty“ i „oczyszczenie dyfuzyjne“ przedstawiają skutki procesu, które nazwałbym skutkami chemicznymi, gdy tymczasem do skutków mechanicznych zaliczyłbym rubrykę „przerób na 24 godzin i 100 hl“ oraz jeden z czynników: „odciążano soku“.

Rubryki „cukru w burakach“ i „niec. na 100 c. w soku buraczanym“ nie potrzebują żadnych objaśnień: czem wyższa cukrowość i czystość — tem szlachetniejszy materiał surowy. Podobnie rubryki: „temperatura“ i „długość krajanki“: są to czynniki podstawowe i od nich już zależą inne. Ładunek na hl powinienby być w ścisłej zależności od długości krajanki; tymczasem dość porównać kilka cyfr odpowiednich np. Nr. 14 ład. 42,4 i dług. 31,7. Nr. 38 ład. 43,1 i dług. 21,0. Nr. 26 ład. 52,0 i dług. 21,2, ażeby widzieć, że tak nie jest. Zbyt mały ładunek na hl w obec cienkiej krajanki zależy może w pewnym stopniu od kształtu dyfuzora, ale głównie chyba od niejednakowego wyzyskania objętości baterii. Procent odciążanego soku zależy od temperatury,

długości krajanki, surowego materiału, zamierzonego wysłodzenia; sam zaś, określając ilość wody, którą później musimy odparować, przedstawia ważny skutek mechaniczny. Dwie sąsiadujące ze sobą rubryki szybkości przerobu i czasu dyfundowania zdają się na pierwszy rzut oka przedstawiać to samo, tylko w stosunku odwrotnym; ale rozpatrzenie bliższe formuł, służących do wyliczenia tych rubryk, wykazuje mylność tego poglądu. Jeżeli oznaczmy: przerób ogólny przez P, ilość godzin przez G, ilość dyfuzorów przez D, ładunek dyfuzora w kg przez Ł, ładunek na hl w kg przez ł, objętość baterii przez O, ilość dyfuzorów w baterii przez d, to:

$$\text{Czas dyfundowania} = \frac{G \cdot 60 \cdot (d - s)}{D}, \text{ podstawivszy } D = \frac{P \cdot Pd}{\lambda \cdot O\lambda}$$

$$\text{otrzymamy } \frac{GO}{P} \cdot 60 \cdot \frac{1}{d} \cdot (d - s).$$

$$\text{Szybkość przerobu} = \frac{P}{GO} \cdot 24 \cdot 100, \text{ podstawivszy}$$

$$P = D\lambda = \frac{D \cdot O \cdot \lambda}{d}, \text{ otrzymamy } \frac{D\lambda}{D \cdot G} = 24 \cdot 100.$$

Czyli w obu wypadkach zależność od ładunku na hl. W interesie cukrownika leży powiększenie zarówno szybkości przerobu, jak czasu dyfundowania. Gdyby np. Nr. 14, mający ciekłą krajankę 31,7, powiększył swój mały ładunek 42,4 do wysokości przeciętnego 49,2, to przy tych samych innych warunkach osiągnąłby szybkość przerobu, wynoszącą 1956 ctr. m. Czas dyfundowania powiększył się także, jeżeli przy niezmiennych P i G powiększymy ł, a tem samem Ł, czyli zmniejszymy D. Można by go jeszcze powiększyć, zmniejszając s, ale to zależy prawie wyłącznie od konstrukcyi dyfuzora.

Pozostają jeszcze do rozpatrzenia straty i oczyszczenie; ich zależność od innych czynników jest największa:

Straty powinny stać w stosunku odwrotnym do: temperatury, długości krajanki, ilości odciganego soku i czasu dyfundowania. Zobaczmy, o ile rezultaty odpowiadają tym zapatrywaniom teoretycznym. Tablica 12 podaje następujące ugrupowanie: fabryki uporządkowane podług wzrastających strat; numer, zamieszczony w następnych rubrykach, wskazuje miejsce porządkowe, przypadające danej fabryce w szeregu ustawionym podług zmniejszających się wielkości: temperatury, długości krajanki, ilości odciganego soku i czasu dyfundowania; przyczem zauważyć należy, że interwał skali został obliczony dla każdej rubryki z dwóch cyfr krańcowych i liczby fabryk, a więc np. dla temperatury = $\frac{90 - 75}{23}$.

Tablica 12.

Nr.	Straty	Temperatura	Dług. kraj. an.	Odciaę. soku	Czas dyfund.
26	1	15	20	18	8
2	2	16	10	8	19
29	2	12	9	1	24
3	2	12	18	16	14
30	4	15	10	15	13
15	5	15	14	4	15
16	5	15	9	4	22
1	6	16	9	20	1
18	6	24	1	4	15
11	7	19	7	13	18

Nr.	Straty	Temperatura	Dług. kraj. an.	Odciaę. soku	Czas dyfund.
32	7	13	10	9	18
48	7	12	3	13	10 ?
21	8	15	11	16	14
8	9	15	17	10	18
28	9	13	8	18	5
20	11	24	9	24	8
41	12	24	18	10	17
37	14	15	11	12	11
31	16	16	10	18	16
17	18	9	24	7	15
38	18	19	20	13	8
33	19	15	20	12	21
45	22	7	23	5	20
14	24	1	5	13	24
	9	15	12	12	15

Rozpatrując bliżej powyższą tablicę, przekonamy się, że cyfry zaczerpnięte z praktyki nie odpowiadają dość ściśle założeniom teoretycznym: Wysoka temperatura fabryk Nr. 14, 45 i 17 nie obniża ich strat. a na odwrot nie podwyższa ich niska temperatura fabryk Nr. 18, 20, 41. W rubryce długości krajanki: Nr. 18 zawdzięcza wiele swej cienkiej krajance, ale za to cienka krajanka fabryki Nr. 14 nie zmniejsza jej strat, a gruba krajanka fabryki Nr. 26 nie wpływa niekorzystnie na wysłodzenie. W rubryce odcigania soku widać dodatni wpływ małej ilości soku w fabrykach Nr. 29, 15, 16, 18; nie widać za to wpływu dodatniego w fabryce Nr. 45, a ujemnego w fabrykach Nr. 26, 3, 30, 1, 20. W końcu w rubryce „czas dyfundowania“ długi czas zetknięcia wpływa dodatnio w fabrykach Nr. 1, 28, 20, a pozostaje bez wpływu w fabryce Nr. 38; tak samo nie wywiera wpływu niekorzystnego krótki czas dyfundowania w fabrykach Nr. 2, 29, 16, 11, 32, 8. — W ogóle można powiedzieć, że równomierne działanie wszystkich czynników występuje, sądząc ze zgodzenia się miejsc porządkowych, tylko wyjątkowo w fabryce Nr. 37 — zwykle zaś przeważa jeden z czynników; często nie można nawet zupełnie zrozumieć strat na podstawie ugrupowania czynników np. w fabrykach Nr. 26, 3, 2, 30 i in. Nawet przeciętna nie wykazuje zupełnie równomiernego działania wszystkich czynników. Należałoby wciągnąć jeszcze w grę takie czynniki, jak szlachetność materiału surowego i ładunek na hl; że jednakże rola tych czynników może być różnie pojmowaną. gdy rola pierwszych czterech jest już chyba stanowczo uznaną, powstrzymuj się więc od odpowiedniego dopełnienia.

Przeprowadźmy jeszcze analogiczne zestawienie czynników, wpływających na oczyszczenie dyfuzyjne. Powinno ono stać w stosunku odwrotnym do wysłodzenia, gdyż jest tem większe, czem niższą temperatura oraz ilość odciganego soku, co nie ulega wątpliwości, i o ile się zdaje, powinno być tem większe, czem krótszy czas dyfundowania, gdyż cukier dyfunduje łatwiej aniżeli niecukier, oraz czem grubsza krajanka, bo wtedy mniej komórek rozerwanych, czyli wystawionych na macerację zamiast na dyfuzję. Szlachetność materiału surowego i ładunek na hl zostawiamy znów na boku.

Tablica 13.

Nr.	Oczyszcz.	Temperatura	Dług. krajan.	Odciaż soku	Czas dyfund.
41	1	1	7	15	8
26	4	10	5	7	17
37	4	10	14	13	14
8	5	10	8	15	7
31	6	9	15	7	9
14	6	24	20	12	1
1	7	9	16	5	24
38	7	6	5	12	17
48	8	13	22	12	15 ?
28	9	12	17	7	20
16	9	10	16	21	3
3	9	13	7	9	11
21	10	10	14	9	11
33	10	10	5	13	4
18	11	1	24	21	10
11	11	6	18	12	7
15	11	10	11	21	10
2	11	9	15	17	6
30	13	10	15	10	12
17	14	16	1	18	10
29	18	13	16	24	1
45	18	18	2	20	5
20	20	1	16	1	17
32	24	12	15	16	7
	10	10	13	13	10

Fabryki uporządkowane podług zmniejszających się oczyszczeń, numery zaś w rubrykach następnych oznaczają miejsce porządkowe, przypadające danej fabryce w szeregu ustawionym podług zwiększających się wielkości: temperatury, długości krajanki, soku i czasu dyfundowania. Równomierne działania wszystkich czynników jest tu widoczniejszem aniżeli w tablicy poprzedniej. Fabryki Nr. 3, 30, 21 przedstawiają mniej więcej takie przykłady dla wszystkich czynników. W innych przeważa znów jeden czynnik, ale nie tak wybitnie. I tu spotykamy niezgodność rezultatów z ugrupowaniem czynników, ale mniej licznie i mniej rażąco, bo tylko w fabrykach Nr. 37, 20, 32. Przeciętna przedstawia zależność normalną. Widzimy więc że tablica 13 lepiej godzi zapatrywania teoretyczne z rezultatami praktyki aniżeli tablica poprzednia, chociaż można przecie powiedzieć ogólnie, że oczyszczenie dyfuzyjne zdaje się być więcej przypadkowym, niż w pewne prawa ujętem. Ażeby to usprawiedliwić, dość będzie przypomnieć, że za punkt wyjścia służy tu

skład soku buraczanego, a wiadomą jest rzeczą, jak bardzo jest on zależny od stopnia rozdrobnienia i wyciśnięcia miazgi buraczanej, że już nie wspomnę o innych względach.

Dotychczas szukaliśmy zależności rezultatów od warunkujących je czynników. Przejdźmy do przeglądu samych rezultatów: te są potrójne: szybkość roboty, wysłodzenie i oczyszczenie. Zobaczmy, czy są fabryki, odpowiadające ideałowi roboty dyfuzyjnej t. j. łączące te trzy rezultaty w wysokim stopniu.

Tablica 14.

Nr.	Przerób	Oczyszcz.	Straty
29	1	18	2
14	8	6	24
16	9	9	5
2	9	11	2
8	10	5	9
11	10	11	7
45	11	18	22
41	12	1	12
33	12	10	19
15	13	11	5
3	14	9	2
21	14	10	8
17	14	14	18
32	14	24	7
31	14	6	16
30	15	13	4
18	15	11	6
37	16	4	14
48	16	8	7
28	20	9	9
26	20	4	1
20	21	20	11
1	23	7	6
38	24	7	18
	14	10	16

Fabryki uporządkowane podług zmniejszającego się przerobu, a dwie rubryki następne podług zmniejszających się oczyszczeń i wzrastających strat. Widzimy, że z fabryk o szybszym od przeciętnego przerobie zasługują na nazwę dobrze robiących t. j. wykazujących małe straty a duże oczyszczenie fabryki Nr. 16, 8, 41, 15 i w równym prawie stopniu Nr. 2 i 11. Z fabryk robiących wolno, zasługują na uwagę dla wysokiego wysłodzenia i oczyszczenia fabryki Nr. 26, 1 i 28

Opole, w marcu 1891 r.

K. Chrzęszczewski.