

PRZEGLĄD CERAMICZNY

założony przez Karola Rollego.

Upraszamy uprzejmie o powoływanie się przy zamówieniach na ogłoszenia „Przeglądu.”

Treść Nr. 13: Kurzenie wyrobów glinianych w piecu kręgowym. — Ciągomierz systemu Obla. — Kronika.

Inż. Roman Z. Ciesielski

Kraków

Garncarska 14.

— wykonuje plany i przeprowadza budowę fabryk: —

cegieł, dachówek, wapna,

- cementu, gipsu i t. p. -


Budowa kominów fabrycznych.

Wprowadzanie opalania

ropą.



KUPNO



NAJEM

KOLEJKI WĄZKOTOROWE

dla eksploatacji torfii, dla cegielń, fabryk,
kopalń, gospodarstw rolnych, i t. p.
urządza i dostarcza:

E. GIEŁDZIŃSKI LWÓW.

Biuro: ul. Jagiellońska 1. 3. Składy: ul. Grodecka 1. 99.
Kupno i najem.

Szyny, tory przenośne i stałe, wózki rozmaitej konstrukcyi,
tarcze obrotowe, rozjazdy, taczki żelazne etc. etc.
Wynajmuje koleje kompletnie urządzone. Nowy i używany
materiał, oraz części zapasowe zawsze na składzie.



Katalogi, kosztorysy i rysunki gratis i franko.
Specjalny oddział dla projektowania i budowy kolei wązko i normalno-torowych.



Parowa Fabryka „JUNTA“

cegły, dachówki, rurek dren.
-- w Sądowej Wiszni --
Doborowy materiał na składzie.

ARCHITEKT

miesięcznik poświęcony
architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu.

~ KRAKÓW, ~

Red.: Władysław Ekielski.
Prenumerata roczna 20 K. —
10 rb. — 20 mk. — 30 fr.

Dawne roczniki
„Przeglądu
ceramicznego“

o ile zapas starczy
po 6 kor.

do nabycia
w Administracji „Przeglądu“
tamże do nabycia
bardzo interesująca
broszura:

GLINA
Leski: i WYROBY Z NIEJ,
cena 60 hal.
wraz z przesyłką poczt.

Inż. chem. Wincenty Bogucki w Chrzanowie.

PIERWSZA GALICYJSKA

SPECYALNA FABRYKA MASZYN

dla przemysłu cementowego i betonowego

buduje maszyny do wyrobu:

dachówek, cegieł i posadzek cementowych oraz formy do wyrobów
betonowych i dostarcza je po cenach najniższych.

Kompletne urządzenie do wyrobu dachówek już od 500 kor.

Kosztorysy i wyjaśnienia odwrotnie i bezpłatnie.

Interesanci w fabryce zawsze mile widziani.

PRZEGLĄD CERAMICZNY

WYCHODZI 10. i 25. KAŻDEGO MIESIĄCA.

Redaktor: Inżynier *Karol Rolle*.

PRZEDPŁATA ROCZNA:

10 kor., 5 rsr., 10 mk., 12 fr.

Prenumeraty mniejszej jak roczna
nie przyjmuje się.

ZIESZYT POJEDYNCZY 50 H.

ADRES ADMINISTRACYI I REDAKCYI:
PODGÓRZE, ŚW. FLORYANA 5.

CENA OGŁOSZEŃ WYNOŚI:

Za cm² 6 hal. Cała strona
20 k., 1/2 str. 12 k., 1/4 str.
7 k., 1/8 str. 4 k., przy 6-kro-
tnem powtórzeniu 10%, 12-
krotn. 16%, 18-krotn. 20%,
24-krotnem 25% opustu.

Prenumeratę na Królestwo i Cesarstwo przyjmuje: E. Wende i Sp. Warszawa Krak. Przedm. 9,
i Administracya Gazety handlowo-rzemieślniczej w Warszawie Aleja Szucha Nr. 19.

F. LORD

Biuro teczniczne

Kraków, ulica Floryańska I. 55.

SKŁAD

maszyn i wszelkich przyborów dla
wszystkich zakładów przemysłowych
i gospodarczych, jako to: cegielni,
tartaków, młynów, gorzelni i browarów.

**Kompletne urządzenia
Cegielni i tartaków.**

WAŁKI FILCOWE

krajowego
wyrobu.

Stale na składzie w wielkich ilościach
i wszelkich dymenzyach **rury, łączniki,
i armatury.**

Motory parowe i benzynowe. — Smary,
oliwy oryginalne rosyjskie, pasy do ma-
szyn, płyty i sznury gumowe, węże gu-
mowe i parciane, gaza jedwabna oryginalna
szwajcarska, kamienie i walce młyń-
skie, pily i cyrkularki angielskie, toczki
szmirglowe, **papier szybrowy, drut do
ceglarek** i wiele innych artykułów.


Instalacja światła elektrycznego i przeniesienia siły.
Skład wszelkich artykułów elektrotechni-
cznych.

Elektromotory, wentylatory, świeczniki i lampy stołowe.

LAMPY ŁUKOWE.

Lampki żarowe; Lampki Nernsta, Tantala
i Wolfrana.

Ceny fabryczne. Kosztorysy bezpłatnie.



Orenstein i Koppel

we Lwowie, Róg ulicy Asnyka 2, Pańska 5.


Fabryki

Kolei wązkotorowych i lokomotyw

Praga — Wiedeń — Budapeszt
urządzą i dostarczają:

kolejki przenośne i stałe.

Wagoniki do transportu gliny, cegieł i dachówek
mokrych i suchych.




Wynajmują:

Kompletne kolejki na pewien
okres czasu.

Katalogi, kosztorysy etc.
bezpłatnie.

Używane materiały zawsze
na składzie.

Splata amortyzacyjna.



GALICYJSKI ZAKŁAD DLA BUDOWY KOMINÓW
I OBMUROWANIA KOTŁÓW

ALFONS CUSTODIS

ul. Głęboka 7. ✻ LWÓW ✻ ul. Głęboka 7.

Budowa okrągłych kominów fabrycznych.
Piecze dla wszelkich celów przemysłowych.
Zakłady do spalania śmiecia.
Obmurowanie kotłów.
Wykonanie palenisk.

Naprawa i podwyższanie kominów, pod-
czas ruchu, za pomocą specjalnych
rusztowań.

Gromochrony.

Adres dla telegramów : CUSTODIS, LWÓW.

TELEFON Nr. 1000.

S. Haas i T. Silberberg

Fabryka wyrobów betonowych i skład
materiałów budowlanych

Kraków, ul. św. Tomasza 14, róg ul. św. Jana (Grand Hotel).

Utrzymuje na składzie: Cement opolski i krajowy, wapno hydrauliczne kuf-
steinskie, gips murarski i rzeźbiarski, łupek śląski, angielski i belgijski, ognio-
trwałą papę dachową i izolacyjną, smołę pogazową i asfaltową, karbolineum,
asfalt i gudron „Trinidad“. Rury kamionkowe wewnątrz i zewnątrz szklone,
posadzki kamionkowe czeskie, dachówki różnych systemów.

Wyłączne zastępstwo szklonych cegieł fasadowych.

(glasierte Verblendziegel)

Wykonują roboty asfaltowe i betonowe, kanalizacje domów z rur kamionk. i betonow.

Kurzenie wyrobów glinianych w piecu kręgowym.

Kurzenie cegieł ma na celu produkt wysuszony w powietrzu albo nawet wilgotny, po włożeniu do pieca, uwolnić od wody chemicznie związanej.

W piecach peryodycznych kurzenie jest połączone z większymi kosztami, ponieważ w tym wypadku musimy używać do zupełnego wysuszenia bezpośrednio ognia. Jeżeli kurzenie prowadzi się krótko lub nie odpowiednio, po wypaleniu otrzymujemy bardzo wiele cegieł popękanych i z białym wykwitem.

Co do kurzenia, to ogólnych reguł nie posiadamy. Proces kurzenia należy dostosować do materiału surowego, gatunku produktu i materiału opałowego. Tylko jedna zasada jest stałą, a mianowicie: gazy spalania uchodzące do kominu powinny posiadać temperaturę co najmniej 120°C.

Jeżeli jeden zakład posiada większą ilość peryodycznych pieców, można je połączyć ze sobą za pomocą kanału, a wtedy po wypaleniu jednego pieca można przeprowadzić ciepło z niego do pieca świeżo zasadzonego. O wiele taniej jednak i skuteczniej daje się przeprowadzić kurzenie w piecu kręgowym. Głównym warunkiem przy piecu pierścieniowym jest dobre urządzenie kurzankowe.

Pod urządzeniem kurzankowem rozumiemy kanał, w którym dają się gromadzić ciepłe gazy komór pieca. Kanał kurzankowy można umieścić w środku między kanałami ogniowymi, albo pod, albo wreszcie nad kanałem dymowym, lub wreszcie w murach zewnętrznych pieca.

Jeżeli kanał kurzankowy znajduje się w zewnętrznych murach pieca pierścieniowego, a szczególnie jeżeli piec nie posiada okalających murów, natenczas zachodzi ta niedogodność, że powietrze szczególnie w zimie i w porach deszczowych ochładza kanały, przez co naturalnie tracimy wiele ciepła.

Niektóre systemy pieców kręgowych wraz z urządzeniami do kurzenia pozwolę sobie omówić w jednym z następnych artykułów.

Do każdego pieca kręgowego, który nie posiada kanału kurzankowego, można go dobudować, jednakże przy tej dobudowie należy uważać szczególnie na kanał ogniowy.

Kanał kurzankowy, równie jak kanał ogniowy musi być kanałem bez końca. Jeżeli

kanał kurzankowy leży między kanałami ogniowymi — w środku — i nie posiada ścianki dzielącej, to trzeba ją wbudować, aby przez to powstał kanał bez końca.

Jeżeli kanał kurzankowy znajduje się w zewnętrznych murach pieca, natenczas sama konstrukcja nadaje kierunek kanałowi kurzankowemu. Taksamo jak w kanale ogniowym znajdować się muszą i w kanale kurzankowym zasuwki i to przy każdej komorze a przez to każde odgałęzienie kanału może być wyłączone z ruchu. Tyle otworów powinien mieć kanał kurzankowy, ile komór posiada piec. Te otwory, które nie posiadają zasów, muszą być zamknięte żelazem T. Do stałego użytku do kurzenia powinny być urządzone dwie zasuwki. Jedna zasuwka powinna się znajdować w kanale kurzankowym o 4 — 5 komór za ogniem, a druga między komorą świeżo załączoną a komorą świeżo zasadzoną.

Z chwilą, gdy komora została zasadzona surówką, powinna być natychmiast zamknięta a zasuwka otwartą, zaś czeluście na piecu natychmiast przykryte. W kanale kurzankowym należy odpowiednie otwory zaraz zamknąć.

Jeżeli wszystko jest w należytych porządku podnosi się dzwon dymowy komory świeżo zasadzonej, a jak wysoko podnosić należy, to zależy od stopnia wilgotności zasadzonego materiału i od jego własności i gatunku. Przy wyrobach cienkich, a szczególnie dachówkach ciągnionych i drenach należy podnosić bardzo powoli.

Przez podniesienie dzwonu łączymy komin z komorą wykurzaną i komorą oziębianą, z powodu, że komorę zasada się materiałem zimnym, nie należy go nagle ogrzewać.

Jeżeli kanał kurzankowy leży w środku pieca i tworzy jedną przestrzeń z kanałem powietrznym, natenczas, nie jest możliwym rozporządzać osobno powietrzem zimnym i ogrzanym. Do wykurzania należy brać zawsze dwie komory równocześnie, a mianowicie świeżo zasadzoną i ogrzaną a więc bezpośrednio położoną przed nią. (D. n.)


Ciągomierz systemu Obla.*)

Ciągomierz systemu Obla jest aparatem służącym do kontrolowania palenia w piecu kręgowym. Bardzo wielu palaczy obsługi-

*) Wszelkie aparaty kontrolne dostarcza Biuro techniczne dla przemysłu chemicznego — J. Lombardo w Podgórzu,

jących piec kręgowy, na noc przymyka zasuwę, aby można było spokojnie przespać się. Nad ranem odsuwa zasuwę i forsuje ogień, aby doprowadzić żar w piecu do tego stanu jaki był wieczorem.


Pomijając znaczne straty na materyale opałowym, musimy się zgodzić na to, że produkt w ten sposób wypalony nie może



Rys. 9.

być dobry. Na podłodze pieca cegła się stopi, u góry nie dopali i popęka, takie są rezultaty niedbalstwa palacza.


Często w tych wypadkach składa się winę na konstrukcyję pieca i wyrzuca wiele pieniędzy na przebudowę, ale to wszystko nie pomaga, jeśli palacz nie zmieni swego systemu palenia a można go zmusić do tego przez ustawienie na piecu aparatu kontrolnego, w tym wypadku ciągomiernika, który notuje samoczynnie siłę ciągu i obsługę pieca.



Rys. 10.

Ciągomiernik Obła składa się z przyrządu wskazówkowego, który jest zaopatrzony w aparat piszący i poruszany urządzeniem zegarowym, i znaczący na kartce kontrolnej wszelkie zmiany ciągu w piecu.

Rys. 9. przedstawia ciągomiernik Obła widziany z obu stron. Wskazówka na tarczy przedniej wskazuje palaczowi siłę ciągu. Jeżeli zapomocą prób, prowadzonych przez czas pewien ustalono, przy której cyfrze na ciągomierniku piec najlepiej pracuje, palacz powinien tego trzymać się ściśle; a jeśliby nie pilnował tego, to na drugiej stronie aparat natychmiast zanotuje niedbalstwo jego.




Rys. 11.

Kartka kontrolna posiada podziałkę $1 \frac{1}{4}$ godzinną a prócz tego 10 kół współśrodkowych odpowiadających stopniom siły ciągu.

Jeżeli n. p. wskazówka pokazuje 5, to aparat piszący na piątym kole kreśli linię; jeśli zaś wskazówka stoi między 2 a 3 kołem, to pióro kreśli koło między 2 a 3 kołem. Skoro tylko ciąg się zmieni, to pióro zmienia natychmiast swą drogę.


Podczas wsypywania węgla, przez równoczesne wtargnięcie powietrza do pieca, ciąg ulega pewnym wahaniom i w tem miejscu pióro pozostawia znak w postaci kropki, i przy każdym wrzucaniu węgla pióro pozostawia



Rys. 12.

taki znak, określając czas co do minuty. Jeżeli n. p. palacz ma dorzucać węgiel co $\frac{1}{2}$ godz. a spóźni się tylko o 5 minut aparat zaraz to opóźnienie zaznaczy na kartce kontrolnej.


W ten więc sposób można wykazać palaczowi „czarno na białym“ jego niedbalstwo. Rzecz naturalna, iż palacz mając taką kontrolę będzie zmuszony sumiennie spełniać swe zadanie. Jak ogromne korzyści przez taką kontrolę odnosi się przewidzieć nie trudno.



Rys. 13.

Nawet dla małych pieców ciągomierz systemu Obla bardzo się opłaca, gdyż właśnie w tych piecach ciąg odgrywa bardzo ważną rolę.

Wystarczy chyba wspomnieć na tem miejscu piec w którym wypala się towar szklony, gdzie przecież każdy ładunek przedstawia pewien poważny kapitał. Jeżeli się raz przy zastosowaniu ciągomierza uzyskało dobry produkt, to robotę tę mamy na kartce kontrolnej aparatu, w przyszłości więc należy trzymać taki sam ciąg i taksamo piec obsługiwać a palenie wypadnie równie dobrze i korzystnie dla dobra fabrykanta.



Rys. 14.


Ciągomierz ustawia się na 8-mym lub 9-tym szeregu czeluści przed ogniem, obsługa jest bardzo prosta gdyż tylko co 12 godzin zmienia się kartkę, a co 24 godzin nakręca i napełnia pióro farbką.

Każdego dnia rano i wieczorem przenosi się ciągomierz o tyle czeluści naprzód, o ile ogień się posunął.

Następujące rysunki przedstawiają rozmaite kartki kontrolne. Linija grubsza przedstawia stosowany ciąg, zaś kropki a względnie zboczenia z linii chwilę dorzucania węgla.

Rys. 10 przedstawia kartkę kontrolną, pochodzącą z pieca kręgowego puszczanego w ruch, a mianowicie z tego czasu, gdy palenisko było jeszcze czynne, ale dorzucano już węgla przez czeluście. Widzimy na tej kartce trojakię zboczenia z linii ciągu. Małe zboczenia powstały przez otwieranie kapsli dla wrzucania węgla, większe przez zasilanie obydwóch palenisk (z lewej i prawej strony palenisko było o 4 drzwiach), a największe zboczenia powstały przez obsługę wszystkich czterech palenisk.

Widzimy, że palacz pracował dość regularnie, tylko jeden raz a mianowicie po godz. 11 zaniedbał robotę. Do godziny jedenastej obsługiwał on piec w ten sposób, że naprzód dorzuczał węgiel przez czeluście, następnie na



Rys. 15.

ruszta boczne a wkońcu na wszystkie 4 ruszta. Od godz. $\frac{1}{2}$ 12 obsługiwał w sposób następujący: naprzód ruszta boczne, następnie wszystkie cztery a w końcu czeluście. Błędu w tem wprowadzić nie ma, ale ciągomierz tę zmianę roboty wskazuje, o czem zapewne sam palacz nie wiedział.

Rys. 11 przedstawia kartkę kontrolną użytą na piecu, który był obsługiwany wzdrowo. Co $\frac{1}{4}$ godziny palacz bardzo punktualnie dorzuczał węgiel i kartka w ogólności wskazuje na nadzwyczajną sumiennność palacza. Ciąg, prócz bardzo nieznacznych zboczeń stale utrzymał się na 3.

Rys. 12 przedstawia kartkę kontrolną z bardzo wielkiego pieca kręgowego, który obsługiwany był grubym węglem co $\frac{3}{4}$ godziny. Ciąg w piecu był nierównomierny; palacz między godziną 1 a 2 opóźnił się z dorzucaniem węgla, a od godz. 3 — $\frac{3}{5}$ całkowicie zaniedbał swój obowiązek. W tym wypadku widzimy najwyraźniej niedbalstwo palacza.

(D. n.)

KRONIKA.

Przemysł niemiecki w południowej Afryce.
W ostatnich pięciu latach przywieziono do południowej Afryki cementu za milion dolarów. Najmniej cementu dowoziła Ameryka podczas gdy Niemcy prawie połowę i stan ten trwał do końca 1904 roku, w roku 1905 i 1906 Anglicy wyrugowali cement niemiecki prawie w zupełności. W r. 1903 Austria, Francja, Włochy i Holandia także brały udział w imporcie lecz w ilościach małych. Obecnie 90% importowanego cementu należy do Anglików.

Dotychczas znajdowała się w południowej Afryce tylko jedna fabryka cementu w okolicy Pretoryi, o produkcji 80 tysięcy beczek, obecnie przedsiębiorcy amerykańscy zamierzają budować nowe fabryki pokroju amerykańskiego.

Rozwój przemysłu ceramicznego w Transwalu.
Od chwili objęcia panowania w Transwalu przez Anglików, powstało tamże kilka zakładów przemysłowych. Jeden z największych zakładów Consolidated Rand Brick Pottery and Lime Co Ltd, który wytwarza cegły wszelakiego rodzaju, wyroby ogniotrwałe i kamionkowe, na wielką skalę.

W budowie znajduje się bardzo wielka fabryka ferblenderów, kafli i fajansów. Konjunktury handlowe są bardzo korzystne, a fabrykacja znajduje się w warunkach bardzo korzystnych pod każdym względem. Dotychczas bywa sprowadzonym gips paryski, feldszpat i soda, w krótkim czasie jednak należy się spodziewać, iż to zapotrzebowanie zostanie pokryte produktami krajowymi. Sił roboczych dostarczają tubylcy t. j. murzyni. Taryfy kolejowe niskie sprzyjają bardzo rozwojowi przemysłu.



WPISY NA NAUKĘ

na kraj. Kursach dla przemysłu ceramicznego w Podgórzu rozpoczynają się z dniem 20. września. Zadaniem kursów jest wykształcenie personelu nadzorczego dla fabryk ceramicznych cegieł dachówek i t. p. Czas trwania nauki 18 miesięcy, nauka jest bezpłatną. Bliższych informacji udziela ustnie lub pisemnie Dyrekcja zakładu w Podgórzu ul. św. Floryana 1. 5.

Urząd miejski w Zatorze poszukuje

MAJSTRA

do fabryki wyrobów cementowych, dokładnie wykształconego w różnych gatunkach wyrobów.

Zgłaszać się należy do Urzędu miejskiego w godzinach urzędowych do terminu do 15 września b. r., gdzie bliższe warunki podane zostaną.

Zator, dnia 28 sierpnia 1908.

Burmistrz:

Dr. J. Tarchalski.

Palacz cegieł

w piecu kręgowym poszukuje posady.

Adresować: Ch. w Administracji „Przeglądu“.

Poszukuje posady Kierownik fabryki dachówek

Dośkonale obznajomiony z wypalaniem w piecu kręgowym.

Wiadomość dla Franciszka G. do „Przeglądu“.

FACHOWIEC

od lat 20 pracujący w zawodzie ceglarskim, obeznany najdokładniej z fabrykacją i wypalaniem wszelkiego rodzaju wyrobów z gliny a szczególnie dachówek i dren, wykształcony teoretycznie i praktycznie, poszukuje od 1. stycznia 1909 r. odpowiedniej posady. Zgłoszenia dla „A. B. 33“, przyjmuje Adm. Przeglądu.

Palacz Piecowy Pogorzelski

Poszukuje Posady.

Podania Pod „P“ Pościć „Przeglądowi.“

MASZYNISTA obecnie zatrudniony
w parowej fabryce dachówek po-
szukuje posady.

Wiadomość dla C. w Administracji.

INŻYNIER przez 22 lat kiero-
wnik fabryki cegieł,
dren i dachówek —
== poszukuje posady. ==

Wiadomość dla „Inżyniera“ do Administracji
„Przeglądu“.

Poszukuje posady
- - - - **Maszynista**

doświadczony we fabrykacji dachówek.

Po powrocie z Ameryki obejmie posadę zaraz.

Wiadomość dla „Maszynisty“ do Administracji
„Przeglądu“.

Poszukuje posady
zarządcy

do fabryki dachówek lub cegieł

ukończony uczeń szkoły ceramicznej

lat 25, posiada kilkuletnią praktykę w pierwszorzę-
dnej fabryce dachówek w kraju. — Wiadomość dla
Wojciecha P do Administracji „Przeglądu“.

L. 3106/03

Konkurs.

Celem obsadzenia posady Zarządcy (kierownika) miejskiej fabryki cegieł i dachówek w Żywcu, rozpisuje Magistrat miasta Żywca konkurs z terminem wnoszenia należycie udokumentowanych podań do dnia 1. listopada 1908.

Do posady tej prowizorycznie nadać się mającej przywiązana jest płaca roczna 2.400 koron, i ewentualnie tantiema od czystego zysku przedsiębiorstwa.

Każdy z kandydatów na tę posadę winien wykazać, że nie przekroczył 45-go roku życia, że jest obznajomiony praktycznie z technicznym i administracyjnym kierownictwem fabryk dachówek i cegieł oraz przedłożyć świadectwa uzdolnienia i dotychczasowego zajęcia.

Żywiec, dnia 12. sierpnia 1908.


Burmistrz

W. Kornicki.

Przyjmę zaraz posadę
majstra lub zastępcy we fabryce da-
chówek lub cegieł.

Posiadam dobre kwalifikacje teoretyczne
i praktyczne.

Wiadomość dla J. K. do Administracji „Przeglądu“.



Langen i Wolf

— **Fabryka motorów.** —

Wiedeń X, Luxenburgerstrasse 53.

dostarczają znane w świecie

oryginalne motory „OTTO“

dla ogrzewania naftą, gazem ziemnym i t. p. gasem ssanym generatorowym, miałem koksowym, węglem drzewnym. Pierwszorządne referencje na każde życzenie.

Buro sprzedaży dla Galicyi i Bukowiny:
Karol Krejcar, Lwów, ul. Jabłonowskich 2 i Zielona 6.

W oddziale III.

Zakład budowy mostów:

Konstrukcje mostowe, dachowe i t. d.

1804.
Rok założenia

C.K. uprz. fabryka maszyn

1804.
Rok założenia**L. Zieleniewski w Krakowie**

Towarzystwo Akcyjne.

wyrabia:

W oddziale I.

BUDOWA MASZYN

Maszyny parowe najnowszych typów, stojące i leżące, ze stawidłami: a) wentylowemi własny patent Nr. 19274 b) wentylowemi patent „Elsner“, c) z wentylami tłokowymi, d) suwakowymi. **Maszyny wyciągowe i kołowroty** do kopalń i innych zakładów przemysłowych. **Kompresory** wentylowe jedno i dwustopniowe. **Pompy** parowe dla wodociągów, kopalń i t. d. **Wyciągnie i żurawie.**

Urządzenia mechaniczne dla **CEGIELNI**, gorzeń, tartaków, młynów i t. d. Części transmisyjne najnowszych typów.

Prasy
cegłarskieMaszyny
parowe

W oddziale II.

KOTLARNIA:

Kotły parowe, zbiorniki i t. d.

Odlewy surowe z żelaza i metali podług własnych lub nadesłanych modeli.

Odlewnia żelaza:

W oddziale IV.



WODOCIĄGI

dla miast, gmin, folwarków, zakładów kąpielowych, fabryk, ogrodów, gmachów publicznych, domów prywatnych i t. d.

Poszukiwanie i uchwycenie źródeł. — Wiercenie studzien. — Ustawianie pomp. instalacje domowe z klozetami, łazienkami i t. d.

Centralne

Ogrzewanie

wszelkich systemów

i Wentylacje

Łaźnie. — Mechaniczne Pralnie, Suszarnie i t. d.

projektują i wykonują

Inżynier Leonard Nitsch i Spółka,

Kraków, ulica Kolejowa L. 18.

Najlepsze refereneye z dotychczas wykonanych robót.

Kosztoyisy bezpłatnie.

Cegielnia Parowa

spadkobierców ś. p.

Franc. Górniaka w Sibicy,

p. Cieszyn.

Poleca Szan. P. T. Publicznosci wyroby własne, jako to: cegłę murową (maszynową i ręczną), cegłę brukową (dlażkówkę), cegłę kanałową, cegłę żłobową, cegłę studzienną, cegłę kominową, dachówkę żłobkowaną (falcowaną), rurki do osuszania gruntów (drenowania) i t. d.

KRAJOWE KURSA

dla
PRZEMYSŁU
KIERAMICZNEGO

w Podgórzu

Kształcą personal
pomocniczy dla
wszelkich zakładów
ceramicznych,

Nauka trwa 18 miesięcy
i rozpoczyna się corocznie z dniem 1 paźdz.

Nauka bezpłatna.

KRAKOWSKA GAZOWNIA MIEJSKA

Nr. Telefonu: Zakładu 72, Filii 198, Sklepu 345.

Poleca Szan. Publiczności:

Smołę gazową (ter)

do utrwalania drzewa jako to: słupów parkanowych, wiązań mostowych, poręczy, dachów gontowych, oraz do smołowania dachówek, zwiaszcza cementowych.

Koks gazowy

gruby do kuźni i osuszania, łamany na opał.

PATENTY na wynalazki

wyjednywa

Inżynier Stan. Dzbański

przysięgły Rzecznik patentowy

Wiedeń VII. Lindengasse 2 (w pobliżu c. k. urzędu patentowego).

S **S** **S**

tożki Segera do mierzenia temperatur w piecach. **Aparaty do kontrolowania** ruchu technicznego, jak ciągomieryze rozmaitych systemów, zegary, termometry i aparaty do badania gazów kominowych. Piece próbne do topienia glazur rozmaitych systemów, opalane koks, węgiel kamiennym lub drzewnym.

Widry do wierceń próbnych najlepszej konstrukcji: wiercą w 3 godzinach 10 m. **Aparaty** do badania materiałów budowlanych. Potrzeby laboratoryjne. Dzieła techniczne z zakresu ceramiki.

zybrowy papier. Stalowy drut do obcinania itd.

Dostarcza po oryginalnych cenach:

Jan Lombardo

chemik technolog w Podgórzu.

PIERWSZY KRAKOWSKI ZAKŁAD ŚWIATŁODRUKÓW

T. KASZNICA i Ska

Grzegórzki, Piaski 33,
obok Krakowa przy
Mogilskiej rogatce - -
- - - Telefon 114. - - -

Wykonuje reprodukcje wszelkich rysunków technicznych o największych rozmiarach jak: negrografie, wielokolorowy druk algraficzny. Największa rama do kopiowania o rozmiarach 2000×1000 mm. Do reprodukcji należy nadesłać kopię na kalce papierowej lub płóciennej, względnie oryginalny rysunek. Odbitki negrograficzne nie różnią się wcale od planów rysowanych tuszem.

BIURO TECHNICZNO-RYSUNKOWE przyjmuje do opisywania, kopiowania i adjustmentsania rysunki techniczne. — Przyjmuje dostawę wszelkich przyborów rysunkowych, instrumentów i narzędzi mierniczych.

Próbki i wzory reprodukcji wysyła się bezpłatnie.