

TECHNIKA CIEPLNA

CZASOPISMO STOWARZYSZENIA DOZORU KOTŁÓW W WARSZAWIE

OFICJALNY ORGAN POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO DLA SPRAW KOTŁOWYCH

REDAKTOR: Inż. techn. JAN KOMARNICKI

Wydawca: Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: WARSZAWA, PIĘKNA 32, m. 12. TEL. 8-81-47.

GODZINY BIUROWE: REDAKCJI—PIĄTKI, OD 18 DO 20, ADMINISTRACJI—CODZIENNIE, OD 10 DO 15.

T R E Ś Ć: Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 1931. — *Dr. K. Lemańczyk*. O tworzeniu się kamienia kotłowego pod bankami pary. — Komunikat Stowarzyszenia.

S O M M A I R E: Compte Rendue de la Société pour l'exercice 1931. — *Dr. K. Lemańczyk*. La formation des incrustations des chaudières à vapeur sous les bulles de vapeur. — Notes de la Société.

SPRAWOZDANIE ROCZNE STOWARZYSZENIA ZA 1931 ROK.

Dziesięć lat minęło od chwili, gdy Warszawskie Stowarzyszenie dla dozoru nad kotłami parowymi, założone w roku 1911, z początku słabe, działające na małym obszarze, potem, gdy zaczęło się pięknie rozwijać, osłabione i zbiedzone wojną światową, przeistoczyło się w wielką i poważną instytucję społeczną, działającą na terytoriach Polski, uwolnionych z pod władzy dwóch zaborców, opartą na silnych podstawach prawa publicznego i wyposażoną w autorytet zastępstwa władz państwowych. Przekształcona instytucja przyjęła nazwę Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1921 r., oparte na ustawie z dnia 31 maja 1921 r. przewidywało, że Stowarzyszeniom prywatnym, zorganizowanym przez właścicieli kotłów, może być udzielone prawo dozoru urzędowego nad temi kotłami, a w rozporządzeniu M. P. i H. z dnia 27 stycznia 1922 r. przydzielono Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Warszawie bezpośredni dozór nad kotłami w granicach województw: Białostockiego, Kieleckiego, Krakowskiego, Lubelskiego, Lwowskiego, Łódzkiego, Nowogródzkiego, Poleskiego, Stanisławowskiego, Tarnopolskiego, Warszawskiego, Wołyńskiego i m. st. Warszawy.

Właściciele kotłów z Małopolski Wschodniej uzyskali koncesję na oddzielne Stowarzyszenie dozoru kotłów dla województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego, Tarnopolskiego i Wołyńskiego, jednak w drodze wzajemnych pertraktacyj postanowili zrzec się przywileju i przystąpili do Warszawskiego Stowarzyszenia dozoru kotłów w grudniu, roku 1922.


Ziemie Wileńską, oraz dwa powiaty województwa Śląskiego: Bielski i Cieszyński, te ostatnie na wyraźne życzenie tamtejszych właścicieli kotłów, przyłączono do Stowarzyszenia w roku 1923, rozporządzeniem M. P. i H. z dnia 21 listopada.

Ilość kotłów czynnych, pozostająca pod dozorem Stowarzyszenia w końcu roku 1922, wynosiła 10864 i rosła początkowo bardzo silnie, a potem słabiej aż do roku 1928, w którym osiąga cyfrę 14756, poczem zaczęła się stały spadek z rosnącym nasileniem w miarę potęgującego się kryzysu. W dniu 31 grudnia 1931 roku liczba czynnych kotłów wynosi już tylko 13942.

Na rysunku 1 przedstawiono wykresnie zmiany ilości kotłów i wykonanych czynności urzędowego dozoru za okres ostatnich lat dziesięciu.

Charakterystyczny przebieg linii „A” wykazuje silny wzrost kotłów czynnych w roku 1923 i 1924, jednak nie obrazuje on zu

wanie stosunków nastąpiło dopiero w roku 1925 i 1926, a od tej chwili zaczyna się przyrost, spowodowany dobrą konjunkturą gospo-



A-ilość kotłów czynnych

B-ilość kotłów nieczynnych

C-ilość wyk. rewizyjzew.

D-ilość wyk. rewizyj we w.

E-ilość wykonanych prób wodnych.

Rys. 1.


pełnie stosunków przemysłowych, bo chociaż wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza kresowych, uruchomiło się w tym okresie, to jednak największy przyrost należy przypisać opóźnionej rejestracji kotłów będących w ruchu, lecz niezgłoszonych do dozoru. Uporządko-

warem, który bezwładnością działa jeszcze wtedy, gdy kryzys już się rozpoczął. Jak z rysunku widać, krzywa „B”, przedstawiająca ilość kotłów nieczynnych, przybiera prawidłowy charakter, to jest staje się odwrotnością linii kotłów czynnych dopiero od ro-

ku 1926, gdy ukończono prawidłową rejestrację wszystkich kotłów parowych w całym państwie.

Wzrost liczby kotłów czynnych, zależny jedynie od stopnia uprzemysłowienia i warunków gospodarczych, nie może być wykładnikiem rozwoju Stowarzyszenia, które w kierunku urzędowego dozoru może jedynie i powinno wykazać sprawność administracji w opanowaniu zmiennych obciążeń personelu

Tu łatwo jest wpaść w takt, który byłby zgubny dla sprawności pracy; zmienić takt można było przyspieszeniem terminów rewizyj, co w kotłach rolniczych dało się przeprowadzić celowo, rozmyślnie, w kotłach przemysłowych zmusiła do tego twarda konieczność. W dzisiejszej dobie przemysł nie ma możliwości inwestować, a stan kotłów, zwłaszcza w niektórych gałęziach przemysłu, jest prawie katastrofalny, toteż utrzymywać je



$$* \text{Liczba czynności dozorczych dziennie} = \frac{\Sigma(\text{próby wodne} + \text{rewizje wewn.} + \text{rewizje zewn.})}{275 \times \text{ilość inżynierów}}$$

$$(300 \text{ dni roboczych w roku} - 25 \text{ dni roboczych urlopu}) = 275$$

Rys. 2.

technicznego. Napozór zagadnienie wydaje się łatwe do rozwiązania przez powiększanie, lub zmniejszanie obsady inżynierskiej, jednak w praktyce jest to niewykonalne z łatwo zrozumiałych względów natury etycznej i dla braku na rynku pracy techników, obeznanych z tą wąską specjalnością, jaką jest dozór kotłów parowych i gospodarka ciepła. Dalejszą trudność stanowi okresowość w wykonywaniu ważnych czynności dozorczych, jak rewizje wewnętrzne (co 3 lata) i próby wodne (co 6 lat), występujące bardzo wyraźnie w szczytach linii „D”, słabiej w linii „E”.

przy życiu można jedynie sposobem skróconych terminów rewizyj, co, mimo malejącej liczby kotłów czynnych, podnosi ilość koniecznych rewizyj wewnętrznych, jak to wyraźnie wskazuje końcowa gałąź linii „D”.

Organizacyjnie zostało Stowarzyszenie w grudniu roku 1922 podzielone na 5 okręgów technicznych, te zaś na odpowiednią ilość rejonów. Biura okręgowe, na czele których stanęli inżynierowie okręgowi, utworzono w Białymstoku, Krakowie (dla okręgu Krakowsko - Dąbrowskiego), Lwowie, Łodzi i Warszawie. W roku 1924 rozdzielono okręg

Krakowsko - Dąbrowski i utworzono osobne biuro okręgowe w Dąbrowie Górniczej, chociaż w rzeczywistości wspólne zagadnienia tych dwóch zagłębi węglowych wymagały raczej oddania kierownictwa biur dozoru kotłów w jedną ręce.

Pierwsze lata organizacji były bardzo ciężkie. Specjalistów w dozorcze kotłów i w gospodarce cieplnej było w całej Polsce znacznie mniej, niż potrzebowały same Stowarzyszenia dozoru kotłów, a prócz tego przemysł, cierpiący początkowo na brak węgla, angażował masowo inżynierów cieplnych, aby ograniczyć wydatek ciepła do osiągalnego minimum. Podaż inżynierów była mała, zapotrzebowanie wielkie. W tych warunkach Stowarzyszenie, nie mogąc konkurować wysokimi płacami, stworzyło kręgosłup ze starszych doświadczonych inżynierów i zaczęło złożyć młode siły, posiadające nowoczesne wykształcenie techniczne. Rezultat był bardzo dobry, a najlepszym dowodem wyników tej metody był fakt, że wkrótce przemysł zaczął przeciągać do siebie młodych, wyszkolonych w Stowarzyszeniu inżynierów, ofiarowując im takie płace, których Stowarzyszenie, oparte na samowystarczalności, zapłacić

nie mogło. To już był sukces, nawet podwójny, bo przemysł otrzymywał ludzi dobrze wyszkolonych, a Stowarzyszenie zacieśniało w ten sposób związki, łączące go z przemysłem i nie było wypadku, aby inżynier, który tą drogą dostał się do przemysłu, zapomniał o potrzebie współpracy ze Stowarzyszeniem.

Na rys. 2 widać powyższe trudności. Liczba zaangażowanych i czynnych w dozorcze inżynierów, dopiero w roku 1930 i 1931 odpowiada faktycznej potrzebie. W roku 1922 i kilku następnych, obciążenie jednego inżyniera wynosiło około 400 kotłów a nawet powyżej. Liczbę czynności dozorczych, a więc prób wodnych, rewizyj wewnętrznych i zewnętrznych, które jeden inżynier rzeczywiście dziennie wykonywał, pokazuje najniższa linja rysunku 2. Cyfry tu osiągnięte nie byłyby zbyt wysokie dla okręgów przemysłowych, ale należy uwzględnić, że Stowarzyszenie obsługuje całe kresy, gdzie odległości są ogromne, a możliwości komunikacyjne bardzo nikłe.

Najlepiej ilustruje kwestję tabela 1, która jednocześnie daje obraz uprzemysłowienia poszczególnych województw.

T A B E L A 1.

| W O J E W Ó D Z T W O | Powierzchnia w km ² | Ilość kotłów czynnych w Województwie | 1 kocioł czynny przypada na km ² | Z a k r e s działalności |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| m. st. Warszawa | 121 | 672 | 0,18 | Stowarzyszenia dozoru kotłów w Warszawie |
| Warszawskie | 29310 | 1682 | 17,40 | |
| Wileńskie | 27849 | 263 | 105,90 | |
| Wołyńskie | 30288 | 412 | 73,40 | |
| Tarnopolskie | 16240 | 655 | 24,80 | |
| Śląskie ¹⁾ | 1004 | 304 | 3,30 | |
| Stanisławowskie | 18368 | 587 | 31,30 | |
| Poleskie | 42286 | 373 | 113,20 | |
| Nowogródzkie | 23451 | 226 | 103,60 | |
| Łódzkie | 19034 | 1849 | 10,30 | |
| Lwowskie | 27024 | 2115 | 12,77 | |
| Lubelskie | 31160 | 996 | 31,29 | |
| Krakowskie | 17448 | 1293 | 13,50 | |
| Kieleckie | 25786 | 2003 | 12,84 | |
| Białostockie | 32745 | 512 | 64,00 | |
| R a z e m | 342064 | 13942 ³⁾ | średnio 24,60 | Stowarzyszenia dozoru kotłów w Poznaniu |
| Poznańskie | 26603 | 5701 | ,67 | |
| Pomorskie | 16386 | 2481 | 6,60 | |
| R a z e m | 42989 | 8182 ⁴⁾ | średnio 5,25 | Stowarzyszenia dozoru kotłów w Katowicach |
| Śląskie ²⁾ | 3226 | 2361 ⁴⁾ | 1,36 | |

¹⁾ tylko powiat Bielski i Cieszyński;

²⁾ bez powiatu Bielskiego i Cieszyńskiego.

³⁾ stan kotłów z dn. 31.XII.1931 r.

⁴⁾ stan kotłów z dn. 31.XII.1930 r.

Z zestawienia widać, że trudności terenowe, które muszą pokonywać inżynierowie Stowarzyszenia, są bardzo duże, wydatki związane z wykonywaniem dozoru nieporównanie większe, niż w okręgach przemysłowych, to też i opłaty za dozór muszą być większe, zwłaszcza, aby pokryć oczywiście, stałą deficytowość kresów wschodnich. Na tem tle, zwłaszcza gdy kryzys zaczął się pogłębiać, powstawały rozmaite projekty wyodrębnienia się pewnych gałęzi przemysłu w osobne Stowarzyszenia dozoru kotłów. Naturalnie dozór kotłów w branżowym Stowarzyszeniu, przemysłu zgrupowanego na małym terenie, jak np. przemysł naftowy, tekstylny, węglowy a nawet cukrowniczy, byłby znacznie tańszy, ale wtedy trzeba by nadzwyczaj wysoko obciążyć opłatami rolnictwo, które wobec okresowej pracy kotłów, nie mogłoby pokryć tych ciężarów. Poza tem Stowarzyszenia branżowe byłyby od urodzenia obciążone pewną stronniczością w wykonywaniu dozoru, gdyż w takich małych jednostkach wpływ wielkich przedsiębiorstw przemysłowych byłby zbyt silny, co musiałoby się niekorzystnie odbijać na pracach personelu technicznego. Ślady Stowarzyszeń dozoru kotłów, pozornie branżowych, znajdują się jeszcze w Niemczech (Dampfkessel-Revisions-Verein Krupp-Essen), jednak w rzeczywistości są to raczej terytorjalne odznaczenia, niż branżowe, a założone zostały w roku 1872, więc w dobie tworzenia się racjonalnego dozoru w Niemczech. Od tej pory nie wydano w Niemczech nowych koncesyj na Stowarzyszenia branżowe, a projekty przedkładałe rządowi odrzucono z jasną motywacją braku celowości i uzasadnienia potrzeby. W Polsce Ministerstwo Przemysłu i Handlu opierało się na prawie identycznych zasadach i w roku 1928, w konkretnym wypadku, ze względów zasadniczych odrzuciło wniosek poważnej gałęzi przemysłu o utworzenie własnego, branżowego dozoru.

Dowodem skuteczności działania Stowarzyszenia i opłacalności wydatku, jaki przemysł na ten cel ponosi, jest linja, wskazująca procent niebezpiecznych uszkodzeń kotłów, stwierdzony przy sposobności rewizyj (rys. 2, linja druga od dołu). Pomijając rok 1922, w którym biurokratyczna strona nie była jeszcze tak rozwinięta, aby otrzymane cyfry można było uważać za pewne, widać z przebiegu powyższej linii, że od roku 1923, ilość niebezpiecznych uszkodzeń kotłów stale, z minimalnemi odchyleniami, maleje. Gdy w roku 1923 liczba niebezpiecznych uszkodzeń wynosiła 1,98% ogólnej ilości kotłów czynnych, to w roku 1931 zmalała do 0,62%, zatem gdy wtedy trzeba było poddać kosztownej naprawie 252 kotły, obecnie tylko 86 kotłów takiej naprawy wymagało, mimo, że stan kotłów bynajmniej nie

jest teraz lepszy, niż wówczas — wprost przeciwnie, kotły są beżmała te same, tylko się o 9 lat postarzały. Jeśli do zysku, spowodowanego zmniejszonym kosztem poważnych napraw, dodać straty, jakich uniknął przemysł w związku z przymusową stójką dla naprawy kotłów, to można twierdzić, z dużem prawdopodobieństwem, że w porównaniu z wydatkiem na dozór kotłów, saldo przemysłowca wykazuje czysty zysk, już na tej jednej pozycji.

Załatwiwszy się z organizacją dozoru kotłów, Stowarzyszenie zaczyna rozszerzać zakres działalności na dozór innych urządzeń oraz rozwinięto dział ekspertyz energetyczno-ciepłych.

W roku 1925, od 1 maja, zaczyna działać nowoutworzony Oddział dozoru dźwigów, któremu, na mocy osobnej umowy, Magistrat m. st. Warszawy oddał pod stały, periodyczny dozór, wszystkie dźwigi osobowe i towarowe, uruchomione na terenie miasta.


Podobnie jak poprzednio dla dozoru kotłów zestawiono na rys. 3 cyfry, dotyczące Oddziału dozoru dźwigów. Ilość dźwigów rośnie stale, bez przerwy, a bieg linii wzrostu nie załamuje się nawet w dobie pogłębiającego się kryzysu. Jest to objawem, że z jednej strony, w nowoczesnych, wielopiętrowych budynkach dźwig jest tak samo niezbędny, jak schody, a z drugiej strony, że w naszych warunkach kredytowych domy mieszkalne buduje się przez kilka lat, więc wpływ kryzysu ujawni się w przyroście dźwigów dopiero w roku 1932 i następnych.

Krzywa obciążenia inżynierów czynnościami rewizyjnymi nie daje obrazu, z którego możnaby wyciągnąć jakiegokolwiek wnioski, gdyż ogólna ilość zatrudnionych inżynierów jest za mała, a zaangażowanie jednej siły stanowiło w ubiegłych latach zaraz 100, lub 50-procentowy przyrost personelu technicznego.

Najniższa krzywa na rys. 3 przedstawia ile dźwigów znaleziono przy rewizji w stanie, grożącym bezpieczeństwu życia. Pomijając, podobnie jak w dozorcze kotłów, pierwszy rok organizacji dozoru dźwigów, widać, że ilość dźwigów grożących bezpieczeństwu życia z roku na rok maleje i z 28,1% spadła do 14,7%. Jest bardzo wątpliwe, aby ostatnią cyfrę dało się jeszcze wydatnie obniżyć, gdyż na stan dźwigów mają wpływ trzy czynniki: fachowy dozór, konserwacja i obsługa. Konserwatorzy na terenie m. Warszawy nie potrzebują specjalnej koncesji, zatem nie można od nich wymagać udowodnionej znajomości rzemiosła, a obsługujący dźwigi, którymi z zasady są dozorczy domowi, nie podlegają obowiązkowi należytego wyszkolenia i egzaminu z obsługi, więc nieraz się zdarza, że taki obsługujący prędzej nauczy

się niedozwolonych, lecz dla niego wygodnych zabiegów, niż starannej obsługi. Od czasu wprowadzenia w Warszawie obowiąz-

wane. W roku 1931 trzy nieszczęśliwe wypadki przy takich dźwigach doszły do wiadomości Stowarzyszenia.



$$\text{Liczba czynności dozorczych dziennie} = \frac{\text{rewizje doroczne} + \text{rew. powłórné}}{275 \times \text{ilość inżynierów}}$$

$$300 \text{ dni roboczych w roku} - 25 \text{ dni roboczych urlopu} = 275$$


Rys. 3.

kowego dozoru dźwigów, tylko jeden nieszczęśliwy wypadek zdarzył się przy dźwigu zarejestrowanym w Stowarzyszeniu, a powodem wypadku był prawdopodobnie niedozwolony sposób ściągania dźwigu przez obsługę, gdyż badanie, dokonane bezpośrednio po wypadku, wykazało zupełnie prawidłowe działanie mechanizmu i urządzeń zabezpieczających. Nieszczęśliwe wypadki przy dźwigach, niedozorowanych przez Stowarzyszenie, są trudne do zarejestrowania, gdyż nie tylko nie bywają zgłaszane, ale są przeważnie ukry-

Poza terenem m. Warszawy działalność Oddziału dozoru dźwigów rozszerza się wprawdzie z roku na rok, jednak nie robi dużych postępów, gdyż magistraty, nawet dużych miast, zdają się niedoceniać potrzeby kontroli urządzeń dźwigowych, pozostawiając kwestję bezpieczeństwa szczęśliwemu losowi. Natomiast państwowe przedsiębiorstwa monopolowe, instytucje prawa publicznego, większe banki i niektóre przedsiębiorstwa prywatne oddały dobrowolnie swoje dźwigi pod stały dozór Stowarzyszenia.

Ważniejsze badania, przeprowadzone przez Stowarzyszenie, przedstawia rys. 4. Optycznie nie odzwierciedla podany wykres ważności i zakresu poszczególnych badań, gdyż jedne z nich były krótkotrwałe, inne

ko i łatwo usunąć, a były i takie wypadki, w których musiano częściowo zmienić konstrukcję, aby dotrzymać przyrzeczonych gwarancji. Odbiór gwarancyjny daje korzyści obu stronom. Dla dostawcy, jeśli chodzi



Rys. 4.

trwały miesiącami, natomiast wyraźnie wykazuje, że działalność ekspertyzową Stowarzyszenia udało się od kilku lat skierować także na dokonywanie odbiorów gwarancyjnych kotłów i silników, co ma duży wpływ na uregulowanie stosunków między dostawcą a odbiorcą. Polska musi, niestety, dużo maszyn importować, zatem dokonywanie odbiorów gwarancyjnych staje się nie tylko koniecznością, ale wprost obowiązkiem. Rezultaty, otrzymane z szeregu odbiorów gwarancyjnych, są zastanawiające. W wielu wypadkach stwierdzono, że gwarantowane cyfry nigdy nie mogą być osiągnięte, w innych wyszło na jaw, że dostawca, nie spodziewając się badań odbiorczych, zlekceważył montaż, bo po wykazaniu usterek zdołał je szyb-


o duże jednostki, których nie można było zbadać na stacji próbnej, daje odbiór uzupełnienie doświadczeń i wykazuje skutki wprowadzonych ulepszeń, a w razie pomyślnych wyników skuteczną reklamę dla akwizycji. Odbiorca uzyskuje z odbioru pewność, czy przyrządzone gwarancje można rzeczywiście w praktycznym ruchu uzyskać, oraz jaka jest sprawność urządzenia przy zmieniającym się obciążeniu, co pozwala mu wyciągnąć konsekwencje, dotyczące prowadzenia ruchu.

W następujących rysunkach 5, 6 i 7, porównano cyfry gwarantowane z cyframi, otrzymanymi przy badaniach odbiorczych, dla kotłów, turbin parowych i silników Diesel'a. Wszystkie cyfry odnoszą się tylko do nominalnego obciążenia, wskutek czego krzy-


we nie dają charakterystyk poszczególnych zespołów, lecz nie było to celem wykresów. Rozbieżność, lub zgodność krzywej gwarantowanej i uzyskanej w czasie pomiaru ma wykazać, na przykładzie choćby jednego obciążenia, czy gwarancje bywają dotrzymywane.

że w kotłach nie przyjął się jeszcze u nas zwyczaj żądania gwarancji dla mniejszych obciążeń. W nowoczesnych kotłach krzywa sprawności powinna przebiegać prawie poziomo między $\frac{1}{4}$ a pełnym obciążeniem, a ta charakterystyka przedstawia zbyt cenną za-

Sprawności kotłów z przegrzewaczem pary



Sprawności kotłów z przegrzewaczem pary i podgrzewaczem wody



Rys. 5

wane i w jakim stopniu, zatem, czy sprawdzenie przyrzeczeń jest potrzebne. Wobec rozmaitych wielkości dla tolerancji, mniej lub więcej uzasadnionej, krzywe gwarancyjne wykreślono bez uwzględnienia tolerancji, przez co wykres zyskuje na przejrzystości.

Na wykresie 5, wykazano różnicę między sprawnością zespołów kotłowych, gwarantowaną i otrzymaną w czasie odbiorów gwarancyjnych. Badania powyższe przeprowadzono w okresie ubiegłego dziesiątka lat. Ogółem przeprowadzono 35 odbiorów gwarancyjnych, z tych 11 na kotłach posiadających tylko przegrzewacz pary, a 24 na kotłach z przegrzewaczem pary i podgrzewaczem wody. W trzech wypadkach umowy były w ten sposób zawarte, że dostawca nie gwarantował sprawności kotła, ograniczając się jedynie do osiągalnej wydajności. Wykres obejmuje cyfry gwarantowane i sprawzone tylko dla obciążenia nominalnego, a to nie tylko dlatego, aby uprościć rysunek i podnieść wrażenie optyczne, lecz z tego powodu,

leżące, aby z niej można z lekkim sercem zrezygnować. Raczej należy nie podciągać zbyt wysoko sprawności dla obciążenia nominalnego, gdyż ma ona w każdym razie mniejsze znaczenie, niż poziomy przebieg krzywej sprawności.

Nie uwzględniona w wykresie tolerancja pomiarowa wynosiła we wszystkich wypadkach 5%.

Nie biorąc pod uwagę tych badań, gdzie sprawność wogóle nie była gwarantowana, widać z wykresu, że na 32 przeprowadzone badania, tylko w 10 wypadkach osiągnięto gwarancję, zaś w 22 wypadkach gwarancji nie osiągnięto, co wynosi 69%.

Ponieważ, na ogół biorąc, udzielone gwarancje, zwłaszcza dla kotłów z podgrzewaczem wody, nie były zbyt wysokie, rezultaty badań powinny tem wymowniej przekonać, jak potrzebne i konieczne jest dokonywanie odbiorów gwarancyjnych.


Znacznie lepiej przedstawia się kwestja dotrzymywania gwarancji w turbinach paro-

wych, dla których dane przyrzeczenia i otrzymane w czasie badań wyniki przedstawiono w wykresie 6. Wykres ten obejmuje odbiory gwarancyjne wykonane przez Stowarzyszenie na turbinach kondensacyjnych w ciągu ostatnich lat dziesięciu. Dla turbin przeciwpężnych i z pobieraniem pary nie podaję osobnego zestawienia, gdyż wykres wymagałby za dużo cyfr charakteryzujących i nie byłby przejrzysty.

Badanych było 21 turbin kondensacyjnych. Wprawdzie i tutaj ilość niedotrzymanych gwarancji zużycia pary wynosi 16, jednak są to przeważnie małe przekroczenia, które pokrywa z łatwością uzasadniona to-

lencja. Główne usterki, jakie w powyższych badaniach stwierdzono, dają się ująć w trzy zasadnicze grupy: przekroczenie gwarantowanego zużycia paliwa, wstrząsy fundamentu silnika i budynków, oraz migotliwość światła w mierze dla oka widocznej i męczącej.

Na niewłaściwe ujęcie przez dostawców tolerancji dla zużycia paliwa zwracałem już uwagę w sprawozdaniu za rok 1930, a ponieważ dalsze badania, przeprowadzone w roku ubiegłym, w zupełności potwierdziły zaobserwowaną niewłaściwość, porównuję na rys. 7 cyfry zużycia paliwa gwarantowane i osiągnięte przy badaniach odbiorczych.



Rys. 6

lerancja. Dla sześciu turbin z pośród badanych dano gwarancje bez tolerancji, dla innych tolerancje wynosiły 2,5, 3, 4 i 5%, a więc nie przekraczały jeszcze dopuszczalnych granic, jak to często można zauważyć w umowach o innego rodzaju silniki. Również cyfry gwarantowanego zużycia pary odpowiadały na ogół wielkościom osiągalnym.

Ten stan rzeczy należy przypisać dokonywaniu odbiorów gwarancyjnych i fachowemu kierownictwu przedsiębiorstw, które posiada należyte zrozumienie techniczne.

Najwymowniej o potrzebie dokonywania badań odbiorczych świadczą wyniki, otrzymane przy próbach silników Diesel'a.

Prócz badań ruchowych silników Diesel'a przeprowadzono w ubiegłym dziesiątku lat 22 odbiory gwarancyjne, z tych 4 odbiory gwarancyjne silników ze sprężarką, o mocy od 300 do 1075 KMe i 18 odbiorów silników bezsprężarkowych o mocy od 12 do 800 KMe. Opisy ważniejszych i ciekawszych odbiorów były stale ogłaszane w *Technice Ciepłej*.

Wymowa wykresu jest jasna. Dostawcy, oferując i gwarantując zużycie paliwa, są zgóry przekonani, że tych cyfr nie osiągną, więc rozmyślnie wprowadzają w błąd nabywcę. Dla pokrycia tego wybiegu handlowego zastrzega się 10% tolerancję, która w tym wypadku całkowicie przestaje być równoważnikiem błędu pomiarowego, a staje się zasłoną prawdy, której nie powinien dostrzec kupujący. Błąd pomiarowy w oznaczeniu zużycia paliwa nie wynosi więcej niż 1 do 2%, jeśli zatem w normach polskich przyjęto tolerancję 5%, to był to wynik kompromisu, z dużym ustępstwem na rzecz dostawców. Kompromis, czy ugoda, zawarte bez przymusu, powinny obowiązywać, tymczasem po ukazaniu się norm polskich, a więc po terminie, od którego umowa stała się bezwzględnie wiążącą, wszystkie firmy budujące silniki spalinowe, które brały udział w konferencji, nadal stosują w ofertach i umowach 10% tolerancję.


Rysunek 7 przedstawia cyfry gwarantowane bez tolerancji, co uczyniono rozmyślnie, aby wykazać, że bez dodania tolerancji żadna z firm nie osiągnęłaby danych przyrzeczeń. Dla ścisłości trzeba zaznaczyć, że tylko jeden dostawca, którego były badane dwa silniki po 300 KMe, dotrzymał gwarancji, bez pomocy luzu tolerancyjnego, lecz ten dostawca zagraniczny zagwarantował zgóry zużycie wyższe, odpowiadające możliwości technicznej, toteż wywiązał się z przyrzeczenia bez zarzutu.

no potem usunąć. Urządzenia, amortyzujące drgania, działają znakomicie, jednak są kosztowne w instalacji i późniejszym ruchu.


Aby uniknąć wstrząsów i migotliwości światła, należy w założeniu wziąć pod uwagę rozmaite wymagania i to nie tylko dla maszyny napędzającej, lecz także dla generatora. Najpoważniejsze firmy elektryczne kontynentu opierają się w tych wypadkach na badaniach Simons'a, ogłoszonych w czasopiśmie ETZ z roku 1917. Celem osiągnięcia spokojnej pracy zespołu [dieselgeneratora, główną

*Porównanie zużycia paliwa gwarantowanego
i zmierzonego przy odbiorach gwarancyjnych silników Diesla.*

Silniki ze sprężarką.



Silniki bezsprężarkowe.



Rys. 7.

Wstrząsy fundamentu silnika i budynków występują coraz częściej w miarę stosowania wyższej liczby obrotów. W przeważnej liczbie wypadków winę ponosi sam odbiorca, który wykonuje fundament we własnym zarządzie, często nawet bez porady doświadczonego architekta. Słaba nośność gruntu, obecność wód podziemnych i nienależyte oddzielenie masy bloku fundamentowego od części budynkowych, a nawet rozmyślnie połączenie fundamentu silnika z fundamentami budynku, to najczęściej spotykane błędy w samym założeniu, które nieraz bardzo trud-

uwagę należy skierować na cztery czynniki mechaniczną regulację silnika napędzającego, stopień niejednostajności ruchu, migotliwość światła i rezonans między własnymi drganiami generatora i szkodliwymi, wymuszonymi drganiami silnika napędzającego.

Potrzebny ciężar mas (GD^2) podaje dostawca silnika, a stopień niejednostajności ruchu, nie może być większy niż $1/100$ do $1/120$ dla napędu pasowego, lub $1/120$ do $1/250$ dla bezpośredniego sprzęgnięcia.

Na migotliwość światła ma ogromny wpływ stopień niejednostajności ruchu, zatem

należy zejść do najniższych wartości a sam stopień niejednostajności jest zależny od ilości obrotów, ilości cylindrów i suwów silnika. Ogólnie można powiedzieć, że dla silników dwusuwowych wymagany stopień niejednostajności ruchu może być o połowę większy, niż dla silników czterosuwowych.

W zależności od rodzaju pracy silnika napędowego, powstają krytyczne wartości GD^2 , w których własne drgania generatora wpadają w rezonans z taktiem silnika napędowego. W silnikach dwusuwowych występują 2 krytyczne wartości, odpowiadające normalnej ilości obrotów „n” i podwójnej ilości obrotów „2n”, w silnikach czterosuwowych istnieją trzy krytyczne wartości GD^2 , odpowiadające $\frac{n}{2}$, n i 2n

Dla uniknięcia rezonansu należy GD^2 tak dobrać, żeby przynajmniej o 30% różniło się od wartości krytycznych, przyczem silniki o małej liczbie cylindrów muszą posiadać duże GD^2 , leżące ponad największą krytyczną, silniki zaś wielocylindrowe mogą pracować z GD^2 , leżącym pomiędzy wielkościami krytycznymi. Niezależnie od powyższego należy projektowany zespół obu wałów zbadać ze względu na drgania, wywoływane skręceniem.

Szczegółowy artykuł, wyjaśniający powyższe kwestje na podstawie badań Simons'a, ukaze się w niedługim czasie w *Technice Ciepłej*.

Kwestja odpowiedniej wody dla chłodzenia silników jest dalej nieuwzględniana tak przez dostawców jak i odbiorców, a wyzyskanie ciepła odpadowego silników, n. p. dla łaźni pralni i t. p., nie znalazło u nas jeszcze zastosowania.

Celem wyszkolenia palaczy, którzyby dbali nie tylko o bezpieczeństwo pracy kotła, lecz także umieli dobrze palić i ekonomicznie zużywać powierzchnie im paliwo, Stowarzyszenie nie ograniczyło się tylko do egzaminowania, lecz stworzyło kursy dla palaczy kotłowych, które przeprowadza specjalnie zaangażowany inżynier opałow. Kursy składają się z wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych. W ubiegłym dziesiątku lat przeprowadzono:

| W roku | kursów dla palaczy | ilość słucha- czów |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1922 | 1 | 40 |
| 1923 | 7 | 245 |
| 1924 | 11 | 546 |
| 1925 | 9 | 499 |
| 1926 | 19 | 1220 |
| 1927 | 7 | 406 |
| 1928 | 13 | 964 |
| 1929 | 15 | 991 |
| 1930 | 11 | 694 |
| 1931 | 12 | 805 |
| Razem | 105 | 6410 |

Prócz powyższych kursów, urządzanych samodzielnie, Stowarzyszenie brało udział w kursach dla gorzelników, które w roku 1926 i 1927 zorganizowało Muzeum Techniczne we Lwowie. Ilość słuchaczy wynosiła 120 i 142, a wykłady obejmowały: kocioł, maszynę parową i gospodarkę ciepłą w gorzelni.

Po powstaniu specjalnej instytucji, a mianowicie Naukowej Organizacji Gorzelnictwa, Stowarzyszenie współpracuje z nią od roku 1929 i bierze udział w kursach dla gorzelników, których w roku 1929 urządzono 3, z 52-ma słuchaczami, w roku 1930 znowu 3, z 92-ma słuchaczami i w roku 1931 kurs 1, z 50-ma słuchaczami.

W pierwszym roku współpracy inżynier Stowarzyszenia przeprowadził w trzech gorzelniach Ośrodka Warszawa pokazy racjonalnej obsługi paleniska, a pozątem wykladał na kursach dokształcających dla kierowników gorzelni, urządzanych przez N. O. G. W roku następnym inżynier Stowarzyszenia przeprowadził dla N. O. G. 4 badania całkowitej gospodarki cieplnej w gorzelniach, a prócz tego wykladał na kursach dla instruktorów gorzelniczych i kierowników gorzelni.

W trzecim roku współpracy, t. j. w roku ubiegłym, osiągnięto już rezultaty, które, ugruntowane na większej ilości badań, powinny zastanowić przemysł rolniczy i pobudzić go do szukania oszczędności tam, gdzie są łatwe do osiągnięcia i prawie nie wymagają wkładów pieniężnych. Inżynier Stowarzyszenia, wyznaczony dla współdziałania z Naukową Organizacją Gorzelnictwa, przeprowadzał kursy dla instruktorów i badał wyniki tych prób, które instruktorzy samodzielnie przeprowadzali. Ścisłe badania gospodarki cieplnej w gorzelniach przeprowadzono w czasie kampanji 1930/31 w Ośrodku Warszawa w 38-miu wypadkach. Jako opał był stosowany przeważnie węgiel kamienny (gruby i miał) o średniej wartości kalorycznej 5737 Kal., który dawał średnią odparowalność 5,61 kg pary z 1 kg węgla dla wody zasilającej o średniej temperaturze 38,3°.

Sprawność kotłów, uzyskana w czasie powyższych badań, wynosiła dla kotłów płomienicowych 58,5%, dla bulierowych i ogniorurkowych nawet nieco więcej. Rezultat jest zdumiewający, gdyż gorzelnie nie należały dawniej do przedsiębiorstw dobrze prowadzonych pod względem gospodarki cieplnej, a powyższy wynik, jako średni z 38 badań, jest tak dobry, że należałoby sobie życzyć, aby także inne gałęzie przemysłu osiągały podobną średnią. Wynik ten należy zapisać na dobro rezultatów pracy inżynierów Stowarzyszenia i instruktorów Naukowej Organizacji Gorzelnictwa, która od roku 1927, mimo słabych i ciągle zmniejszających się subsydjów,

działa niezmordowanie w kierunku usprawnienia przerobu.

Kotły parowe, które z racji ustawowego przymusu już od szeregu lat podlegają pieczy fachowego dozoru, wykazują dobrą sprawność, mimo nieraz bardzo niewłaściwego dostosowania paleniska i rusztów do używanego paliwa (nieodpowiednie dostawianie znaleziono w 78% wypadków), natomiast całość gospodarki cieplnej przedstawia obraz smutnego zaniedbania. Ilość dobrego węgla (średnia wartość kaloryczna 5737 *Kal.*), zużytego na wyprodukowanie 1 hektolitra 100% spirytusu, wahała się, przy jednym zacierze — średnio od 169 do 410 *kg*, przy 2-ch zacierach od 164 do 269 *kg*. Różnica na 1 *hl* wynosi zatem 241, względnie 105 *kg*. Straty ciepłe w gorzelnii, pracującej na 2 zacierach, muszą być mniejsze i, jak wyżej pokazano, wahania mają prawie o 45%. Kampania gorzelnicza roku 1932/33 zapowiada się bardzo źle, z powodu znacznych ograniczeń kontyngentów, więc tem więcej należałoby szukać możliwych oszczędności w produkcji. Opierając na cyfrach wyżej podanych i przyjmując, że gorzelnia, produkująca dziennie 300 *hl*, będzie pracowała tylko 45 dni (przy jednym zacierze), możliwość oszczędności na węglu, nawet przy tak krótkiej kampanii, wyniesie w skrajnym wypadku 32,5 tony, t. j. około 1600 złotych. Mam wrażenie, że wobec tego wolno zaryzykować twierdzenie, iż opłata za dozór kotła nie wpływa zbyt na koszty produkcji, a gdyby ją nawet zmniejszyć do połowy, nie poprawi bilansu, obciążonego tak dużą pozycją strat, wynikających ze złej gospodarki cieplnej. Jako charakterystyczny przykład podaję cyfry dotyczące izolacji rurociągów, zaczerpnięte z pracy Naukowej Organizacji Gorzelnictwa. Na 190 badanych wypadków izolowane rurociągi znaleziono tylko w 24,2%, reszta, t. j. 75,8% gorzelń, posiadała całkiem nieizolowane parociągi, względnie częściowo, lub wadliwie izolowane. Parociągi wybrałem jako charakterystyczny przykład dlatego, że dla pary, stosowanej w gorzelnianach, wystarczy izolować rurociągi gliną wymieszaną z długo ciętą sieczką, a następnie owijać paskami, ciętymi z podartych i nieużytecznych worków na ziemniaki.

Laboratorium dla badania wody kotłowej uruchomiono przy Biurze Okręgowym we Lwowie dnia 1 lipca 1927 r. Utworzenie laboratorium dla badań wody stało się koniecznością, gdyż dla wyższych ciśnień, stosowanych w nowoczesnych instalacjach kotłowych, kwestia wody zasilającej jest pierwszorzędного znaczenia. Przy wyższych ciśnieniach i temperaturach wszystkie reakcje chemiczne przebiegają prędzej i agresywniej. Uszkodzenie kotłów, zepsuty obieg wody, objawy przegrzewania wody (t. zw. „plucie kotła”), do przegrzewacza, a nawet do rurociągów paro-

wych i maszyn, są przeważnie skutkiem nieodpowiedniej jakości wody zasilającej. Stacje destylacyjne również nie rozwiązują kwestji, gdyż wtedy te same objawy, które pierwotnie występowały w kotłach, przenoszą się do destylatorów i wymagają usunięcia, przez odpowiednie przygotowanie wody przeznaczonej do odparowania. Wprawdzie w dziedzinie wody zasilającej istnieje dość obszerna literatura, jednak dużo kwestji jest niejasnych, niedostatecznie lub zupełnie niezbadanych, zatem praca w laboratorium nie może się ograniczać do rzemieślniczego wykonywania analiz, lecz powinna mieć charakter badawczy, szukać nowych dróg, stwarzać potrzebną aparaturę i uprzedzać problemy. Z tych przyczyn potrzebna tu jest ścisła współpraca doświadczanego chemika z inżynierem mechanikiem, opanowującym dokładnie przebiegi pracy kotła. Na tej zasadzie oparło Stowarzyszenie swoje laboratorium, wprawdzie nie od chwili założenia, lecz prawie natychmiast, gdy okazała się potrzeba reorganizacji.

Poniżej zestawiono prace laboratorium od chwili uruchomienia, uszeregowane w trzy grupy, które tylko w przybliżeniu charakteryzują zakres działania.

| R O K | A n a l i z y | | |
|-----------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | surowej wody zasilającej | zmiękczonej, z kotłów, kondensatu i t. p. | kamienia kotłowego i inne |
| 1927 (od 1.VII) | 15 | — | — |
| 1928 | 36 | 1 | 3 |
| 1929 | 50 | 12 | 11 |
| 1930 | 81 | 20 | 15 |
| 1931 | 50 | 29 | 39 |
| R a z e m | 232 | 62 | 68 |

Chwila utworzenia laboratorium wodnego zbiegła się nieszczęśliwie z początkiem kryzysu — mimo to, laboratorium rozwija się zupełnie prawidłowo. W roku 1931 przyrost prac wykonanych jest nieznaczny w stosunku do roku poprzedniego, jednak jest to skutkiem nowych inwestycji i studiów, związanych z przeróbką aparatu do dokładnej analizy spalin, które przerwały na kilka miesięcy normalny bieg pracy.

Badania wody surowej do zasilania wykonywa laboratorium w ten sposób, że oprócz dokładnej analizy podaje sposób i dawki, potrzebne do zmiękczenia.

Laboratorium kalorymetryczne zostało uruchomione przy biurze okręgowym w Dąbrowie Górniczej w połowie roku 1928. Wprawdzie w Polsce istnieje dużo instytutów, które są znakomicie wyposażone tak pod

względem aparatury, jak i sił fachowych, zatem nie było tak naglącej potrzeby, jak w stworzeniu laboratorium dla badania wody, jednak przemysł węglowy, reprezentowany w Stowarzyszeniu, żądał uruchomienia laboratorium na miejscu, blisko, aby mógł szybko otrzymać wyniki nadesłanych prób. Obraz działalności i rozwoju przedstawia poniższe zestawienie, obejmujące prace wykonane od czasu uruchomienia laboratorium.

| Rok | O z n a c z e n i a | | Analizy elementarne węgla |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | wartości opałowej paliw | zawartości koksu, części lotnych itp. | |
| 1928 | 40 | — | — |
| 1929 | 132 | — | — |
| 1930 | 82 | 51 | 5 |
| 1931 | 93 | 46 | 12 |
| Razem | 347 | 97 | 17 |

Analizy elementarne wykonywa laboratorium dopiero od końca roku 1930, w którym zostało wyposażone w specjalną aparaturę, potrzebną do tych badań.

Poza działalnością zupełnie samodzielną, Stowarzyszenie bierze czynny udział w pracach Komisji Kotłowej P. K. N., która powstała w roku 1924 i podzielona początkowo na 6 podkomisyj, zreorganizowała się w roku 1927.

Do końca roku sprawozdawczego Komisja opracowała przepisy o budowie kotłów parowych, przepisy o materiałach używanych do budowy kotłów parowych, oba wydane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu w drodze rozporządzenia, normy odbiorcze dla kotłów parowych i przepisy o używaniu i ustawianiu kotłów parowych, które jednak nie zostały jeszcze ogłoszone przez M. P. i H., a wobec zaszłych w międzyczasie potrzeb zmian i uzupełnień, będą jeszcze raz rozpatrywane przez Komisję.

Szereg prac, koniecznych dla Komisji Kotłowej, wykonywało Stowarzyszenie samodzielnie przez swych inżynierów (wzory dla obliczenia den kotłowych, dla współczynnika osłabienia szwów skośnych), lub subwencjonowało prace badawcze (spawanie blach kotłowych, badanie szwów twardo lutowanych, badanie granicy plastyczności blach kotłowych w wyższych temperaturach itd.). Wyniki tych prac były ogłaszane w czasopiśmie Stowarzyszenia *Technice Ciepłej*.

Instytut Termiczny w Borysławiu, założony przez Stowarzyszenie na życzenie przemysłu naftowego w roku 1924, rozwijał się początkowo bardzo dobrze, jednak z chwilą

nastania kryzysu, który dotknął specjalnie ciężko zagłębienie naftowe, musiał znacznie ograniczyć swą działalność, czekając wraz z przemysłem na poprawę konjunktury.

Własny organ techniczny powstał z początkiem roku 1923 i wychodził co miesiąc, jako dodatek do *Przeglądu Technicznego* pod tytułem *Wiadomości Stowarzyszeń Dozoru Kotłów w Polsce*. Wydawany był przez dwa istniejące wówczas w Polsce Stowarzyszenia d. k.: Warszawskie i Poznańskie.

Już po upływie jednego roku okazało się, że publikacje, wydawane w formie dodatku do miesięcznika, nie odpowiadają rozbudzonemu zainteresowaniu sprawami gospodarki cieplnej i wymagają znacznego rozszerzenia. Oba Stowarzyszenia postanowiły od dnia 1 stycznia 1924 roku wydawać osobny miesięcznik, w zwiększonych ramach, pod nazwą *Technika Ciepła*.

Współwydawnictwo obu Stowarzyszeń d. k. trwało do roku 1927, od którego *Technika Ciepła* staje się wyłącznie organem Stowarzyszenia dozoru kotłów w Warszawie. Miesięczny nakład wynosi obecnie 3600 egzemplarzy. *Technikę Ciepłą* wysyła się bezpłatnie wszystkim członkom Stowarzyszenia, posiadającym dwa, lub więcej kotłów, oraz tym członkom, którzy posiadają mniejszą liczbę kotłów, lecz życzą sobie otrzymywać miesięcznik.

Od roku 1927 zaczęto w okresach co 2 miesiące wydawać popularny dodatek do *Techniki Ciepłej* pod tytułem *Kotłownia i Sala Maszyn*, który ma za cel rejestrować i objaśniać przyczyny wypadków ruchowych, dawać wskazówki, dotyczące prowadzenia ruchu urządzeń kotłowych i silnikowych i stworzyć poradnię techniczną dla czytelników mniej inteligentnych lub niefachowych, dla których poziom *Techniki Ciepłej* jest za wysoki. O ile *Technika Ciepła* wykazuje stały rozwój, porusza ciągle aktualne zagadnienia i znajduje poczytność i szczerze zainteresowanie sfer fachowych, o tyle *Kotłownia i Sala Maszyn* tylko z trudem i znacznym wysiłkiem spełnia swe zadanie — środowisko, dla którego jest przeznaczona, czyta niechętnie, lub może niema odwagi zabrać głosu w dyskusji, albo boi się skompromitować zapytaniem. Pozatem nie jest łatwą rzeczą techniczne zagadnienia omawiać popularnie.

Po tem krótkim zobrazowaniu działalności Stowarzyszenia za minione dziesięć lat, podaję, wzorem lat ubiegłych, ściślejsze dane cyfrowe za

Rok 1931

Liczba członków Stowarzyszenia w dniu 1 stycznia 1931 r. wynosiła 9355, reprezentujących 11068 przedsiębiorstw, w tem 527 przedsiębiorstw zleconych do dozoru przez

władze państwowe. W ciągu roku efektywnie ubyło 347 członków i 380 przedsiębiorstw, w tem 22 zleconych, zatem w dniu 31 grudnia 1931 r. Stowarzyszenie posiadało 8988 członków, reprezentujących 10688 przedsiębiorstw, w tem 505 przedsiębiorstw zleconych.

W stosunku do roku poprzedniego, ilość członków zmniejszyła się o 3,6%, przedsiębiorstw o 3,4%, zaś przedsiębiorstw zleconych o 4,2%.

Liczba kotłów pod dozorem Stowarzyszenia.

W dniu 1 stycznia 1931 r. kotłów:

| | czynnych | niecz. | razem |
|---|----------|--------|-------|
| | 14458 | 4034 | 18494 |
| przyrost, wzgl. ubytek w ciągu roku . . . | -516 | +540 | +24 |
| Stan w dniu 31 grudnia 1931 roku . . . | 13942 | 4574 | 18516 |

Wprawdzie w porównaniu z rokiem poprzednim ogólna liczba kotłów wzrosła o 0,1%, jednak ilość kotłów czynnych zmalała o 3,57%.

Na jednego członka wypadało średnio 2,06, a na jedno przedsiębiorstwo 1,73 kotłów. Stosunek ten poprawia się od dwóch lat, lecz jest to tylko dowodem upadku małych przedsiębiorstw.

Dane statystyczne, dotyczące kotłów dozorowanych przez Stowarzyszenie w roku 1931, zawierają tablice I do VIII, przyczem tablica II przedstawia wykaz kotłów, znajdujących się pod dozorem zleconym¹⁾.

Z tablicy I widać, że największa ilość kotłów pochodzi z roku 1910, oraz że od roku 1928 przyrost kotłów nowych stale i przerażająco maleje. Gdy w roku 1928 przybyło kotłów 280, w latach następnych ilość przyrostu wynosi 170, 92 i 16, co najlepiej świadczy o rozmiarze kryzysu, jaki dotknął nasze wytwórnie.

Średnia powierzchnia ogrzewalna kotła czynnego wynosiła w roku sprawozdawczym 53,5 m² (tablica III).

Największa ilość kotłów pracuje ciśnieniem, nie przekraczającym 10 atn (81,9%), ciśnieniem 10 do 20 atn pracuje 17,6% ogólnej liczby kotłów, ciśnieniem 20 do 30 atmosfer 0,45%, a ciśnieniem 30 do 40 atmosfer 0,05%. Najwyższe ciśnienie kotłów ustawionych na terenie działalności Stowarzyszenia wynosi 36 atn (tablica IV).

Procentowy największy ubytek w danej kategorii wykazują kotły ciężkiego i wielkiego przemysłu i tak w kategorii 750 do 1000 m² pow. ogrz. ubytek wynosi 75%, w kategorii 400 do 500 m² pow. ogrz. — 16,2%, a w kategorii 200 do 300 m² pow. ogrz. — 10,9%.

Przemysł rolniczy i rolnictwo, stanowiące najpoważniejszy odsetek kotłów dozorowanych przez Stowarzyszenie (33,2%), wykazuje stosunkowo nieznaczny ubytek, dla lokomobil około 3,0%, a dla kotłów gorzelnianych i t. p. około 1,9%. Drobny przemysł, posiadający kotły o pow. ogrzewalnej do 2 m², który w roku poprzednim silnie ucierpiał, obecnie zaznacza pewien przyrost. (Tablica III).

Porównując stan kotłów czynnych w różnych gatunkach przemysłu, według tablicy VI z roku sprawozdawczego i poprzedniego, widać, że największy ubytek kotłów wykazują samorządowe roboty publiczne (39,4%), potem cementowanie (33,0%), przemysł maszynowy (27,7%), krochmalarnie, syropiarnie (25,4%), przemysł metalowo przetwórczy (17,7%), cegielnie i fabryki dachówek (15,9%), kopalnie węgla (14,6%), browary i drożdżownie (11,0%). Najmniejszy ubytek czynnych kotłów przedstawiają gorzelnie i rolnictwo (1,8 i 3,22%), co się tem tłumaczy, że ruch kotła w rolnictwie przedstawia tylko znikomą część ogólnych wydatków, zatem, mimo że natężenie kryzysu w rolnictwie jest ogromne, kotły są nadal utrzymywane w ruchu.

Rok sprawozdawczy jest drugim z rzędu, odkąd ilość kotłów czynnych zaczęła maleć a spadek jest zupełnie jednakowy i wynosi okrągło po 750 kotłów rocznie, t. j. około 5%.

Prace personelu technicznego.

Ilość inżynierów - rewidentów, stale czynnych w dozorcze kotłów, wynosiła w roku sprawozdawczym 46.

1. Na 1-go inżyniera przypadało do rewizji średnio kotłów 303
2. Ogólna ilość dni roboczych inżynierów poza pracą w biurze wynosiła 7708
3. Ilość dni pracy 1-go inżyniera w ciągu roku, poza pracą biurową, wynosiła 160,5
4. Ilość odwiedzonych przedsiębiorstw 12950
co stanowi 117% ogólnej liczby przedsiębiorstw, zarejestrowanych w dniu 1 stycznia 1931 r.
5. Ilość przedsiębiorstw, odwiedzonych przez 1-go inżyniera, średnio 270
6. Ilość przedsiębiorstw, odwiedzonych przez 1-go inżyniera dziennie 1,08

W roku sprawozdawczym wykonano:

1. odbiorów technicznych nowoustawionych kotłów:

| | |
|----------------------|-----|
| a) nowych | 104 |
| b) starych | 376 |

Razem 480

¹⁾ Por. tabele str. 79 — 93.

T A B L I C A I.

WYKAZ KOTŁÓW W/G LAT BUDOWY (1 — na lądzie, w — na wodzie)

na 1 stycznia 1932 roku.

| Rok budowy | Ilość lat | m. st. Warszawa | | woj. Warszawsk. | | woj. Wileńskie | | woj. Wołyńskie | | woj. Tarnopols. | | woj. Cieszyńskie | | woj. Stanisław. | | woj. Poleskie | | woj. Nowogródz. | | woj. Łódzkie | | woj. Lwowskie | | woj. Lubelskie | | woj. Krakowskie | | woj. Kieleckie | | woj. Białostockie | | R a z e m | |
|---------------|--------------|--------------------|---|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|--------------------|---|------------------|---|--------------------|---|-----------------|---|------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|-------------------|---|----------------------|-----|-----------|---|
| | | l | w | l | w | l | w | l | w | l | w | l | w | l | w | l | w | l | w | l | w | l | w | l | w | l | w | l | w | l | w | | |
| 1867 | 65 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 8 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | |
| 9 | 63 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 1870 | 62 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | |
| 1 | 61 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | |
| 2 | 60 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | |
| 3 | 59 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | |
| 4 | 58 | 1 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | |
| 5 | 57 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | |
| 6 | 56 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | |
| 7 | 55 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | |
| 8 | 54 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 1 | |
| 9 | 53 | 1 | — | 4 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — | |
| 1880 | 52 | 1 | — | 7 | — | — | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | |
| 1 | 51 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | |
| 2 | 50 | — | — | 5 | — | — | — | 4 | — | 2 | — | 1 | — | 4 | — | 1 | — | — | — | 6 | — | 2 | — | 4 | — | — | — | — | — | 2 | — | 45 | — |
| 3 | 49 | 3 | 1 | 20 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 8 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 1 | |
| 4 | 48 | 3 | — | 14 | — | 2 | — | 4 | — | 3 | — | 8 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 10 | — | 8 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 75 | — | |
| 5 | 47 | — | — | 14 | — | 2 | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 12 | — | 2 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 70 | — | |
| 6 | 46 | 1 | — | 14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 18 | — | 6 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 67 | — | |
| 7 | 45 | 5 | — | 8 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 18 | — | 7 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 73 | 1 | |
| 8 | 44 | 3 | — | 11 | — | 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 21 | — | 10 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 92 | 1 | |
| 9 | 43 | 8 | — | 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 2 | — | 6 | — | 4 | — | 3 | — | 16 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 111 | — | |
| 1890 | 42 | 3 | 1 | 14 | — | 3 | — | — | — | 6 | — | 6 | — | 3 | — | 4 | — | — | — | 25 | — | 16 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 136 | 1 | |
| 1 | 41 | 4 | — | 22 | — | 4 | — | 7 | — | 6 | — | 5 | — | 2 | — | 5 | — | — | — | 30 | — | 22 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 159 | — | |
| 2 | 40 | 2 | 1 | 25 | — | 7 | — | 5 | — | 3 | — | 6 | — | 6 | — | 3 | — | 1 | — | 41 | — | 15 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | 184 | 2 | |
| 3 | 39 | 7 | — | 29 | — | 5 | 1 | 4 | — | 8 | — | 6 | — | 12 | — | 6 | 1 | — | — | 31 | — | 17 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 200 | 2 | |
| 4 | 38 | 11 | — | 41 | — | 1 | — | 10 | 1 | 8 | — | 4 | — | 11 | — | 10 | — | — | — | 68 | — | 20 | — | 17 | 1 | — | — | — | — | — | 288 | 2 | |
| 5 | 37 | 13 | 2 | 39 | 1 | 6 | — | 18 | — | 9 | — | 12 | — | 15 | — | 6 | — | — | — | 67 | — | 42 | — | 28 | — | — | — | — | — | — | 341 | 4 | |
| 6 | 36 | 13 | — | 34 | — | 8 | — | 11 | — | 9 | — | 8 | — | 19 | — | 12 | — | — | — | 40 | — | 33 | — | 26 | — | — | — | — | — | — | 324 | 2 | |
| 7 | 35 | 23 | — | 48 | — | 8 | — | 17 | — | 11 | — | 10 | — | 20 | — | 13 | — | — | — | 56 | — | 45 | — | 26 | — | — | — | — | — | — | 392 | — | |
| 8 | 34 | 24 | 2 | 74 | 1 | 11 | — | 21 | — | 16 | — | 10 | — | 12 | — | 16 | 1 | — | — | 129 | — | 34 | — | 36 | — | — | — | — | — | — | 552 | 4 | |
| 9 | 33 | 20 | — | 73 | — | 15 | — | 16 | — | 26 | — | 14 | — | 19 | — | 13 | — | — | — | 100 | — | 41 | — | 43 | — | — | — | — | — | — | 575 | — | |
| 1900 | 32 | 30 | 2 | 76 | 2 | 4 | — | 16 | 1 | 13 | — | 14 | — | 22 | — | 18 | — | — | — | 72 | — | 38 | — | 42 | — | — | — | — | — | — | 514 | 5 | |
| 1 | 31 | 15 | 1 | 47 | — | 11 | — | 25 | — | 25 | — | 17 | — | 15 | — | 13 | — | — | — | 57 | — | 42 | — | 35 | — | — | — | — | — | — | 421 | 1 | |
| 2 | 30 | 21 | — | 51 | — | 7 | — | 14 | — | 14 | — | 8 | — | 14 | — | 11 | — | — | — | 68 | — | 34 | — | 36 | — | — | — | — | — | — | 383 | — | |
| 3 | 29 | 31 | — | 78 | — | 8 | — | 25 | — | 42 | — | 5 | — | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T A B L I C A II.

WYKAZ KOTŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD DOZOREM ZLECONYM STOWARZYSZENIA DOZORU KOTŁÓW W WARSZAWIE

na 1 stycznia 1932 r.

| Województwo | Min. Robót Publ. | | Min. Roln. i Dób. Pań | | Min. Przem. i Handlu | | Min. Wyzn. Rel. (Ośw. Publ.) | | Min. Pocht i Teleg. | | Min. Sprawiedliwości | | Min. Skarbu | | Min. Spraw. Wewn. | | Min. Pracy i Op. Społ. | | Min. Spraw. Wojsk. | | Prywatne | | Razem | |
|-----------------------|------------------|----|-----------------------|----|----------------------|----|------------------------------|----|---------------------|----|----------------------|----|-------------|----|-------------------|----|------------------------|----|--------------------|-----|----------|----|-------|-----|
| | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. |
| m. st. Warszawa . . . | 3 | 7 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 7 | — | 10 | 3 | — | — | 2 | 1 | 43 | 14 | 1 | — | 68 | 25 |
| Woj. Warszawskie . . | 22 | 4 | 10 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 6 | 5 | 36 | 19 | — | — | 80 | 36 |
| „ Wileńskie . . . | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 6 | — | — | 25 | 6 |
| „ Wołyńskie . . . | 12 | — | 11 | 4 | — | — | 6 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 1 | — | 41 | 7 |
| „ Tarnopolskie . . | 17 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 6 |
| „ Śląskie *) . . . | 2 | — | 6 | — | 4 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 16 | 7 |
| „ Stanisławowskie | 7 | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 | — | — | — | — | 2 | 6 | 12 | 2 | 35 | 11 |
| „ Poleskie | 9 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 10 | 9 | — | 4 | 23 | 17 |
| „ Nowogrodzkie . | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — | 11 | 7 |
| „ Łódzkie | 14 | 6 | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | 2 | 1 | 4 | 3 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — | 27 | 12 |
| „ Lwowskie | 12 | 5 | — | — | 28 | 15 | 5 | 1 | 1 | — | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | — | — | 20 | 17 | 23 | 19 | 110 | 68 |
| „ Lubelskie | 14 | 2 | 5 | 3 | — | 1 | 6 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 10 | — | — | 44 | 16 |
| „ Krakowskie . . . | 17 | 8 | — | — | 37 | 6 | 6 | 1 | — | — | — | — | 34 | 8 | 9 | 1 | 13 | 2 | 12 | 27 | 12 | 9 | 140 | 62 |
| „ Kieleckie | 17 | — | 32 | 12 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 44 | 16 | 1 | 1 | 103 | 29 |
| „ Białostockie . . | 15 | 7 | 57 | 46 | 4 | — | 3 | 1 | — | — | 5 | 1 | 9 | — | — | — | — | — | 14 | 5 | 2 | 3 | 109 | 63 |
| Razem: | 176 | 44 | 131 | 75 | 73 | 26 | 42 | 5 | 2 | — | 25 | 5 | 84 | 23 | 21 | 3 | 21 | 9 | 227 | 141 | 55 | 41 | 857 | 372 |

*) Pow. Bielski i Cieszyński.

T A B L E I I I.

PODZIAŁ KOTŁÓW WEDŁUG POWIERZCHNI OGRZEWALNEJ

na 1 stycznia 1932 r.

[illegible]

Ciąg dalszy tabl. III.

[illegible]

T A B L I C A IV.

WYKAZ KOTŁÓW W/G. CIŚNIENIA ROBOCZEGO (C — CZŁONKOWSKIE, Z — ZLECONE).

na 1 stycznia 1932 roku.

| Ciśnienie robocze kg/cm. ² | m. st. Warszawa | | wojew. Warszawskie | | wojew. Wileńskie | | wojew. Wołyńskie | | wojew. Tarnopolskie | | Śląsk *) | | wojew. Stanisławow. | | wojew. Poleskie | | wojew. Nowogródzkie | | wojew. Łódzkie | | wojew. Lwowskie | | wojew. Lubelskie | | wojew. Krakowskie | | wojew. Kieleckie | | Białostockie | | Stan na 1.1.1932 r. | | Razem | | Kotłown. w 1931 r. | | Przyrost % | | |
|---|--------------------|----|-----------------------|-----|---------------------|----|---------------------|----|------------------------|----|----------|----|------------------------|----|--------------------|----|------------------------|----|-------------------|----|--------------------|-----|---------------------|----|----------------------|-----|---------------------|-----|--------------|-----|---------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|------|------------|-------|-----|
| | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | ilość | % | przybyło | ubyło | | | | | | | |
| do 4 atn. wł. | 167 | 23 | 140 | 12 | 33 | 11 | 46 | 3 | 23 | 5 | 17 | 3 | 28 | — | 47 | 5 | 17 | 4 | 84 | 1 | 76 | 16 | 75 | 5 | 124 | 18 | 75 | 14 | 42 | 14 | 994 | 134 | 1128 | 6,09 | — | 54 | — | 15,47 | |
| od 4 do 6 atn. | 192 | 29 | 458 | 36 | 67 | 8 | 144 | 5 | 274 | 1 | 60 | 8 | 138 | 9 | 110 | 8 | 73 | — | 450 | 11 | 479 | 42 | 307 | 15 | 283 | 27 | 409 | 24 | 138 | 10 | 3582 | 233 | 3815 | 20,60 | — | 44 | — | 12,60 | |
| „ 6 „ 8 „ | 151 | 19 | 767 | 21 | 114 | 2 | 187 | 10 | 307 | 8 | 110 | 5 | 238 | 26 | 141 | 12 | 85 | 6 | 744 | 7 | 712 | 55 | 415 | 18 | 448 | 63 | 792 | 19 | 170 | 20 | 5381 | 291 | 5672 | 30,62 | 104 | — | 27,90 | | |
| „ 8 „ 10 „ | 187 | 13 | 333 | 23 | 81 | 6 | 87 | 12 | 134 | 2 | 75 | 4 | 239 | 6 | 112 | 9 | 75 | 1 | 395 | 11 | 1273 | 40 | 214 | 13 | 371 | 28 | 614 | 11 | 150 | 25 | 4340 | 205 | 4545 | 24,55 | 160 | — | 42,61 | | |
| „ 10 „ 12 „ | 93 | 7 | 168 | 19 | 40 | 2 | 48 | 12 | 40 | 13 | 68 | 3 | 81 | 4 | 76 | 6 | 37 | 5 | 416 | 7 | 206 | 13 | 89 | 8 | 260 | 32 | 395 | 45 | 47 | 57 | 2064 | 233 | 2297 | 12,41 | 22 | — | 5,9 | | |
| „ 12 „ 15 „ | 59 | 2 | 101 | 3 | — | 3 | 8 | 5 | 13 | 2 | 26 | — | 25 | 1 | 23 | — | 4 | 2 | 147 | 2 | 36 | 11 | 21 | 1 | 45 | 21 | 196 | 10 | 6 | 46 | 710 | 108 | 818 | 4,42 | 51 | — | 13,67 | | |
| „ 15 „ 20 „ | 1 | — | 9 | 2 | 2 | — | 3 | — | 2 | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — | 32 | — | 11 | 1 | 6 | — | 16 | 4 | 38 | 9 | 5 | — | 130 | 16 | 146 | 0,79 | — | 30 | — | 8,59 | |
| „ 20 „ 25 „ | 2 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 14 | — | 6 | — | 2 | 10 | 3 | 7 | — | — | — | 57 | 3 | 60 | 0,32 | 27 | — | 7,24 | | | |
| „ 25 „ 30 „ | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 3 | — | — | — | 4 | 6 | 5 | — | — | 18 | 6 | 24 | 0,13 | 9 | — | 2,41 | | | |
| „ 30 „ 35 „ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 | 0,04 | — | 1 | — | 0,3 | | |
| „ 35 „ 40 „ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 0,02 | — | — | — | — | |
| Ponad 40 atn. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chwilowo nierozreg. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Razem | 852 | 93 | 1990 | 116 | 337 | 31 | 523 | 48 | 793 | 31 | 360 | 23 | 755 | 46 | 509 | 40 | 292 | 18 | 2294 | 39 | 2803 | 178 | 1129 | 60 | 1561 | 202 | 2531 | 132 | 558 | 172 | 7287 | 1229 | 18516 | 100 | — | 373 | 349 | — | 0,1 |

*) Pow. Bielski i Cieszyński

T A B L I C A V.

PODZIAŁ KOTŁÓW WEDŁUG TYPÓW

na 1 stycznia 1932 r.

| T Y P Y K O T Ł Ó W | m. st. Warszawa | | woj. Warszaw. | | woj. Wileńskie | | woj. Wołyńskie | | woj. Tarnopol. | | Śląsk *) Cieszyński | | woj. Stanisław | | woj. Poleskie | | woj. Nowogród. | | woj. Łódzkie | | woj. Lwowskie | | woj. Lubelskie | | woj. Krakowskie | | woj. Kieleckie | | woj. Białostockie | | Stan na 1.1.1932r. | Razem | | Kottów w 1931 r. | | Przyrost | % | | | | |
|---|--------------------|----|------------------|-----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|-------------------|----|-----------------|----|------------------|-----|-------------------|----|--------------------|-----|-------------------|-----|----------------------|-----|--------------------------|-------|-------|---------------------|----|----------|-----|-----|-------|-------|-----|
| | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | c. | z. | pt. | ub. | | | | | | | | | |
| A. Walezakowe | 32 | — | 25 | 6 | 7 | — | 40 | — | 14 | — | 10 | — | 43 | 5 | 11 | — | 11 | — | 16 | — | 66 | 4 | 55 | — | 105 | 18 | 134 | — | 15 | 1 | 584 | 34 | 618 | 3,28 | — | 40 | — | 40 | — | 13,79 | |
| B. Płomienicowe z paleniskiem pod kotłem | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 | — | — | — | 5 | — | 2 | — | 1 | — | 17 | 1 | 18 | 0,10 | — | 2 | — | 2 | — | 0,69 | |
| C. Płomienicowe z paleniskiem wewnętrznym lub przedpaleniskiem | 254 | 32 | 307 | 19 | 69 | 9 | 38 | 1 | 187 | 3 | 173 | 8 | 109 | 9 | 55 | 5 | 37 | — | 944 | 8 | 477 | 52 | 205 | 5 | 431 | 42 | 639 | 16 | 137 | 11 | 4062 | 220 | 4282 | 23,12 | — | 162 | — | 1,2 | — | 55,86 | |
| D. Płomieniów- kowe | 309 | 41 | 100 | 18 | 37 | 9 | 20 | 5 | 18 | 5 | 46 | 5 | 39 | 7 | 12 | 5 | 8 | 5 | 129 | 8 | 143 | 21 | 36 | 9 | 168 | 27 | 177 | 17 | 42 | 18 | 1284 | 200 | 1484 | 8,01 | 70 | — | 70 | — | 22,39 | | |
| E. Parowozowe i lokomobile ze stojącą skrynią ogni- wą | 96 | 6 | 1215 | 4 | 138 | 13 | 349 | 29 | 517 | 21 | 65 | 7 | 205 | 23 | 301 | 16 | 165 | 12 | 658 | 19 | 579 | 58 | 681 | 32 | 353 | 42 | 763 | 61 | 232 | 110 | 6377 | 497 | 6874 | 37,20 | 43 | — | 14 | — | 45,54 | | |
| F. Lokomobile z wysuwającym systemem i le- żącą skrynią ogniową | 50 | 3 | 196 | 17 | 62 | — | 70 | 11 | 55 | 1 | 23 | — | 279 | 2 | 114 | 8 | 66 | 1 | 338 | 2 | 1443 | 32 | 125 | 12 | 347 | 36 | 462 | 9 | 103 | 24 | 3733 | 158 | 3891 | 21,01 | 71 | — | 71 | — | 22,61 | | |
| G. Oplonkowe (wodoturkowe) | 111 | 11 | 146 | 8 | 23 | — | 6 | 2 | 2 | 1 | 42 | 2 | 20 | — | 15 | 6 | 5 | — | 208 | 2 | 91 | 11 | 27 | 2 | 152 | 37 | 354 | 29 | 28 | 8 | 1230 | 1,9 | 1349 | 7,8 | 30 | — | 30 | — | 9,55 | | |
| H. Chwilowo die- rozsegregowane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Razem | 852 | 93 | 1990 | 119 | 837 | 31 | 523 | 48 | 383 | 31 | 360 | 23 | 755 | 46 | 509 | 40 | 292 | 18 | 2294 | 39 | 2803 | 178 | 1129 | 60 | 1561 | 302 | 2531 | 132 | 538 | 172 | 17287 | 1225 | 18516 | 100 | — | 314 | 250 | — | 24 | — | 0,1 |

*) pow. Bielski i Cieszyński.

PODZIAŁ KOTŁÓW CZŁONKOWSKICH WEDŁUG RODZAJU PRZEMYSŁU
zatwierdzony przez Główny Urząd Statystyczny w dn. 11 stycznia 1929 r. i przez Ministerstwo
Przemysłu i Handlu pismem PA. 131 z dnia 17.I. 1929 roku.

| RODZAJ PRZEMYSŁU | m. st. Warszawa | | woj. Warszaw. | | woj. Wilenskie | | woj. Wojęńskie | | woj. Tarnopol. | | woj. Cieszyńskie | | woj. Stanisław. | | woj. Poleskie | | woj. Nowogrodz. | | woj. Łódzkie | | woj. Lwowskie | | woj. Lubelskie | | woj. Kraakowskie | | woj. Kieleckie | | woj. Białostock. | | Razem | | % | Kotłów w 1931 r. | | | | Przyrost | % | | | |
|--|--------------------|----|------------------|-----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|---------------------|----|--------------------|----|------------------|----|--------------------|----|-----------------|-----|------------------|----|-------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------|----|-------|-----|-------|---------------------|----|-----|----|----------|----|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | cz. | n. | | cz. | n. | cz. | n. | | | cz. | n. | cz. |
| I. Rolnictwo | — | 2 | 853 | 102 | 60 | 10 | 139 | 28 | 410 | 87 | 14 | 3 | 140 | 23 | 54 | 14 | 72 | 10 | 461 | 76 | 344 | 71 | 436 | 50 | 153 | 25 | 340 | 34 | 107 | 23 | 3583 | 558 | 23,96 | — | 98 | 119 | — | — | 21 | — | 2,09 | |
| II. Przem. spożywczy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) gorzelnie i rektyfikacje | 4 | 3 | 88 | 29 | 19 | 16 | 11 | 7 | 128 | 28 | 22 | 2 | 49 | 4 | 22 | 5 | 27 | 7 | 79 | 14 | 196 | 44 | 110 | 21 | 63 | 23 | 56 | 21 | 30 | 12 | 904 | 236 | 6,60 | 16 | 6 | — | — | 22 | — | 2,31 | | |
| 2) browary i drożdżownie | 15 | 3 | 23 | 8 | 4 | — | 7 | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | — | — | 2 | — | 13 | 6 | 14 | 4 | 14 | 6 | 31 | 8 | 16 | 6 | 5 | 6 | 171 | 56 | 1,31 | 17 | 12 | — | — | 29 | — | 3,05 | | |
| 3) krochmalnie, syropiarnie i przemysł ziemniaczany | — | 1 | 14 | 9 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | — | 9 | 8 | 3 | 1 | 53 | 29 | 0,48 | — | — | 18 | 1 | — | 19 | — | 1,89 | |
| 4) przemysł cukierniczy przetw. owoc. i konserw. | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | — | — | 20 | 7 | — | — | — | — | 63 | 31 | 0,54 | 1 | 9 | — | — | 10 | — | 1,05 | | |
| 5) mleczarnie i masłarnie | 13 | 6 | 16 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | — | 53 | 16 | 0,40 | 1 | 4 | — | — | 5 | — | 0,53 | | |
| 6) fabryki tytoniu | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0,01 | — | 1 | 7 | — | — | 6 | — | 0,60 | |
| 7) młyny | 8 | 2 | 18 | 7 | 51 | 8 | 56 | 49 | 18 | 9 | — | — | 11 | 8 | 131 | 62 | 43 | 15 | 23 | 8 | 63 | 10 | 32 | 9 | 62 | 16 | 23 | 18 | 21 | 16 | 560 | 247 | 4,65 | — | 32 | 35 | — | — | 3 | — | 0,30 | |
| 8) piekarnie | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | 0,07 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | 0,42 | | |
| 9) cukrownie | 1 | 1 | 156 | 45 | — | — | 31 | 12 | — | — | 9 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | 48 | 13 | 26 | 1 | 135 | 13 | — | — | 20 | — | — | — | 432 | 86 | 3,— | — | 4 | 28 | — | — | 24 | — | 2,39 | |
| 10) przetwory mięsne i rybne | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 6 | 0,10 | — | 5 | 3 | — | — | 2 | — | 0,21 | |
| III. Garbarnie | 31 | 16 | 13 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | — | — | 1 | 2 | — | 5 | 3 | 2 | 1 | — | 19 | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | 18 | 7 | 48 | 23 | 35 | 8 | 200 | 95 | 1,71 | — | 4 | 1 | — | — | 3 | — | 0,32 | |
| IV. Przem. konfekcyjny | 15 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 44 | 2 | 2 | 2 | — | — | 6 | 3 | 5 | — | 3 | 1 | 83 | 22 | 0,61 | 30 | 4 | — | — | 34 | — | 3,58 | |
| V. Przem. włókienniczy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) przędzalnie i tkalnie | 12 | 5 | 37 | 15 | — | — | 1 | — | 1 | — | 48 | 14 | 1 | 1 | 1 | — | 5 | 4 | 544 | 126 | 5 | 3 | — | — | 36 | 14 | 106 | 12 | 47 | 23 | 844 | 217 | 6,10 | — | 19 | 45 | — | — | 26 | — | 2,59 | |
| 2) pozostałe | 48 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | — | 1 | — | — | 17 | 1 | 5 | 3 | — | 1 | — | 1 | 175 | 60 | 8 | 1 | 3 | 1 | 28 | 10 | 8 | 7 | 13 | 4 | 313 | 108 | 2,44 | 9 | 17 | — | — | 26 | — | 2,73 | | |
| VI. Przem. drzewny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) tartaki | 2 | 2 | 85 | 32 | 36 | 12 | 66 | 33 | 26 | 11 | 21 | 7 | 77 | 45 | 85 | 43 | 38 | 19 | 97 | 28 | 54 | 78 | 98 | 28 | 131 | 35 | 144 | 44 | 62 | 23 | 1122 | 440 | 9,00 | — | 89 | 47 | — | — | 42 | — | 4,41 | |
| 2) fabr. mebli giętych i wy- robów drzewnych | 19 | 9 | 11 | 2 | 11 | 7 | 9 | — | 2 | — | 13 | 2 | 12 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 35 | 12 | 27 | 12 | 10 | 6 | 27 | 12 | 20 | 17 | 8 | 8 | 213 | 109 | 1,86 | — | 23 | 21 | — | — | 2 | — | 0,21 | |
| VII. Przem. chemiczny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Nieorganiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) kwasy, soda i nawozy szt. | 8 | 8 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 13 | 7 | — | — | 12 | 8 | 14 | 1 | — | — | 56 | 30 | 0,50 | — | 9 | 7 | — | — | 2 | — | 0,21 | |
| b) pozostałe | 6 | 5 | 12 | 2 | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | — | 12 | 3 | 40 | 11 | — | 1 | 89 | 33 | 0,67 | — | — | 35 | 9 | — | — | 44 | — | 4,38 |
| 2) Organiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) syntetyczno-organiczny | 36 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 8 | 5 | 2 | 3 | — | — | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 71 | 28 | 0,57 | — | 3 | 4 | — | — | 1 | — | 0,10 | |
| b) tłuszczowy | 13 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | 11 | 4 | 4 | 3 | — | — | 4 | 2 | — | — | — | — | 36 | 16 | 0,30 | 16 | 7 | — | — | 23 | — | 2,42 | | |
| c) farmaceutyczny | 37 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | — | 1 | 2 | — | 7 | 4 | 16 | 3 | 2 | 2 | 30 | 12 | 19 | 5 | 13 | 3 | 150 | 58 | 1,20 | 54 | 29 | — | — | 83 | — | 8,72 | | |
| d) pozostałe | 9 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 9 | — | — | — | 7 | 2 | 1 | — | — | — | 44 | 25 | 0,40 | — | 5 | 2 | — | — | 3 | — | 0,32 | |
| 3) Gazownie i koksoownie | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 5 | 18 | 19 | — | — | — | — | 1 | 1 | 41 | 10 | — | — | 44 | 15 | 1 | — | — | — | 122 | 51 | 1,00 | 2 | — | — | 11 | — | 9 | — | 0,90 | |
| 4) Refinerie nafty | 3 | 1 | 8 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T A B L E VII

PODZIAŁ KOTŁÓW ZLECONYCH W/G RODZAJU PRZEMYSŁU
zatwierdzony przez Główny Urząd Statystyczny w dn. 11 stycznia 1929 r. i przez Ministerstwo Przemysłu
i Handlu pismem z dn. 17.I. 1929 r. Nr. PA. 131, zarejestrowanych w Stowarzyszeniu na 1 stycznia 1932 roku.

[illegible]

T A B L I C A VIII.

ILOŚCIOWY WYKAZ KOTŁÓW W/G POWIERZCHNI OGRZEWALNEJ
na 1 stycznia 1932 r.

| L. p. | WOJEWÓDZTWA | Członkowskie | | | | Z l e c o n e | | | | R a z e m | | | | Stosunek % | |
|-------------|------------------------|--------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------------|------------|
| | | czynne | | nieczynne | | czynne | | nieczynne | | i l o ś ć | | pow. ogrzew. | | ilość | pow. ogrz. |
| | | ilość | pow. og. | ilość | pow. og. | ilość | pow. og. | czyn. | nie- czyn. | czynne | nieczynn. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | m. st. Warszawa . . . | 624 | 41921,4 | 248 | 8852,4 | 68 | 3465,1 | 25 | 946,4 | 672 | 273 | 45386,5 | 9798,8 | 5,10 | 5,90 |
| 2 | woj. Warszawskie . . | 1602 | 64876,2 | 388 | 17851,9 | 80 | 2168,— | 36 | 861,3 | 1682 | 424 | 67044,2 | 18713,2 | 11,35 | 9,18 |
| 3 | „ Wileńskie | 238 | 8837,8 | 99 | 3425,1 | 25 | 495,5 | 6 | 90,— | 263 | 105 | 9333,3 | 3515,1 | 2,04 | 1,34 |
| 4 | „ Wołyńskie | 371 | 12380,— | 152 | 4030,9 | 41 | 793,7 | 7 | 147,2 | 412 | 159 | 13173,7 | 4178,1 | 3,08 | 1,81 |
| 5 | „ Tarnopolskie . . | 630 | 12300,5 | 163 | 3713,7 | 25 | 398,2 | 6 | 30,8 | 655 | 169 | 12698,7 | 3744,5 | 4,45 | 1,76 |
| 6 | „ Śląskie *) | 288 | 28246,2 | 72 | 4605,5 | 16 | 446,2 | 7 | 122,7 | 304 | 79 | 28692,4 | 4728,2 | 2,07 | 3,37 |
| 7 | „ Stanisławowskie . | 552 | 25349,4 | 203 | 8052,4 | 35 | 983,6 | 11 | 281,4 | 587 | 214 | 26333,— | 8333,8 | 4,32 | 3,78 |
| 8 | „ Poleskie | 350 | 8682,4 | 159 | 3795,3 | 23 | 564,8 | 17 | 311,3 | 373 | 176 | 9247,2 | 4106,6 | 2,96 | 1,42 |
| 9 | „ Nowogrodzkie . . | 215 | 4851,— | 77 | 1745,3 | 11 | 78,1 | 7 | 74,1 | 226 | 84 | 4929,1 | 1819,4 | 1,67 | 0,72 |
| 10 | „ Łódzkie | 1822 | 126513,3 | 472 | 23511,2 | 27 | 702,— | 12 | 244,1 | 1849 | 484 | 127215,3 | 23755,3 | 12,62 | 16,16 |
| 11 | „ Lwowskie | 2005 | 97763,8 | 798 | 35141,4 | 110 | 6157,— | 68 | 3127,9 | 2115 | 866 | 103920,8 | 38269,3 | 16,12 | 15,22 |
| 12 | „ Lubelskie | 932 | 33063,3 | 177 | 6004,2 | 44 | 960,5 | 16 | 284,1 | 996 | 193 | 34023,8 | 6288,3 | 6,42 | 4,31 |
| 13 | „ Krakowskie | 1153 | 75270,4 | 408 | 21992,— | 140 | 16604,7 | 62 | 2612,2 | 1293 | 470 | 91875,1 | 24604,2 | 9,52 | 12,54 |
| 14 | „ Kieleckie | 1900 | 140581,— | 631 | 24609,— | 103 | 6952,9 | 29 | 1138,2 | 2003 | 660 | 147533,9 | 35747,2 | 14,34 | 19,62 |
| 15 | „ Białostockie | 403 | 15616,2 | 155 | 5120,6 | 109 | 2909,6 | 63 | 1313,5 | 512 | 218 | 18525,8 | 6634,1 | 3,94 | 2,67 |
| R a z e m . | | 13085 | 696252,9 | 4202 | 182450,9 | 857 | 43679,9 | 372 | 11585,2 | 13942 | 4574 | 739932,8 | 194036,1 | 100,— | 100,— |

*) Pow. Bielski i Cieszyński.

T A B L I C A VIII (a). W O J E W Ó D Z T W O W A R S Z A W S K I E.

| L. p. | P O W I A T | Członkowskie | | | | Z i e c o n e | | | | R a z e m | | | | Stosunek | |
|-------|-------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| | | c z y n n e | | n i e c z y n n e | | c z y n n e | | n i e c z y n n e | | i l o ś ć | | p o w. ogrzewalna | | % | |
| | | ilość | pow. og. | ilość | pow. og. | ilość | pow. og. | ilość | pow. og. | czyenne | nie- czyenne | czyenne | nie- czyenne | ilość | pow. og. |
| 1 | pow. Błonie | 111 | 9439,8 | 34 | 2751,6 | — | — | — | — | 111 | 34 | 9439,8 | 2751,6 | 4,77 | 8,65 |
| 2 | " Ciechanów | 77 | 3989,6 | 8 | 148,6 | 5 | 57,5 | — | — | 82 | 8 | 3947,1 | 148,6 | 2,96 | 2,91 |
| 3 | " Gostynin | 47 | 1742,— | 13 | 892,— | 1 | 14,4 | — | — | 48 | 13 | 1756,4 | 892,— | 2,00 | 1,87 |
| 4 | " Grójec | 81 | 1363,3 | 22 | 1240,4 | 2 | 17,6 | 2 | 22,5 | 83 | 24 | 1380,9 | 1262,9 | 3,52 | 1,88 |
| 5 | " Kutno | 146 | 5874,5 | 36 | 3175,5 | 2 | 17,1 | 1 | 16,5 | 148 | 37 | 5891,6 | 3192,— | 6,08 | 6,45 |
| 6 | " Lipno | 97 | 2237,— | 21 | 562,5 | — | — | — | — | 97 | 21 | 2237,— | 562,5 | 3,88 | 1,98 |
| 7 | " Łowicz | 39 | 1577,1 | 19 | 759,9 | 1 | 9,9 | — | — | 40 | 19 | 1587,— | 759,9 | 1,95 | 1,67 |
| 8 | " Maków | 19 | 290,8 | 4 | 92,7 | 1 | 20,7 | — | — | 20 | 4 | 311,5 | 92,7 | 0,80 | 0,31 |
| 9 | " Minsk-Mazowiecki | 36 | 977,4 | 11 | 368,1 | — | — | — | — | 36 | 11 | 977,4 | 368,1 | 1,54 | 0,95 |
| 10 | " Mława | 38 | 750,2 | 10 | 225,5 | — | — | — | — | 39 | 11 | 756,8 | 233,4 | 1,66 | 0,70 |
| 11 | " Niezawa | 108 | 3160,3 | 20 | 709,— | 7 | 6,6 | 3 | 7,9 | 115 | 23 | 3544,7 | 870,1 | 4,54 | 3,13 |
| 12 | " Płock | 152 | 4986,5 | 24 | 801,1 | 2 | 19,8 | 1 | 3,1 | 154 | 25 | 5006,3 | 804,2 | 5,88 | 4,12 |
| 13 | " Płońsk | 49 | 1097,5 | 7 | 103,2 | 2 | 14,1 | 1 | 8,— | 51 | 8 | 1111,6 | 111,2 | 1,62 | 0,87 |
| 14 | " Pułtusk | 50 | 929,9 | 15 | 249,6 | 8 | 161,5 | 2 | 30,— | 58 | 17 | 1091,4 | 279,6 | 2,45 | 0,97 |
| 15 | " Przasnysz | 13 | 172,5 | 10 | 201,9 | 2 | 42,1 | 1 | 26,8 | 15 | 11 | 214,6 | 228,7 | 0,85 | 0,31 |
| 16 | " Radzymin | 12 | 248,7 | 13 | 335,1 | — | — | — | — | 12 | 13 | 248,7 | 335,1 | 0,83 | 0,41 |
| 17 | " Rawa Mazowiecka | 58 | 1335,3 | 2 | 55,— | 4 | 86,6 | 2 | 53,8 | 62 | 4 | 1421,9 | 108,8 | 2,20 | 1,09 |
| 18 | " Rypin | 83 | 1985,1 | 16 | 583,8 | — | — | — | — | 83 | 16 | 1985,1 | 583,8 | 3,26 | 1,82 |
| 19 | " Sierpc | 22 | 333,6 | 5 | 66,— | 3 | 36,7 | — | — | 25 | 5 | 370,3 | 66,— | 1,00 | 0,31 |
| 20 | " Skiernewice | 18 | 425,9 | 6 | 107,1 | 4 | 45,6 | 2 | 16,3 | 22 | 8 | 471,5 | 123,4 | 1,00 | 0,42 |
| 21 | " Sochaczew | 45 | 2057,6 | 9 | 14,1 | 3 | 60,9 | 1 | 26,2 | 48 | 10 | 2118,5 | 160,3 | 1,92 | 1,62 |
| 22 | " Warszawa | 133 | 10338,4 | 46 | 2546,9 | 28 | 1095,8 | 14 | 390,5 | 161 | 60 | 11434,2 | 2937,4 | 7,26 | 10,19 |
| 23 | " Włocławek | 168 | 9663,2 | 37 | 1752,3 | 4 | 76,7 | 5 | 98,6 | 172 | 42 | 9739,9 | 1550,9 | 7,05 | 8,22 |
| 24 | R a z e m | 1602 | 64876,2 | 388 | 17851,9 | 80 | 2168,— | 36 | 861,3 | 1682 | 424 | 67044,2 | 18713,2 | 69,02 | 60,85 |
| | m. st. Warszawa | 604 | 41921,4 | 248 | 8852,4 | 68 | 3465,1 | 25 | 946,4 | 672 | 273 | 45386,5 | 9798,8 | 30,98 | 39,15 |
| | O g ó ł e m | 2206 | 106797,6 | 636 | 26704,3 | 148 | 5633,1 | 61 | 1807,7 | 2354 | 697 | 112430,7 | 28512,— | 100,— | 100,— |

T A B L I C A VIII(b). WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE.

| L. p. | P O W I A T | C z ł o n k o w s k i e | | | | Z L E C O N E | | | | R a z e m | | | | Stosunek % | |
|---------------|-----------------------|-------------------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------------|-----------|----------|----------------------------|--------|---------------|----------|
| | | C z y n n e | | N i e c z y n n e | | C z y n n e | | N i e c z y n n e | | I l o ś ć | | P o w. O g r z e w a l n a | | Ilość | Pow. og. |
| | | Ilość | Pow. og. | Ilość | Pow. og. | Ilość | Pow. og. | Czynne | nie- czynne | Czynne | Nieczyn. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | pow. Brzawski | 13 | 458,8 | 7 | 153,1 | — | — | — | — | 13 | 7 | 458,8 | 158,1 | 5,43 | 4,82 |
| 2 | " Działna | 31 | 565,9 | 9 | 144,6 | — | — | — | — | 31 | 9 | 565,9 | 144,6 | 10,86 | 6,32 |
| 3 | " Mołodeczno | 14 | 265,3 | 4 | 71,3 | 2 | 34,7 | 2 | 35,7 | 16 | 6 | 300,— | 107,— | 5,97 | 3,18 |
| 4 | " Oszmiana | 16 | 325,6 | 5 | 98,2 | — | — | — | — | 16 | 5 | 325,6 | 98,2 | 5,62 | 3,32 |
| 5 | " Postawy | 17 | 350,6 | 6 | 146,9 | — | — | — | — | 17 | 6 | 350,6 | 146,9 | 6,35 | 3,80 |
| 6 | " Święciany | 19 | 420,2 | 6 | 91,7 | — | — | — | — | 19 | 6 | 420,2 | 91,7 | 6,79 | 4,00 |
| 7 | " Wilejka | 24 | 518,3 | 10 | 322,6 | — | — | — | — | 24 | 10 | 518,3 | 322,6 | 9,26 | 6,56 |
| 8 | " Wilno | 104 | 5933,1 | 52 | 2391,7 | 23 | 460,8 | 4 | 54,3 | 127 | 56 | 6393,9 | 2446,— | 49,72 | 68,00 |
| R a z e m . . | | 238 | 8837,8 | 99 | 3425,1 | 25 | 495,5 | 6 | 90,— | 263 | 105 | 9333,3 | 3515,1 | 100,— | 100 — |

WOJEWÓDZTWO W O Ł Y Ń S K I E.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----|---------|-----|--------|----|-------|---|-------|-----|-----|---------|--------|-------|-------|
| 1 | pow. Dubno | 25 | 506,4 | 9 | 133,7 | 8 | 163,3 | 1 | 32,9 | 33 | 10 | 669,7 | 186,6 | 7,55 | 5,00 |
| 2 | " Horochów | 21 | 446,— | 4 | 101,9 | — | — | — | — | 21 | 4 | 446,— | 101,9 | 4,38 | 3,16 |
| 3 | " Kostopol | 47 | 1043,3 | 21 | 540,6 | 3 | 47,— | — | — | 50 | 21 | 1090,3 | 540,6 | 12,45 | 9,42 |
| 4 | " Kowel | 22 | 817,4 | 26 | 534,3 | 11 | 254,3 | 2 | 38,3 | 33 | 28 | 1071,7 | 572,6 | 10,70 | 9,50 |
| 5 | " Krzemieniec | 45 | 680,2 | 8 | 137,2 | 8 | 107,8 | 1 | 20,— | 53 | 9 | 788,— | 157,2 | 10,26 | 5,40 |
| 6 | " Luboml | 6 | 127,3 | 3 | 40,2 | — | — | — | — | 6 | 3 | 127,3 | 40,2 | 1,75 | 0,96 |
| 7 | " Łuck | 57 | 1155,9 | 22 | 353,1 | 7 | 169,7 | 1 | 20,— | 64 | 23 | 1325,6 | 373,1 | 15,26 | 9,81 |
| 8 | " Równe | 81 | 5174,5 | 42 | 1896,6 | 3 | 33,6 | — | — | 84 | 42 | 5208,1 | 1896,6 | 22,10 | 40,94 |
| 9 | " Włodzimierz Wod. | 29 | 382,5 | 14 | 225,— | — | — | 1 | 18,— | 29 | 15 | 382,5 | 243,— | 7,85 | 3,50 |
| 10 | " Zdobunów | 38 | 2046,5 | 3 | 48,3 | 1 | 18,— | 1 | 18,— | 39 | 4 | 2064,5 | 66,3 | 7,70 | 12,31 |
| Razem | | 371 | 12380,— | 152 | 4030,9 | 41 | 793,7 | 7 | 147,2 | 412 | 159 | 13173,7 | 4178,1 | 100,— | 100,— |

T A B L I C A VII(c).
WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE.

| L. p. | P O W I A T | Członkowskie | | | | Z l e c o n e | | | | R a z e m | | | | Stosunek ‰ | |
|-------|----------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|------------|
| | | czynne | | nieczynne | | czynne | | nieczynne | | ilość | | pow. ogrzew. | | ilość | pow. ogrz. |
| | | ilość | pow. og. | ilość | pow. og. | ilość | pow. og. | ilość | pow. og. | czyn. | nie- czyn. | czynne | nieczyn. | | |
| 1 | pow. Borszczów . . . | 40 | 591,9 | 9 | 154,— | 2 | 148 | — | — | 42 | 9 | 606,7 | 154,— | 6,20 | 4,63 |
| 2 | " Brody . . . | 29 | 770,1 | 25 | 926,6 | 1 | 7,9 | — | — | 30 | 26 | 778,— | 927,8 | 6,81 | 10,38 |
| 3 | " Brzeżany . . . | 21 | 348,4 | 4 | 102,4 | — | — | 1 | 3,2 | 21 | 5 | 348,4 | 106,6 | 3,15 | 2,76 |
| 4 | " Buczacz . . . | 48 | 886,6 | 6 | 87,8 | 4 | 186,9 | 1 | 7,— | 52 | 7 | 1073,5 | 94,8 | 7,18 | 7,10 |
| 5 | " Czortków . . . | 54 | 947,— | 12 | 230,4 | 1 | 9,3 | — | — | 55 | 12 | 956,3 | 230,4 | 8,15 | 7,22 |
| 6 | " Kamionka Stru- miłowa . . . | 31 | 887,6 | 7 | 174,6 | 2 | 22,2 | — | — | 33 | 7 | 909,8 | 174,6 | 4,85 | 6,59 |
| 7 | " Kopyczyńce . . . | 42 | 757,8 | 9 | 214,5 | 1 | 18,— | 1 | 8,— | 43 | 10 | 775,8 | 222,5 | 6,43 | 6,07 |
| 8 | " Podhajce . . . | 33 | 592,4 | 7 | 98,3 | 1 | 7,9 | — | — | 34 | 5 | 600,3 | 98,3 | 4,97 | 4,25 |
| 9 | " Przemysły . . . | 27 | 541,2 | 5 | 175,6 | 3 | 23,— | — | — | 30 | 5 | 564,2 | 175,6 | 4,24 | 4,50 |
| 10 | " Radziechów . . . | 38 | 870,— | 16 | 455,2 | — | 7,9 | — | — | 38 | 16 | 870,— | 455,2 | 6,58 | 8,06 |
| 11 | " Skalat . . . | 51 | 991,1 | 11 | 186,7 | 1 | 7,9 | — | — | 52 | 11 | 999,— | 186,7 | 7,66 | 7,21 |
| 12 | " Tarnopol . . . | 53 | 1387,7 | 14 | 312,8 | 5 | 58,2 | 2 | 11,4 | 58 | 16 | 1445,9 | 324,2 | 8,98 | 10,76 |
| 13 | " Trembowla . . . | 29 | 421,7 | 13 | 153,— | 1 | 10,— | — | — | 30 | 13 | 441,7 | 153,— | 5,11 | 3,56 |
| 14 | " Zaleszczyki . . . | 47 | 821,2 | 8 | 106,7 | — | 7,9 | — | — | 47 | 8 | 821,2 | 106,7 | 6,69 | 5,64 |
| 15 | " Zbaraż . . . | 28 | 438,4 | 12 | 246,2 | 1 | 15,— | — | — | 29 | 12 | 446,3 | 246,2 | 4,87 | 4,31 |
| 16 | " Zborów . . . | 16 | 246,6 | — | 88,9 | 1 | 9,2 | — | — | 17 | — | 261,6 | — | 1,59 | 1,59 |
| 17 | " Złoczów . . . | 43 | 800,8 | 5 | 88,9 | 1 | — | — | — | 44 | 5 | 810,— | 88,9 | 5,98 | 5,47 |
| | R a z e m . . . | 630 | 12300,5 | 163 | 3713,7 | 25 | 398,2 | 6 | 30,8 | 655 | 169 | 12698,7 | 3744,5 | 100,— | 100,— |
| 1 | pow. Bielsko | 203 | 21446,8 | 48 | 3898,7 | 3 | 227,— | 1 | 46,— | 206 | 49 | 21673,8 | 3944,7 | 67,58 | 76,66 |
| 2 | " Cieszyn | 85 | 6799,4 | 24 | 706,8 | 13 | 219,2 | 6 | 76,7 | 98 | 30 | 7018,6 | 783,5 | 52,42 | 23,34 |
| | R a z e m . . . | 288 | 28246,2 | 72 | 4605,5 | 16 | 446,2 | 7 | 122,7 | 304 | 79 | 28692,4 | 4728,2 | 100,— | 100,— |

W O J E W Ó D Z T W O Ś L Ą S K I E.

T A B L I C A VIII(d).

WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE

| L.p. | P o l a t | C z ł o n k o w s k i e | | | | Z l e c o n e | | | | R a z e m | | | | Stosunek % | |
|-----------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|------------------|
| | | C z y n n e | | n i e c z y n n e | | C z y n n e | | n i e c z y n n e | | i l o ś ć | | p o w. o g r z e w a l n a | | i l o ś ć | p o w. o g r z . |
| | | i l o ś ć | p o w. o g . | i l o ś ć | p o w. o g . | i l o ś ć | p o w. o g . | i l o ś ć | p o w. o g . | c z y n n e | n i e c z . | c z y n n e | n i e c z . | | |
| 1 | pow. Bohorodczany | 14 | 558,— | 10 | 400,4 | — | — | — | — | 14 | 10 | 558,— | 490,4 | 299 | 3,02 |
| 2 | " Dolina | 94 | 5002,7 | 37 | 2069,5 | 210, | 20,— | 1 | 20,— | 102 | 38 | 5213,4 | 2089,5 | 17,47 | 21,07 |
| 3 | " Horodenka | 52 | 2296,5 | 9 | 164,— | 15,3 | — | — | — | 53 | 9 | 2311,8 | 164,— | 7,74 | 7,14 |
| 4 | " Katusz | 17 | 2034,6 | 17 | 788,7 | 115,— | 63,— | 1 | 63,— | 19 | 18 | 2169,6 | 851,7 | 4,62 | 8,71 |
| 5 | " Kolomyja | 38 | 1195,9 | 22 | 702,5 | 18,6 | — | — | — | 40 | 22 | 1214,5 | 702,5 | 7,77 | 5,53 |
| 6 | " Kosów | 2 | 36,5 | 2 | 29,5 | 85,— | — | — | — | 4 | 2 | 141,5 | 29,5 | 0,75 | 0,49 |
| 7 | " Nadwórna | 124 | 6532,5 | 27 | 806,7 | 245,6 | 13,6 | 1 | 13,6 | 129 | 28 | 6777,1 | 820,3 | 19,60 | 21,92 |
| 8 | " Perzenizyn | 3 | 505,— | 13 | 586,— | — | — | — | — | 3 | 13 | 505,— | 586,— | 1,99 | 3,15 |
| 9 | " Rohatyn | 36 | 643,7 | 2 | 44,— | 69,5 | — | — | — | 39 | 2 | 713,2 | 44,— | 5,12 | 2,18 |
| 10 | " Skole | 25 | 1539,8 | 9 | 414,— | — | — | — | — | 25 | 9 | 1539,8 | 414,— | 4,25 | 5,69 |
| 11 | " Stanisławów | 47 | 1848,1 | 24 | 804,— | 46,9 | 102,— | 4 | 102,— | 50 | 28 | 1895,— | 906,— | 9,75 | 8,08 |
| 12 | " Stryj | 39 | 1975,5 | 16 | 730,8 | 41,6 | 71,6 | 3 | 71,6 | 42 | 19 | 2017,1 | 802,4 | 7,60 | 8,14 |
| 13 | " Sniatyn | 21 | 388,1 | 8 | 261,7 | — | — | — | — | 21 | 8 | 388,1 | 261,7 | 3,61 | 1,87 |
| 14 | " Tlumacz | 16 | 408,4 | 2 | 75,— | 21,3 | 11,— | 1 | 11,— | 18 | 3 | 429,7 | 86,2 | 2,62 | 1,49 |
| 15 | " Żydaczów | 24 | 325,1 | 5 | 85,6 | 114,1 | — | — | — | 28 | 5 | 439,2 | 85,6 | 4,12 | 1,52 |
| R a z e m | | 552 | 25349,4 | 203 | 8052,4 | 983,6 | 281,4 | 11 | 281,4 | 587 | 214 | 26333,— | 8333,8 | 100,— | 100,— |

WOJEWÓDZTWO POLESKIE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-----|--------|-----|--------|-------|-------|----|-------|-----|-----|--------|--------|-------|-------|
| 1 | pow. Brześć n.B. | 29 | 526,1 | 19 | 386,5 | 287,1 | 196,2 | 10 | 196,2 | 41 | 29 | 813,2 | 582,7 | 12,75 | 10,45 |
| 2 | " Drohiczyn | 16 | 318,6 | 7 | 142,6 | — | — | — | — | 16 | 7 | 318,6 | 142,6 | 4,19 | 3,45 |
| 3 | " Kobryn | 12 | 243,4 | 3 | 63,7 | 28,1 | 17,8 | 2 | 17,8 | 15 | 5 | 271,5 | 81,5 | 3,64 | 2,64 |
| 4 | " Kosów Poleski | 25 | 804,4 | 12 | 259,1 | 8,2 | 14,— | 1 | 14,— | 26 | 13 | 812,6 | 273,1 | 7,10 | 8,15 |
| 5 | " Kuminień Koszyński | 14 | 194,8 | 7 | 109,3 | — | — | — | — | 14 | 7 | 194,8 | 109,3 | 3,83 | 2,28 |
| 6 | " Lunińiec | 60 | 1492,3 | 21 | 417,4 | — | — | — | — | 60 | 21 | 1492,3 | 417,4 | 14,75 | 14,30 |
| 7 | " Piasek | 76 | 2294,4 | 35 | 1233,8 | 141,2 | — | — | — | 79 | 35 | 2435,6 | 1233,8 | 20,77 | 27,47 |
| 8 | " Prążana | 8 | 183,2 | 12 | 292,7 | 24,2 | 8,7 | 1 | 8,7 | 10 | 13 | 207,4 | 301,4 | 4,19 | 3,81 |
| 9 | " Sarny | 55 | 1514,5 | 28 | 583,— | 76,— | 74,6 | 3 | 74,6 | 57 | 31 | 1510,5 | 657,6 | 16,03 | 16,83 |
| 10 | " Stolin | 55 | 1110,7 | 15 | 307,2 | — | — | — | — | 55 | 15 | 1110,7 | 307,2 | 12,75 | 10,62 |
| R a z e m | | 350 | 8682,4 | 159 | 3796,3 | 564,8 | 281,4 | 11 | 281,4 | 583 | 176 | 9247,2 | 4106,6 | 100,— | 100,— |

T A B L I C A VIII (e).

W O J E W Ó D Z T W O N O W O G R Ó D Z K I E

| L. p. | P O W I A T | C z ł o n k o w s k i e | | | | Z i e c o n e | | | | R a z e m | | | | S t o s u n e k ‰ | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| | | C z y n n e | | N i e c z y n n e | | C z y n n e | | N i e c z y n n e | | I l o ś ć | | P o w. o g r z e w a l n a | | I l o ś ć | P o w. o g r z . |
| | | I l o ś ć | P o w. o g r . | I l o ś c | P o w. o g r . | I l o ś ć | P o w. o g r . | I l o ś ć | P o w. o g r . | C z y n n e | N i e c z . | C z y n n e | N i e c z . | | |
| 1 | pow. Baranowicze . . . | 39 | 778,5 | 16 | 415,0 | 2 | 10,7 | 3 | 24,6 | 41 | 19 | 789,2 | 439,6 | 19,36 | 18,21 |
| 2 | Lida | 41 | 902,7 | 15 | 329,1 | 1 | 7,3 | — | — | 42 | 15 | 910,0 | 329,1 | 18,39 | 18,36 |
| 3 | Nieśwież | 22 | 390,0 | 6 | 143,8 | — | — | — | — | 22 | 6 | 390,0 | 143,8 | 9,03 | 7,91 |
| 4 | Nowogródek . . . | 30 | 675,6 | 8 | 91,5 | 8 | 60,1 | 2 | 23,5 | 38 | 10 | 735,7 | 115,0 | 15,48 | 12,61 |
| 5 | Stomni | 38 | 967,9 | 11 | 269,3 | — | — | 2 | 26,0 | 38 | 13 | 967,9 | 295,3 | 16,46 | 18,72 |
| 6 | Stołpce | 15 | 417,3 | 7 | 191,6 | — | — | — | — | 15 | 7 | 417,3 | 191,6 | 7,09 | 9,02 |
| 7 | Szczuczyn | 17 | 483,2 | 10 | 237,0 | — | — | — | — | 17 | 10 | 483,2 | 237,0 | 8,71 | 10,67 |
| 8 | Włozyn | 13 | 235,8 | 4 | 68,0 | — | — | — | — | 13 | 4 | 235,8 | 68,0 | 5,48 | 4,50 |
| R a z e m | | 215 | 4851,0 | 77 | 1745,3 | 11 | 78,1 | 7 | 74,1 | 226 | 84 | 4929,1 | 1819,4 | 100,00 | 100,00 |

W O J E W Ó D Z T W O Ł Ó D Z K I E

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------|----------|-----|---------|----|-------|----|-------|------|-----|----------|---------|-------|-------|
| 1 | pow. Brzeziny | 83 | 7032,0 | 37 | 2177,8 | 1 | 7,2 | 1 | 9,6 | 84 | 38 | 7039,2 | 2187,4 | 5,18 | 6,12 |
| 2 | Kalisz | 133 | 6362,7 | 40 | 1501,3 | 1 | 8,3 | — | — | 134 | 40 | 6371,0 | 1501,3 | 7,45 | 5,21 |
| 3 | Koto | 56 | 1019,3 | 15 | 359,2 | 1 | 7,2 | — | — | 57 | 15 | 1026,5 | 359,2 | 3,07 | 0,92 |
| 4 | Koniń | 59 | 2970,5 | 14 | 430,1 | 1 | 9,5 | — | — | 60 | 14 | 2980,0 | 430,1 | 3,18 | 2,26 |
| 5 | Łask | 121 | 7617,3 | 28 | 1371,0 | — | — | — | — | 121 | 28 | 7617,3 | 1371,0 | 6,47 | 5,95 |
| 6 | Łęczyca | 85 | 3672,4 | 38 | 1835,9 | 1 | 10,0 | 2 | 21,2 | 86 | 40 | 3682,4 | 7617,3 | 5,41 | 5,95 |
| 7 | Łódź | 776 | 80369,4 | 202 | 12934,6 | 10 | 471,2 | 2 | 98,4 | 786 | 204 | 80840,6 | 13033,0 | 42,43 | 62,18 |
| 8 | Plotków | 107 | 5273,2 | 28 | 819,9 | 5 | 11,6 | 2 | 12,7 | 112 | 30 | 5384,8 | 832,6 | 6,08 | 4,12 |
| 9 | Radomsko | 107 | 4100,0 | 22 | 679,2 | 1 | 5,9 | 1 | 7,7 | 108 | 23 | 4105,9 | 686,9 | 5,62 | 3,17 |
| 10 | Sieradz | 94 | 2655,5 | 11 | 534,9 | 1 | 38,8 | 2 | 66,2 | 97 | 13 | 2674,3 | 601,1 | 4,71 | 2,17 |
| 11 | Stępca | 77 | 1356,0 | 10 | 243,0 | 1 | 7,9 | 1 | 8,3 | 78 | 11 | 1363,9 | 251,3 | 3,81 | 2,78 |
| 12 | Turek | 53 | 1840,3 | 9 | 276,1 | 2 | 24,4 | — | 20,0 | 55 | 10 | 1864,7 | 296,1 | 1,43 | 1,43 |
| 13 | Wieluń | 71 | 2264,7 | 18 | 348,2 | — | — | 1 | — | 75 | 18 | 2264,7 | 348,2 | 3,81 | 1,73 |
| R a z e m | | 1822 | 126513,3 | 472 | 23511,2 | 27 | 702,0 | 12 | 244,1 | 1849 | 484 | 127215,3 | 23755,3 | 100 | 100 |

T A B L I C A VIII(f). W O J E W Ó D Z T W O L W O W S K I E.

| L. p. | P O W I A T | C z ł o n k o w s k i e | | | | Z l e c o n e | | | | R a z e m | | | | Stosunek o/o | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| | | c z y n n e | | n i e c z y n n e | | c z y n n e | | n i e c z y n n e | | l i ł o ś ć | | p o w. o g r z e w. | | i ł o ś ć | p o w. o g r z. |
| | | i ł o ś ć | p o w. o g. | i ł o ś ć | p o w. o g. | i ł o ś ć | p o w. o g. | c z y n n e | n i e c z y n n e | c z y n n e | n i e c z y n n e | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | pow. Bóbrka | 48 | 3824,5 | 18 | 335,— | 5 | 143,8 | 2 | 50,9 | 53 | 20 | 3968,3 | 385,9 | 245 | 3,06 |
| 2 | " Brzozów | 56 | 2108,7 | 17 | 446,7 | 7 | 217,7 | 1 | 24,7 | 63 | 18 | 2326,4 | 471,4 | 2,72 | 1,97 |
| 3 | " Gródek Jag. | 39 | 1313,3 | 12 | 1190,2 | 3 | 57,7 | 1 | 55,— | 42 | 13 | 1371,— | 1245,2 | 1,85 | 1,84 |
| 4 | " Drohobycz | 840 | 49041,2 | 372 | 18603,8 | 24 | 4079,4 | 18 | 1518,4 | 864 | 390 | 53120,6 | 20122,2 | 42,07 | 51,61 |
| 5 | " Dobromil | 13 | 434,3 | 19 | 669,1 | 5 | 117,2 | 3 | 66,— | 18 | 22 | 551,5 | 735,1 | 1,34 | 0,91 |
| 6 | " Jarosław | 62 | 1329,— | 18 | 313,8 | 3 | 21,6 | 2 | 25,9 | 65 | 20 | 1356,6 | 339,7 | 2,85 | 0,98 |
| 7 | " Jaworów | 16 | 343,3 | 4 | 55,5 | 3 | 62,7 | 3 | 42,8 | 19 | 7 | 406,— | 98,3 | 0,87 | 0,35 |
| 8 | " Krosno | 86 | 4740,8 | 62 | 3451,2 | — | — | 1 | 35,— | 86 | 63 | 4740,8 | 3486,2 | 4,99 | 5,79 |
| 9 | " Kolbuszowa | 18 | 390,— | 4 | 85,8 | — | — | — | — | 18 | 4 | 390,— | 85,8 | 0,74 | 0,33 |
| 10 | " Lwów | 172 | 11490,6 | 54 | 2100,3 | 38 | 1090,9 | 20 | 858,4 | 210 | 74 | 12581,5 | 2958,7 | 9,53 | 10,93 |
| 11 | " Lubaczów | 30 | 962,4 | 2 | 57,5 | 1 | 7,2 | 1 | 12,— | 31 | 3 | 969,6 | 69,5 | 1,14 | 0,07 |
| 12 | " Lisko | 35 | 1276,3 | 40 | 2329,9 | — | — | — | — | 35 | 40 | 1276,3 | 2329,9 | 2,52 | 2,64 |
| 13 | " Łańcut | 28 | 1143,5 | 1 | 5,5 | — | — | — | — | 28 | 1 | 1143,5 | 5,5 | 0,97 | 0,84 |
| 14 | " Mościska | 25 | 505,4 | 8 | 159,8 | — | — | — | — | 25 | 8 | 505,4 | 159,8 | 1,11 | 0,47 |
| 15 | " Nisko | 20 | 704,9 | 6 | 153,5 | — | — | — | — | 20 | 6 | 704,9 | 153,5 | 0,87 | 0,80 |
| 16 | " Przemysł | 54 | 2354,4 | 24 | 512,9 | 10 | 165,— | 5 | 248,8 | 64 | 29 | 2519,4 | 761,7 | 3,12 | 2,34 |
| 17 | " Przeworsk | 36 | 3753,2 | 4 | 72,2 | — | — | — | — | 36 | 4 | 3753,2 | 72,2 | 1,34 | 2,69 |
| 18 | " Rawa Ruska | 65 | 1346,5 | 20 | 505,8 | — | — | — | — | 67 | 21 | 1367,2 | 519,8 | 2,95 | 1,53 |
| 19 | " Rudki | 24 | 537,6 | 4 | 84,2 | 2 | 20,7 | 1 | 14,— | 24 | 4 | 537,6 | 84,2 | 0,94 | 0,44 |
| 20 | " Rzeszów | 44 | 1171,2 | 15 | 754,1 | 4 | 61,8 | 2 | 19,3 | 48 | 17 | 1233,— | 773,4 | 2,18 | 1,41 |
| 21 | " Sambor | 18 | 554,— | 8 | 292,8 | 2 | 64,1 | 1 | 50,6 | 49 | 9 | 618,1 | 343,4 | 0,9 | 0,68 |
| 22 | " Sanok | 49 | 1733,3 | 30 | 1205,6 | — | — | — | — | 49 | 31 | 1733,3 | 1213,6 | 2,68 | 2,07 |
| 23 | " Stary Sambor | 22 | 704,2 | 2 | 58,— | — | — | 2 | 30,5 | 22 | 4 | 704,2 | 88,5 | 0,87 | 0,66 |
| 24 | " Sokal | 98 | 2181,2 | 13 | 331,— | 2 | 31,9 | 2 | 46,3 | 100 | 15 | 2213,1 | 377,3 | 3,86 | 1,82 |
| 25 | " Strzyżów | 19 | 623,4 | 3 | 100,8 | — | — | — | — | 19 | 3 | 623,4 | 100,8 | 0,74 | 0,51 |
| 26 | " Tarnobrzeg | 38 | 1496,5 | 22 | 699,3 | — | — | — | — | 38 | 22 | 1496,5 | 699,3 | 2,01 | 1,54 |
| 27 | " Turka | 21 | 1156,1 | 11 | 501,6 | — | — | — | — | 21 | 12 | 1156,1 | 511,6 | 1,11 | 1,27 |
| 28 | " Żółkiew | 29 | 544,— | 5 | 65,5 | 1 | 15,3 | 1 | 11,3 | 30 | 6 | 559,3 | 76,8 | 1,21 | 0,45 |
| R a z e m | | 2005 | 97763,8 | 798 | 35141,4 | 110 | 6157,— | 68 | 3127,9 | 2115 | 866 | 103920,8 | 38269,3 | 100,— | 100,— |

T A B L I C A VIII (g). W O J E W Ó D Z T W O L U B E L S K I E.

| L. p. | P O W I A T | C z ł o n k o w s k i e | | | | Z i e c o n e | | | | R a z e m | | | | Stosunek % | |
|-------|-----------------------|-------------------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|-----------|--------|--------------------------|--------|---------------|----------|
| | | C z y n n e | | N i e c z y n n e | | C z y n n e | | N i e c z y n n e | | I l o ś ć | | P o w. o z r z e w a n a | | Ilość | Pow. og. |
| | | Ilość | Pow. og. | Ilość | Pow. og. | Ilość | Pow. og. | Ilość | Pow. og. | Czynne | Niecz. | | | | |
| 1 | pow. Biała Podlaska . | 20 | 538,9 | 4 | 88,7 | 1 | 20,— | — | — | 21 | 4 | 538,9 | 88,7 | 2,10 | 1,61 |
| 2 | " Biłgoraj | 21 | 321,7 | 5 | 83,4 | — | — | — | — | 21 | 5 | 321,7 | 83,4 | 2,19 | 1,01 |
| 3 | " Chełm | 62 | 3137,3 | 12 | 230,4 | 7 | 100,2 | 2 | 50,— | 69 | 14 | 3237,5 | 280,4 | 6,98 | 8,73 |
| 4 | " Garwolin | 31 | 623,2 | 8 | 169,1 | 1 | 10,— | 1 | 9,5 | 32 | 9 | 633,2 | 178,6 | 3,46 | 2,0 |
| 5 | " Hrubieszów | 72 | 2750,5 | 8 | 509,5 | 3 | 42,7 | 1 | 16,9 | 75 | 9 | 2793,2 | 526,4 | 7,06 | 8,24 |
| 6 | " Janów Lubelski . | 51 | 1862,7 | 14 | 275,1 | — | — | — | — | 51 | 14 | 1862,7 | 275,1 | 5,47 | 5,31 |
| 7 | " Konstantynów . | 41 | 860,1 | 4 | 72,2 | 3 | 51,7 | 1 | 15,2 | 44 | 5 | 911,8 | 87,4 | 4,12 | 2,48 |
| 8 | " Krasnostaw . . . | 65 | 1258,5 | 11 | 236,7 | — | — | — | — | 65 | 11 | 1258,5 | 236,7 | 6,39 | 3,71 |
| 9 | " Lubartów | 22 | 495,5 | 2 | 22,— | 1 | 10,— | — | — | 23 | 2 | 505,5 | 22,— | 2,10 | 1,32 |
| 10 | " Lublin | 162 | 8372,3 | 33 | 1117,2 | 7 | 203,6 | 2 | 61,8 | 169 | 35 | 8575,9 | 1179,— | 14,16 | 24,22 |
| 11 | " Łuków | 36 | 854,9 | 4 | 78,5 | — | — | — | — | 36 | 4 | 854,9 | 78,5 | 3,36 | 2,32 |
| 12 | " Puławy | 76 | 3086,— | 9 | 562,— | 12 | 401,2 | 2 | 35,— | 88 | 11 | 3487,2 | 597,— | 8,33 | 10,14 |
| 13 | " Radzyń | 41 | 1055,— | 5 | 93,— | 2 | 14,5 | 1 | 10,— | 43 | 6 | 1069,5 | 103,— | 4,12 | 2,91 |
| 14 | " Siedlce | 15 | 369,2 | 8 | 107,— | 2 | 20,— | 3 | 26,3 | 17 | 11 | 384,2 | 133,3 | 2,36 | 1,29 |
| 15 | " Sokółów | 37 | 1310,— | 10 | 193,1 | 2 | 15,4 | — | — | 39 | 10 | 1325,4 | 193,1 | 4,12 | 3,77 |
| 16 | " Tomaszów | 46 | 1760,3 | 12 | 1342,— | 1 | 16,2 | — | — | 47 | 12 | 1776,5 | 1342,— | 4,96 | 7,74 |
| 17 | " Węgrów | 37 | 884,4 | 8 | 171,9 | — | — | — | — | 37 | 8 | 884,4 | 171,9 | 3,78 | 2,62 |
| 18 | " Włodawa | 37 | 579,9 | 7 | 319,2 | 1 | 40,7 | 2 | 49,4 | 38 | 9 | 620,6 | 368,6 | 3,95 | 2,46 |
| 19 | " Zamość | 80 | 2906,8 | 13 | 333,2 | 1 | 14,3 | 1 | 10,— | 81 | 14 | 2921,1 | 343,2 | 7,99 | 8,10 |
| | R a z e m | 952 | 33027,2 | 177 | 6004,2 | 44 | 960,5 | 16 | 284,1 | 996 | 193 | 33987,7 | 6288,3 | 100,— | 100,— |

T A B L I C A V I I I (h).

W O J E W Ó D Z T W O K R A K O W S K I E

| L. p. | P O W I A T | C z ł o n k o w s k i e | | | | Z i e c o n e | | | | R a z e m | | | | Stosunek % | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|---------------|----------|
| | | c z y n n e | | n i e c z y n n e | | c z y n n e | | n i e c z y n n e | | i l o ś ć | | p o w. o g r z e w a l n a | | ilość | pow. og. |
| | | ilość | pow. og. | ilość | pow. og. | ilość | pow. og. | c z y n n e | n i e c z . | c z y n n e | n i e c z . | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | pow. Biała | 107 | 6722,7 | 54 | 2392,1 | 5 | 60,0 | — | — | 112 | 34 | 6782,7 | 2392,1 | 8,28 | 7,88 |
| 2 | " Bochnia | 26 | 810,4 | 6 | 74,6 | 9 | 713,2 | 2 | 36,8 | 35 | 8 | 1523,6 | 111,4 | 2,44 | 1,40 |
| 3 | " Brzesko | 35 | 2927,9 | 4 | 103,3 | — | — | — | — | 35 | 4 | 2927,9 | 103,3 | 2,21 | 2,60 |
| 4 | " Chrzanów | 170 | 23103,8 | 74 | 5431,8 | — | — | — | — | 170 | 74 | 23103,8 | 5431,8 | 13,84 | 24,50 |
| 5 | " Dąbrowa | 12 | 240,5 | 2 | 31,0 | — | — | 1 | 20,0 | 12 | 3 | 240,5 | 51,0 | 0,85 | 0,25 |
| 6 | " Grybów | 18 | 593,1 | 5 | 105,7 | 2 | 76,8 | 1 | 20,9 | 20 | 6 | 669,9 | 126,6 | 1,47 | 0,68 |
| 7 | " Gorlice | 78 | 5813,1 | 39 | 1103,0 | 2 | 67,8 | 2 | 51,0 | 80 | 41 | 5880,9 | 1154,0 | 6,86 | 6,04 |
| 8 | " Jasło | 41 | 1449,1 | 28 | 2473,0 | 2 | 102,3 | 1 | 6,0 | 43 | 29 | 1551,4 | 2479,0 | 4,08 | 4,06 |
| 9 | " Kraków | 255 | 16499,4 | 86 | 5,87,3 | 37 | 1556,6 | 34 | 1254,4 | 292 | 120 | 18056,0 | 6541,7 | 23,37 | 21,12 |
| 10 | " Limanowa | 35 | 3332,8 | 8 | 338,2 | — | — | — | — | 35 | 8 | 3332,8 | 338,2 | 2,44 | 3,15 |
| 11 | " Maków | 21 | 510,0 | 15 | 348,9 | — | — | — | — | 21 | 15 | 510,0 | 348,9 | 2,04 | 0,74 |
| 12 | " Mielec | 29 | 773,4 | 9 | 339,1 | 2 | 42,8 | — | — | 31 | 9 | 816,2 | 339,1 | 2,27 | 0,99 |
| 13 | " Myslenice | 6 | 222,0 | 3 | 84,5 | 1 | 25,0 | — | — | 7 | 3 | 247,0 | 84,5 | 0,57 | 0,28 |
| 14 | " Nowy Targ | 27 | 616,7 | 11 | 244,6 | 4 | 152,7 | 3 | 32,6 | 31 | 14 | 769,4 | 277,2 | 2,55 | 0,90 |
| 15 | " Nowy Sącz | 40 | 1002,5 | 13 | 354,7 | 12 | 394,6 | 3 | 75,0 | 52 | 16 | 1397,1 | 429,7 | 3,86 | 1,57 |
| 16 | " Oświęcim | 41 | 1471,8 | 13 | 829,7 | 14 | 3626,9 | 6 | 461,5 | 55 | 19 | 5098,7 | 1291,2 | 4,20 | 5,49 |
| 17 | " Pilzno | 12 | 213,7 | 2 | 27,4 | — | — | — | — | 12 | 2 | 213,7 | 27,4 | 0,79 | 0,21 |
| 18 | " Ropczyce | 31 | 603,5 | 5 | 94,8 | 2 | 208,0 | — | — | 33 | 5 | 811,5 | 94,8 | 2,16 | 0,78 |
| 19 | " Tarnów | 55 | 2140,2 | 8 | 120,0 | 18 | 6141,4 | 2 | 191,0 | 73 | 10 | 8281,6 | 311,0 | 4,71 | 7,38 |
| 20 | " Wadowice | 50 | 1967,2 | 15 | 346,6 | 4 | 47,8 | 2 | 25,3 | 54 | 17 | 2015,0 | 371,9 | 4,03 | 2,05 |
| 21 | " Wieliczka | 11 | 556,4 | 12 | 1167,2 | 26 | 3388,8 | 4 | 417,7 | 37 | 15 | 3945,2 | 1584,9 | 2,95 | 4,75 |
| 22 | " Żywiec | 53 | 3700,2 | 17 | 694,5 | — | — | 1 | 20,0 | 53 | 18 | 3700,2 | 714,5 | 4,03 | 3,78 |
| R a z e m | | 1153 | 75270,4 | 408 | 21992,0 | 140 | 16604,7 | 62 | 2612,2 | 1293 | 470 | 91875,1 | 24604,2 | 100,00 | 100,00 |

T A B L I C A VIII (j).

W O J E W Ó D Z T W O B I A Ł O S T O C K I E.

| L. p. | P O W I A T | C z ł o n k o w s k i e | | | | Z l e c o n e | | | | R a z e m | | | | S t o s u n e k | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| | | c z y n n e | | n i e c z y n n e | | c z y n n e | | n i e c z y n n e | | i l o ś ć | | p o w. o g r z e w a l n a | | i l o ś ć | p o w. o g r z. |
| | | i l o ś ć | p o w. o g r. | i l o ś ć | p o w. o g r. | i l o ś ć | p o w. o g r. | c z y n n e | n i e c z y n n e | c z y n n e | n i e c z y n n e | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | pow. Augustów | 12 | 319,8 | 7 | 139,2 | 6 | 371,1 | 1 | 15,0 | 18 | 8 | 690,9 | 154,2 | 3,56 | 3,39 |
| 2 | " Białystok | 128 | 7317,1 | 44 | 2178,0 | 30 | 718,9 | 13 | 344,0 | 158 | 57 | 8036,0 | 2522,0 | 20,45 | 42,30 |
| 3 | " Bielsk | 39 | 1497,8 | 9 | 255,8 | 23 | 407,0 | 31 | 688,4 | 62 | 40 | 1904,8 | 944,2 | 13,97 | 11,41 |
| 4 | " Grodno | 62 | 2397,7 | 35 | 1355,5 | 20 | 892,5 | 4 | 56,2 | 8 | 39 | 3290,2 | 1411,7 | 16,58 | 18,83 |
| 5 | " Kolno | 12 | 368,4 | 7 | 157,9 | 3 | 76,0 | — | — | 15 | 7 | 444,4 | 157,9 | 3,01 | 2,41 |
| 6 | " Łomża | 21 | 626,7 | 9 | 303,1 | 9 | 142,3 | 4 | 57,4 | 30 | 13 | 769,0 | 360,5 | 5,89 | 4,52 |
| 7 | " Ostrołęka | 14 | 353,9 | 7 | 137,6 | 3 | 24,4 | 3 | 32,4 | 17 | 10 | 378,3 | 170,0 | 3,70 | 2,20 |
| 8 | " Ostrów Łomż. . . | 21 | 568,5 | 6 | 94,2 | 6 | 135,5 | 2 | 29,5 | 27 | 8 | 704,0 | 123,7 | 4,80 | 3,32 |
| 9 | " Suwałki | 12 | 477,8 | — | — | 5 | 102,2 | 3 | 49,8 | 17 | 3 | 580,0 | 49,8 | 2,74 | 2,53 |
| 10 | " Sokółka | 12 | 187,3 | 6 | 75,6 | — | — | 1 | 25,0 | 12 | 7 | 187,3 | 100,6 | 2,60 | 1,15 |
| 11 | " Szczuczyn Białostocki | 17 | 405,2 | 6 | 83,6 | 1 | 13,7 | — | — | 18 | 6 | 418,9 | 83,6 | 3,29 | 2,02 |
| 12 | " Wołkowysk . . . | 36 | 819,5 | 15 | 276,8 | 2 | 17,8 | 1 | 15,8 | 38 | 16 | 837,3 | 292,6 | 7,40 | 4,53 |
| 13 | " Wysoko-Mazow. . | 17 | 276,5 | 4 | 63,3 | 1 | 8,2 | — | — | 18 | 4 | 284,7 | 63,3 | 3,01 | 1,89 |
| R a z e m | | 403 | 15616,2 | 155 | 5120,6 | 109 | 2909,6 | 63 | 1313,5 | 512 | 218 | 18525,8 | 6434,1 | 100,00 | 100,00 |

co stanowi 3,44% w stosunku do ogólnej liczby kotłów czynnych.

| | |
|--------------------------|------|
| 2. prób wodnych kotłów: | |
| porządkowych | 2771 |
| nadzwyczajnych | 526 |
| niepomyślnych | 241 |
| R a z e m | 3538 |

czyli 152% w stosunku do przewidzianych co 6 lat, w myśl obowiązujących przepisów;

| | |
|---------------------------------|------|
| 3. rewizyj wewnętrznych kotłów: | |
| porządkowych | 6081 |
| nadzwyczajnych | 915 |
| R a z e m | 6996 |

czyli 150,5% w stosunku do przewidzianych co 3 lata, w myśl obowiązujących przepisów;

| | |
|---------------------------------|------|
| 4. rewizyj zewnętrznych kotłów: | |
| pod parą | 4771 |
| w postoju | 4542 |
| R a z e m | 9313 |

czyli 133,5% w stosunku do przewidzianych co 2 lata, w myśl obowiązujących przepisów;

| | |
|---|----|
| 5. badań kotłów przy kupnie i sprzedaży | 78 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| 6. wyjazdów w różnych sprawach kotłowych, nieobjętych poprzednimi rubrykami . . . | 514 |
|---|-----|

| | |
|---------------------------------|------|
| 7. egzaminów palaczy kotłowych: | |
| z wynikiem pomyślnym . . . | 1165 |
| z wynikiem niepomyślnym . . | 248 |
| R a z e m | 1413 |

| | |
|---|----|
| 8. egzaminów maszynistów (obowiązkowych na terenie Małopolski): | |
| z wynikiem pomyślnym . . . | 58 |
| z wynikiem niepomyślnym . . | 36 |
| R a z e m | 94 |

| | |
|---|------|
| 9. badań naczyń pod ciśnieniem, wirówek i t. p. | 2474 |
|---|------|

| | |
|----------------------------------|-----|
| 10. książek kotłowych wydano . . | 657 |
|----------------------------------|-----|

Statystyka techniczna kotłów.

Podczas rewizyj kotłów stwierdzono:

| | | w % liczby kotłów czynnych |
|--|------|----------------------------|
| a) niedokładności osprzętu | 2619 | 18,80 |
| b) innych niedokładności, jak: wadliwość obmurza, wilgoć w kanałach spalinowych, złe oczyszczenie kotłów i t. p. | 1344 | 9,65 |

c) uszkodzeń kotłów:

| | | |
|---------------------------|------|-------|
| niebezpiecznych | 86 | |
| poważnych | 860 | |
| drobnych | 1606 | |
| r a z e m | 2552 | 18,30 |

Skrócono termin:

| | | |
|---|------|-------|
| następnej próby wodnej w wypadkach . . . | 740 | |
| następnej rewizji wewnętrznej w wypadkach . . . | 1266 | |
| r a z e m | 2006 | 14,40 |

Zarządzono:

| | | |
|--|-----|------|
| a) nadzór wzmocniony kotłów | 175 | 1,26 |
| b) wstrzymanie pracy kotłów wskutek uszkodzeń poważnych, zagrażających bezpieczeństwu pracy kotłów | 113 | 0,81 |
| c) naprawę kotłów | 556 | 4,00 |
| d) zmniejszenie ciśnienia roboczego kotłów | 147 | 1,05 |

Zaległe rewizje kotłów.

Niewykonano przypadających w roku sprawozdawczym:

| | | |
|----------------------------|----|------|
| prób wodnych | 14 | 0,60 |
| rewizyj wewnętrznych . . . | 32 | 0,69 |
| rewizyj zewnętrznych . . . | 60 | 0,86 |

W porównaniu z rokiem poprzednim, w którym w dniu 31 grudnia zalegało wykonanie 20 prób wodnych, 82 rewizyj wewnętrznych i 109 rewizyj zewnętrznych, ilość zaległości zmniejszyła się wydatnie.

Głównym powodem zaległości bywa zgłaszanie uruchomienia nowych, lub przeniesionych na inne miejsce pracy, kotłów z końcem roku, lub też nieprzygotowanie kotłów na ustalony termin, co powoduje liczne, nieprodukcyjne wyjazdy (w roku sprawozdawczym 340) — za tego rodzaju zaległości Stowarzyszenie winy ponosić nie może.

W uzasadnionych wypadkach Stowarzyszenie, opierając się na postanowieniach rozporządzenia ministerjalnego z dnia 8 listopada 1921 r. (par. 15), odroczyło przeprowadzenie rewizji do roku następnego. W myśl obowiązujących przepisów, rewizje zewnętrzne powinny być przeprowadzane co dwa lata, jednak inżynierowie Stowarzyszenia starają się odwiedzać każdy kocioł co roku, więc chociażby w liczbie zaległości ta cyfra jest także wzięta pod uwagę, nie stanowi ona właściwej zaległości.

Kursy dla palaczy kotłowych.

W roku sprawozdawczym zorganizowano dwanaście kursów dla palaczy kotłowych w następujących miejscowościach:

| | Liczba kur-ów | Liczba słucha- czy | Egzamin zdało |
|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Baranowicze . . . | 1 | 47 | 44 |
| Białystok | 1 | 87 | 82 |
| Brzeszcze | 1 | 33 | 30 |
| Kalisz | 1 | 48 | 47 |
| Łódź | 3 | 220 | 201 |
| Równe | 1 | 41 | 36 |
| Sosnowiec | 1 | 85 | 78 |
| Starachowice . . . | 1 | 41 | 40 |
| Warszawa | 1 | 151 | 137 |
| Włocławek | 1 | 52 | 52 |
| R a z e m . . . | 12 | 805 | 747 |

Program każdego kursu składał się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych. Po wysłuchaniu kursu słuchacze poddawani byli egzaminowi, a w razie pomyślnego wyniku otrzymywali świadectwa kursowe, a o ile posiadali wymaganą przepisaną praktykę, prócz tego świadectwa, uprawniające do samodzielnej obsługi kotłów.

Niezależnie od kursów dla palaczy, inżynierowie Stowarzyszenia egzaminują przy kotłach palaczy, posiadających dwunastomiesięczną praktykę i wystawiają świadectwa typu urzędowego.

Na terenie Małopolski, gdzie do obsługi maszyn parowych o mocy od 10 *KMe* są dopuszczani tylko egzaminowani maszyniści, inżynierowie Stowarzyszenia przeprowadzają również egzaminy maszynistów. W roku sprawozdawczym poddało się egzaminowi 94 maszynistów, jednak egzamin zdało tylko 58. Zły wynik egzaminów należy przypisać brakowi popularnego podręcznika i specjalnych kursów.

Kursy dla instruktorów i kierowników gorzelni.

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie współpracuje z Naukową Organizacją Gorzelnictwa i przez swego inżyniera specjalistę bierze udział w specjalnych kursach, organizowanych przez tę instytucję dla instruktorów i kierowników gorzelni rolniczych. W roku sprawozdawczym odbył się jeden kurs w Warszawie dla 50 słuchaczy, na którym inżynier Stowarzyszenia wykładał racjonalną obsługę kotłów i gospodarkę parową w gorzelniach. Wyniki otrzymane z badań kotłów i całokształtu gospodarki cieplnej w gorzelniach podałem w ogólnej części sprawozdania.

Ekspertyzy techniczne.

W roku sprawozdawczym wykonali inżynierowie Stowarzyszenia następujące ekspertyzy techniczne:

| | |
|---|------|
| 1. odbiory gwarancyjne kotłów | 12 |
| 2. badania odparowalności kotłów | 14 |
| 3. odbiór gwarancyjny podgrzewacza wody | 1 |
| 4. odbiory gwarancyjne turbozespołów | 7 |
| 5. odbiory gwarancyjne maszyn parowych | 3 |
| 6. odbiory gwarancyjne silników Diesel'a | 8 |
| 7. badania silników Diesel'a | 3 |
| 8. odbiór gwarancyjny turbokompresora | 1 |
| 9. odbiory gwarancyjne sprawności rusztów | 2 |
| 10. badanie kompresorów | 4 |
| 11. indikowanie 24 maszyn parowych, w tem cylindrów | 28 |
| 12. pomiary ilości przepływu pary | 2 |
| 13. badanie instalacji elektrycznych | 3 |
| 14. badanie instalacji centralnego ogrzewania | 2 |
| 15. odbiory techniczne dźwigów, nie podlegających stałemu dozorowi | 12 |
| 16. badanie całkowitej gospodarki cieplnej w browarze | 1 |
| 17. badania przyczyn drgania fundamentów, urywania się śrub i pękania ram silników spalinyowych | 3 |
| 18. odbiory techniczne węzownice przegrzewaczowych | 8 |
| Pozatem wykonano: | |
| badań wirówek | 11 |
| badań naczyń dla gazów sprężonych | 2303 |
| badań naczyń pracujących pod ciśnieniem | 25 |

Szczegółowe opisy zajmujących badań były opublikowane w *Technice Ciepłej*, organie Stowarzyszenia.

Komisja Kotłowa przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

W roku sprawozdawczym Komisja Kotłowa, której przewodniczy podpisany a Stowarzyszenie stale sekretarzuje, dokonała uzgodnienia sprzeciwów, zgłoszonych w Ministerstwie Przemysłu i Handlu przez Syndykat Polskich Hut Żelaznych i Biuro Sprzedaży Syndykatu Polskich Walcowni Rur, w spra-

wie nowych przepisów o budowie kotłów parowych, oraz o warunkach technicznych, dotyczących materiałów, używanych do budowy kotłów parowych. Nie odrzeczy będzie przypomnieć, że Syndykat Hut brał udział w opracowaniu przepisów, że w obradach zawsze przeforsowywał wszystkie swoje postulaty, grożąc specjalnymi dodatkami do cen w razie nieuwzględnienia jego życzeń, : mimo to, zaraz po wejściu w życie przepisów, zgłosił nowe sprzeciwy, zupełnie błahe i na tej podstawie opierał niewykonalność przepisu. Ponowna konferencja łatwo uzgodniła te drobiazgi, w zupełnej jednogłośnie z przedstawicielami hut, a jednak Syndykat nadal nie chce podporządkować się przepisom i, rzecz szczególna, odmawia odbioru materiałów przez bezstronnych rzeczoznawców, pragnąc, aby odbiorcy zadawali sobie zaświadczaniem, wydawanymi przez same huty. Stowarzyszenie, czerpiąc dowody z bogatej praktyki, może stwierdzić, że do zaświadczeń o jakości materiałów, wydawanych przez huty, nie może mieć z zasadniczych względów tego zaufania, jakim obdarza zaświadczenia o badaniach, dokonanych przez upoważnionych rzeczoznawców. Stowarzyszenie żywi niepokonną nadzieję, że Ministerstwo znajdzie odpowiednie argumenty, aby odporne huty nakłonić do respektowania przepisów państwowych.

Ponieważ roczne stosowanie w praktyce przepisów o budowie kotłów ujawniło szereg niejasności i stąd wynikłej potrzeby interpretacji, Stowarzyszenie przystąpiło do opracowania komentarza, który w pierwszych miesiącach roku 1932 będzie dyskutowany na Komisji Kotłowej, a następnie przedstawiony Ministerstwu Przemysłu i Handlu do aprobaty.

Zanotować należy dalszy postęp prac stworzonych przez Komisję Kotłową trzech specjalnych Podkomisji:

1. dla opracowania przepisów o budowie i używaniu aparatów, pracujących pod ciśnieniem pary wodnej,
2. dla opracowania przepisów o wykonywaniu i używaniu naczyń dla przewozu gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem,
3. dla opracowania przepisów o wytwarzaniu, przechowywaniu i używaniu acetyleny, oraz o przechowywaniu karbidu.

Prace Podkomisji 1 idą w kierunku zbierania materiału i przygotowania wzorów dla obliczeń kształtów, nieraz bardzo fantastycznych, stosowanych w budowie aparatów, a nieznanymi w konstrukcjach kotłów. Zadanie tej Podkomisji jest najtrudniejsze, gdyż musi tworzyć rzeczy nowe i brak jej oparcia o zagraniczne wzory.

Podkomisja 2 i 3 posunęła swe prace tak daleko, że przepisy, opracowywane przez nie, zostaną prawdopodobnie w ciągu roku 1932

ukończone i oddane Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu, celem przedstawienia ich Ministerstwu Przemysłu i Handlu.

Oddział dozoru dźwigów.

Ogólna ilość dźwigów zarejestrowanych w dniu 1 stycznia 1931 roku wynosiła 1117
w ciągu roku przybyło 104
zatem w dn. 31 grudnia 1931 roku —
było pod dozorem 1221

W ciągu roku dokonano sprawdzeń dźwigów:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| nowozgłoszonych | 104 |
| w dorocznej kolejności | 1127 |
| powtórnych | 947 |
| r a z e m | 2178 |

Przy rewizjach stwierdzono:

- a) stan dźwigów zagrażający bezpieczeństwu życia w wypadkach 180
- b) stan dźwigów wymagający naprawy 1287
- c) stan dźwigów zadawalniający i zgodny z przepisami 711

Przy dźwigach, będących pod dozorem Stowarzyszenia, nie było w roku sprawozdawczym ani jednego wypadku, natomiast trzy nieszczęśliwe wypadki zdarzyły się na terenie miasta Warszawy przy dźwigach niedozorowanych a mianowicie:

w f-ce fornierów J. Klein i Syn przy ul. Elbląskiej 13, gdzie robotnica, wskutek braku urządzeń bezpieczeństwa, wpadła do szybu dźwigowego,

w f-ce mydła Majde i S-ka przy ul. Okopowej 15, gdzie, jak poprzednio, robotnik wpadł do szybu,

w Warszawskiej Fabryce Drutów. Sztyftów i Gwoździ przy ul. Objazdowej 1, gdzie robotnik, obsługujący dźwig, doznał potłuczenia ręki.

Laboratorium wodne, przy biurze okręgowym we Lwowie, wykonało w roku sprawozdawczym 50 analiz wody surowej do zasilania kotłów.

Oprócz wspomnianych badań wody surowej, wykonało laboratorium analizy:

| | |
|--|------------|
| 1. wody zmiękzonej | 3 |
| 2. wody z kotłów | 14 |
| 3. kondensatu | 11 |
| 4. wody do chłodzenia silników | 1 |
| 5. kamienia kotłowego | 8 |
| 6. odczynników | 1 |
| 7. gazów palnych | 5 |
| 8. spalin | 25 |
| razem analiz | 118 |

i 15 oznaczeń popiołu w żużlu.

Laboratorium, określając jakość wody do zasilania kotłów, podaje zawsze wskazówki, w jaki sposób należy dotyczącą wodę przygotować i ulepszyć.

Laboratorium kalorymetryczne, przy biurze okręgowym w Dąbrowie Górniczej, w roku sprawozdawczym wykonało:

| | |
|--|----|
| 1. analiz elementarnych węgla . . . | 12 |
| 2. analiz technicznych węgla . . . | 82 |
| 3. analiz technicznych trocin drzew- nych | 1 |
| 4. analiz technicznych torfu . . . | 1 |
| 5. oznaczeń wartości opałowej oleju gazowego | 9 |
| 6. oznaczeń zawartości koksu i czę- ści lotnych | 6 |
| 7. oznaczeń zawartości części pal- nych w żużlu i popiele | 39 |
| 8. oznaczeń zawartości piasku w po- piele | 1 |

Technika Ciepłna, organ Stowarzyszenia dozoru kotłów w Warszawie, wychodzi nadal jako miesięcznik o nakładzie 3600 egzemplarzy. Co drugi miesiąc ukazuje się, jako dodatek, „Kotłownia i Sala Maszyn“, zawierająca artykuły popularnej treści, przeznaczone dla czytelników, nie posiadających specjalnego wykształcenia technicznego

„Technika Ciepłna“ jest nadal oficjalnym organem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dla spraw kotłowych.

Wybuchy kotłów. W roku sprawozdawczym nie zaszedł żaden wypadek wybuchu kotła, pozostającego pod dozorem Stowarzyszenia.

Naczynia do grzania wody w łaźniach rytualnych, nie podlegające ani stałemu dozorowi, ani odbiorowi technicznemu po zainstalowaniu, są z roku na rok powodem nieszczęśliwych wypadków, z powodu przeważnie wadliwej konstrukcji, lub niewłaściwej dyspozycji rurociągów, oraz braku osprzętu i urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia.

W roku sprawozdawczym, dnia 1 stycznia, zdarzył się znowu nieszczęśliwy wypadek, spowodowany wybuchem naczynia do grzania wody w łaźni rytualnej w Horodence, wskutek którego 2 osoby poniosły śmierć, 10 osób doznało poparzeń trzeciego stopnia, a lżejsze poparzenia odniosło 15 osób.

W tabelach IX, X i XI zestawiono wyniki badań gwarancyjnych kotłów parowych, turbin i silników Diesla.

Z 12 kotłów, które były poddane badaniom, jeden był typu dwupłomienicowego, bez przegrzewacza i podgrzewacza wody i wykazał, przy wydajności pary 30 kg/m^2 , sprawność 64,4%, która, nawet z uwzględnieniem wilgotności pary, odpowiada sprawnościom dużych kotłów wodnorurkowych. Typ kotła pło-

mienicowego, dla małych jednostek i ruchu wahlowego, nadaje się bezwarunkowo lepiej, niż kocioł wodnorurkowy, który, przy małej powierzchni ogrzewalnej, posiada nieproporcjonalnie dużą powierzchnię zewnętrzną obmuza i powoduje znaczne straty promieniowania.

Reszta badanych kotłów była typu wodnorurkowego, z tych jeden dwukomorowy, jeden systemu „Garbe“, a pozostałe systemu Babcock-Wilcox, z podłużnym lub poprzecznym walcem, o nachyleniu opłomek 15 i 45°. Kocioł „Garbe“ był urządzony na opał pyłem węglowym, pozostałe miały ruszty płaskie, ręczne lub mechaniczne.

Nie uwzględniając kotła dwupłomienicowego, ciśnienie robocze kotłów badanych wynosiło 13 do 36 *ata*. Z tabeli IX widać, że ciśnienie robocze w nowych, większych instalacjach, ustala się na 36, względnie 26 do 28 *ata*, dla ruchu z przeciwcieniem, względnie z kondensacją. W większości wypadków będzie zapewne wybór ciśnienia odpowiedni, gdyż większy przemysł jest w Polsce zgrupowany koło zagłębi węglowych, jednak ślepe naśladownictwo nie jest wskazane a właściwy dobór ciśnienia roboczego powinien być w każdym poszczególnym wypadku ustalony na podstawie szczegółowej kalkulacji.

Średnia powierzchnia ogrzewalna badanych kotłów wynosiła około 500 do 600 m^2 , a u największego kotła 1035 m^2 . Na taką jednostkę może sobie pozwolić tylko instalacja bardzo duża, w której wyłączenie z ruchu kotła tysiącemetrowego nie stanowi zbyt dużego procentu potrzebnych dla ruchu kotłów. W Polsce typ kotła potrzebny dla wielkiego przemysłu, będzie średnio posiadał powierzchnię ogrzewalną około 500 m^2 .

Stosunek powierzchni przegrzewacza do powierzchni ogrzewalnej kotła wahał się od 12 do 44%, a stosunek powierzchni ekonomizera do powierzchni kotła od 39 do 180%.

Prawie we wszystkich wypadkach do opalania był użyty miał węglowy o wartości opałowej około 5500 *Kal*, to też stosunek średni powierzchni rusztu do powierzchni ogrzewalnej kotła wynosił około 1:25. Na 1 m^2 rusztu spalano od 103 do 367 *kg* miału, co jest dowodem, że nowoczesny kocioł wyposażony w odpowiedni ruszt, może śmiało poddać zmiennym obciążeniom, przy dużej maksymalnej wydajności.

Odparowanie z 1 m^2 powierzchni ogrzewalnej wynosiło od 23 do 52 *kg*.

Największą sprawność całego zespołu kotłowego, wynoszącą 85,4%, osiągnięto przy małym kotle Nr. 1, nawet nieco większą niż przy największym kotle Nr. 7, wyposażonym w podgrzewacz wody i powietrza — wynik należy przypisać umiejętności prowadzenia ruchu w czasie odbioru gwarancyjnego i należytemu przygotowaniu.

Wyników pomiaru na kotle Nr. 8, zbudowanym dla ciśnienia 36 *ata*, a pracującym obecnie i w czasie badania na 14 *ata*, nie można uznać za miarodajne, gdyż kocioł, ze względu na warunki gwarancji, pracował przy odbiorze bez przegrzewacza, a stąd pochodzi niezwykle wysoka temperatura spalin wylotowych i z nią związane straty. Dostawca dał dla tego kotła gwarancję zarówno dla pracy przy 36 jak i przy 14 *ata*, jednak trudno sobie wyobrazić, aby kocioł wysokoprężny mógł, dla tej samej wydajności pary pracować przy niskim ciśnieniu i nie powodować zaburzeń ruchowych.

Elastyczność nowoczesnych kotłów wodnorurkowych wykazała próba, przeprowadzona na kotle Nr. 11. Podczas normalnego ruchu kotła, przy ciśnieniu 24 *ata* i obciążeniu 30 *t/h*, nagle zamknęto odpływ pary z kotła i obserwowano wzrost ciśnienia, podczas gdy obsługa, wprawdzie dokładnie pouczona, zastosowała zwykłe w takich wypadkach środki zaradcze. Ciśnienie w kotle wzrosło w przeciągu 60 sekund do 25 *ata* i zaraz zaczęło opadać, tak że nawet zawory bezpieczeństwa nie zagrały. Po 184 sekundach ciśnienie spadło do pierwotnej wysokości, t. j. do 24 *ata*. Próba wykazała, że na zupełne opanowanie kotła o powierzchni ogrzewalnej 600 *m*² potrzeba było zaledwie jednej minuty. W kotłach pracujących na turbogeneratory należałoby taką próbę przeprowadzać od czasu do czasu, aby wyćwiczyć obsługę w opanowywaniu ruchu, gdy z jakichkolwiek powodów automat raptownie odetnie dopływ pary do turbiny.

Wyniki, dotyczące sprawności kotłów, mogłyby być naogół lepsze. Niedociągnięcia można tylko wytłómaczyć tem, że dostawcy prawie nigdy nie korzystają z przysługującego im prawa przeprowadzenia dla siebie pomiaru przed odbiorem gwarancyjnym, zatem nie mają sposobności zaznajomienia się dokładnego z własną instalacją w praktycznym ruchu. Dla celów reklamowych jest to wadą, lecz jednocześnie stanowi może rekompensatę za zmienne warunki obciążenia, występujące w normalnym ruchu.

W tablicy X przedstawiono wyniki badań odbiorczych, dokonanych na 7-miu turbinach parowych, z których 6 było kondensacyjnych a jedna przeciwpiętna.

Największa z badanych turbin rozwijała moc 15000 *kW*, najmniejsza 750/960 *kW*. Ciśnienie dołotowe pary leżało w granicach 12,5 do 27 *ata*, a temperatura przegrzania od 300 do 370°.

Przy próbach odbiorczych pokazało się, podobnie jak w latach ubiegłych, że regulator bezpieczeństwa nie działał, co przeważnie jest winą odbiorcy, jeśli okresowo nie każe sprawdzać działania regulatora.

Gwarancje dotyczące zużycia pary były naogół dotrzymywane, z tolerancją w żadnym wypadku nie przekraczającą 5%, lub wogóle bez tolerancji.

Doświadczenia roku sprawozdawczego potwierdziły znowu słuszność wskazówek, jakie Stowarzyszenie od dłuższego czasu daje swym członkom w kwestji otwierania turbin co pewien czas, a w każdym razie po przeprowadzeniu badań odbiorczych, względnie przed upływem okresu gwarancyjnego. Przyczyny erozji i korozji łopatek mogą leżeć zarówno w samym materiale użytym na łopatki, jak i w jakości pary doprowadzanej do turbiny. Ze wzrostem stosowanego ciśnienia i przegrzania pary, wymagania stawiane materiałom muszą być podwyższone, a dobry materiał jest nie tylko drogi, ale wymaga wielokrotnie droższej obróbki, co w w sumie stanowi poważny wzgląd konkurencyjny. Para wytworzona z wody nieodgazowanej i należyście nieulepszonej porywa z sobą tlen i bezwodnik kwasu węglowego, które zwłaszcza w tych częściach łopatek, gdzie para przekracza krzywą nasycenia, mogą wywołać prawdziwe spustoszenia. Osady kotłowe, przerzucane przy t. zw. „pluciu kotłów” aż do turbiny, powodują erozję i zarastanie, lub nawet zupełne zatkanie dysz. Ważnem jest, aby początki tych uszkodzeń stwierdzić przy sposobności odbioru gwarancyjnego, przez co gwarancje, dotyczące materiału, nabierają wagi.

Tablica XI przedstawia wyniki badań odbiorczych 7-miu silników Diesela, przeprowadzone w roku sprawozdawczym.

Wszystkie badane silniki były bezsprężarkowe, czterotaktowe, o mocy od 10 do 575 *KMe*. Trzy z badanych silników (Nr. 4—6) były dostosowane do paliwa płynnego i gazowego, jednak próby były wykonane tylko olejem gazowym, gdyż przewody gazowe nie zostały jeszcze doprowadzone.

Dla wszystkich silników, badanych w roku ubiegłym, dostawcy gwarantowali zużycie paliwa z 10% tolerancją a ponieważ, jak to zresztą normalnie bywa, tylko z tak wielką, niczem nieuzasadnioną, tolerancją osiągnęli gwarancje, i to nie zawsze, zatem należałoby już raz zerwać z tą metodą retuszowania gwarancji i powiedzieć odbiorcom szczerą prawdę, która nikogo nie przerazi, bo niema w niej nic strasznego, a podniesie zaufanie do dostawców.

W programie gwarancyjnych odbiorów Diesla Stowarzyszenie wstawia zawsze, prócz stwierdzenia rozchodu paliwa, badanie regulacji i obejrzenie części składowych, po zdemontowaniu silnika. Oba powyższe badania mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu i należy na nie położyć większy nacisk, niż na zużycie paliwa, które nastawieniem rozrządu i doszlifowaniem zaworów da się łatwo sprowadzić do normalnej granicy.

TABLICA IX.

ODBIORY GWARANCYJNE KOTŁÓW PRZEPROWADZONE W ROKU 1931.

| | Wymiary | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ¹⁾ | 8 ²⁾ | 9 ³⁾ | 10 | 11 | 12 ⁴⁾ | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| Miejsce ustawienia kotła | | Elektrownia | Kopalnia węgla | Lotnisko | Elektrownia | Elektrownia | Fabryka przędzy itkanin sztucznych | Elektrownia | Kopalnia węgla | Fabryka papieru i celulozy | Fabryka wódek | Kopalnia węgla | Fabryka wódek | | | | | | | | | | | |
| System kotła | | wodnorurkowy sekcyny Babcock- Wilcox | wodnorurkowy Garbe jednopecz- kowy | dwupłomienicowy | wodnorurkowy sekcyny, z poprz. walczakiem | wodnorurkowy sekcyny Babcock- Wilcox z poprzecz- nym walczakiem | wodnorurkowy sekcyny Babcock- Wilcox z poprzecz- nym walczakiem | wodnorurkowy Babcock-Wilcox | stromo-wodnorurkowy sekcyny | wodnorurkowy o 2 komorach wod- nych, z rurą opad. | wodnorurk. sek- cyjny Babcock- Wilcox | wodnorurk. Babcock-Wilcox z poprzecznym walczakiem | wodnorurkowy sekcyny | | | | | | | | | | | |
| Rok budowy kotła | ata | 1929 | 1930 | 1929 | 1928 | 1928 | 1930 | 1928 | 1929 | 1912 | 1930 | 1929 | 1930 | | | | | | | | | | | |
| Ciśnienie robocze | m ² | 15 | 16 | 9 | 28 | 28 | 22 | 36 | 36,14 | 14 | 13 | 26 | 13 | | | | | | | | | | | |
| Powierzchnia ogrzewalna kotła | m ² | 300 | 370 | 90 | 610 | 600 | 200 | 1034,6 | 497 | 307,5 | 150 | 600 | 210 | | | | | | | | | | | |
| " " przegrzewacza | m ² | 110 | 150 | — | 270 | 220 | 74,5 | 256 | 110 | 93 | 36 | 200 | 25 | | | | | | | | | | | |
| " " podgrzewacza wody | m ² | 350 | 400 | — | 520 | 450 | 200 | 896 | 256 | 256 podgrz. wsp. dla 2 kotł. | — | 800 | — | | | | | | | | | | | |
| " rusztu | m ² | 10,2 | — | 2,44 | 22,9 | 25,2 | 8,0 | 41,89 | 21,6 | 9,8 | 5,3 | 30 | 7,3 | | | | | | | | | | | |
| Stosunek $\frac{\text{pow. rusztu}}{\text{pow. ogrzew. kotła}}$ | | $\frac{1}{29,4}$ | — | $\frac{1}{36,9}$ | $\frac{1}{26,6}$ | $\frac{1}{23,8}$ | $\frac{1}{25}$ | $\frac{1}{24,7}$ | $\frac{1}{23}$ | $\frac{1}{31,4}$ | $\frac{1}{28,3}$ | $\frac{1}{20}$ | $\frac{1}{28,8}$ | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj rusztu i podmuchu | | Ruszt mechaniczn. Ciąg wytw. went. | Dwa palniki na pył węglowy. Młynek „Fours Stein” „Re- solutor”. Objętość komory 110 m ³ . Ciąg naturalny | Palenisko wewn., ruszt płaski z ręcz- ną obsługą. Ciąg naturalny | Ruszt podwójny łańcuchowy syst. Nyeboe - Nissen. Ciąg wytworzony wentylatorem | Ruszt podwójny łańcuchowy, syst. Babcock - Wilcox z poprzecznym podw. powietrza | Ruszt mechaniczn. Ciąg naturalny | Ruszt łańcuchowy o sekcyjnym pod- muchu (5 sekcji). Ciąg wytw. dwoma wentylatorami | Ruszt łańcuchowy, z sekc- yjnym podmuchi. (6 sekcji) | Ruszt posuwowy „Universal”. Pod- much wytwarza wentylator | Ruszt łańcuchowy Babcock - Wilcox, z przedziałowym podwiewem | Ruszt wędrowny z przedzia- łowym podmuchi | Ruszt łańcuchowy, z przedziałowym podmuchi | | | | | | | | | | | |
| Gwarancje | | Przy użyciu węgla orzech III o wart. opał. 6600 Kal/kg i wody zas. o temp. 25° C. wytw. norm. 7,5 t/h max. 9 t/h pary o ciśn. 15 ata. przeprz. do 325— 375° przy zastos. regul. temp. pary. Podgrz. ogrz. wodę z 25°—80° przy ruch norm., do 105° przy ruch. wzmoc. Temp. gazów wylot. przy ruchu norm., do 105° przy ruchu norm. 160°, wzmoc. 170°. Ciąg urz. urz. przy ruchu norm. 80% wzm. 74% | Kocioł wytworzy pary norm. 12,4 t/h, przy stałym forsiow. 14 t/h, przy pokryw. obciążen szczyt. 15 t/h, Ciąg urząd. 80% | Przy użyciu miału węgl. o dol. wart. opał. 6000 Kal/kg i wody zas. o t. 60—70° C. wytw. 2,5 t/h pary, przy- czem Ciąg wynies. 65% (bez tolerancji) | Przy użyciu miału o doln. wart. 5500 Kal/kg i 27% części gazowych, oraz wo- dy zasil. temp. 45°. wytw. norm. 20,13 t/h, max. 22,57 t/h pary przeprz. do 420—430° C. Zaw. CO ₂ min. 10% Ciąg urząd. przy norm. obc. 80%. Naruszenie spali się normal. 162 kg m ² . W pod- grzewaczu podnie- sie się temp. wo- dy z 45° do 120°. Przesyp nie prze- kroczy 5%. Tole- rancja dla wszyst- kich cyfr 5% | Przy użyciu miału o doln. wart. 5200 Kal/kg i 30% części gazowych, oraz wo- dy zasil. o temp. 45° wytw. norm. 22,5 t/h, max. 27 t/h pary przeprz. do 420—430° C. Zaw. CO ₂ min. 10% Ciąg urząd. przy norm. obc. 80%. Naruszenie spali się normal. 180 kg m ² . W pod- grzewaczu będzie woda ogrzana z 45° do 120°. Przesyp. nie przekr. 3% | Przy użyciu miału o wart. opał. 6000 Kal/kg i wody zas. o temp. 20° wytw. norm. 5 t/h max. 6 t/h pary przeprz. do 425° o ciśn. 22 ata. Ciąg urz. urz. dzenia wyn. przy obciąż. norm. 78% max. 72% | Przy użyciu węgla o wart. opał. 6000 Kal/kg i 25% części lotnych, oraz wody zasil. o temp. 90°. wytw. norm. 37,5 t/h, max. 50 t/h pa- ry o ciśn. 36 ata. przeprz. do temp. 425° C. Sprawność całej instalacji wy- niesie przy obc. norm. 81% | Przy użyciu miału o wart. opał. 5500 Kal/kg, i zawart. części niepaln. poniż. 10° wytw. 15° wytw. o temp. 70° C. wytw. 16,4 t/h norm., 18,45 t/h przy ruchu wzmoc. trwałym, 20,7 t/h przy ruchu chw. natęż. pary o temp. 335° C. i 14 ata. Ciąg wynies. przy obc. norm. 72%, przy 70%. Zawart. CO ₂ —12% Tolereancja 5% | Przy użyciu miału o wart. opał. 5500 Kal/kg i wody zas. o temp. 15° wytw. pary norm. 6—7 t/h max. 10 t/h. Na- ruszenie spali się węgla norm. 1 t/h, max. 1,75 t/h Ciąg urząd. przy ruch z podgrzewaczem wody wyniesie 78%, bez podgrz. 74,2%. Tolereancja 5% | Przy użyciu miału o wart. opał. 5500 Kal/kg i wody o t. 80° przy wejściu do kotła, wytworzy norm. 3,5 t/h, max. 4,5 t/h pary o temp. 300°. Zawart. CO ₂ wyniesie 9—10% Ciąg przy ruchu norm. 70%. Tole- rancja 5% | Przy użyciu miału o wart. opał. 4200 Kal/kg, o zaw. ok. 20% popiołu i max. 18° wytw. 18 t/h max. 21 t/h pary o ciśn. 26 ata. Ciąg 400° C. W podgrzew. zosta- nie podniesiona temp. 18 t/h wody z 40° na 110° C. Ciąg całego urząd. przy ruchu norm. 79%, przy ruchu wzmoc. 80% zaw. CO ₂ 13 ata do temp. 300°. Zawart. CO ₂ 12,5% Ciąg obc. norm. 74%, wzmoc. zaw. 71% | Przy użyciu miału o wart. opał. 5500 Kal/kg i wody o temp. 40°, kocioł wytworzy norm. 5,25 t/h, przy ruchu wzmoc. 6,3 t/h. Prze- grzewacz przeprze- je 2,4 t/h pary o ciśn. 13 ata do temp. 300°. Zawart. CO ₂ —12,5% Ciąg obc. norm. 74%, wzmoc. zaw. 71% | | | | | | | | | | | |
| Data pomiaru | | 27. I. | 24. II. | 1. IV. | 28. V. | 29. V. | 10. VI. | 2. VII. | 3. VII. | 2. VII. | 3. VII. | 1. IX. | 2. IX. | | | | | | | | | | | |
| Czas trwania pomiaru | h | 6,083 | 2,7 | 6 | 5 | 1,95 | 5,985 | 1,0125 | 6,083 | 2,133 | 8 | 2,25 | 6,12 | 6,017 | 1,167 | 6 | 30. IX. | 1. X. | 7. X. | 8. X. | 10. X. | 18. XII. | 19. XII. | |
| Paliwo: sortyment | | orzech III | miał | kostka | miał | miał | grysiak | miał | miał | miał | miał | miał | miał | miał | miał | miał | miał | miał | miał | miał | miał | miał | miał | |
| zawartość wody | % | 11,3 | 12,9 | 14,51 | 9,2 | 8,69 | 10,33 | 8,74 | — | 13,72 | 9,15 | — | 15,11 | 15,34 | — | 12,67 | — | 16,95 | 19,95 | 20,16 | — | 6,81 | 7,4 | |
| " popiołu | % | 9,7 | 7,7 | 9,5 | 4,85 | 13,59 | 18,53 | 15,48 | — | 8,0 | 9,91 | — | 9,35 | 9,72 | — | 10,95 | — | 9,33 | 16,37 | 15,15 | — | 13,81 | 11,64 | |
| " węgla | % | — | — | — | 69,0 | 60,11 | 54,84 | 60,47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56,37 | 47,61 | 49,19 | — | 66,02 | 65,51 | |
| " wodoru | % | — | — | — | 4,3 | 3,65 | 3,46 | 3,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,12 | 3,04 | 3,33 | — | 4,06 | 3,94 | |
| wartość opałowa górna | Kal/kg | 6192 | 6186 | 5774 | 6971 | 6103 | 5410 | 5819 | — | 5965 | 6516 | — | 5663 | 5605 | — | 5951 | — | 5553 | 4622 | 4671 | — | 6376 | 6502 | |
| " " dolna | Kal/kg | 5932 | 5866 | 5503 | 6680 | 5854 | 5161 | 5594 | — | 5686 | 6264 | — | 5389 | 5330 | — | 5677 | — | 5228 | 4338 | 4371 | — | 6116 | 6245 | |
| użyto w czasie pomiarów | kg | 6405 | 4000 | 12470 | 1810 | 18885 | 9736 | 21708 | 5265 | 5429,5 | 40360 | 16466 | 21050 | 22309 | 6100 | 7400 | 1200 | 4700 | 23300 | 35250 | 9200 | 4935 | 5559 | |
| średnie zużycie na godzinę | kg/h | 1053 | 1482 | 2078,3 | 362 | 3147,3 | 4996,3 | 3628 | 5200 | 893 | 1040 | 5045 | 7318 | 3439,5 | 3707,8 | 5227 | 1233,4 | 1200 | 813,85 | 3802,5 | 4966 | 11003 | 822,5 | 926,5 |
| " obciążenie rusztu | kg/m ² h | 103,3 | 145,3 | 148,5 | — | 137,4 | 218 | 144 | 206,2 | 111 | 130 | 120,4 | 174,7 | 159,2 | 171,7 | 242 | 125,85 | 226,4 | 153,5 | 126,75 | 165,5 | 366,8 | 112,5 | 126,8 |
| Popiół i żużel: otrzymano w czasie pomiarów | kg | 587,4 | 239 | 420 | 109 | 248 | 1543 | 3168 | — | 280 | — | 3098 | — | 2391 | 3178 | — | 790 | — | 241,2 | 3605 | 5801 | — | 464 | 428 |
| " " w % użytego paliwa | % | 9,17 | 5,98 | 3,37 | 6,02 | 13,19 | 15,84 | 14,5 | — | 5,16 | — | 7,67 | — | 11,36 | 14,24 | — | 10,66 | — | 5,13 | 15,47 | 16,46 | — | 9,4 | 7,6 |
| zawartość części palnych | % | 7,5 | 9,36 | 15,1 | 15,7 | 15,7 | 19,4 | 14,35 | — | 18,29 | — | 11,18 | — | 41,15 | 34,75 | — | 15,28 | — | 50,47 | 23,65 | 26,6 | — | 32,1 | 25,5 |
| Woda zasila: temperatura | °C | 43,5 | 38 | 56,5 | 69 | 48,5 | 47,6 | 45,2 | — | 34 | 38,5 | 77,6 | 79,6 | 87,9 | 87,3 | 81,5 | 14,2 | 45 | 57 | 53,9 | 52 | 33,8 | 41 | 41 |
| temper. za podgrzewaczem | °C | 101,7 | 106 | 117,1 | — | 111,6 | 103,4 | 123,8 | — | 115 | 120 | 138,5 | 139 | — | — | — | — | — | — | 107,85 | 107,15 | 90,5 | — | — |
| wzrost temp. w podgrzewaczu | °C | 58,2 | 68 | 60,6 | — | 63,1 | 55,8 | 78,6 | — | 81 | 81,5 | 60,9 | 59,4 | — | — | — | — | — | — | 53,95 | 55,15 | 56,7 | — | — |
| odparowano w czasie pomiaru | kg | 45800 | 26050 | 69772 | — | 11871,5 | 48337,5 | 130071,5 | 27212,5 | 34235 | 13694 | 366068 | 120447 | 102155 | 108480 | 23025 | 42752 | 4555 | 22320 | 109406 | 150150 | 22020 | p. 14718 n. 18762 o. 33480 | p. 14262 n. 23892 o. 38154 |
| " " na godzinę | kg/h | 7535 | 9650 | 11629 | 2684 | 18644,4 | 24820,4 | 21736,9 | 26886,4 | 5628 | 6420 | 38246 | 53534 | 16392 | 18029 | 19730 | 7125,33 | 4555 | 3865 | 17855 | 21152 | 26336 | p. 2453 n. 3127 o. 5580 | p. 2377 n. 3982 o. 6359 |
| " " z 1 m ² pow. ogrz. | kg/m ² h | 25,1 | 32,1 | 31,43 | 29,8 | 30,56 | 40,7 | 36,2 | 44,8 | 28,14 | 32,1 | 37,0 | 51,7 | 33,6 | 36,3 | 39,7 | 23,17 | 30,37 | 25,76 | 29,76 | 35,25 | 43,89 | 26,6 | 30,3 |
| Para: średnie ciśnienie | ata | 14,85 | 14,9 | 13,5 | 8,8 | 26,6 | 26,5 | 26,4 | — | 21,3 | 20,5 | 34,2 | 34,2 | 13,8 | 13,6 | 14,0 | 12,2 | 12,1 | 12,6 | 26,35 | 25,85 | 25,15 | p. 12,4 n. 12,4 | p. 11,9 n. 11,9 |
| temperatura pary przegrzanej | °C | 348,4 | 376,6 | 380,6 | — | 412,3 | 422 | 430 | — | 414 | 402 | 412,3 | 418 | 343,4 | 346,3 | 356 | 259 | 325 | 289 | 363 | 384 | — | 305 | 309 |
| przegrzanie pary | °C | 151,4 | 179,6 | 183,5 | — | 186,1 | 196 | 204,2 | — | 199,5 | 189,4 | 172,8 | 180 | 150,0 | 153,6 | 161,9 | 71,2 | 137,5 | 99,7 | 148,8 | 167,3 | — | 116,5 | 122,3 |
| zawartość ciepła w 1 kg pary przegrzanej | Kal/kg | 752,0 | 765,5 | 768,5 | — | 779,9 | 784,9 | 788,2 | — | 782,5 | 777 | 777 | 780 | 750,5 | 751 | 756 | 706,9 | 741,4 | 722,6 | 754,14 | 765,46 | — | p. 731 n. 657,6 | p. 733,5 n. 657,3 |
| ciepło pobrane z paliwa przez 1 kg pary | Kal/kg | 708,5 | 727,5 | 712,0 | — | 731,4 | 737,3 | 743 | — | 748,5 | 734,5 | 699,4 | 700,4 | 662,6 | 663,7 | 674,5 | 692,7 | 696,4 | 665,6 | 700,24 | 713,46 | — | — | — |
| Gazy spalinowe przed zasuwą kominową: zawartość CO ₂ | % | 10,7 | 11,1 | 10,7 | 10,9 | 8,4 | 8,9 | 11 | 11,5 | 10,6 | 11,3 | 8,84 | 10,91 | 11,4 | 11,33 | 11,8 | 10,78 | 9,4 | 10,9 | 10,05 | 10,3 | 12,1 | 9,9 | 10,5 |
| " " CO | % | — | — | — | 0,34 | — | 0,2 | 0,06 | 1,0 | 0,17 | 0,2 | — | 0,99 | 0,33 | 0,11 | 0,5 | 0,15 | — | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,2 | 0,13 |
| temperatura za przegrzewaczem | °C | — | — | 514 | — | 617 | 624 | 603 | 691 | — | — | — | — | 521,3 | 531,4 | 611 | — | 533 | 461 | 490 | 511 | — | — | — |
| " " przed zasuwą | °C | 143 | 171 | 248 | 409 | 239 | 296 | 230 | 260 | 217 | 224 | 176 | 198 | 376,4 | 389,5 | 426,8 | 320 | 311 | 281 | 169 | 175 | 188 | 310 | 331 |
| Temperatura powietrza w kotłowni | °C | 15 | 15 | 12,8 | 23 | 31,3 | 32 | 20,7 | — | 27 | 32 | 38,5 | 43,6 | 27,0 | 29,3 | 30,0 | 17,5 | 24 | 17 | 16 | 17 | — | 18 | 18 |
| Nadmiar powietrza | | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,01 | 1,72 | 1,51 | 1,7 | 1,6 | 2,13 | 1,59 | 1,6 | 1,54 | 1,52 | 1,8 | 1,88 | 1,67 | 1,8 | 1,75 | 1,48 | 1,83 | 1,82 |
| Ciąg: nad ruszt | mm sł. H ₂ O | — | — | 5,6 | — | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | — | — | 7,45 | 6,8 | 2,2 | 3,24 | — | 5,43 | 6 | 5 | — | 3,5 | — | 5 | 5 |
| " " przed zasuwą kominową | mm sł. H ₂ O | 54 | 53 | 24,3 | 18 | 25,5 | 35,6 | 37 | 52 | 23 | 36 | 54,5 | 77 | 15,5 | 18,3 | 24,5 | 12,7 | 23 | 13 | 5 | 10 | 9 | 15 | 17 |
| 1 kg paliwa odparował wody | kg/kg | 7,15 | 6,52 | 5,6 | 7,4 | 5,92 | 4,96 | 5,99 | 5,17 | 6,31 | 6,17 | 7,58 | 7,03 | 4,85 | 4,86 | 3,77 | 5,777 | 3,79 | 4,75 | 4,7 | 4,26 | 2,89 | 6,78 | 6,87 |
| w stos. do pary normalnej | kg/kg | 7,92 | 7,42 | 6,23 | 6,72 | 6,76 | 5,71 | 6,95 | — | 7,4 | 7,08 | 8,28 | 8,02 | 5,02 | 5,04 | 3,98 | 6,252 | 4,13 | 4,95 | 5,14 | 4,75 | — | 6,87 | 6,91 |
| Bilans cieplny: z 1 kg paliwa wykorzystano ciepła w kotle | Kal | 4050 | 3655 | 3080 | 4301 | 3299,5 | 2805,1 | 3265,5 | — | 3500 | 3390 | | | | | | | | | | | | | |

T A B L I C A X.

ODBIORY GWARANCYJNE TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZONE W ROKU 1931.

| | Wymiary | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 ^{o)} | | | | 6 | | | 7 | | | |
|---|---|------------------------------|----------------------|--------|------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|---------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------------|------------|-------|-------------------------|---------------------------------------|--------|----------|---------------|---------------------|--------|---------|
| | | Elektrownia | | | | Elektrownia | | | | Elektrownia | | | | Elektrownia | | | | Elektrownia | | | | Elektrownia | | | Elektrownia | | | |
| | | kondensacyjna jednokadłubowa | | | | kondensacyjna jednokadłub. | | | | kondensacyjna jednokadłubowa | | | | kondensacyjna jednokadł. | | | | kondensacyjna | | | | kondensacyjna | | | przeciwprężna | | | |
| | | niepodany | | | | 1929 | | | | 1930 | | | | 1929 | | | | --- | | | | 1930 | | | 1929 | | | |
| Miejsce ustawienia turbiny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj turbiny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok budowy turbiny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moc nominalna | kW | 12500 | | | | 15000 | | | | 10000 | | | | 750/960 | | | | 5200/6500 | | | | 10000 | | | 1400 | | | |
| Liczba obrotów | obr./min. | 3000 | | | | 3000 | | | | 3000 | | | | 3000 | | | | 3000 | | | | 3000 | | | 3000 | | | |
| Ciśnienie pary dolotowej | ata | 15 | | | | 12,5 | | | | 13 | | | | 21 | | | | 13 | | | | 23 | | | 27 | | | |
| Przeciwcisnienie | ata | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | 12 | | | |
| Temperatura pary dolotowej | °C | 335 | | | | 350 | | | | 300 | | | | 375 | | | | 300 | | | | 375 | | | 375 | | | |
| Temperatura wody chłodzącej | °C | 25 | | | | 15 | | | | 25 | | | | 15 | | | | 27 | | | | 25 | | | — | | | |
| Dla obciążenia nominalnego | <div><div><div>°/o</div><div>kW</div></div></div> | 40 | 60 | 80 | 100 | 40 | 60 | 80 | 100 | Bieg luzem | 50 | 75 | 100 | 110 | 50 | 75 | 100 | 128 | — | — | — | — | 50 | 75 | 100 | 50 | 82 | 100 |
| Gwarantowane: próżnia | °/o | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | — | — | — | — | — | 375 | 562,5 | 750 | 960 | 0 | 1300 | 2600 | 3500 | 5000 | 7500 | 10000 | 700 | 1150 | 1400 |
| „ | ata | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | — | — | 96,5 | 95,8 | — | — | — | — | — | 96,8 | 96,2 | 95,5 | 94,4 | — | 95,3 | 94,7 | 94,15 | 95,55 | 95,07 | 94,5 | — | — | — |
| spadek adyabatyczny | Kal/kg | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | — | — | 0,035 | 0,042 | — | — | — | — | — | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | — | 0,047 | 0,053 | 0,0585 | 0,0445 | 0,0493 | 0,055 | — | — | — |
| cos φ | | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sprawność generatora | °/o | — | — | — | — | 93,88 | 95,43 | 96,25 | 96,48 | — | 94,1 | 95,6 | 96,3 | — | 88,2 | 91,9 | 93,7 | 94,7 | — | — | — | — | 94,8 | 96,2 | 96,6 | 93 | 94,3 | 94,8 |
| zużycie pary na 1 kWh | kg/kWh | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 5,34 | inform. 5,52 | inform. 5,21 | 4,96 | 5,09 | — | 5,67 | 5,49 | 5,34 | — | 6,29 | 5,93 | 5,68 | 5,78 | — | — | 5,8 | 5,54 | 4,77 | 4,56 | 4,46 | 29 | 24,7 | 25,3 |
| zużycie pary na 1 kWh po uwzględnieniu tolerancji | kg/kWh | — | — | — | — | 5,79 | 5,43 | 5,12 | 5,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,813 | 5,564 | 5,029 | 4,798 | 4,7 | 30,429 | 25,94 | 26,56 |
| sprawność termodynamiczna odnośnie do sprzęgła | °/o | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74,05 | 77,1 | 74,2 | 77,55 | 79,5 | 62,51 | 72,4 | 70,3 |
| sprawność termod. odnośnie do zacisków generatora | °/o | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69,7 | 73,9 | 76,4 | 58,14 | 68,26 | 66,65 |
| straty wylotowe | Kal. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,15 | 2,3 | 3,1 | 4 | 5,4 | — | — | — |
| Data pomiaru | | 15. I. | 16. I. | 15. I. | 16. I. | 13. I. I. | 12. III. | | | 21. I. | 22. IV. | | | 14. V. | | | | 25. VIII. | | | | 9. X. | | | 4. XI. | | 5. XI. | |
| Pomiary przy obciążeniu nominalnem | °/o | 40 | 60 | 80 | 100 | 40 | 60 | 80 | 100 | Bieg luzem | 50 | 75 | 100 | 110 | 50 | 75 | 100 | 128 | Bieg luzem | 25 | 50 | Max. uzyskane obciążenie turbozespołu | 50 | 75 | 100 | 50 | 82 | 100 |
| „ „ „ „ | kW | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 0 | 5000 | 7500 | 10000 | 11000 | 375 | 562,5 | 750 | 960 | — | 1300 | 2600 | 3500 | 5000 | 7500 | 10000 | 700 | 1150 | 1400 |
| Czas trwania pomiaru | min. | 44,684 | 41,316 | 53,816 | 61,433 | 42 | 29 | 65 | 66,2 | 75,5 | 42,193 | 42,824 | 43,5 | 24,9 | 73,15 | 43,63 | 64,3 | 50,73 | 41,73 | 46,56 | 65,07 | 62,55 | 41,534 | 44,417 | 57,217 | 32 | 34 | 45 |
| Obciążenie na zaciskach generatora | kW | 5146 | 7507 | 10115 | 11886 max. | 5886 | 9107 | 12389 | 14624 | — | 5033,4 | 7824,4 | 10391 | 11296,5 | 378,3 | 564,6 | 755,6 | 956,9 | 197 | 1332 | 2594 | 3465 | 5181,3 | 7414,1 | 9817,2 | 718,74 | 1136,6 | 1429,38 |
| Cos φ | | 1 | 0,93 | 0,945 | 0,95 | 0,845 | 0,907 | 0,955 | 0,94 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,87 | 0,99 | 0,92 | 0,87 | 0,762 | 0,883 | 0,904 | 0,976 | 0,977 | 0,981 |
| Sprawność generatora | °/o | — | — | — | — | 93,56 | 95,24 | 96,13 | 96,32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88,0 | 92,5 | 93,9 | 93,53 | 95,04 | 95,7 | 93,06 | 94,27 | 94,87 |
| Liczba obrotów | obr/min | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | — | — | — | — | 2920 | 3000 | 2995 | 3000 | 3000 | — | — | — | — | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3001 | 3005 | 3004 | 3075 | 3060 | 3066 |
| Ciśnienie pary dolotowej przed zaworem głównym | ata | 14,25 | 15,06 | 14,51 | 14,57 | 13,5 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 13,4 | 13,6 | 13,13 | 12,92 | 12,46 | 21,57 | 21,7 | 20,6 | 21,1 | 13,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 23,5 | 24,4 | 23,4 | 25,3 | 26,4 | 27,6 |
| Ciśnienie pary przed dyszami | ata | 7,7 | 11,56 | 13,5 | 13,85 | — | — | — | — | — | 11,45 | 12,5 | 12,24 | 11,96 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,7 | 22,9 | 22,1 | 23,5 | 26,2 | 27,3 |
| Przeciwcisnienie | ata | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,5 | 12,1 | 12,3 |
| Próżnia u wylotu z króćca turbiny | ata | 0,0494 | 0,0954 ¹⁾ | 0,058 | 0,0743 | 0,0280 | 0,0313 | 0,0345 | 0,0378 | 0,0309 | 0,0313 | 0,0375 | 0,0408 | 0,0408 | 0,0368 | 0,0436 | 0,0513 | 0,0638 | 0,0435 | 0,053 | 0,06 | 0,07 | 0,0532 | 0,0671 | 0,0805 | — | — | — |
| „ „ „ „ | °/o | 95,05 | 90,46 | 94,2 | 92,57 | 97,14 | 96,87 | 96,55 | 96,22 | 96,91 | 96,87 | 96,25 | 95,92 | 95,92 | 96,32 | 95,64 | 94,87 | 93,62 | 95,65 | 94,7 | 94,0 | 93,0 | 91,68 | 93,29 | 91,95 | — | — | — |
| Temperatura pary dolotowej przed zaworem głównym | °C | 341,4 | 329,8 | 331,5 | 336,9 | 351 | 354 | 355 | 362 | 318 | 311 | 325,7 | 328,8 | 330 | 380,6 | 380,6 | 376,25 | 372 | 292 | 290 | 307 | 313 | 373,4 | 369,8 | 388,7 | 375,8 ²⁾ | 414,8 | 404 |
| Temperatura wody chłodzącej u wlotu | °C | 18,4 | 23,8 | 19,8 | 22,1 | 2,28 | 2,96 | 3,91 | 4,71 | 11,5 | 10,73 | 10,7 | 11,0 | 10,93 | 17,6 | 17,1 | 17,9 | 18,3 | 27,3 | 29,8 | 29,5 | 30,0 | 24,5 | 25,8 | 26,1 | — | — | — |
| „ „ „ „ u wylotu | °C | 26,14 | 30,85 | 27,8 | 31,8 | 5,82 | 7,9 | 10,5 | 13,08 | 13,95 | 15,88 | 17,74 | 20,23 | 21,0 | 22,3 | 23,9 | 26,4 | 29,1 | 28,2 | 31,8 | 32,6 | 34,5 | 28,7 | 31,4 | 33,1 | — | — | — |
| Obciążenie silnika napędzającego pompy kondensacyjne | kW | 119,5 | 235 | 237 | 229 | 150 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | 22,5 | 24,5 | 23,11 | 24 | 197 | 197 | 197 | 197 | — | — | — | — | — | — |
| Moc turbogeneratora po odjęciu pracy pomp kondensacyjnych | kW | 5026,5 | 7272 | 9878 | 11657 | 5736 5753 ³⁾ | 8957 8975 | 12239 12254 | 14474 14497 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilość kondensatu na godzinę po uwzględnieniu temperatury kondensatu | kg/h | 30337 | 46166 | 55505 | 66224 | 32411 | 47173 | 63410 | 78191 | 3001 | 25880 | 38400 | 50514 | 55251 | 2320 | 3103 | 4207 | 5326 | 3149 | 8464 | 14134 | 18887 | 25362 | 35631 | 46006 | 23430 | 27570 | 36600 |
| Ilość kondensatu na 1 kWh | kg/kWh | 5,87 ²⁾ | 6,13 | 5,47 | 5,56 | 5,51 | 5,18 | 5,125 | 5,34 | — | 5,14 | 4,91 | 4,86 | 4,89 | 6,13 | 5,5 | 5,57 | 5,57 | — | 6,36 | 5,45 | 5,45 | 4,89 | 4,81 | 4,69 | 32,6 | 24,25 | 25,61 |
| Ilość kondensatu na 1 kWh po odjęciu pracy pomp kondensacyjnych | kg/kWh | 6,09 ²⁾ | 6,39 | 5,65 | 5,7 | 5,63 | 5,255 | 5,175 | 5,395 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Straty wylotowe w warunkach pomiaru | Kal. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,05 2,15 ^{o)} | 2,2 2,3 | 2,9 | 3 | 3,2 | — | — | — |
| Poprawka w zależności od temper. pary dol. | | 0,988 | 1,007 | 1,0025 | 0,9955 | 0,999 | 0,9953 | 0,994 | 0,986 | — | 0,983 | 0,9625 | 0,9585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,9991 | 0,9975</ | | | | |

T A B L I C A XI.
ODBIORY GWARANCYJNE SILNIKÓW DIESEL'A PRZEPROWADZONE W ROKU 1931.

| | Nr. od- bioru Wy- miary | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|---|--|-------|--------------------|---|-------|-------|-------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Miejsce ustawienia silnika | — | Elektrownia fabryczna | Elektrownia fabryczna | Elektrownia miejska | E l e k t r o w n i a m i e j s k a | | | Elektrownia fabryczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok budowy silnika | — | nie podany | 1929 | 1929 | 1929 | 1930 | 1930 | nie podany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moc normalna | KMe | 40 | 20/25 | 480 | 575 KMe przy stanie barom. 760 mm sł. rtęci i temperaturze 15° | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opis silnika | — | Leżący, bezsprężarkowy, 4-ro taktowy, syst. Körtinga, sprzężony za pomocą przekładni pasowej z generatorem prądu stałego. | Leżący, bezsprężarkowy, 4-ro taktowy, syst. Körtinga, sprzężony za pomocą przekładni pasowej z generatorem prądu stałego. | Stojący, sprężarkowy, 4-ro taktowy, bezpośrednio sprzężony z generatorem prądu trójfazowego. | Leżący, bezsprężarkowy, 4-ro taktowy, 4-ro cylindrowy z generatorem prądu trójfazowego, umieszczonym pośrodku. | | | Stojący bezsprężarkowy, 4-ro tak- towy, bezpośrednio sprzęgnięty z generatorem prądu trójfazowego. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liczba cylindrów | — | 1 | 1 | 6 | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Średnica cylindrów | mm | 260 | 210 | 340 | 480 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skok tłoka | mm | 390 | 340 | 500 | 700 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normalna liczba obrotów | obr./min | 350 | 300/375 | 300 | 214 | | | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gwarancje | — | Norm. moc silnika przy 350 obr./min wynie- sie 40 KMe, max 44 KMe. Zużycie smaru — 130 g/h. Zużycie oleju gazowego o wart. op. 10000 Kal/kg wyniesie dla obc. 40 KMe — 205 g/KMeh, 30 KMe—215; 20 KMe 235 g KMeh. Dla zużycia oleju tolerancja 10%. | Norm. moc silnika przy 300/375 obr./min wy- niesie 20/25 KMe, max 22/27,5 KMe. Zużycie smaru około 100 g/h. Zużycie oleju gazowego o wart. opałowej 10000 Kal/kg wyniesie dla obc. 20/25 KMe — 210 g/KMeh, dla 15/18,75 KMe — 225 g/KMeh; dla 10/12,5 KMe — 245 g/KMeh. Tolerancja 10%. | Gwarantowano zużycie paliwa: przy obciążeniu 326 kW (480 KMe) — 254 g/kWh " " 242 kW (360 KMe) — 267 g/kWh " " 158 kW (240 KMe) — 307 g/kWh Tolerancja 10%. | Moc 575 KMe gwarantowana dla stanu barom. 760 mm sł. rtęci i temperatury pow. 15° przeliczona na warunki które istniały w czasie pomiarów (726 mm sł. rtęci i temperatury 25° C) wynosi 530,84 KMe. gwarantowano dla obc. nominal. 530,84 KMe (3/4) zużycie paliwa 181,37 g/KMeh i 263,0 g/kWh " " " 398,13 KMe (3/4) " " 195,55 g/KMeh i 286,0 g/kWh " " " 265,42 KMe (3/4) " " 207,5 g/KMeh i 312,5 g/kWh Dla gwarancji zużycia paliwa obowiązuje 10% tolerancji. | | | Norm. moc silnika wyniesie 10 KMe. Zużycie oleju gazowego o wart. opał. 10000 Kal/kg wyniesie dla obc. normal. 190 g/KMeh. Tolerancja 10%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data pomiaru | — | 18. IV. | | | | | 18. IV. | | | | | 1. V. | | | | | 2. V. | | | | | 9. VII. | | | | | 11. VII. | | | | | 12. VII. | | | | | 16. X. | | | | |
| Pomiary przy obciążeniu nominalnem . . | — | 0 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 0 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 0 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 11/10 | 11,5/10 | 0 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 11/10 | 0 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 11/10 | 0 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 11/10 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 11/10 | |
| Pomiary przy obciążeniu nominalnem . . | KMe | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 0 | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 | 0 | 120 | 240 | 360 | 480 | 528 | 552 | 0 | 132,71 | 265,42 | 398,13 | 530,84 | 583,92 | 0 | 132,71 | 265,42 | 398,13 | 530,84 | 583,92 | 0 | 132,71 | 265,42 | 398,13 | 530,84 | 583,92 | 5 | 7,5 | 10 | 11 | |
| Czas trwania pomiaru | min | 25,55 | 26,28 | 28,83 | 31,45 | 26,5 | 41,4 ³⁾ | 29,57 | 29,35 | 28,15 | 25,10 | 33,15 | 34,1 | 32,25 | 31,5 | 30,75 | 24,6 | 28,4 | 31,9 | 31,05 | 34 | 35,9 | 30 | 14,2 | 30,9 | 28,6 | 29,9 | 31,05 | 27,4 | 15,42 | 30,1 | 32,4 | 34,9 | 30,5 | 31,5 | 14,58 | 30,7 | 42,2 | 34,6 | 16 | |
| Obciążenie generatora | kW | 0 | 5,27 | 12,5 | 18,64 | 25,41 | 0 | 3,41 | 7,56 | 11,51 | 15,44 | 0 | 82,5 | 157,1 | 250,2 | 325,1 | 350 | 368,5 | 0 | 88,9 | 181,2 | 278 | 383,6 | 419,2 | 0 | 87,4 | 181,4 | 278,8 | 373,2 | 416 | 0 | 89,2 | 180,3 | 275 | 371,9 | 416 | 3,9 | 4,97 | 6,54 | 7,38 | |
| Sprawność generatora | % | — | 78,5 | 86,9 | 87,7 | 87,9 | — | 77,7 | 84,6 | 84,9 | 83,6 | — | 83,0 | 89,5 | 91,7 | 92,4 | 92,5 | 92,6 | — | 88,1 | 92,9 | 94,1 | 94,2 | 94,2 | — | 87 | 92,5 | 93,9 | 94,1 | 94,1 | — | 88 | 92,5 | 93,8 | 94,1 | 94 | 75,2—79,8 | 78,2—82,2 | 80,3—83,9 | 81—84,4 | |
| Sprawność przekładni pasowej | % | — | 95 | 97 | 97 | 97 | — | 95 | 97 | 97 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Obciążenie motoru | KMe | — | 9,6 | 20,2 | 29,8 | 40,5 | — | 6,3 | 12,5 | 19,0 | 25,9 | — | 135,1 | 238,5 | 370,7 | 478,0 | 514,0 | 540,7 | — | 137,1 | 265,0 | 401,4 | 553,3 | 604,6 | — | 136,5 | 266,5 | 403,4 | 539,0 | 600,7 | — | 137,8 | 264,9 | 398,4 | 537,0 | 601,3 | 6,6—7,1 | 8,2—8,7 | 10,6—11,1 | 10,9—12,4 | |
| Zużycie paliwa w czasie pomiaru | kg | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 4 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 15 | 24 | 30 | 39 | 49 | 42 | 52 | 15 | 21 | 33 | 48 | 56 | 32 | 12 | 18 | 27,5 | 40 | 48 | 32 | 12 | 21 | 33 | 40 | 56 | 32 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | |
| Zużycie paliwa na godzinę | kg/h | 2,84 | 3,66 | 5,2 | 6,68 | 9,06 | 1,74 | 2,44 | 3,27 | 4,26 | 5,74 | 27,2 | 42,2 | 55,8 | 74,3 | 95,6 | 102,5 | 110,0 | 28,24 | 40,61 | 58,18 | 80,27 | 112,0 | 134,93 | 23,29 | 37,76 | 55,27 | 77,35 | 105,18 | 124,46 | 23,92 | 38,91 | 56,81 | 78,81 | 106,86 | 131,66 | 1,76 | 2,13 | 2,6 | 3,37 | |
| Zużycie paliwa na 1 KMeh | g/KMeh | — | 381 | 254 | 224 | 224 | — | 387 | 262 | 224 | 222 | — ¹⁾ — ²⁾ | 312 512 | 234 355 | 200 295 | 200 294 | 199,5 203 | 203 299 | — ¹⁾ — ²⁾ | 296,17 456,76 | 219,56 321,1 | 199,96 288,73 | 202,42 291,97 | 223,16 321,86 | — ¹⁾ — ²⁾ | 276,63 432,03 | 207,39 304,13 | 191,74 277,43 | 195,14 281,83 | 207,18 299,18 | — ¹⁾ — ²⁾ | 282,36 436,21 | 214,45 315,08 | 197,81 286,66 | 198,99 287,33 | 218,95 316,49 | 267—248 | 260—245 | 245—234 | 309—272 | |
| Temperatura wody chłodzącej u wlotu . . | ° C | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 15 | 14,5 | 15 | 28,5 | 33 | 34 | 36 | 38,8 | 39,5 | 30 | 30 | 31 | 31,5 | 35 | 31,2 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| " " " u wylotu | ° C | 70 | 70 | 71 | 65 | 64 | 67 | 70 | 72 | 67 | 65 | 29 | 37 | 39 | 50 | 53 | 54 | 54 | 48 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 57 | 57 | 60 | 60,5 | 62 | 67 | 32 | 33,5 | 35 | 42 | |
| Liczba obrotów | obr./min | 362 | 350 | 350 | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 300 | 300 | 298 | 300 | 300 | 300 | 299 | 222 | 215 | 215 | 214 | 215 | 213 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 1500 | 1500 | 1500 | 1470 | |
| Moc indukowana silnika | KMi | — | — | — | — | — | 7,9 | 13,2 | 19,6 | 26,0 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 199,98 | 287,96 | 426,93 | 519,4 | 680,76 | 730,5 | 149,73 | 287,72 | 393,88 | 546,4 | 695,65 | 758,59 | 180,5 | 319,68 | 428,02 | 545,67 | 702,3 | 772,87 | — | — | — | — | |
| Sprawność mechaniczna | % | — | — | — | — | — | — | 48 | 64 | 73 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47,65 | 62,1 | 77,3 | 81,25 | 82,8 | — | 47,5 | 67,7 | 73,8 | 77,5 | 79,2 | — | 43,2 | 61,9 | 73,1 | 76,46 | 77,8 | — | — | — | — | |

¹⁾ Podano zużycie w g/KMeh.
²⁾ Podano zużycie w g/kWh
³⁾ W czasie badań silnika (7) nie wyznaczono sprawności generatora, wobec czego do podanej przez dostawcę generatora sprawności zastosowano obowiązującą tolerancję, skąd powstały dwie liczby na moc i zużycie paliwa.

Badania odbiorcze są nieraz niedoceniane, a nawet lekceważone, czego dowodem powszechnie znane określenie „Paradeversuch“, a jednak ci przemysłowcy, którzy widzieli, jak nieraz po badaniach odbiorczych całymi miesiącami dokonywano przeróbek, aby instalację doprowadzić do należytego porządku, są napewno odmiennego zdania.

Związek Stowarzyszeń dozoru kotłów, działających na terenie Polski, którego inicjatorem było Stow. d. k. w Warszawie, nie został jeszcze utworzony, lecz prace uzgadniające są daleko posunięte, więc można żywić nadzieję, że w roku bieżącym zostaną uwieńczone pomyślnym rezultatem.

Inż. Kazimierz Bizański.

Protokół Komisji Rewizyjnej¹⁾.

Wybrani na Walnem Zgromadzeniu Delegatów Członków Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie w dn. 8 czerwca 1931 r. członkowie Komisji Rewizyjnej w liczbie trzech, niżej podpisanych: *Władysław Froelich, Maksymilian Lisowski i Henryk Martens*, sprawdzili w dniu 20 maja 1932 roku o godz. 10 rano przedstawione przez Biuro Zarządu Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie rachunki, dowody kasowe i odnośne aneksy za 1931 rok.

Rachunek Strat i Zysków za 1931 rok wykazuje:

| | |
|----------------------|------------------|
| 1) wpływy | zł. 1.643.124,54 |
| 2) wydatki | „ 1.642.997,83 |

przewyżka wpływów zł. 126,71

została dopisana do kapitału zapasowego. Bilans Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie za rok 1931 zamyka się sumą złotych 406.048,29.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że pozycje preliminarza na rok 1931 „Technika Ciepła” i „Kursy dla palaczy” zostały przekroczone nieznacznie, natomiast inne były znacznie mniejsze od preliminowanych tak, że ogólna suma wydatków jest mniejsza o zł. 141.000,— od preliminowanej.

Rachunkowość, książki, kwitariusze i dowody znaleziono zgodne i w porządku, wobec czego Komisja Rewizyjna wnosi:

aby Walne Zgromadzenie przedstawiony Rachunek Strat i Zysków za rok 1931 oraz Bilans zatwierdziło i pokwitowało Zarząd z powierzonych mu czynności.

Komisja Rewizyjna:

- (—) *W. Froelich.*
(—) *M. Lisowski.*
(—) *H. Martens.*

Warszawa, dnia 20 maja 1932 roku.

Taryfa opłat w 1931 roku.

Opłaty za kotły członkowskie i za kotły zlecone, należące do instytucji państwowych:

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----|-------|
| za kocioł do 2 m ² | pow. ogrz. rocznie | Zł. | 50.— |
| „ „ od 2 „ do 20 m ² | „ „ „ „ | „ | 80.— |
| „ „ „ 20 „ „ 50 „ | „ „ „ „ | „ | 105.— |
| „ „ „ 50 „ „ 100 „ | „ „ „ „ | „ | 130.— |
| „ „ „ 100 „ „ 200 „ | „ „ „ „ | „ | 180.— |

ponad każde 200 m² za każde następne 100 m² dolicza się po Zł. 60.—, przyczem część 100 m² przyjmuje się za całe.

Za zlecony dozór kotłów, użytkowanych przez osoby prywatne, pobiera się opłatę o 30% wyższą od powyższej taryfy członkowskiej.

Prócz tego Stowarzyszenie pobiera po Zł. 20.— tytułem wpisowego za każdy kocioł, zgłoszony po 1 stycznia 1928 r.

Taryfa opłat na 1932 rok,

w myśl uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Członków Stowarzyszenia w dniu 8.VI.1931 r., nie została podwyższoną i obowiązuje w wysokości roku 1931.

STOWARZYSZENIE DOZORU KOTŁÓW W WARSZAWIE.

Rada Nadzorcza.

1. Steinhagen Henryk, — prezes
2. Wagner Edward — wiceprezes (zmarł 7.XII.31 r.)
3. Biederman Brunon — członek
4. Bielski Zygmunt —
5. Chromiński Edmund —
6. Dąbrowski Ignacy —
7. Hempel Joachim —
8. Jaguczański Paweł —
9. Kowerski Jan Eustachy —
10. Łempicki Jerzy —
11. Machnicki Roman —
12. Micheliś Bronisław —
13. Pannenko Ludwik —
14. Papara Kazimierz —
15. Podleski Leon Edward —
16. Plater hr. Witold —
17. Rauch Zdzisław —
18. Sągajłło hr. Witold —
19. Wierzbicki Andrzej —

Z a r z ą d.

1. Chrzanowski Wiesław — prezes, tel. 832-82
2. Łempicki Jerzy — wiceprezes
3. Bielski Zygmunt — członek
4. Chromiński Edmund — „
5. Kowerski Jan Eustachy — „
6. Quissek Juliusz — „
7. Sągajłło hr. Ludwik — „
8. Wagner Edward — członek (zm. 7.XII.1931 r.)
9. Woszczyński Wacław — członek.

¹⁾ Por. Tabele str. 100 i 101.

STRA T Y:

| | Zł. | gr. | Zł. | gr. |
|---|---------|-----|---------|-----|
| Pensje: | | | | |
| Wynagrodzenie Władz. Stow. D. K. | 57,228 | 50 | | |
| Pensje personelu | 875,778 | 15 | | |
| Gratyfikacje | 144,266 | 63 | | |
| Opłaty szkolne | 18,428 | 21 | 1,065 | 701 |
| Świadczenia: | | | | 89 |
| Kasa Chorych | 27,084 | 59 | | |
| Kasa Przewoźności | 50,461 | 35 | | |
| Zakład Ubez. Prac. Umysłowych | 26,447 | 66 | | |
| Ubezpiecz. personelu technicznego | 9,625 | 13 | | |
| Fundusz Bezrobocia | 440 | 61 | 114,059 | 34 |

Świadczenia:

Kasa Chorych
Kasa Przewoźności
Zakład Ubez. Prac. Umysłowych
Ubezpiecz. personelu technicznego
Fundusz Bezrobocia

Koszty ogólne:

Komorne, opad i światło
Materiały pisemne
Konservacja lokali i ruchomości
Wydatki administracyjne
Porto zwykłe
Porto ekspertyzowe
Podatki i opłaty stemplowe
Translokacje biur i inżynierów
Trenumerata czołospism

Rozjazdy inżynierów i koszty utrzymania
Badania doświadczalne
Instytut Termiczny

Wzrosty dla palaczy

Kursy dla pałacy
Wyjazdy inżynierów zagranicę
Rysunki techniczne
Laboratorium węglowe

“wodne

Kuchomości:

Opisano na straty:
Inwentarz biurowy — zniszczone meble . . .
Biblioteka — za zniszcz. i bezwart. książki

Technika Ciepła
Sumy przechodnie — odpisano wtpl. należn.

mortyzacja:

Amortyzacja

| | |
|--|-----------|
| Instrumenty techniczne (reszta wartości) | 68.274,63 |
| Inwentarz biurowy — 10% od 68.274,63 | 6.827,46 |
| Biblioteka — 20% od 2.773,54 | 554,71 |

Przewyżka w pływów dopisana do kapitału zapas.

[illegible]

Z Y S K I:

| | |
|--|--------------|
| Składki, odbiory techniczne i tabliczki . | 1 345 824 23 |
| Ekspertyzy techniczne: | |
| Wpływy | 109 367 90 |
| Wydatki | 93 470 65 |
| | 15 897 25 |

Ekspertyzy handlowe:

| | | | |
|---------|----------|----------|-----------|
| Wpływ | 6.517,69 | | |
| Wydatki | 4 792 67 | 1.725 02 | 17.622 27 |

Specjalne wyjazdy inżynierów

100

Procenty:

| | | | |
|---------------------|--------|----|-----------|
| Za zwłokę | 13.452 | 41 | |
| Od lokat | 26.467 | 26 | 39.919 67 |

WPISOWE DO NOWOZGŁOSZONYCH KOLIOW

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| W | 80.225 23 | 499 46 38 |
|-------------|-----------|-----------|

2

| | |
|------------------------|--------|
| W Dąbowie Górnej . . . | 340 83 |
| 60 — | |

Wydawnictwa Stow. Dozoru Kółow:

| | | |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Książki i broszury | 200 53 | |
| Książki kartonowe | 155 95 | |
| Książki, druki koncesyjne i przepisy | 66 15 | 422 63 |

| Z Y S K I: | | Zł. | gr. | Zł. |
|--|------------|--------|-----|--------------|
| Składki, odbiory techniczne i tabliczki . | | | | |
| Ekspertyzy techniczne: | | | | |
| Wpływy | 109 367 90 | | | |
| Wydatki | 93 470 65 | 15 897 | 25 | 1 345 824 23 |
| Ekspertyzy handlowe: | | | | |
| Wpływy | 6 517 69 | | | |
| Wydatki | 4 792 67 | 1 725 | 02 | 17 622 27 |
| Specjalne wyjazdy inżynierów | | | | 16 741 30 |
| Procenty: | | | | |
| Za zwłokę | | 13 452 | 41 | 39 919 67 |
| Od lokat | | 26 467 | 26 | 8 520 -- |
| Wpłowe do nowozgłoszonych kotłów . . | | | | 80 225 23 |
| Oddział dźwigów | | | | 133 448 32 |
| Zaległe opłaty | | | | 340 89 |
| Admin. domu w Dąbrowie Górniczej . . | | | | 60 -- |
| Różne wpływy | | | | |
| Wydawnictwa Stow. Dozoru Kotłów: | | | | |
| Książki i broszury | 200 53 | | | |
| Książki kotłowe | 155 95 | | | |
| Książki, druki koncesyjne i przepisy | 66 15 | | | 422 63 |
| | | | | 1 643 124 45 |

Prezes Rady Nadzorczej:

(—) *H. Steinhagen.*

Prezes Zarządu:

(—) *W. Chrzanowski.*

Dyrektor:

(—) *K. Bizański*.

Kierownik biura:

(—) *T. Makowski*.

Komisja Rewizyjna:

(—) *W. Froelich.*

Główny księgowy:

(—) *St. Gąsowski.*

B I L A N S na dzień 31.XII. 1931 roku.

| STAN CZYNNY: | | | | STAN BIERNY: | | | |
|--|---------|-----|---------|--|---------|-----|---------|
| Gotówka: | Zł. | gr. | Zł. | gr. | Zł. | gr. | Zł. |
| Kasa biura Centrali | 4.325 | 17 | | | 39.359 | 15 | |
| " " " Okr. Białostockiego | 2.550 | 30 | | | 126 | 71 | 39.485 |
| " " " Dąbrowskiego | 1.948 | 67 | | | | | |
| " " " Krakowskiego | 196 | 36 | | | | | |
| " " " Lwowskiego | 4.254 | 57 | | | 23.925 | 16 | |
| " " " Łódzkiego | 4.111 | 03 | | | | | |
| " " " Warszawskiego | 5.656 | 94 | 23.043 | 04 | | | |
| Lokaty: | | | | | | | |
| Bank Handlowy w Warszawie | 144 | — | | | | | |
| Bank Zw. Sp. Zarebkowych r/k terminowy | 3.915 | 90 | | | | | |
| " " " " r/k czekowy | 1.598 | 35 | | | | | |
| Polski Bank Komunalny w Warsz. r/k czekowy | 2.777 | — | | | | | |
| Kasa Oszczędn. m. Warszawy r/k terminowy | 5.699 | 31 | | | 30.520 | 99 | 54.446 |
| P. K. O. konto Nr. 59 „Kotły” r/k czekowy | 6.714 | 49 | | | | | |
| " " " " Nr. 14224 T. C. r/k czekowy | 761 | 92 | | | 26.136 | 76 | 179.694 |
| " " " " r/k oszczędnościowy, Oddz. Kotłów | 7.654 | 45 | | | 153.557 | 33 | |
| " " " " r/k oszczędnościowy, Oddz. Dźwągów | 10.863 | 42 | | | | | |
| 5% Obligacje Pożyczki Państwowej | 2.640 | — | 42.766 | 84 | | | |
| Kasa Oszczędności m. Warszawy: | | | | | | | |
| Fundusz zastępczy Kasy Chorych | 29.708 | 02 | | | 29.708 | 02 | |
| Własny Fundusz Bezrobocia | 6.364 | 66 | | | 6.364 | 66 | |
| Oddzielny fundusz translokacji inżynierów | 808 | 74 | 36.881 | 42 | 808 | 74 | |
| Dłużnicy: | | | | | | | |
| Kaucje | 100 | — | 100 | — | | | |
| Nieruchomości: | | | | | | | |
| Place na Saskiej Kępie | 12.502 | 50 | | | 8.970 | 22 | |
| 1/2 kamienicy w Dąbrowie Górniczej | 28.088 | 48 | | | 18.935 | 29 | 27.905 |
| Kamienica przy ul. Pięknej Nr. 32 | 179.694 | 09 | 220.285 | 07 | | | |
| Ruchomości: | | | | | | | |
| Instrumenty techniczne | 1 | — | | | | | |
| Inwentarz biurowy | 54.774 | 63 | | | | | |
| Biblioteka | 774 | 54 | 55.550 | 17 | | | |
| Remanenty: | | | | | | | |
| Książki kotłowe | 2.680 | — | | | | | |
| Druki koncesyjne i przepisy | 2.540 | 75 | | | | | |
| Technika Ciepłota — remanent papieru | 2.123 | 91 | 7.344 | 66 | | | |
| Sumy przechodnie: | | | | | | | |
| Wierzytelności za 1931 r. | | | 20.077 | 09 | | | |
| | | | 406.048 | 29 | | | 406.048 |
| Prezes Rady Nadzorczej: (—) H. Steinhagen. | | | | Kierownik biura: (—) T. Makowski. | | | |
| Prezes Zarządu: (—) W. Chrzanowski. | | | | Komisja Rewizyjna: (—) W. Froelich, (—) M. Lisowski, (—) H. Martens. | | | |
| | | | | Główny księgowy: (—) St. Gąsowski. | | | |

Członkowie honorowi.

Wierzbicki Andrzej — inżynier, dyrektor naczelny
Centralnego Związku Pol-
skiego Przemysłu, Górni-
ctwa, Handlu i Finansów.

Dyrekcja.

Bizański Kazimierz — dyrektor, tel. 8 95 03
Schramme Wacław — wicedyrektor
Nosowicz Mieczysław — inżynier-asystent
Makowski Tadeusz — kierownik biura,
tel. 832-82.

I. Biuro Okręgu Warszawskiego.

Warszawa, ul. Piękna 32, telefon 8-25-04.

Schramme Wacław — inżynier okręgowy
Wierzbicki Władysław — starszy inż. rejonowy
Borkowski Kazimierz — inżynier rejonowy
Borkowski Roman — " "
Jasionowski Bolesław — " "
Jeleński Jan — " "
Rutkowski Jan — " "
Wróblewski Teodor — " "
Żywocki Wacław — " "
Humięcki Bolesław — inżynier - instruktor
opałowy dla wszyst-
kich okręgów.

Biuro Rejonowe w Lublinie.

Lublin, ul. Szopena 18, tel 1-21, skrz. p. 100
Kozłowski Antoni — inżynier rejonowy
Feldt Wacław — " "
Frankowski Antoni — " "

II: Biuro Okręgu Białostockiego.

Białystok, ul. Ś-to Jańska 21, tel. 1-29.

Dauter Mieczysław — inżynier okręgowy
Borowiec Stanisław — " rejonowy
Rodziewicz Adam — " "

Biuro Rejonowe w Wilnie.

Wilno, ul. Miła 14, Zwierzyniec, tel. 8-97.

Lebecki Józef — inżynier rejonowy
Szostakowski Henryk — " "

III. Biuro Okręgu Dąbrowskiego.

Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 7, tel. 1-01,
skrz. poczt. 85.

Gęca Piotr — inżynier okręgowy
Jakowicki Tadeusz — starszy inż. rejonowy,
kierownik Laborator-
jum dla badania węgla
Kowalski Czesław — inżynier rejonowy
Krakowiak Henryk — " "
Madej Rudolf — " "
Rafałowicz Wacław — " "

Biuro Rejonowe w Kielcach.

Kielce, ul. Staszica 4, tel. 349, sk. poczt. 158.

Kłębowski Zenobjusz — inżynier rejonowy

IV. Biuro Okręgu Krakowskiego.

Kraków, ul. Karmelicka 45, tel. 133-55.

Chudzikiewicz Józef — inżynier okręgowy
Gawron Karol — " rejonowy
Pietkiewicz Michał — " "
Wolski Bogumił — " "

Biuro Rejonowe w Bielsku (Śl. Ciesz.).

Bielsko, ul. św. Anny 8, tel 26-68.

Barta August — starszy inż. rejonowy
Rokitowski Władysław — inżynier rejonowy.

V. Biuro Okręgu Lwowskiego.

Lwów, ul. św. Teresy 10, tel. 19-31.

Wójcicki Jan — inżynier okręgowy
Balicki Stefan — " rejonowy
Hauser Rudolf — " "
Kozak Władysław — " "
Kozdęba Jan — " "
Kryda Otton — " "
Rosner Witold — inżynier rejonowy,
kierownik Laborator-
jum dla badania wody.
Szwabowicz Mieczysław — inżynier rejonowy.
Terlikowski Marjan — " "
Wiciejewski Antoni — " "
Żółciński Antoni — " "

Instytut Termiczny.

Oddział w Borysławiu.

Dom Międzymiastowych Gazociągów, tel. 1-32.
Skrzynka pocztowa Nr. 172.

Górecki Henryk — inżynier, kierownik Instytutu Termicznego.

VI. Biuro Okręgu Łódzkiego.

Łódź, ul. Piotrkowska 199, tel. 20-848.

| | | |
|-------------------|----|-------------------|
| Biedrzycki Roman | — | inżynier okręgowy |
| Borejko Kazimierz | -- | „ rejonowy |
| Korasiewicz Jan | — | „ „ |
| Mandybur Edward | — | „ „ |
| Pac Władysław | — | „ „ |
| Szenic Tadeusz | — | „ „ |

Wydział Kontroli Dźwigów.

m. st. Warszawy.

Warszawa, ul. Piękna 32, tel. 8-81-47.

| | |
|---------------------|---|
| Król Stanisław | — inżynier, kierownik wydziału dźwigów |
| Michelis Bronisław | — inżynier-rewident |
| Węclawski Kazimierz | — inżynier-elektryk (od I.IV. 1931 r.). |

**Redakcja i Administracja
miesięcznika „Technika Ciepła“.**

Warszawa, ul. Piękna 32, tel. 8-81-47.

Komarnicki Jan — inżynier, redaktor.


Dr. KONRAD LEMAŃCZYK.**O TWORZENIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO POD
BAŃKAMI PARY**(Por. *Technika Ciepła*, str. 62, 1932).

Zapobieganie tworzeniu się kamienia kotłowego sprowadza się zasadniczo do tego, ażeby trudno rozpuszczalne składniki utrzymać w stanie rozcieńczenia, możliwie daleko oddalonym od nasycenia. Znany jest jednak zadziwiający fakt, że osadzanie kamienia zachodzi często już wtedy, gdy woda nie doszła jeszcze do tego stopnia. Z rozważania procesów, zachodzących przy tworzeniu się i rośnięciu baniek pary na powierzchni ogrzewalnej, wyjaśnił W. Otte powyższy fakt w następujący sposób:

Mała bańka pary *b* (rys. 5) przylega do powierzchni ogrzewalnej swą kulistą podstawą, (w schemacie prosta *pg*) i wskutek tego nie ma w tym miejscu styczności z krążącą wodą. Przy wzroście bańki do objętości *B* zostaje odparowane pierścieniowate ciało cieczy, które na rysunku widzimy w przekroju w postaci dwóch trójkątów *pp'r* oraz *gg's*. Wobec tego zostaje przy opisanym wzroście resztką nielotna, przylegająca do ściany ogrzewanej, i to bez względu na to, czy składnikami tej nielotnej resztki są sole trudno, czy łatwo rozpuszczalne. Początkowo objawi się to zja-

wisko w efekcie tworzenia się mikroskopijnego śladu w formie cieniutkiej tarczowatej skorupki, nazwanej przez Otte'go „śladem kamienia“. Gdy wskutek działania wyparcia (*a*) oraz przepływu (*Z*) krążącej wody bańka oderwie się wreszcie z miejsca powstawania i przylegania jej, wtedy łatwo rozpuszczalne składniki „śladu kamienia“ rozpuszczają się natychmiast, trudno rozpuszczalne zaś powoli i stopniowo przy dłuższym działaniu wody. Przy niewystarczająco długim działaniu powstaną nad pierwotnym „śladem kamienia“ nowe bańki, których pozostałości nierozpuszczalne, nakładając się wzajemnie w powtarzającym się cyklu zjawisk, wytwarzają w sumie widoczne warstwy kamienia w kotle. „Ślady kamienia“ małych baniek, oderwanych dzięki pędowi w górę oraz krążeniu wody dostatecznie wcześniej, są z natury cieńsze i zostają łatwo rozpuszczone. W tych przypadkach nie zachodzi osadzanie się kamienia z parującej wody nienasyconej, względnie nie występuje z taką szybkością, jak przy wywiązywaniu się dużych baniek.

Zestawiając powyższe rozważania teoretyczne Otte'go ze studjami doświadczalnemi Partridge'a i White'a, stwierdzamy dość dobrą



Rys. 5

zgodność teorii z doświadczeniem. R. Stumper (l. c.) omawia jeszcze dwie dalsze możliwości wywiązywania się bąbelki pary w kotle, mianowicie we wnętrzu masy wody i rozróżnia tworzenie się bąbelki na zawieszonych ciałach stałych oraz samorodne wywiązywanie się bąbelki pary w środku masy ogrzanej wody.

Procesom wywiązywania się bąbelki pary towarzyszy zawsze powstawanie powierzchni styeczności pomiędzy parą a cieczą parującą.

Na granicy tych dwóch faz odbywa się niewątpliwie większość zjawisk fizyko chemicznych przy tworzeniu się kamienia i szlamu w kotle. Wywiązywanie się bąbelki pary na powierzchni ogrzewalnej jest objawem niekorzystnym, gdyż prowadzi do bezpośredniego osadzania się na ścianach kamienia. Oba dalsze przypadki wywiązywania się bąbelki pary we wnętrzu masy wodnej prowadzą do powstawania szlamu, który wprowadzie w pewnych warunkach może zamienić się w skorupę kamienną, lecz przeważnie nie jest tak szkodliwy, jak osad na blachach. Według dzisiejszych poglądów tworzenie się szlamu zamiast kamienia jest zawsze bardziej pożądane, gdyż zapobieganie powstawaniu stałej fazy w kotle, według znanych metod technicznych, nie jest osiągalne.

W związku z powyższymi rozważaniami nasuwają się pytania praktyczne, mianowicie, jaką drogą można ograniczyć do minimum powstawanie pary bezpośrednio na powierzchniach ogrzewalnych, a raczej, jak przenieść tworzenie się bąbelki do wnętrza zawartości kotła. Znane są dwie możliwości technicznej realizacji tego dążenia: 1) Zwiększenie obiegu wody, t. j. przyspieszenie ruchu wody przede wszystkim na częściach powierzchni ogrzewalnej, termicznie silniej obciążonych. 2) Udzielenie masie wody ruchu rotacyjnego (rotacja rur wodnych). Wogóle kwestja, jak starano się przez rozmaite konstrukcje kotłów, zwłaszcza wysokoprężnych (Schmidt, Benson, Atmos, Loeffler), o jaknajskuteczniejsze zapobieganie osadzaniu się kamienia, stanowiłaby osobny, nader ciekawy temat.

Komunikat Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie.

Dnia 9 maja b. r. w sali Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie, Piękna 32, odbyło się zorganizowane przez Biuro Okręgowe Stowarzyszenia Dozoru Kotłów 11-ie z rzędu zebranie dyskusyjne z referatem inż. Stowarzyszenia Dozoru Kotłów W. Rosnera kierownika Laboratorium Wodnego przy Biurze Okręgo-

wem we Lwowie, na temat: „Trudności w ruchu kotłowni spowodowane przez wodę”.

Referat ilustrowany przezroczami był urozmaicony eksponatami z praktyki kotłowej.

Następne zebranie dyskusyjne z powodu zbliżającego się okresu urlopowego odbędzie się w jesieni.